

重錘式料位計






產品簡介

原理

重錘式料位計係由減速馬達、捲線器(收線輪)、纜繩(鋼索)、重錘、脈波輪、位置感測器及控制電路所組成,啓動料位偵測時,重錘下降,纜繩(鋼索)帶動脈波輪轉動,位置感測器及控制電路計算脈波輪轉動之圈數,從而計算出重錘碰觸物料時所下降之距離,並將數據顯示在儀表上及轉換成類比信號輸出。



應用範圍

- 具有不受環境因素干擾(如:音波、粉塵、靜電、溫溼度變化等)及介電特性與導電率,而影響量測結果之特性。可廣泛適用於冶金、煤礦、水泥、化工、飼料、糧食、碼頭、電廠等產業。
- 適用於各種粉體、顆粒、塊狀、液體等開放或密 封無壓大型桶槽之料位量測。
- 能與製程控制系統配合,作桶槽料位的管理,準確掌握物料進料及消耗狀態。
- 多種功能全方位集合成一機不另帶控制箱,隨使 用者需求連接至料位計面板隨接隨用。

特點

- 具有不受環境因素干擾(如音波、粉塵、靜電、溫溼度變化等)而影響量測結果。
- 微處理器做控制,操作方便,功能齊全。
- 可設定高低位兩點警報(接點3A/250Vac SPDT x2)。
- 顯示單元 LCD Dot matrix(8x2背光)。
- 脈波輸出:

晶體輸出 NPN、PNP (10mm/pulse)

Relay 輸出 3A/250Vac (100mm/pulse)

- 斷線偵測: 量測中重錘線因故斷線時,系統自動偵測顯示。
- 埋錘偵測: 量測中重錘被埋時,系統自動偵測顯示。
- 防埋錘保護:量測中重錘受入料或由壁上崩落的物料擊中時,系統立即中止量測並做強行收線動作回覆待機,避冤重錘遭物料掩埋。
- 四種偵測模式: 定時啓動、手動啓動、智慧型啓動及 外部啓動模式可依據需要設定。
- 智慧型啓動: 功能隨著探測距離縮短而逐漸增加探測頻率。
- 零點收線:透過設定測量高度限位收錘可避免空桶 時重錘降到排料口,造成卡錘或損害送 料設備。
- 入料保護開關: 透過輸入進料信號(ON)即時中斷量 測動作強行收回減少埋錘之風險。
- 測量距離: 30m。
- 通訊介面: RS485。
- 多種重錘規格可供選用滿足不同需求。
- 防凍裝置: 可在戶外酷寒環境下正常運行。

產品測試項目及引用標準

- 防護等級: IP66 (IEC60529)
- 耐高電壓測試: IEC60947-2
- 絶緣電阻: IEC60092-504
- 動力供應變動測試: IEC60092-504
- 動力供應失效測試: IEC60092-504



標準規格

No.	項目	EE300	
1	電源	88~264Vac 50/60Hz	
2	精確度	1.晶體輸出 NPN、PNP (10mm/pulse) 量測過程中每1cm輸出脈波一次、 脈波寬度為10ms 2.Relay 輸出 3A/250Vac (100mm/pulse) 量測過程中每10cm輸出脈波一次、脈 波寬度為15ms	
3	類比輸出	0/4~20mA ± 1%	
4	環境溫度	-35°C~60°C	
5	操作溫度	-35°C~80°C	
6	量測距離	max.30m	
7	量測速度	Avg. 0.23m/s	
8	防護等級	IP66	
9	本質材質	Aluminium	
10	顯示器	LCD(Dot matrix,8x2)	
11	狀態顯示	LED顯示 1.Lock(進料保護) (紅)恆亮 2.RUN (黃)恆亮 3.Buried(埋料) (紅)亮滅各一秒閃爍 4.Break(斷線) (紅)亮滅各兩秒閃爍 5.Auto (橘)恆亮 6.High Alarm (紅)恆亮 7.Low Alarm (紅)恆亮	
12	繼電器輸出	SPDT 3A/250Vac X 3 1. HI Alarm 2. LO Alarm 3. Buried: 警報時Relay吸放各1秒 Break: 警報時Relay吸放各2秒 (輸出動作依使用者定義) Lock: 警報時Relay恆吸	
13	防結霧加熱器	<16°C啟動加熱(防凍、防結露) 110/220Vac,最大功率96.8W	
14	斷線偵測	Yes	
15	埋料偵測	Yes	




標準規格

No.	項目	EE300		
16	自動測量功能	Yes(0.1~99h)		
17	外部啓動	Yes		
18	馬達限流保護	Yes		
19	故障檢測分類 顯示	Yes		
20	進料保護	Yes		
21	通訊RS485	Frame		
		Baudrate 1200 \ 2400 \ 4800 \ 9600 \ 11520 \ 14400 \ 19200 \ 2800 \ 57600		
22	智慧定時啓動	为 Yes(隨探測距離縮短而減少待機時間的 定時方式)		
23	重錘線徑	ϕ 1.2mm		




EE300系統結構/外型尺寸

系統結構



外型尺寸






端子接線圖/面板說明

RS485

外部啓動 入料保護

EE300端子接線圖 脈波輸出 故障報警 (斷線、埋錘、入料) 類比輸出 脈波輸出 低位警報 IN PNP 0/4~20mA IN ŅPN Relay 電源開關 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OFF ON +24V GND 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 N L TR+ TR-0V RST Reset

EE300面板說明



脈波輸出

電源輸入

88~264Vac

高位警報


- (1). 顯示器 LCD (Dot matrix, 8 × 2) = 提供狀態顯示、高度指示、指令提示、故障指示。
- ② . 入料保護指示燈 (LOCK) = 當入料時訊息顯示 LOCK 燈亮表示量測動作目前被禁止。
- ③ . 高位警報指示燈 (HI) = 料位高於設定點 HI 指示燈亮,提供報警與限位用。
- ④ . 低位警報指示燈 (LOW) = 料位低於設定點 LOW 指示燈亮,提供報警與限位用。
- (5). 定時啓動指示燈 (AUTO) = 亮燈表示採用定時自動量測模式。
- ⑥ . 啓動指示燈 (RUN) = 量測進行中 (上升及下降) 指示亮燈,行程結束熄燈。
- ⑦ . 埋錘指示燈 (BURIED) = 報警提示埋錘狀況發生時亮滅各一秒持續閃爍,訊息顯示 Buried 。
- ⑧ . 斷線指示燈 (BREAK) = 報警報提示斷線狀況發生時亮滅各二秒持續閃爍,訊息顯示 Break。
- (9).電源指示燈 (POWER) = 提示供電狀態, ON 亮燈 OFF 熄燈。
- (10) . 啓動鍵 (RUN) = 啓動偵測操作鈕。
- $\widehat{\mathbf{11}}$.確認鍵 $(\mathsf{ENT}) =$ 確認 / 翻頁;設定模式下為確認,選單模式下為翻頁。
- $\widehat{12}$. 位移鍵 (LEFT) = 位移 / 進入;數字模式下為位移,選單模式下為進入。
- (13).增加鍵(UP)=增加/退出;數字模式下為增加,選單模式下為退出。
- (14) . 加熱器輸出接點端子 (H1.H2) = 内部防凍加熱器接線端子。
- ①15.電源開關=料位計現場開關,保養、維護需要時可關閉電源。
- ﴿6 . 電源端子 (L.N.) =用戶電源引入接線端子 88~264Vac, 50/60Hz。





- 連接導線請選用 0.75mm² 多心電纜線 (軟線),不可用單心線或 7 股絞線,避免導線太硬拉扯電路板造成損傷,電源線與信號線應分開,信號線須用隔離電纜線裝配。
- 導線剝皮長度不可太長避免造成短路現象發生危險,剝線部分用焊錫或用針型絕緣端子壓接,不可有分岔容易造成短路發生危險。
- 配線作業導線須標示清楚正確接線,不可有錯漏接情況以冤對系統發生致命的損傷。
- Power switch(料位計現場開關): 保養、維修需要時可關閉電源。

EE300 端子示意圖






本公司僅提供安裝建議事項,恕無法代為安裝線路或配置設置,負責安裝、操作、保養人員須受完整的訓練或具專業技術是檢定合格證照,如果因未正確的安裝、操作或保養而造成設備的損壞或公安意外,皆不在本公司之保固在此宣告。



EE300指令流程說明



設定方法

設定注意事項:

- 空桶時在未知量程高度下,請勿啟動料位偵測,防止重錘掉入出料□損壞送料機或絆住重錘,致使無法收回待機。
- 2. 量程設定須比桶底略短一些並避開所有可能的障礙物(如:支架、開關、爬梯...等),以冤重錘遭絆住而無法收回機,建議桶槽設定高度至少需高於輸送機上方1米左右。
- 3. 進料輸送機必須接入進料保護開關,避冤重錘被物料掩埋或衝擊而導致設備受損。
- 4. 量測距離需考量設備盲距0.6米,以冤重錘遭絆住而無法收回機。

定義說明:

K 桶槽高度: 由頂部安裝法蘭面到桶底出料口

(設計尺寸)的距離。

S 設備盲距: 由安裝法蘭到重錘觸料面的距離,

隨重錘規格不同而有所異動。

Z 安全距離: 為避開障礙物如爬梯或開關,及防

止重錘滑落造成設備損壞必須縮短

量程,以求設備順利運行。

H 測量高度: 測量動作重錘收、放的行程範圍,

全程記錄脈波信號。


A 不感帶 : 設備容量與物料實際溢滿之高度差

,出廠值為0。

h 有效量程: 隨A值增大而減小,並全範圍反應

在0/4~20mA輸出信號。

Hi Alarm :高位報警設定值。 Lo Alarm :低位報警設定值。



設定說明:

範例:

桶槽高度K=25.00m,設備盲距S=0.4m,安全距離Z=0.6m,不感帶A=1m,高位報警Hi=80%,低位報警Low=20%,試設定減算模式、自動偵測;間隔時間為8h以及測量高度H、起算點A、Hi Alarm、Lo Alarm各值。(以上各數值為假設,實際數據依安裝現場而定)

算式:

- 1. 測量高度H = K-(S+Z) ---> 25-(0.4+0.6)=24, H設定為24.00m。.
- 2. 不感帶A設定為1m ---> 有效量程h=23m。
- 3. Hi Alarm = hx80% ---> 23x0.8=18.4, 高位報警Hi設定為18.4m。
- 4. Lo Alarm = hx20%---> 23x0.2=4.6, 低位報警Lo設定為4.6m。



安裝說明

位置選擇

- 安裝位置應盡量遠離入料□或空氣輸送機的 進/排□其邊對邊距離須>1.2m,避免重錘被 物料掩埋或衝擊而導致設備受損。
- 桶槽若有檢視乳時安裝應盡量靠近以便利安裝及日後維修。安裝位置應遠離桶槽内的爬梯、支架或其他凸出物與安裝乳邊緣距離須>1m以避免設備運轉時卡錘或勾住鋼索。
- 安裝位置須遠離入料方向,避免鋼索及重錘被物料沖擊損壞或發生斷線/埋錘異常而導致設備受損。
- 安裝位置要考慮物料的安息角(物料自然堆放的錐角),峰與谷兩點平衡的中心(料量近似相等)為最佳的安裝位置,如右圖所示。

安裝方法

- 法蘭安裝必須保持水平,重錘線與本體要保持垂直,使鋼索能在法蘭乳中心上下運動,以及產生裝動作或索線磨損。
 - 桶槽頂部若非水平須先焊上一節鋼管,使法
- 蘭能成水平安裝。此加焊之鋼管直徑不得小 於4英吋且長度愈短越好。上下法蘭間須放一 片墊片以使法蘭密合。
- 重錘式料位計之鋁蓋板需確保氣密,且固定 螺絲需確實鎖緊。

安裝注意事項

- 依據入料□位置及入料方式,安裝位置會有不同:
 - 1. 若為直接噴入式,則要安裝在入料口兩側。
 - 2. 若為**漩渦噴入**式,則要安裝再入料旋轉圓底,也就是入料口的旁邊。 當順時針旋轉,裝在入料口左邊,逆時針旋轉,則裝在右邊。
 - 3. 若為噴灑入料方式,則要安裝再入料口正對面最遠位置。
 - 如此安裝物料較不會碰到重錘。
- 安裝過程中應隨時注意避免拉扯鋼索並保持鋼索在輪盤中完好,不能有脫出、擠壓、 扭曲、折斷及任何妨礙鋼索正常運行的形變。
- 電纜線必須確實穿過出線接頭並鎖緊螺帽,方能達到防護等級要求。
- 外殼蓋板螺絲必須確實鎖上不能短少漏裝,避免因壓差使粉塵湧入。
- 重錘式料位計安裝開乳尺寸不得小於104mm。

接線說明


- 連接導線請選用0.75mm²多心電纜線(軟線)不可用單心線或7股絞線,避免導線太硬拉 址電路板造成損傷,電源線與信號線應分開,信號線須用隔離電纜線裝配。
- 導線剝皮長度不可太長避免造成短路現象發生危險,剝線部分用焊錫或用針型絕緣端子壓接,不可有分岔容易造成短路發生危險。
- 配線作業導線須標示清楚正確接線,不可有錯漏接情況以冤對系統發生致命的損傷。



基本訊息回饋

承蒙惠顧,訂購時請您提供以下環境參數與設備需求

1.所要量測的物料名稱:。
2.物料的形態: □粉狀、 □粒狀、 □塊狀、 □流體。
3.粒度:。
4. 比重:。
5.壓力: □常壓。 □暫態壓力: kg/cm2。 □持續壓力kg/cm2。
6.桶槽溫度: ℃。
7. 濕度:%。
8.電源電壓: □AC:V。 □DC:V。
9.安裝尺寸: □牙□規格。 □法蘭規格。
10.RCU控制器: □需要。 □不需要。
11.控制箱: □不需要。 □需要,功能描述:
12.其他儀表需求: □不需要。 □需要,規格描述:
13.桶槽高度(K):
14.延伸管高度(B): m。
15 測量高度(H): m。






訂購說明

EE300-1-


接續



※標準型可配合安裝於下列法蘭:

4"x5kg/cm² \ 4"x10kg/cm² \ 4"x16kg/cm² \ 4"x20kg/cm² \ 4"x150Lbs DN100 PN6 \ DN100 PN10 \ DN100 PN16 \ DN100 PN25 \ DN100 PN40

重錘型式



※重錘型式可依客戶需求訂製

長度(m) -


02:2m(min.)

30:30m(max.)

※可客製長度31m~45m



全球據點



■ 亞太地區

● 台灣

桓達科技股份有限公司 - 臺北總公司

23678 新北市土城工業區自強街16號

TEL: 886-2-2269-6789 FAX: 886-2-2268-6682 EMAIL: info@fine-tek.com

桓達科技股份有限公司 - 宜蘭廠

TEL: 886-3-990-9669 FAX: 886-3-9909659

桓達科技股份有限公司 - 台中營業處

TEL: 886-4-2337-0825 FAX: 886-4-2337-0836

桓達科技股份有限公司 - 高雄營業處

TEL: 886-7-333-6968 FAX: 886-7-536-8758

● 中國

上海凡宜科技電子有限公司 - 上海子公司

201109 上海市閔行區都會路451號 TEL: 86-21-6490-7260

FAX: 86-21-6490-7276 EMAIL: info.sh@fine-tek.com

● 新加坡

FINETEK PTE LTD. - 新加坡子公司

No. 60 Kaki Bukit Place, #07-06 Eunos Techpark 2 Lobby B, Singapore 415979

TEL: 65-6452-6340 FAX: 65-6734-1878

EMAIL: info.sg@fine-tek.com

■ 北美洲地區

California, U.S.

APLUS FINETEK SENSOR INC. - 美國子公司

355 S. Lemon Ave, Suite D, Walnut,

CA 91789

TEL: 1 909 598 2488 FAX: 1 909 598 3188 EMAIL: info@aplusfine.com

Illinois, U.S.

APLUS FINETEK SENSOR INC.

TEL: 1 815 632-3132 FAX: 1 815 716 8464 EMAIL: info@aplusfine.com

■ 歐洲地區

● 德國

FineTeK GmbH - 德國子公司

Frankfurter Str. 62, OG D-65428 Ruesselsheim, Germany TEL: +49-(0)6142-17608-0 FAX: +49-(0)6142-17608-20 EMAIL: info@fine-tek.de



經銷商:	

08-EE-B2-CP, 07/23/2015