



## IFC 300 Příručka

### Převodník pro magneticko-indukční průtokoměry

Verze elektroniky:  
ER 3.3.xx  
(SW.REV. 3.3x)

Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro snímač.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukování tohoto dokumentu nebo jeho části je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu firmy KROHNE Messtechnik GmbH.

Změna údajů vyhrazena.

Copyright 2011 KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Str. 5 - 47058 Duisburg  
(Německo)

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Bezpečnostní pokyny</b>   | <b>7</b>  |
| 1.1 Historie software .....  | 7         |
| 1.2 Předpokládané použití .....  | 9         |
| 1.3 Certifikace .....  | 9         |
| 1.4 Bezpečnostní pokyny výrobce .....  | 10        |
| 1.4.1 Autorská práva a ochrana dat.....  | 10        |
| 1.4.2 Vymezení odpovědnosti .....  | 10        |
| 1.4.3 Odpovědnost za výrobek a záruka .....  | 10        |
| 1.4.4 Informace o dokumentaci .....  | 11        |
| 1.4.5 Používané výstražné symboly .....  | 12        |
| 1.5 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu .....  | 12        |
| <b>2 Popis přístroje</b>   | <b>13</b> |
| 2.1 Rozsah dodávky .....   | 13        |
| 2.2 Popis přístroje .....  | 15        |
| 2.2.1 Oddělené provedení pro montáž na konzolu.....                                  | 16        |
| 2.2.2 Oddělené provedení pro montáž na zeď .....                                     | 17        |
| 2.3 Výrobní štítky .....   | 18        |
| 2.3.1 Kompaktní provedení (příklad) .....  | 18        |
| 2.3.2 Oddělené provedení (příklad).....  | 19        |
| 2.3.3 Elektrické parametry vstupů/výstupů (příklad pro základní verzi (Basic)) ..... | 20        |
| <b>3 Montáž</b>  | <b>21</b> |
| 3.1 Poznámky k montáži.....  | 21        |
| 3.2 Skladování .....   | 21        |
| 3.3 Přeprava .....   | 21        |
| 3.4 Požadavky na montáž.....   | 21        |
| 3.5 Montáž kompaktního provedení.....  | 22        |
| 3.6 Připevnění odděleného provedení pro montáž na konzolu (F) .....                  | 22        |
| 3.6.1 Připevnění k potrubí.....  | 22        |
| 3.6.2 Montáž na zeď.....   | 23        |
| 3.6.3 Otočení displeje u odděleného provedení .....                                  | 24        |
| 3.7 Připevnění odděleného provedení pro montáž na zeď (W) .....                      | 25        |
| 3.7.1 Připevnění k potrubí.....  | 25        |
| 3.7.2 Montáž na zeď.....   | 26        |
| <b>4 Elektrické připojení</b>  | <b>27</b> |
| 4.1 Bezpečnostní pokyny .....  | 27        |
| 4.2 Důležité pokyny pro elektrické připojení .....                                   | 27        |
| 4.3 Elektrické kabely pro oddělené provedení přístroje, poznámky .....               | 28        |
| 4.3.1 Poznámky k signálním kabelům A a B .....                                       | 28        |
| 4.3.2 Poznámky k budicímu kabelu C .....   | 28        |
| 4.3.3 Požadavky na signální kabely, které si zajišťuje uživatel .....                | 29        |

|   |    |
|---|----|
| 4.4 Příprava signálních a budicích kabelů (kromě průtokoměru TIDALFLUX) .....                         | 30 |
| 4.4.1 Signální kabel A (typ DS 300), konstrukce .....   | 30 |
| 4.4.2 Příprava signálního kabelu A, připojení k převodníku .....                                      | 31 |
| 4.4.3 Délka signálního kabelu A .....   | 33 |
| 4.4.4 Signální kabel B (typ BTS 300), konstrukce .....  | 34 |
| 4.4.5 Příprava signálního kabelu B, připojení k převodníku .....                                      | 34 |
| 4.4.6 Délka signálního kabelu B .....   | 37 |
| 4.4.7 Příprava budicího kabelu C, připojení k převodníku .....  | 38 |
| 4.4.8 Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači .....  | 40 |
| 4.4.9 Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači .....  | 41 |
| 4.4.10 Příprava budicího kabelu C, připojení ke snímači .....   | 42 |
| 4.5 Připojení signálních a budicích kabelů (kromě průtokoměru TIDALFLUX) .....                        | 43 |
| 4.5.1 Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na konzolu .....          | 44 |
| 4.5.2 Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na zeď .....              | 45 |
| 4.5.3 Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE) ..... | 46 |
| 4.5.4 Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE) ..... | 47 |
| 4.5.5 Schéma zapojení provedení pro montáž na konzolu (F) .....                                       | 48 |
| 4.5.6 Schéma zapojení provedení pro montáž na zeď (W) .....   | 49 |
| 4.5.7 Schéma zapojení provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE) .....                                  | 50 |
| 4.5.8 Schéma zapojení provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE) .....                                  | 51 |
| 4.6 Příprava a připojení signálních a budicích kabelů (pouze pro průtokoměry TIDALFLUX) .....         | 52 |
| 4.6.1 Délky kabelů .....  | 52 |
| 4.6.2 Signální kabel A (typ DS 300), konstrukce .....   | 53 |
| 4.6.3 Příprava signálního kabelu A, připojení k převodníku .....                                      | 54 |
| 4.6.4 Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači .....  | 55 |
| 4.6.5 Signální kabel B (typ BTS 300), konstrukce .....  | 56 |
| 4.6.6 Příprava signálního kabelu B, připojení k převodníku .....                                      | 56 |
| 4.6.7 Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači .....  | 58 |
| 4.6.8 Příprava budicího kabelu C, připojení k převodníku .....  | 59 |
| 4.6.9 Příprava budicího kabelu C, připojení ke snímači .....  | 60 |
| 4.6.10 Komunikační kabel .....  | 62 |
| 4.6.11 Připojení kabelů .....   | 63 |
| 4.7 Uzemnění snímače .....  | 65 |
| 4.7.1 Klasická metoda .....   | 65 |
| 4.7.2 Virtuální reference (neplatí pro TIDALFLUX 4000 & OPTIFLUX 7300 C) .....                        | 66 |
| 4.8 Připojení napájecího napětí .....   | 66 |
| 4.9 Vstupy a výstupy, přehled .....   | 69 |
| 4.9.1 Kombinace vstupů/výstupů (I/O) .....  | 69 |
| 4.9.2 Popis čísla CG .....  | 70 |
| 4.9.3 Pevně dané, nemodifikovatelné verze vstupů/výstupů .....  | 71 |
| 4.9.4 Modifikovatelné verze vstupů/výstupů .....  | 73 |
| 4.10 Popis vstupů a výstupů .....   | 74 |
| 4.10.1 Proudový výstup .....  | 74 |
| 4.10.2 Pulzní a frekvenční výstup .....   | 75 |
| 4.10.3 Stavový výstup a mezní spínač .....  | 76 |
| 4.10.4 Řídící vstup .....   | 77 |
| 4.10.5 Proudový vstup .....   | 78 |
| 4.11 Elektrické připojení vstupů a výstupů .....  | 79 |
| 4.11.1 Oddělené provedení pro montáž na konzolu, elektrické připojení vstupů a výstupů .....          | 79 |
| 4.11.2 Oddělené provedení pro montáž na zeď, elektrické připojení vstupů a výstupů .....              | 80 |
| 4.11.3 Oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE), elektrické připojení vstupů a výstupů ..... | 81 |
| 4.11.4 Oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE), elektrické připojení vstupů a výstupů ..... | 82 |
| 4.11.5 Správné vedení elektrických kabelů .....   | 82 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.12 Schémata zapojení vstupů a výstupů .....                                      | 83  |
| 4.12.1 Důležité poznámky .....   | 83  |
| 4.12.2 Popis elektrických symbolů.....   | 84  |
| 4.12.3 Základní vstupy/výstupy (Basic I/O) .....                                   | 85  |
| 4.12.4 Modulární vstupy/výstupy a sběrnice.....                                    | 88  |
| 4.12.5 Ex i (jiskrově bezpečné) vstupy/výstupy .....                               | 97  |
| 4.12.6 Připojení HART® .....   | 102 |
| <br>   |     |
| 5 Uvedení do provozu .....   | 104 |
| <hr/>  |     |
| 5.1 Zapnutí napájení .....   | 104 |
| 5.2 Zapnutí převodníku signálu.....  | 104 |
| <br>   |     |
| 6 Provoz .....   | 105 |
| <hr/>  |     |
| 6.1 Displej a ovládací prvky .....   | 105 |
| 6.1.1 Zobrazení na displeji v režimu měření se 2 nebo 3 měřenými proměnnými .....  | 106 |
| 6.1.2 Zobrazení na displeji při volbě submenu a funkce, 3 řádky.....               | 106 |
| 6.1.3 Zobrazení na displeji pro nastavení parametrů, 4 řádky.....                  | 107 |
| 6.1.4 Zobrazení na displeji při změně parametrů, 4 řádky.....                      | 107 |
| 6.1.5 Používání infračerveného rozhraní (doplňěk na přání).....                    | 108 |
| 6.2 Struktura menu .....   | 109 |
| 6.3 Tabulky funkcí .....   | 112 |
| 6.3.1 Menu A, quick setup (= rychlé nastavení) .....                               | 112 |
| 6.3.2 Menu B, test .....   | 114 |
| 6.3.3 Menu C, setup (nastavení) .....  | 116 |
| 6.3.4 Nastavení uživatelských jednotek.....  | 134 |
| 6.4 Popis funkcí .....   | 135 |
| 6.4.1 Nulování počítadel v menu "quick setup" .....                                | 135 |
| 6.4.2 Vymazání chybových hlášení v menu "quick setup".....                         | 135 |
| 6.5 Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace .....                       | 136 |
| <br>   |     |
| 7 Servis .....   | 142 |
| <hr/>  |     |
| 7.1 Dostupnost náhradních dílů .....   | 142 |
| 7.2 Zajištění servisu .....  | 142 |
| 7.3 Opravy .....   | 142 |
| 7.4 Zaslání přístroje zpět výrobci .....   | 142 |
| 7.4.1 Základní informace .....   | 142 |
| 7.4.2 Formulář (k okopírování) přikládaný k přístrojům zasílaným zpět výrobci..... | 143 |
| 7.5 Nakládání s odpady .....   | 143 |
| <br>   |     |
| 8 Technické údaje .....  | 144 |
| <hr/>  |     |
| 8.1 Měřicí princip.....  | 144 |
| 8.2 Technické údaje.....   | 145 |
| 8.3 Rozměry a hmotnosti .....  | 157 |
| 8.3.1 Kryt .....   | 157 |
| 8.3.2 Montážní úchyt (konzola), oddělené provedení pro montáž na konzolu (F).....  | 158 |
| 8.3.3 Montážní úchyt, oddělené provedení pro montáž na zeď.....                    | 158 |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 8.4      | Tabulky hodnot průtoku .....   | 159        |
| 8.5      | Přesnost měření (kromě průtokoměru TIDALFLUX).....                             | 161        |
| 8.6      | Přesnost měření (pouze pro TIDALFLUX).....                                     | 162        |
| <b>9</b> | <b>Popis rozhraní HART</b> .....   | <b>164</b> |
| 9.1      | Základní popis.....  | 164        |
| 9.2      | Historie software .....  | 164        |
| 9.3      | Varianty připojení .....   | 165        |
| 9.3.1    | Připojení Point-to-Point - analogově/digitální režim.....                      | 166        |
| 9.3.2    | Připojení Multi-Drop (2vodičové připojení).....                                | 167        |
| 9.3.3    | Připojení Multi-Drop (3vodičové připojení).....                                | 168        |
| 9.4      | Vstupy/výstupy, dynamické proměnné HART® a proměnné přístroje .....            | 169        |
| 9.5      | Parametry pro základní konfiguraci .....                                       | 170        |
| 9.6      | Field Communicator 375/475 (FC 375/475).....                                   | 171        |
| 9.6.1    | Instalace .....  | 171        |
| 9.6.2    | Provoz .....   | 171        |
| 9.6.3    | Parametry pro základní konfiguraci .....                                       | 171        |
| 9.7      | Asset Management Solutions (AMS) .....   | 172        |
| 9.7.1    | Instalace .....  | 172        |
| 9.7.2    | Provoz .....   | 172        |
| 9.7.3    | Parametry pro základní konfiguraci .....                                       | 172        |
| 9.8      | Field Device Manager (FDM).....  | 173        |
| 9.8.1    | Instalace .....  | 173        |
| 9.8.2    | Provoz .....   | 173        |
| 9.9      | Process Device Manager (PDM) .....   | 173        |
| 9.9.1    | Instalace .....  | 173        |
| 9.9.2    | Provoz .....   | 174        |
| 9.9.3    | Parametry pro základní konfiguraci .....                                       | 174        |
| 9.10     | Field Device Tool / Device Type Manager (FDT / DTM).....                       | 175        |
| 9.10.1   | Instalace .....  | 175        |
| 9.10.2   | Provoz .....   | 175        |
| 9.11     | Dodatek A: Struktura menu HART® pro Základní (Basic) DD .....                  | 175        |
| 9.11.1   | Přehled struktury menu pro Základní (Basic) DD (pozice ve struktuře menu)..... | 176        |
| 9.11.2   | Struktura menu pro Základní (Basic) DD (podrobnosti pro nastavení).....        | 177        |
| 9.12     | Dodatek B: Struktura menu HART® pro AMS.....                                   | 181        |
| 9.12.1   | Přehled menu pro AMS (pozice ve struktuře menu).....                           | 181        |
| 9.12.2   | Struktura menu pro AMS (podrobnosti pro nastavení) .....                       | 182        |
| 9.13     | Dodatek C: Struktura menu HART® pro PDM .....                                  | 186        |
| 9.13.1   | Přehled menu pro PDM (pozice ve struktuře menu).....                           | 186        |
| 9.13.2   | Struktura menu pro PDM (podrobnosti pro nastavení) .....                       | 188        |

## 1.1 Historie software

Revize elektroniky (ER) uvádí stav revize elektronického vybavení v souladu s NE 53 pro všechna zařízení GDC. Z čísla ER lze snadno odvodit, zda byly jen odstraněny chyby nebo provedeny větší změny elektronického vybavení a jak tyto změny ovlivnily kompatibilitu.

### Změny a vliv na kompatibilitu

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1               | Zpětně kompatibilní změny a opravy chyb bez vlivu na provoz (např. pravopisné chyby na displeji) |
| 2- <sub>_</sub> | Zpětně kompatibilní změny hardware a/nebo software rozhraní:                                     |
| H               | HART®  |
| P               | PROFIBUS   |
| F               | Foundation Fieldbus  |
| M               | Modbus   |
| X               | všechna rozhraní   |
| 3- <sub>_</sub> | Zpětně kompatibilní změny hardware a/nebo software vstupů a výstupů:                             |
| I               | Proudový výstup  |
| F, P            | Frekvenční / pulzní výstup   |
| S               | Stavový výstup   |
| C               | Řídicí vstup   |
| CI              | Proudový vstup   |
| X               | všechny vstupy a výstupy   |
| 4               | Zpětně kompatibilní změny s novými funkcemi  |
| 5               | Nekompatibilní změny, tj. elektroniku je nutno vyměnit.  |

**Informace!**

V tabulce níže je "x" pozice pro případnou vícemístnou alfanumerickou kombinaci v závislosti na konkrétní verzi.

| Datum vydání | Revize elektroniky                 | Změny a kompatibilita | Dokumentace    |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 12.12.2006   | ER 3.1.0x<br>(SW.REV. 3.10 (2.21)) | -                     | -              |
| 7.2.2007     | ER 3.1.1x<br>(SW.REV. 3.10 (2.21)) | 1; 2                  | MA IFC 300 R02 |
| 12.3.2007    | ER 3.1.2x<br>(SW.REV. 3.10 (2.21)) | 1; 2-H; 3-I           | MA IFC 300 R02 |
| 25.5.2007    | ER 3.1.3x<br>(SW.REV. 3.10 (2.21)) | 1; 3-I                | MA IFC 300 R02 |
| 13.5.2008    | ER 3.2.0x<br>(SW.REV. 3.20 (3.00)) | 1; 2-X; 3-X; 4        | MA IFC 300 R03 |
| 25.7.2008    | ER 3.2.1x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 1                     | MA IFC 300 R03 |
| 29.8.2008    | ER 3.2.2x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 1                     | MA IFC 300 R03 |
| 30.10.2008   | ER 3.2.4x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 1                     | MA IFC 300 R03 |
| 15.5.2009    | ER 3.2.5x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 2-F                   | MA IFC 300 R03 |
| 7.12.2009    | ER 3.2.6x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 1                     | MA IFC 300 R03 |
| 2.11.2009    | ER 3.2.7x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 1                     | MA IFC 300 R03 |
| 7.12.2009    | ER 3.2.8x<br>(SW.REV. 3.20 (3.03)) | 1                     | MA IFC 300 R03 |
| 2010         | ER 3.3.0x<br>(SW.REV. 3.30 (3.04)) | 1; 2-H; 2-F; 3-X; 4   | MA IFC 300 R04 |

**Informace!**

Pro snímače TIDALFLUX 4000 a OPTIFLUX 7000 platí verze software ER 3.3.0x a vyšší (SW.REV. 3.30 (3.04))!



## 1.2 Předpokládané použití

Magneticko-indukční průtokoměry jsou určeny výhradně k měření průtoku a vodivosti elektricky vodivých kapalin.



**Nebezpečí!**

*Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.*



**Výstraha!**

*Není-li přístroj používán v souladu s provozními podmínkami (viz kapitola "Technické údaje"), může tím být negativně ovlivněna jeho ochrana.*

## 1.3 Certifikace

Značka CE



Tento přístroj splňuje zákonné požadavky následujících směrnic EU:

- Směrnice 2006/95/EC (zařízení nízkého napětí)
- Směrnice 2004/108/EC (elektromagnetická kompatibilita)

a také

- (ČSN) EN 61010
- Specifikace EMC podle EN 61326/A1
- doporučení NAMUR NE 21 a NE 43

Výrobce potvrzuje zdárné provedení zkoušek umístěním značky CE na výrobku.



**Nebezpečí!**

*Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.*

## 1.4 Bezpečnostní pokyny výrobce

### 1.4.1 Autorská práva a ochrana dat

Obsah tohoto dokumentu byl vytvořen s velkou péčí. Nicméně nepřebíráme žádné záruky za to, že jeho obsah je bezchybný, kompletní a aktuální.

Obsah a díla uvedená v tomto dokumentu podléhají autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou patřičně označeny. Kopírování, úprava, šíření a jakýkoli jiný typ užívání mimo rozsah povolený v rámci autorských práv je možný pouze s písemným souhlasem příslušného autora a/nebo výrobce.

Výrobce vždy dbá o zachování cizích autorských práv a snaží se využívat vlastní a veřejně přístupné zdroje.

Shromažďování osobních údajů (jako jsou jména, poštovní nebo e-mailové adresy) v dokumentech výrobce pokud možno vždy vychází z dobrovolně poskytnutých dat. V přiměřeném rozsahu je vždy možno využívat nabídky a služby bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. při komunikaci e-mailem) vždy představuje bezpečnostní riziko. Tato data není možno zcela ochránit proti přístupu třetích stran.

Tímto výslovně zakazujeme používat povinně zveřejňované kontaktní údaje pro účely zaslání jakýchkoliv reklamních nebo informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali.

### 1.4.2 Vymezení odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto výrobku včetně, nikoli však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění.

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že výrobce jednal úmyslně nebo s velkou nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením.

Výrobce poskytuje na všechny zakoupené výrobky záruku v souladu s platnou kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli, jakkoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah své dokumentace včetně tohoto vymezení odpovědnosti bez předchozího upozornění a za případné následky těchto změn nenese jakoukoli odpovědnost.

### 1.4.3 Odpovědnost za výrobek a záruka

Uživatel odpovídá za použitelnost přístroje pro daný účel. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za následky nesprávného použití přístroje uživatelem. Záruky se nevztahují na závady způsobené nesprávnou montáží a používáním přístroje (systému). Poskytování záruk se řídí platnou kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

#### 1.4.4 Informace o dokumentaci

Je naprosto nezbytné důkladně prostudovat veškeré informace v tomto dokumentu a dodržovat platné národní normy, bezpečnostní předpisy a preventivní opatření, aby nedošlo ke zranění uživatele nebo k poškození přístroje.

Jestliže tento dokument není ve vašem rodném jazyce a máte problémy s porozuměním textu, doporučujeme vám požádat o pomoc naši nejbližší pobočku. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobená v důsledku nepochopení informacím v tomto dokumentu.

Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní využití tohoto přístroje. Dokument obsahuje rovněž speciální pokyny a opatření, na která upozorňují níže uvedené piktogramy.

## 1.4.5 Používané výstražné symboly

Bezpečnostní výstrahy jsou označeny následujícími symboly.



*Nebezpečí!*

*Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením.*



*Nebezpečí!*

*Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí popálení způsobeného teplem nebo horkým povrchem.*



*Nebezpečí!*

*Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při používání tohoto zařízení v potenciálně výbušné atmosféře.*



*Nebezpečí!*

*Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.*



*Výstraha!*

*Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.*



*Upozornění!*

*Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení.*



*Informace!*

*Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.*



*Právní upozornění!*

*Tato poznámka obsahuje informace o zákonných nařízeních a normách.*



• **MANIPULACE**

Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném pořadí.

➔ **VÝSLEDEK**

Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

## 1.5 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu



*Výstraha!*

*Tento přístroj mohou montovat, uvádět do provozu, obsluhovat a udržovat pouze osoby s patřičnou kvalifikací.*

*Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní využití tohoto přístroje.*

## 2.1 Rozsah dodávky



**Informace!**

Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenesе známky poškození nebo špatného zacházení. Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.




**Informace!**

Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.



**Informace!**

Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte zejména hodnotu napájecího napětí.



Obrázek 2-1: Rozsah dodávky

- ① Přístroj v objednaném provedení
- ② Dokumentace (kalibrační protokol, Stručný návod, CD-Rom s dokumentací ke snímači a převodníku signálu)
- ③ Signální kabel (pouze pro oddělené provedení)

Rozsah dodávky pro převodník signálu / snímač

| Snímač         | Snímač + převodník IFC 300 |  |                                    |  |
|----------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|
|                | Kompaktní provedení        | Oddělené provedení - montáž na konzolu | Oddělené provedení - montáž na zeď | Oddělené provedení - montáž do rámu R (28 TE) nebo (21 TE) |
| OPTIFLUX 1000  | OPTIFLUX 1300 C            | OPTIFLUX 1300 F                        | OPTIFLUX 1300 W                    | OPTIFLUX 1300 R  |
| OPTIFLUX 2000  | OPTIFLUX 2300 C            | OPTIFLUX 2300 F                        | OPTIFLUX 2300 W                    | OPTIFLUX 2300 R  |
| OPTIFLUX 4000  | OPTIFLUX 4300 C            | OPTIFLUX 4300 F                        | OPTIFLUX 4300 W                    | OPTIFLUX 4300 R  |
| OPTIFLUX 5000  | OPTIFLUX 5300 C            | OPTIFLUX 5300 F                        | OPTIFLUX 5300 W                    | OPTIFLUX 5300 R  |
| OPTIFLUX 6000  | OPTIFLUX 6300 C            | OPTIFLUX 6300 F                        | OPTIFLUX 6300 W                    | OPTIFLUX 6300 R  |
| OPTIFLUX 7000  | OPTIFLUX 7300 C            | -                                      | -                                  | -  |
| WATERFLUX 3000 | WATERFLUX 3300 C           | WATERFLUX 3300 F                       | WATERFLUX 3300 W                   | WATERFLUX 3300 R   |
| TIDALFLUX 4000 | -                          | TIDALFLUX 4300 F                       | -                                  | -  |


## 2.2 Popis přístroje

Magneticko-indukční průtokoměry jsou určeny výhradně k měření průtoku a vodivosti elektricky vodivých kapalných médií.

Přístroj je dodáván ve stavu připraveném k provozu. Provozní parametry byly ve výrobním závodě nastaveny podle údajů v objednávce zákazníka.

K dispozici jsou následující provedení:


- Kompaktní provedení (převodník je namontován přímo na snímači)
- Oddělené provedení (elektrické propojení mezi snímačem a převodníkem je zajištěno signálním a budícím kabelem)



Obrázek 2-2: Dodávaná provedení přístroje

- ① Kompaktní provedení
- ② Snímač se svorkovnicí
- ③ Oddělené provedení - montáž na konzolu
- ④ Oddělené provedení - montáž na zeď
- ⑤ Oddělené provedení - montáž do rámu 19"

## 2.2.1 Oddělené provedení pro montáž na konzolu



Obrázek 2-3: Konstrukce krytu převodníku v odděleném provedení pro montáž na konzolu

- ① Víko komory elektroniky a displeje
- ② Víko komory svorkovnice pro připojení napájení a vstupů/výstupů
- ③ Víko komory svorkovnice pro připojení snímače s pojistným šroubem
- ④ Kabelová vývodka pro signální kabel ze snímače
- ⑤ Kabelová vývodka pro kabel buzení snímače
- ⑥ Kabelová vývodka pro napájení
- ⑦ Kabelová vývodka pro vstupy a výstupy
- ⑧ Montážní úchyt (konzola) pro připevnění ke zdi nebo potrubí



**Upozornění!**

Oddělené provedení průtokoměru TIDALFLUX se liší od zde uvedené standardní verze. Má přídatnou vývodku pro komunikační kabel (od snímačů výšky hladiny). Podrobnější informace viz Připojení kabelů na straně 63.




**Informace!**

Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závit. Používejte pouze vazelinu neobsahující pryskyřice ani kyseliny. Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.



## 2.2.2 Oddělené provedení pro montáž na zeď



Obrázek 2-4: Konstrukce krytu převodníku v odděleném provedení pro montáž na zeď

- ① Víko komory svorkovnice
- ② Svorkovnice pro připojení snímače
- ③ Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů
- ④ Svorkovnice pro připojení napájení s bezpečnostním víčkem (ochrana proti náhodnému dotyku)
- ⑤ Kabelová vývodka pro signální kabel
- ⑥ Kabelová vývodka pro kabel buzení
- ⑦ Kabelová vývodka pro vstupy a výstupy
- ⑧ Kabelová vývodka pro napájení




- ① Otočte západkou doprava a otevřete kryt.

## 2.3 Výrobní štítky

**Informace!**

Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte zejména hodnotu napájecího napětí.


## 2.3.1 Kompaktní provedení (příklad)



Obrázek 2-5: Příklad výrobního štítku pro průtokoměr v kompaktním provedení

- ① Údaje vztahující se k certifikátům: schválení Ex, EC certifikát typu, hygienické certifikáty atd.
- ② Omezení vyplývající z certifikátů
- ③ Údaje o připojení vstupů/výstupů vztahující se k certifikátům;  $V_m$  = max. napájecí napětí
- ④ Další údaje vztahující se k certifikátům (např. třída přesnosti, měřicí rozsah, omezení teploty, tlaku a viskozity)
- ⑤ Omezení tlaku a teploty vztahující se k certifikátům
- ⑥ Napájení, krytí, materiálové provedení částí ve styku s médiem
- ⑦ Hodnoty GK/GKL (konstanty snímače); světlost (mm /inches); budicí frekvence
- ⑧ Označení výrobku, výrobní číslo a datum výroby



## 2.3.2 Oddělené provedení (příklad)



Obrázek 2-6: Příklad výrobního štítku pro průtokoměr v odděleném provedení

- ① Výrobce
- ② Označení výrobku, výrobní číslo a datum výroby
- ③ Hodnoty GK/GKL (konstanty snímače); světlost (mm /inches); frekvence buzení
- ④ Napájecí napětí
- ⑤ Materiálové provedení částí ve styku s měřeným médiem
- ⑥ Odpor budících cívek
- ⑦ Další údaje vztahující se k certifikátům (např. třída přesnosti, měřicí rozsah, omezení teploty, tlaku a viskozity)

## 2.3.3 Elektrické parametry vstupů/výstupů (příklad pro základní verzi (Basic))

|   |                |                |  |   |
|---|----------------|----------------|--|---|
| ① | POWER          | PE (FE)        | CG 3x xxxxxx S/N: XXXxxxxx   | <b>KROHNE</b>   |
|   |                | L(L+)<br>N(L-) |  <br>A = Active P = Passive NC = Not connected |   |
| ② | INPUT / OUTPUT | D -            | P  | PULSE OUT / STATUS OUT<br>I <sub>max</sub> = 100 mA@f<= 10 Hz; = 20 mA@f<=12 kHz<br>V <sub>o</sub> = 1.5 V @ 10 mA; U <sub>max</sub> = 32 VDC |
|   |                | D              |  |   |
| ③ | INPUT / OUTPUT | C -            | P  | STATUS OUT<br>I <sub>max</sub> = 100 mA; V <sub>max</sub> = 32 VDC  |
|   |                | C              |  |   |
| ④ | INPUT / OUTPUT | B -            | P  | STATUS OUT / CONTROL IN<br>I <sub>max</sub> = 100 mA<br>V <sub>on</sub> > 19 VDC, V <sub>off</sub> < 2.5 VDC; V <sub>max</sub> = 32 VDC       |
|   |                | B              |  |   |
| ⑤ | INPUT / OUTPUT | A +            | A  | CURRENT OUT ( HART )<br>Active ( Terminals A & A+); R <sub>Lmax</sub> = 1 kohm  |
|   |                | A -<br>A       | P  | Passive ( Terminals A & A- ); V <sub>max</sub> = 32 VDC   |

Obrázek 2-7: Příklad štítku (nálepky) s údaji o elektrickém připojení vstupů a výstupů

- ① Napájecí napětí (Ustř: L a N; Uss: L+ a L-; PE pro  $\geq 24$  VAC; FE pro  $\leq 24$  Vstř a ss)
- ② Údaje o připojení svorek D/D-
- ③ Údaje o připojení svorek C/C-
- ④ Údaje o připojení svorek B/B-
- ⑤ Údaje o připojení svorek A/A-; svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze

- A = aktivní režim; převodník signálu napájí navazující zařízení
- P = pasivní režim; pro provoz navazujících zařízení je nutný vnější napájecí zdroj
- N/C = svorky nejsou připojeny

### 3.1 Poznámky k montáži

**Informace!**

Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

**Informace!**

Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

**Informace!**

Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte zejména hodnotu napájecího napětí.

### 3.2 Skladování

- Skladujte přístroj na suchém, bezprašném místě.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
- Skladujte přístroj pouze v původním obalu.
- Rozsah teplot pro skladování: -50...+70°C / -58...+158°F

### 3.3 Přeprava

**Převodník signálu**

- Žádné speciální požadavky

**Kompaktní provedení**

- Nezvedejte přístroj za kryt převodníku.
- Nepoužívejte při zvedání řetězy.
- Přístroje s přírubami přenášejte pomocí transportních popruhů. Upevněte je kolem obou provozních připojení.

### 3.4 Požadavky na montáž

**Informace!**

Pro zajištění správného provedení montáže je nutno dodržovat následující pokyny.

- Ujistěte se, že je v místě montáže dostatek prostoru pro její provedení.
- Chraňte převodník před přímým slunečním světlem a v případě potřeby použijte vhodné stínítko.
- Pro převodníky umístěné v rozvaděčích je nutno zajistit odpovídající chlazení, např. ventilátorem nebo výměníkem tepla.
- Na převodník nesmí působit silné vibrace. Průtokoměry jsou testovány na úroveň vibrací v souladu s IEC 68-2-3.

### 3.5 Montáž kompaktního provedení



**Informace!**

Převodník je namontován přímo na snímači. Při montáži, prosím, dodržujte pokyny, které jsou uvedeny v dokumentaci dodané k příslušnému snímači.


### 3.6 Připevnění odděleného provedení pro montáž na konzolu (F)



**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

#### 3.6.1 Připevnění k potrubí




Obrázek 3-1: Připevnění verze převodníku pro montáž na konzolu (F) k potrubí



- ① Přiložte převodník signálu k potrubí.
- ② K připevnění převodníku použijte běžné třmeny (tvaru U) a podložky.
- ③ Utáhněte matice.

## 3.6.2 Montáž na zeď




Obrázek 3-2: Připevnění verze převodníku pro montáž na konzolu (F) ke zdi




- ① Připravte si otvory tak, aby odpovídaly rozměrům montážního úchytu. Podrobnosti viz informace viz *Montážní úchyt (konzola), oddělené provedení pro montáž na konzolu (F)* na straně 158.
- ② Pro montáž použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.
- ③ Připevněte kryt důkladně ke zdi.

## Montáž většího množství přístrojů vedle sebe



$a \geq 600 \text{ mm} / 23,6''$   
 $b \geq 250 \text{ mm} / 9,8''$

## 3.6.3 Otočení displeje u odděleného provedení



Obrázek 3-3: Otočení displeje u odděleného provedení



Displej odděleného provedení převodníku je možno otáčet v krocích po 90°.

- ① Odšroubujte víko modulu displeje s ovládacími prvky.
- ② Pomocí vhodného nástroje nadzvedněte dvě zářezky vlevo a vpravo od displeje.
- ③ Vytáhněte trochu modul displeje a otočte ho do požadované polohy.
- ④ Zasuňte displej a pak zářezky zpět do pouzdra převodníku.
- ⑤ Nasaďte zpět víko a dotáhněte ho rukou.

**Upozornění!**

*Páskový kabel displeje se nesmí při manipulaci s modulem opakovaně přehnout ani zkroutit.*

**Informace!**

*Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závity. Používejte pouze vazelínu neobsahující pryskyřice ani kyseliny.*

*Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.*




### 3.7 Připevnění odděleného provedení pro montáž na zeď (W)



**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

#### 3.7.1 Připevnění k potrubí




Obrázek 3-4: Připevnění verze pro montáž na zeď (W) k potrubí



- ① Připevněte montážní úchyt (konzolu) k potrubí - použijte běžné třmeny, matice a podložky.
- ② Přišroubujte převodník k montážnímu úchytu pomocí matic a podložek.

## 3.7.2 Montáž na zeď




Obrázek 3-5: Připevnění verze pro montáž na zeď (W) ke zdi



- ① Připravte si otvory tak, aby odpovídaly rozměrům montážního úchytu. Podrobnosti viz informace viz *Montážní úchyt, oddělené provedení pro montáž na zeď* na straně 158.
- ② Připevněte montážní úchyt pevně ke zdi.
- ③ Přišroubujte převodník k montážnímu úchytu pomocí matic a podložek.

## Montáž většího množství přístrojů vedle sebe



$a \geq 240 \text{ mm} / 9,4''$

## 4.1 Bezpečnostní pokyny

**Nebezpečí!**

*Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!*

**Nebezpečí!**

*Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!*

**Nebezpečí!**

*Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.*

**Výstraha!**

*Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou kvalifikací.*

**Informace!**

*Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte zejména hodnotu napájecího napětí.*

## 4.2 Důležité pokyny pro elektrické připojení

**Nebezpečí!**

*Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 1000 "Předpisy pro elektrické instalace s napájením do 1000 V" nebo s příslušným národním ekvivalentem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2).*

**Upozornění!**

- Pro všechny elektrické kabely použijte vhodné kabelové vývodky.*
- Snímač a převodník signálu byly společně konfigurovány ve výrobním závodě. Proto spolu vždy spojujte příslušné páry. Ujistěte se, že jsou konstanty snímače GK/GKL (viz štítky na přístrojích) správně nastaveny v převodníku.*
- Jestliže byly snímač a převodník dodány samostatně nebo při montáži přístrojů, které spolu nebyly konfigurovány, zadejte do menu v převodníku DN a konstantu GK/GKL snímače, viz Tabulky funkcí na straně 112.*

## 4.3 Elektrické kabely pro oddělené provedení přístroje, poznámky

### 4.3.1 Poznámky k signálním kabelům A a B



**Informace!**

Signální kabely A (typ DS 300) s dvojitým stíněním a B (typ BTS 300) s trojitým stíněním zajišťují spolehlivý přenos naměřených hodnot.

Věnujte pozornost následujícím pokynům:

- Připevněte signální kabely pomocí vhodných úchytů.
- Kabely mohou být položeny ve vodě nebo pod zemí.
- Použitý izolační materiál zpomaluje hoření v souladu s EN 50625-2-1, IEC 60322-1.
- Signální kabely neobsahují halogeny ani změkčovadla a zachovávají si pružnost při nízkých teplotách.
- Vnitřní stínění se připojuje pomocí splétaného lanka (1).
- Vnější stínění se připojuje pomocí stínění (60) nebo splétaného lanka (6) v závislosti na provedení krytu převodníku. Věnujte pozornost následujícím pokynům.
- Signální kabel typu B nelze použít pro variantu převodníku "virtuální reference"!

### 4.3.2 Poznámky k budicímu kabelu C



**Nebezpečí!**

**Všechna provedení kromě průtokoměru TIDALFLUX:**

Jako budicí kabel je vhodný nestíněný třížilový měděný kabel. Pokud použijete stíněný kabel, pak stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.

**Pouze pro TIDALFLUX:**

Jako budicí kabel použijte stíněný dvoužilový měděný kabel. Stínění **MUSÍ** být připojeno ve snímači i v převodníku.



**Informace!**

Budicí kabel není součástí dodávky.

### 4.3.3 Požadavky na signální kabely, které si zajišťuje uživatel

**Informace!**

*Pokud nebyl signální kabel objednán, musí si ho zajistit uživatel. Je nutno dodržet následující požadavky na parametry signálního kabelu:*

**Elektrická bezpečnost**

- V souladu s ČSN EN 60811 (Směrnice pro zařízení nízkého napětí) nebo ekvivalentním národním předpisem.

**Kapacita izolovaných vodičů**

- Izolovaný vodič / izolovaný vodič < 50 pF/m
- Izolovaný vodič / stínění < 150 pF/m

**Odpor izolace**

- $R_{\text{iso}} > 100 \text{ G}\Omega \times \text{km}$
- $U_{\text{max}} < 24 \text{ V}$
- $I_{\text{max}} < 100 \text{ mA}$

**Zkušební napětí**

- Izolovaný vodič / vnitřní stínění 500 V
- Izolovaný vodič / izolovaný vodič 1000 V
- Izolovaný vodič / vnější stínění 1000 V

**Zkroucení izolovaných vodičů**

- Nejméně 10 otáček na metr, nezbytné pro odstínění magnetických polí.

## 4.4 Příprava signálních a budicích kabelů (kromě průtokoměru TIDALFLUX)


**Informace!**

*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

Elektrické připojení vnějšího stínění se liší v závislosti na typu krytu přístroje. Dodržujte vždy odpovídající pokyny.

## 4.4.1 Signální kabel A (typ DS 300), konstrukce

- Signální kabel A je dvojitě stíněný kabel pro přenos signálu mezi snímačem a převodníkem.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$



Obrázek 4-1: Konstrukce signálního kabelu A

- ① Splétané lanko (1) pro vnitřní stínění (10),  $1,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  / AWG 17 (bez izolace)
- ② Izolované lanko (2),  $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  / AWG 20
- ③ Izolované lanko (3),  $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  / AWG 20
- ④ Vnější plášť
- ⑤ Vrstvy izolace
- ⑥ Splétané lanko (6) pro vnější stínění (60)

#### 4.4.2 Příprava signálního kabelu A, připojení k převodníku

Oddělené provedení pro montáž na konzolu




**Informace!**

*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

- Vnější stínění (60) je připojeno přímo v krytu převodníku pomocí objímky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál**

- Izolační trubička z PVC,  $\text{Ø}2,5 \text{ mm} / 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 2x dutinka podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče



Obrázek 4-2: Signální kabel A, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na konzolu

$a = 80 \text{ mm} / 3,15''$

$b = 10 \text{ mm} / 0,39''$



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ . Zkraťte vnější stínění na délku  $b$  a přehněte ho přes vnější plášť.
- ② Odstraňte vnitřní stínění a splétané lanko (6). Splétané lanko (1) se přitom nesmí poškodit.
- ③ Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
- ④ Nalisujte dutinky na vodiče a splétané lanko (1).
- ⑤ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

## Oddělené provedení pro montáž na zeď


**Informace!**

*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

- Vnější stínění se připojuje v krytu převodníku pomocí splétaného lanka (6).
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

## Potřebný materiál

- Faston 6,3 mm / 0,25", izolace podle DIN 46245 pro vodiče o  $\varnothing = 0,5 \dots 1 \text{ mm}^2 / \text{AWG } 20 \dots 17$
- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,5 \text{ mm} / 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 2x dutinka podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče



Obrázek 4-3: Signální kabel A, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na zeď  
a = 80 mm / 3,15"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Odstraňte vnitřní a vnější stínění. Splétaná lanka (1) a (6) se přitom nesmí poškodit.
- ③ Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka.
- ④ Nalisujte faston na splétané lanko (6).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče a splétané lanko (1).
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.




## 4.4.3 Délka signálního kabelu A

**Informace!**

Pro teploty média nad 150°C / 300°F je nutno použít speciální signální kabel a svorkovnicovou skříňku ZD. Upravené schéma zapojení je v tomto případě dodáváno s příslušným přístrojem.

| Snímač           | Jmenovitá světlost |          | Min. elektrická vodivost [μS/cm] | Křivka pro signální kabel A |
|------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|
|                  | DN [mm]            | [inch]   |                                  |                             |
| OPTIFLUX 1000 F  | 10...150           | 3/8...6  | 5                                | A1                          |
| OPTIFLUX 2000 F  | 25...150           | 1...6    | 20                               | A1                          |
|                  | 200...2000         | 8...80   | 20                               | A2                          |
| OPTIFLUX 4000 F  | 2,5...150          | 1/10...6 | 1                                | A1                          |
|                  | 200...2000         | 8...80   | 1                                | A2                          |
| OPTIFLUX 5000 F  | 2,5...100          | 1/10...4 | 1                                | A1                          |
|                  | 150...250          | 6...10   | 1                                | A2                          |
| OPTIFLUX 6000 F  | 2,5...150          | 1/10...6 | 1                                | A1                          |
| WATERFLUX 3000 F | 25...600           | 1...24   | 20                               | A1                          |




Obrázek 4-4: Maximální délka signálního kabelu A

- ① Maximální délka signálního kabelu A mezi snímačem a převodníkem [m]
- ② Maximální délka signálního kabelu A mezi snímačem a převodníkem [ft]
- ③ Elektrická vodivost měřeného média [μS/cm]

## 4.4.4 Signální kabel B (typ BTS 300), konstrukce

- Signální kabel B je trojitě stíněný kabel pro přenos signálu mezi snímačem a převodníkem.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$



Obrázek 4-5: Konstrukce signálního kabelu B

- ① Splétané lanko pro vnitřní stínění (10), 1,0 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 17 (bez izolace)
- ② Izolované lanko (2), 0,5 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 20 se splétaným lankem (20) stínění
- ③ Izolované lanko (3), 0,5 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 20 se splétaným lankem (30) stínění
- ④ Vnější plášť
- ⑤ Vrstvy izolace
- ⑥ Splétané lanko (6) pro vnější stínění (60), 0,5 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 20 (bez izolace)

## 4.4.5 Příprava signálního kabelu B, připojení k převodníku

Oddělené provedení pro montáž na konzolu




*Informace!*

*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

- Vnější stínění (60) je připojeno přímo v krytu převodníku pomocí objímky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Potřebný materiál

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,0 \dots 2,5 \text{ mm} / 0,08 \dots 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 4 dutinky podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče 2 a 3 a splétaná lanka (20, 30)



Obrázek 4-6: Signální kabel B, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na konzolu

a = 80 mm / 3,15"

b = 10 mm / 0,39"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Odstraňte vnitřní stínění, splétané lanko (6) a stínění izolovaných vodičů. Splétaná lanka (1, 20, 30) se přitom nesmí poškodit.
- ④ Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka (1, 20, 30).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče a splétaná lanka.
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

## Oddělené provedení pro montáž na zeď


**Informace!**

*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

- Vnější stínění se připojuje v krytu převodníku pomocí splétaného lanka (6).
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

## Potřebný materiál

- Faston 6,3 mm / 0,25", izolace podle DIN 46245 pro vodiče o  $\varnothing = 0,5 \dots 1 \text{ mm}^2$  / AWG 20...17
- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,5 \text{ mm} / 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 4 dutinky podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče 2 a 3 a splétaná lanka (20, 30)



Obrázek 4-7: Signální kabel B, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na zeď

$a = 80 \text{ mm} / 3,15''$




- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ .
- ② Odstraňte vnitřní a vnější stínění a stínění vodičů (2, 3). Splétaná lanka (1, 6, 20, 30) se přitom nesmí poškodit.
- ③ Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka.
- ④ Nalisujte faston na splétané lanko (6).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče a splétaná lanka (1, 20, 30).
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

## 4.4.6 Délka signálního kabelu B

**Informace!**

Pro teploty média nad 150°C / 300°F je nutno použít speciální signální kabel a svorkovnicovou skříňku ZD. Upravené schéma zapojení je v tomto případě dodáváno s příslušným přístrojem.

| Snímač           | Jmenovitá světlost |            | Min. elektrická vodivost [ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ] | Křivka pro signální kabel B |
|------------------|--------------------|------------|--|-----------------------------|
|                  | DN [mm]            | [inch]     |  |                             |
| OPTIFLUX 1000 F  | 10...150           | 3/8...6    | 5  | B2                          |
| OPTIFLUX 2000 F  | 25...150           | 1...6      | 20   | B3                          |
|                  | 200...2000         | 8...80     | 20   | B4                          |
| OPTIFLUX 4000 F  | 2,5...6            | 1/10...1/6 | 10   | B1                          |
|                  | 10...150           | 3/8...6    | 1  | B3                          |
|                  | 200...2000         | 8...80     | 1  | B4                          |
| OPTIFLUX 5000 F  | 2,5                | 1/10       | 10   | B1                          |
|                  | 4...15             | 1/6...1/2  | 5  | B2                          |
|                  | 25...100           | 1...4      | 1  | B3                          |
|                  | 150...250          | 6...10     | 1  | B4                          |
| OPTIFLUX 6000 F  | 2,5...15           | 1/10...1/2 | 10   | B1                          |
|                  | 25...150           | 1...6      | 1  | B3                          |
| WATERFLUX 3000 F | 25...600           | 1...24     | 20   | B1                          |



Obrázek 4-8: Maximální délka signálního kabelu B

- ① Maximální délka signálního kabelu B mezi snímačem a převodníkem [m]
- ② Maximální délka signálního kabelu B mezi snímačem a převodníkem [ft]
- ③ Elektrická vodivost měřeného média [ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ]

## 4.4.7 Příprava budicího kabelu C, připojení k převodníku

**Nebezpečí!**

Jako budicí kabel je vhodný nestíněný třížilový měděný kabel. Pokud použijete stíněný kabel, pak stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.

**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

- Budicí kabel C není součástí dodávky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál**

- Stíněný 3žilový měděný kabel s odpovídající smršťovací trubičkou
- Dutinky podle DIN 46 228: rozměr podle použitého kabelu


**Délka a průřez budicího kabelu C**

| Délka     |            | Průřez $A_F$ (Cu)  |        |
|-----------|------------|--------------------|--------|
| [m]       | [ft]       | [mm <sup>2</sup> ] | [AWG]  |
| 0...150   | 0...492    | 3 x 0,75 Cu ①      | 3 x 18 |
| 150...300 | 492...984  | 3 x 1,50 Cu ①      | 3 x 14 |
| 300...600 | 984...1968 | 3 x 2,50 Cu ①      | 3 x 12 |

① Cu = průřez měděného vodiče

U převodníku pro montáž na zeď jsou připojovací svorky dimenzovány pro následující průřezy kabelů:

- Lanko  $\leq 1,5 \text{ mm}^2$  / AWG 14
- Drát  $\leq 2,5 \text{ mm}^2$  / AWG 12



Obrázek 4-9: Budicí kabel C, příprava pro připojení k převodníku signálu

$a = 80 \text{ mm} / 3,15''$



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ .
- ② Odstraňte všechna stínění.
- ③ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený kabel.
- ④ Nalisujte dutinky na vodiče 7, 8 a 9.

## 4.4.8 Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači


**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

- Vnější stínění (60) je připojeno přímo ve svorkovnici snímače pomocí objímky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál**

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,0 \dots 2,5 \text{ mm} / 0,08 \dots 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 2 dutinky podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)



Obrázek 4-10: Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači

a = 50 mm / 2"

b = 10 mm / 0,39"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění (60) na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Odstraňte splétané lanko (6) vnějšího stínění a vnitřní stínění. Splétané lanko vnitřního stínění (1) se přitom nesmí poškodit.
- ④ Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče 2 a 3 a na splétané lanko (1).
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.



## 4.4.9 Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači


**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

- Vnější stínění (60) je připojeno přímo ve svorkovnici snímače pomocí objímky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál**

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,0 \dots 2,5 \text{ mm} / 0,08 \dots 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 2x dutinka podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)



Obrázek 4-11: Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači

a = 50 mm / 2"

b = 10 mm / 0,39"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění (60) na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Odstraňte splétané lanko (6) vnějšího stínění a stínění a splétaná lanka izolovaných vodičů (2, 3). Odstraňte vnitřní stínění. Splétané lanko (1) se přitom nesmí poškodit.
- ④ Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče 2 a 3 a na splétané lanko (1).
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

## 4.4.10 Příprava budicího kabelu C, připojení ke snímači


**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

- Budicí kabel C není součástí dodávky.
- Stínění budicího kabelu C může být připojeno ke snímači.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál**

- Smršťovací trubička
- 3 dutinky podle DIN 46 228: rozměr podle použitého kabelu



Obrázek 4-12: Budicí kabel C, příprava pro připojení ke snímači

$a = 50 \text{ mm} / 2''$



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ .
- ② Odstraňte všechna stínění.
- ③ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený kabel.
- ④ Nalisujte dutinky na vodiče 7, 8 a 9.

## 4.5 Připojení signálních a budicích kabelů (kromě průtokoměru TIDALFLUX)



**Nebezpečí!**

*Kabely je možno připojovat pouze při vypnutém napájení.*



**Nebezpečí!**

*Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.*



**Nebezpečí!**

*Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.*




**Výstraha!**

*Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou kvalifikací.*

## 4.5.1 Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na konzolu

- Vnější stínění signálního kabelu A a/nebo B je elektricky propojeno s krytem převodníku pomocí objímky a třmenu.
- Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$



Obrázek 4-13: Elektrické připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na konzolu



- ① Odšroubujte pojistný šroub a otevřete kryt převodníku.
- ② Protáhněte připravený signální a budicí kabel kabelovými vývodkami a připojte příslušná splétaná lanka a vodiče.
- ③ Zajistěte budicí kabel pomocí objímky. Žádná případná stínění se **NESMÍ** připojovat.
- ④ Zajistěte signální kabel pomocí objímky. Tím zároveň připojíte ke krytu vnější stínění.
- ⑤ Zavřete kryt převodníku a zajistěte ho pojistným šroubem.


**Informace!**

Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závit. Používejte pouze vazelínu neobsahující pryskyřice ani kyseliny.

Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.

#### 4.5.2 Připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na zeď

- Vnější stínění signálního kabelu A a/nebo B je připojeno pomocí splétaného lanka.
- Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$



Obrázek 4-14: Elektrické připojení signálních a budicích kabelů, oddělené provedení pro montáž na zeď




- ① Otevřete kryt převodníku.
- ② Protáhněte připravený signální kabel kabelovou vývodkou a připojte příslušná splétaná lanka a vodiče.
- ③ Připojte splétané lanko vnějšího stínění.
- ④ Protáhněte připravený budicí kabel kabelovou vývodkou a připojte příslušný vodič. Žádná případná stínění se **NESMÍ** připojovat.
- ⑤ Dotáhněte kabelové vývodky a zavřete kryt převodníku.



#### Informace!


Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.

## 4.5.3 Připojení signálních a budících kabelů, oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE)



Obrázek 4-15: Připojení signálního kabelu A a budícího kabelu


- ① Signální kabel A
- ② Stínění a izolované vodiče 2 a 3
- ③ Budící kabel



Obrázek 4-16: Připojení signálního kabelu B a budícího kabelu


- ① Signální kabel B
- ② Stínění a izolované vodiče 2 a 3
- ③ Budící kabel

#### 4.5.4 Připojení signálních a budících kabelů, oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE)



Obrázek 4-17: Připojení signálního kabelu A a budícího kabelu

- ① Signální kabel A
- ② Stínění a izolované vodiče 2 a 3
- ③ Budící kabel



Obrázek 4-18: Připojení signálního kabelu B a budícího kabelu

- ① Signální kabel B
- ② Stínění a izolované vodiče 2 a 3
- ③ Budící kabel


## 4.5.5 Schéma zapojení provedení pro montáž na konzolu (F)



**Nebezpečí!**

Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.

- Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.
- Vnější stínění signálního kabelu A nebo B je v převodníku připojeno přes třmen.
- Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.



Obrázek 4-19: Schéma zapojení provedení pro montáž na konzolu (F)

- ① Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu.
- ② Signální kabel A
- ③ Signální kabel B
- ④ Budicí kabel C
- ⑤ Svorkovnice snímače
- ⑥ Funkční zem FE




## 4.5.6 Schéma zapojení provedení pro montáž na zeď (W)



**Nebezpečí!**

Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.

- Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.
- Vnější stínění signálního kabelu je v krytu převodníku připojeno pomocí splétaného lanka.
- Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.



Obrázek 4-20: Schéma zapojení provedení pro montáž na zeď (W)

- ① Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu.
- ② Signální kabel A
- ③ Signální kabel B
- ④ Budicí kabel C
- ⑤ Svorkovnice snímače
- ⑥ Funkční zem FE


## 4.5.7 Schéma zapojení provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE)



**Nebezpečí!**

Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.

- Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.
- Vnější stínění signálního kabelu je v krytu převodníku připojeno pomocí splétaného lanka.
- Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.



Obrázek 4-21: Schéma zapojení provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE)

- ① Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu.
- ② Signální kabel A
- ③ Signální kabel B
- ④ Budicí kabel C
- ⑤ Svorkovnice snímače
- ⑥ Funkční zem FE


## 4.5.8 Schéma zapojení provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE)



**Nebezpečí!**

*Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.*

- Je-li použit stíněný budicí kabel, stínění **NESMÍ** být připojeno v krytu převodníku signálu.
- Vnější stínění signálního kabelu je v krytu převodníku připojeno pomocí splétaného lanka.
- Poloměr ohybu signálního a budicího kabelu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$
- Následující obrázek slouží jen k základní orientaci. Pozice svorek pro elektrické připojení se může měnit v závislosti na provedení krytu přístroje.



Obrázek 4-22: Schéma zapojení provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE)

- ① Komora svorkovnice v krytu převodníku signálu pro připojení signálního a budicího kabelu.
- ② Signální kabel A
- ③ Signální kabel B
- ④ Budicí kabel C
- ⑤ Svorkovnice snímače
- ⑥ Funkční zem FE

## 4.6 Příprava a připojení signálních a budicích kabelů (pouze pro průtokoměry TIDALFLUX)



**Nebezpečí!**

*Kabely je možno připojovat pouze při vypnutém napájení.*



**Nebezpečí!**

*Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.*



**Nebezpečí!**

*Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.*



**Výstraha!**

*Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou kvalifikací.*

### 4.6.1 Délky kabelů



**Upozornění!**

*Maximální přípustná vzdálenost mezi snímačem a převodníkem je dána nejkratší délkou kabelu.*

**Komunikační kabel:** maximální délka je 600 m / 1968 ft.

**Signální kabel typu B (BTS):** maximální délka je 600 m / 1968 ft.

**Signální kabel typu A (DS):** maximální délka závisí na vodivosti měřené kapaliny:


| Elektrická vodivost | Maximální délka |      |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | [m]             | [ft] |
| [ $\mu$ S/cm]       |                 |      |
| 50                  | 120             | 394  |
| 100                 | 200             | 656  |
| 200                 | 400             | 1312 |
| $\geq 400$          | 600             | 1968 |

**Budicí kabel:** Maximální délka závisí na průřezu kabelu:

| Průřez             |        | Maximální délka |      |
|--------------------|--------|-----------------|------|
|                    |        | [m]             | [ft] |
| [mm <sup>2</sup> ] | [AWG]  |                 |      |
| 2 x 0,75           | 2 x 18 | 150             | 492  |
| 2 x 1,5            | 2 x 14 | 300             | 984  |
| 2 x 2,5            | 2 x 12 | 600             | 1968 |

#### 4.6.2 Signální kabel A (typ DS 300), konstrukce

- Signální kabel A je dvojitě stíněný kabel pro přenos signálu mezi snímačem a převodníkem.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$



Obrázek 4-23: Konstrukce signálního kabelu A

- ① Splétané lanko (1) pro vnitřní stínění (10),  $1,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  / AWG 17 (bez izolace)
- ② Izolované lanko (2),  $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  / AWG 20
- ③ Izolované lanko (3),  $0,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  / AWG 20
- ④ Vnější plášť
- ⑤ Vrstvy izolace
- ⑥ Splétané lanko (6) pro vnější stínění (60)

## 4.6.3 Příprava signálního kabelu A, připojení k převodníku

Převodník v odděleném provedení




**Informace!**

*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

- Vnější stínění (60) je připojeno přímo v krytu převodníku pomocí objímky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Potřebný materiál:

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,5 \text{ mm} / 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 2 dutinky podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)



Obrázek 4-24: Signální kabel A, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na konzolu

$a = 80 \text{ mm} / 3,15''$

$b = 10 \text{ mm} / 0,39''$



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ . Zkraťte vnější stínění na délku  $b$  a přehněte ho přes vnější plášť.
- ② Odstraňte vnitřní stínění (10) a splétané lanko (6). Splétané lanko (1) se přitom nesmí poškodit.
- ③ Nasuňte izolační trubičku na splétané lanko (1).
- ④ Nalisujte dutinky na vodiče (2, 3) a splétané lanko.
- ⑤ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.


## 4.6.4 Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači

**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

**Potřebný materiál**

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,0 \dots 2,5$  mm / 0,08...0,1"
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro skroucená splétaná lanka (1) a (6)
- 2x dutinka podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)



Obrázek 4-25: Příprava signálního kabelu A, připojení ke snímači


$a = 50$  mm / 2"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ .
- ② Odstříhnete vnější stínění (60) a (10). Splétaná lanka (1) a (6) se přitom nesmí poškodit.
- ③ Skruťte splétané lanko (6) vnějšího stínění a lanko (1) vnitřního stínění (10).
- ④ Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka (1) a (6).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče 2 a 3 a na splétaná lanka (1) a (6).
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

## 4.6.5 Signální kabel B (typ BTS 300), konstrukce

- Signální kabel B je trojitě stíněný kabel pro přenos signálu mezi snímačem a převodníkem.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$



Obrázek 4-26: Konstrukce signálního kabelu B

- ① Splétané lanko pro vnitřní stínění (10), 1,0 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 17 (bez izolace)
- ② Izolované lanko (2), 0,5 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 20 se splétaným lankem (20) stínění
- ③ Izolované lanko (3), 0,5 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 20 se splétaným lankem (30) stínění
- ④ Vnější plášť
- ⑤ Vrstvy izolace
- ⑥ Splétané lanko (6) pro vnější stínění (60), 0,5 mm<sup>2</sup> Cu / AWG 20 (bez izolace)

## 4.6.6 Příprava signálního kabelu B, připojení k převodníku

Oddělené provedení pro montáž na konzolu



*Informace!*


*Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.*

- Vnější stínění (60) je připojeno přímo v krytu převodníku pomocí objímky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

Potřebný materiál

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,0 \dots 2,5 \text{ mm} / 0,08 \dots 0,1''$
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro splétané lanko (1)
- 4 dutinky podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče 2 a 3 a splétaná lanka (20, 30)





Obrázek 4-27: Signální kabel B, příprava pro připojení k převodníku pro montáž na konzolu

a = 80 mm / 3,15"

b = 10 mm / 0,39"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Odstraňte vnitřní stínění (10), splétané lanko (6) a stínění izolovaných vodičů. Splétaná lanka (1, 20, 30) se přitom nesmí poškodit.
- ④ Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka (1, 20, 30).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče a splétaná lanka.
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.


## 4.6.7 Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači

**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

**Potřebný materiál**

- Izolační trubička z PVC,  $\varnothing 2,0 \dots 2,5$  mm / 0,08...0,1"
- Smršťovací trubička
- Dutinka podle DIN 46 228: E 1,5-8 pro skroucená splétaná lanka (1) a (6)
- 2x dutinka podle DIN 46 228: E 0,5-8 pro izolované vodiče (2, 3)



Obrázek 4-28: Příprava signálního kabelu B, připojení ke snímači

$a = 50$  mm / 2"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce  $a$ .
- ② Odstrihněte vnější stínění (60) a (10), stínění kolem izolovaných vodičů (2, 3) a splétaná lanka (20, 30). Splétaná lanka (1) a (6) se přitom nesmí poškodit.
- ③ Skruťte splétané lanko (6) vnějšího stínění a lanko (1) vnitřního stínění (10).
- ④ Nasuňte izolační trubičku na splétaná lanka (1) a (6).
- ⑤ Nalisujte dutinky na vodiče 2 a 3 a na splétaná lanka (1) a (6).
- ⑥ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený signální kabel.

## 4.6.8 Příprava budicího kabelu C, připojení k převodníku

**Nebezpečí!**

Jako budicí kabel použijte stíněný dvoužilový měděný kabel. Stínění **MUSÍ** být připojeno ve snímači i v převodníku.


**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

- Budicí kabel C není součástí dodávky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál:**

- Stíněný 2žilový měděný kabel s nasunutou smršťovací trubičkou
- Dutinky podle DIN 46 228: rozměr podle použitého kabelu



Obrázek 4-29: Příprava budicího kabelu C

$a = 80 \text{ mm} / 3,15''$

$b = 10 \text{ mm} / 0,4''$



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Nalisujte dutinky na oba vodiče.
- ④ Navlékněte smršťovací trubičku na připravený kabel.

## 4.6.9 Příprava budicího kabelu C, připojení ke snímači


**Informace!**

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

- Budicí kabel není součástí dodávky.
- Stínění je připojeno přímo ve svorkovnici převodníku pomocí objímky.
- Stínění se připojuje ke snímači pomocí speciální kabelové vývodky.
- Poloměr ohybu:  $\geq 50 \text{ mm} / 2''$

**Potřebný materiál**

- Stíněný 2žilový izolovaný měděný kabel
- Izolační trubička, rozměr podle použitého kabelu
- Smršťovací trubička
- Dutinky podle DIN 46 228: rozměr podle použitého kabelu



Obrázek 4-30: Příprava budicího kabelu C

$a = 125 \text{ mm} / 5''$


$b = 10 \text{ mm} / 0,4''$



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Nalisujte dutinky na oba vodiče.

Na straně převodníku:

Připojení stínění pod objímku ve svorkovnici převodníku




Obrázek 4-31: Připevnění stínění

- ① Budicí kabel
- ② Signální kabel

Na straně snímače:

Připojení stínění pomocí speciální vývodky




Obrázek 4-32: Připojení stínění v kabelové vývodce

- ① Vodiče
- ② Izolace
- ③ Stínění
- ④ Izolace
- ⑤ Protáhněte kabel přes vypouklou matici a upínací vložku a přehněte stínění přes upínací vložku. Pletené stínění musí přesahovat O-kroužek o 2 mm / 3/32".
- ⑥ Zasuňte upínací vložku do matice.
- ⑦ Utáhněte vypouklou matici.

## 4.6.10 Komunikační kabel

Datový komunikační kabel je stíněný, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> LIYCY kabel.

## Příprava komunikačního kabelu



Obrázek 4-33: Příprava komunikačního kabelu

a = 100 mm / 4"


b = 10 mm / 0,4"



- ① Odstraňte izolaci z konce vodiče o délce a.
- ② Zkraťte vnější stínění na délku b a přehněte ho přes vnější plášť.
- ③ Nalisujte dutinky na vodiče 1, 2 a 3.

Připojte stínění na obou koncích kabelu pomocí speciální kabelové vývodky.


## Připojení stínění pomocí speciální vývodky



Obrázek 4-34: Připojení stínění v kabelové vývodce

- ① Vodiče
- ② Izolace
- ③ Stínění
- ④ Izolace
- ⑤ Protáhněte kabel přes vypouklou matici a upínací vložku a přehněte stínění přes upínací vložku. Pletené stínění musí přesahovat O-kroužek o 2 mm / 3/32".
- ⑥ Zasuňte upínací vložku do matice.
- ⑦ Utáhněte vypouklou matici.


## 4.6.11 Připojení kabelů



Obrázek 4-35: Elektrické připojení

- ① Svorky jsou přístupné po odšroubování krytu.
- ② Svorky jsou přístupné po odšroubování krytu.
- ③ Budicí kabel
- ④ Komunikační kabel
- ⑤ Signální kabel (DS nebo BTS)


## Schéma zapojení



Obrázek 4-36: Schéma zapojení

- ① Připojení ochranné země (PE)
- ② Nulový vodič napájení (N)
- ③ Fázový vodič napájení (L)
- ④ Budicí kabel
- ⑤ Komunikační kabel
- ⑥ Signální kabel. Na obrázku je kabel BTS. U kabelu DS nepoužívejte svorky 20 a 30.
- ⑦ Připojení krytu k PE

Kryty snímačů s krytím IP 68 nelze otevírat. Kabley jsou ke snímači připojeny při výrobě a označeny následujícím způsobem.



Obrázek 4-37: Označení kabelů pro provedení IP 68

- ① Napájení (10 = nepoužito, 11 = modrý, 12 = hnědý)
- ② Buzení (7 = bílý, 8 = zelený, hnědý není použit)
- ③ Komunikace (černé vodiče, C = označen "1", D = označen "2", E = označen "3")
- ④ Elektrody (1 = nepoužit, 2 = bílý, 3 = červený)



## 4.7 Uzemnění snímače

### 4.7.1 Klasická metoda



*Upozornění!*

*Mezi snímačem a krytem nebo ochrannou zemí převodníku není přípustný žádný rozdíl potenciálu!*

- Snímač musí být správně uzemněn.
- Zemnicí vodič nesmí přenášet žádná rušivá napětí.
- Nepoužívejte zemnicí vodič k připojení více než jednoho zařízení.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu je uzemnění současně využíváno k vyrovnání potenciálu (ekvipotenciální vazba). Další pokyny pro uzemnění jsou uvedeny v samostatném návodu označeném Ex, který je dodáván pro přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Snímače se připojují k zemi prostřednictvím vodiče funkční země FE.
- Speciální pokyny pro uzemnění různých snímačů jsou uvedeny v samostatných návodech k jednotlivým snímačům.
- Dokumentace ke snímači rovněž obsahuje pokyny k používání zemnicích kroužků a k montáži v kovových potrubích s vnitřním povlakem nebo v plastových potrubích.

## 4.7.2 Virtuální reference (neplatí pro TIDALFLUX 4000 &amp; OPTIFLUX 7300 C)

Měření bez zemnicích kroužků nebo zemnicích elektrod je možné i v potrubích, která jsou uvnitř elektricky izolovaná (tj. mají nekovovou výstelku nebo jsou celá vyrobena z plastu).

Vstupní zesilovač převodníku signálu zaznamenává potenciály obou měřicích elektrod a používá patentovanou metodu k vytvoření napětí, které odpovídá potenciálu neuzemněného média. Toto napětí představuje referenční potenciál pro zpracování signálu. To znamená, že v průběhu zpracování signálu nevznikají mezi referenčním potenciálem a měřicími elektrodami žádné nežádoucí rozdíly potenciálu.

Měření bez uzemnění je rovněž možné v systémech, kde se vyskytují v potrubí napětí a proudy, např. při elektrolýze nebo v systémech s katodickou ochranou.

**Informace!**

*Je-li převodník v provedení pro montáž na zeď dodán s virtuální referencí, je povolen napěťový potenciál mezi vodičem PE/FE převodníku a snímačem.*

## Omezení pro použití převodníku s virtuální referencí

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Jmenovitá světlost      | $\geq \text{DN}10 / \geq 3/8''$           |
| Elektrická vodivost     | $\geq 200 \mu\text{S}/\text{cm}$          |
| Signální kabel          | pouze A (typ DS 300)                      |
| Délka signálního kabelu | $\leq 50 \text{ m} / \leq 150 \text{ ft}$ |

## 4.8 Připojení napájecího napětí

**Nebezpečí!**

*Přístroj musí být řádně uzemněn v souladu s příslušnými předpisy z důvodu ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.*

**Nebezpečí!**

*Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.*

- Krytí převodníku závisí na verzi jeho krytu (IP65...67 podle IEC 529 / EN 60529 nebo NEMA4/4X/6).
- Kryty přístrojů, které slouží k ochraně elektrických zařízení před prachem a vlhkostí, by měly být trvale správně uzavřeny. Povrchové cesty a vzdálenosti mají rozměry v souladu s VDE 0110 a IEC 664 pro stupeň znečištění 2. Napájecí obvody jsou konstruovány pro kategorii přepětí III a výstupní obvody pro kategorii přepětí II.
- Ochrannou pojistku ( $I_N \leq 16 \text{ A}$ ) pro obvod napájení a rovněž oddělovací zařízení (vypínač, jistič) pro odpojení převodníku signálu je nutno umístit v blízkosti přístroje. Oddělovač musí vyhovovat IEC 60947-1 a IEC 60947-3 a musí být označen jako oddělovač pro toto zařízení.

**100...230 Vstř (pásmo tolerance: -15% / +10%)**

- Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí a frekvenci (50...60 Hz) na štítku přístroje.
- Ochranný zemnicí vodič **PE** napájecího zdroje musí být propojen se samostatnou svorkou ve tvaru U ve svorkovnici převodníku signálu  
Provedení pro montáž do rámu 19" - viz schémata zapojení.

*Informace!*

240 Vstř + 5% je součástí pásma tolerance.

**12...24 Vss (pásmo tolerance: -55% / +30%)**

- Věnujte pozornost údajům na štítku přístroje!
- V případě připojení k pracovnímu malému napětí zajistěte ochranné oddělení přístroje (PELV) podle VDE 0100 / VDE 0106 a IEC 364 / IEC 536 nebo příslušné národní normy (ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

*Informace!*

12 Vss -10% je součástí pásma tolerance.


**24 Vstř/ss (pásmo tolerance: Ustř: -15% / +10%; Uss: -25% / +30%)**

- Ustř: věnujte pozornost údajům o napájecím napětí a frekvenci (50...60 Hz) na štítku přístroje.
- Uss: v případě připojení k pracovnímu malému napětí zajistěte ochranné oddělení přístroje (PELV) podle VDE 0100 / VDE 0106 a IEC 364 / IEC 536 nebo příslušné národní normy (ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

*Informace!*


12 V **není** součástí pásma tolerance.

## Připojení k napájení (kromě provedení pro montáž do rámu 19")




- ① 100...230 Vstř (-15% / +10%), 22 VA
- ② 24 Vss (-55% / +30%), 12 W
- ③ 24 Vstř/ss (Ustř: -15% / +10%; Uss: -25% / +30%), 22 VA nebo 12 W

## Připojení provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE) k napájení



## Připojení provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE) k napájení

**Informace!**

Z bezpečnostních důvodů výrobce vnitřně propojuje svorky 28s se svorkami 28z, 30z a 32z. Doporučujeme rovněž propojit svorky 28z, 30z a 32z s vnějším ochranným vodičem.

**Upozornění!**

Svorky ochranného vodiče nesmí vytvořit smyčku s připojením PE.

## 4.9 Vstupy a výstupy, přehled

### 4.9.1 Kombinace vstupů/výstupů (I/O)

Převodník signálu se dodává s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

#### Základní verze

- Má 1 proudový výstup, 1 pulzní výstup a 2 stavové výstupy / mezní spínače.
- Pulzní výstup je možno nastavit jako stavový výstup / mezní spínač a jeden ze stavových výstupů jako řídicí vstup.

#### Jiskrově bezpečná verze (Ex i)

- V závislosti na aplikaci může být přístroj vybaven různými moduly vstupů/výstupů.
- Proudové výstupy mohou být aktivní nebo pasivní.
- Na přání je rovněž k dispozici Profibus PA nebo Foundation Fieldbus.

#### Modulární verze

- V závislosti na aplikaci může být přístroj vybaven různými moduly vstupů/výstupů.

#### Sběrníkové systémy

- Přístroj může být vybaven rozhraním sběrnice (jiskrově bezpečným nebo bez jiskrové bezpečnosti) v kombinaci s doplňkovými moduly.
- Údaje o připojení a provozu sběrnice najdete v samostatné dokumentaci.

#### Provedení Ex

- Pro prostory s nebezpečím výbuchu mohou být přístroje s verzí krytu C nebo F se všemi variantami vstupů/výstupů dodány se svorkovnicí v provedení Ex d (pevný závěr) nebo Ex e (zajištěné provedení).
- Pokyny pro připojení a provoz přístrojů v provedení Ex najdete v samostatné dokumentaci.

## 4.9.2 Popis čísla CG



Obrázek 4-38: Označení (číslo CG) modulu elektroniky a variant vstupů/výstupů

- ① Číslo ID: 0
- ② číslo ID: 0 = standard; 9 = speciální prov.
- ③ Varianta napájení / varianta snímače
- ④ Displej (jazyková verze)
- ⑤ Verze vstupů/výstupů (I/O)
- ⑥ 1. volitelný modul pro svorky A
- ⑦ 2. volitelný modul pro svorky B

Poslední 3 číslice čísla CG (⑤, ⑥ a ⑦) označují přiřazení jednotlivých svorek. Viz následující příklady.

## Příklady čísel CG

|               |  |
|---------------|--|
| CG 300 11 100 | 100...230 Vstř & standardní displej; základní vst./výst.: $I_a$ nebo $I_p$ & $S_p/C_p$ & $S_p$ & $P_p/S_p$       |
| CG 300 11 7FK | 100...230 Vstř & standardní displej; modulární vst./výst.: $I_a$ & $P_N/S_N$ a volitelný modul $P_N/S_N$ & $C_N$ |
| CG 300 81 4EB | 24 Vss & standardní displej; modulární vst./výst.: $I_a$ & $P_a/S_a$ a volitelný modul $P_p/S_p$ & $I_p$         |

## Popis zkratk a identifikátorů CG pro dodávané volitelné moduly na svorkách A a B

| Zkratka     | Identifikátor pro číslo CG | Popis  |
|-------------|----------------------------|--|
| $I_a$       | A                          | Aktivní proudový výstup  |
| $I_p$       | B                          | Pasivní proudový výstup  |
| $P_a / S_a$ | C                          | Aktivní pulzní, frekvenční, stavový výstup nebo mezní spínač (programovatelné)   |
| $P_p / S_p$ | E                          | Pasivní pulzní, frekvenční, stavový výstup nebo mezní spínač (programovatelné)   |
| $P_N / S_N$ | F                          | Pasivní pulzní, frekvenční, stavový výstup nebo mezní spínač podle NAMUR (programovatelné)   |
| $C_a$       | G                          | Aktivní řídicí vstup   |
| $C_p$       | K                          | Pasivní řídicí vstup   |
| $C_N$       | H                          | Aktivní řídicí vstup podle NAMUR<br>Převodník monitoruje přerušení kabelu a zkraty v souladu s EN 60947-5-6. Chyby jsou indikovány na displeji. Chybová hlášení je možno signalizovat stavovým výstupem. |
| $IIn_a$     | P                          | Aktivní proudový vstup   |
| $IIn_p$     | R                          | Pasivní proudový vstup   |
| -           | 8                          | Žádný doplňkový modul není použit  |
| -           | 0                          | Žádný další modul není možný   |

### 4.9.3 Pevně dané, nemodifikovatelné verze vstupů/výstupů

Převodník signálu se dodává s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

- Šedé obdélníčky v tabulce označují nepřirazené nebo nepoužité svorky.
- V tabulce jsou uvedeny pouze tři poslední číslice čísla CG.
- Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze vstupů/výstupů.

| Č. CG | Svorky |   |    |   |    |   |    |   |    |
|-------|--------|---|----|---|----|---|----|---|----|
|       | A+     | A | A- | B | B- | C | C- | D | D- |

#### Základní vstupy/výstupy (Basic I/O) (standard)

|       |  |  |                       |               |                       |
|-------|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1 0 0 |  | $I_p + \text{HART}^{\text{®}}$ pasivní ① | $S_p / C_p$ pasivní ② | $S_p$ pasivní | $P_p / S_p$ pasivní ② |
|       |  | $I_a + \text{HART}^{\text{®}}$ aktivní ① |                       |               |                       |

#### Jiskrově bezpečné vstupy/výstupy (Ex i I/O) (na přání)

|       |  |                   |                                      |  |                     |
|-------|--|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| 2 0 0 |  |                   |                                      | $I_a + \text{HART}^{\text{®}}$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 3 0 0 |  |                   |                                      | $I_p + \text{HART}^{\text{®}}$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 2 1 0 |  | $I_a$ aktivní     | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_a + \text{HART}^{\text{®}}$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 3 1 0 |  | $I_a$ aktivní     | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_p + \text{HART}^{\text{®}}$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 2 2 0 |  | $I_p$ pasivní     | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_a + \text{HART}^{\text{®}}$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 3 2 0 |  | $I_p$ pasivní     | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_p + \text{HART}^{\text{®}}$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 2 3 0 |  | $I I n_a$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_a + \text{HART}^{\text{®}}$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 3 3 0 |  | $I I n_a$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_p + \text{HART}^{\text{®}}$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 2 4 0 |  | $I I n_p$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_a + \text{HART}^{\text{®}}$ aktivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |
| 3 4 0 |  | $I I n_p$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR<br>$C_p$ pasivní ② | $I_p + \text{HART}^{\text{®}}$ pasivní | $P_N / S_N$ NAMUR ② |

| Č. CG | Svorky |   |    |   |    |   |    |   |    |
|-------|--------|---|----|---|----|---|----|---|----|
|       | A+     | A | A- | B | B- | C | C- | D | D- |

## PROFIBUS PA (Ex i) (na přání)

|       |  |                                     |   |                |     |                |     |
|-------|--|-------------------------------------|---|----------------|-----|----------------|-----|
| D 0 0 |  |                                     |   | PA+            | PA- | PA+            | PA- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |     | Přístroj FISCO |     |
| D 1 0 |  | I <sub>a</sub> aktivní              | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | PA+            | PA- | PA+            | PA- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |     | Přístroj FISCO |     |
| D 2 0 |  | I <sub>p</sub> pasivní              | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | PA+            | PA- | PA+            | PA- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |     | Přístroj FISCO |     |
| D 3 0 |  | II <sub>n<sub>a</sub></sub> aktivní | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | PA+            | PA- | PA+            | PA- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |     | Přístroj FISCO |     |
| D 4 0 |  | II <sub>n<sub>p</sub></sub> pasivní | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | PA+            | PA- | PA+            | PA- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |     | Přístroj FISCO |     |

## FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (na přání)

|       |  |                                     |   |                |      |                |      |
|-------|--|-------------------------------------|---|----------------|------|----------------|------|
| E 0 0 |  |                                     |   | V/D+           | V/D- | V/D+           | V/D- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |      | Přístroj FISCO |      |
| E 1 0 |  | I <sub>a</sub> aktivní              | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | V/D+           | V/D- | V/D+           | V/D- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |      | Přístroj FISCO |      |
| E 2 0 |  | I <sub>p</sub> pasivní              | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | V/D+           | V/D- | V/D+           | V/D- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |      | Přístroj FISCO |      |
| E 3 0 |  | II <sub>n<sub>a</sub></sub> aktivní | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | V/D+           | V/D- | V/D+           | V/D- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |      | Přístroj FISCO |      |
| E 4 0 |  | II <sub>n<sub>p</sub></sub> pasivní | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR<br>C <sub>p</sub> pasivní ② | V/D+           | V/D- | V/D+           | V/D- |
|       |  |                                     |   | Přístroj FISCO |      | Přístroj FISCO |      |

① Funkce se změjí změnou zapojení

② programovatelné



#### 4.9.4 Modifikovatelné verze vstupů/výstupů

Převodník signálu se dodává s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

- Šedé obdélníčky v tabulce označují nepřirazené nebo nepoužité svorky.
- V tabulce jsou uvedeny pouze tři poslední číslice čísla CG.
- Term. = svorka (pro připojení)

| Č. CG | Svorky |   |    |   |    |   |    |   |    |
|-------|--------|---|----|---|----|---|----|---|----|
|       | A+     | A | A- | B | B- | C | C- | D | D- |

#### Modulární vstupy/výstupy (I/O) (na přání)

|      |  |  |                                |   |
|------|--|--|--------------------------------|---|
| 4 __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | I <sub>a</sub> + HART® aktivní | P <sub>a</sub> / S <sub>a</sub> aktivní ① |
| 8 __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | I <sub>p</sub> + HART® pasivní | P <sub>a</sub> / S <sub>a</sub> aktivní ① |
| 6 __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | I <sub>a</sub> + HART® aktivní | P <sub>p</sub> / S <sub>p</sub> pasivní ① |
| B __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | I <sub>p</sub> + HART® pasivní | P <sub>p</sub> / S <sub>p</sub> pasivní ① |
| 7 __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | I <sub>a</sub> + HART® aktivní | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR ①   |
| C __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | I <sub>p</sub> + HART® pasivní | P <sub>N</sub> / S <sub>N</sub> NAMUR ①   |

#### PROFIBUS PA (na přání)

|      |  |  |         |         |         |         |
|------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| D __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | PA+ (2) | PA- (2) | PA+ (1) | PA- (1) |
|------|--|--|---------|---------|---------|---------|

#### FOUNDATION Fieldbus (na přání)

|      |  |  |          |          |          |          |
|------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| E __ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B | V/D+ (2) | V/D- (2) | V/D+ (1) | V/D- (1) |
|------|--|--|----------|----------|----------|----------|

#### PROFIBUS DP (na přání)

|       |  |                                |              |              |              |              |              |              |
|-------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F _ 0 |  | 1 volitelný modul pro svorky A | Zakončen í P | RxD/TxD-P(2) | RxD/TxD-N(2) | Zakončen í N | RxD/TxD-P(1) | RxD/TxD-N(1) |
|-------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

#### Modbus (na přání)

|        |  |  |  |          |              |              |
|--------|--|--|--|----------|--------------|--------------|
| G __ ② |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B |  | Společný | Sign. B (D1) | Sign. A (D0) |
| H __ ③ |  | max. 2 volitelné moduly pro svorky A + B |  | Společný | Sign. B (D1) | Sign. A (D0) |

① programovatelné

② není aktivován zakončovací člen sběrnice

③ aktivován zakončovací člen sběrnice

## 4.10 Popis vstupů a výstupů

### 4.10.1 Proudový výstup



**Informace!**

Proudové výstupy musejí být připojeny v závislosti na verzi vstupů/výstupů. Verze vstupů/výstupů daného převodníku signálu je uvedena na nálepce uvnitř krytu komory svorkovnice.

- Všechny výstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
- Všechny provozní parametry a funkce jsou programovatelné.
- Pasivní režim: vnější napájení  $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$
- Aktivní režim: odpor zátěže  $R_L \leq 1 \text{ k}\Omega$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$ ;  
 $R_L \leq 450 \Omega$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$  pro jiskrově bezpečné (Ex i) výstupy
- Vnitřní kontrola: detekce přerušení a příliš vysokého odporu zátěže ve smyčce proudového výstupu
- Chybová hlášení je možno signalizovat stavovým výstupem a na displeji.
- Hodnota proudu pro signalizaci chyb je programovatelná.
- Automatický přechod mezi rozsahy při dosažení mezní hodnoty nebo pomocí řídicího vstupu. Rozmezí pro mezní hodnotu (práh přechodu) je 5 až 80%  $Q_{100\%} \pm$  hystereze 0...5% (odpovídá poměru menšího k většímu rozsahu 1:20 až 1:1,25). Signalizace aktivního rozsahu je možná prostřednictvím stavového výstupu (programovatelná).
- Je možné měření v obou směrech (F/R - přímý/zpětný průtok).



**Informace!**

Další informace viz Schémata zapojení vstupů a výstupů na straně 83 a viz Technické údaje na straně 145.



**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

## 4.10.2 Pulzní a frekvenční výstup

**Informace!**

V závislosti na verzi musí být pulzní a frekvenční výstup připojeny jako aktivní nebo pasivní nebo podle NAMUR EN 60947-5-6! Verze vstupů/výstupů daného převodníku signálu je uvedena na nálepce uvnitř krytu komory svorkovnice.

- Všechny výstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
- Všechny provozní parametry a funkce jsou programovatelné.
- Pasivní režim:  
Je zapotřebí vnější napájecí zdroj:  $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$   
 $I \leq 20 \text{ mA}$  pro  $f \leq 10 \text{ kHz}$  (překročení až do  $f_{\text{max}} \leq 12 \text{ kHz}$ )  
 $I \leq 100 \text{ mA}$  pro  $f \leq 100 \text{ Hz}$
- Aktivní režim:  
Využívá se vnitřní napájecí zdroj:  $U_{\text{nom}} = 24 \text{ Vss}$   
 $I \leq 20 \text{ mA}$  pro  $f \leq 10 \text{ kHz}$  (překročení až do  $f_{\text{max}} \leq 12 \text{ kHz}$ )  
 $I \leq 20 \text{ mA}$  pro  $f \leq 100 \text{ Hz}$
- Režim NAMUR: pasivní v souladu s EN 60947-5-6,  $f \leq 10 \text{ kHz}$ ,  
překročení rozsahu až do  $f_{\text{max}} \leq 12 \text{ kHz}$
- Nastavení:  
Frekvenční výstup: v pulzech za jednotku času (např. 1000 pulzů/s pro  $Q_{100\%}$ );  
Pulzní výstup: množství na pulz.
- Šířka pulzu:  
Symetrická (střída 1:1, nezávislá na výstupní frekvenci)  
automatická (s pevně danou šířkou pulzu, střída cca. 1:1 pro  $Q_{100\%}$ ) nebo  
pevná (neměnná) (šířka pulzu programovatelná v rozsahu 0,05 ms...2 s)
- Je možné měření v obou směrech (F/R - přímý/zpětný průtok).
- Všechny pulzní a frekvenční výstupy mohou být rovněž použity jako stavový výstup/mezní spínač.

**Upozornění!**

Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby nedocházelo k rádiovému rušení.

**Informace!**

Další informace viz Schémata zapojení vstupů a výstupů na straně 83 a viz Technické údaje na straně 145.

**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

## 4.10.3 Stavový výstup a mezní spínač

**Informace!**

V závislosti na verzi musí být stavové výstupy a mezní spínače připojeny jako aktivní nebo pasivní nebo podle NAMUR EN 60947-5-6! Verze vstupů/výstupů daného převodníku signálu je uvedena na nálepce uvnitř krytu komory svorkovnice.

- Stavové výstupy / mezní spínače jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
- Stavový výstup / mezní spínač se při provozu v pasivním nebo aktivním režimu chová jako reléový kontakt a může být připojen s libovolnou polaritou.
- Všechny provozní parametry a funkce jsou programovatelné.
- Pasivní režim: je zapotřebí vnější napájecí zdroj:  
 $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}; I \leq 100 \text{ mA}$
- Aktivní režim: využívá se vnitřní napájecí zdroj:  
 $U_{\text{nom}} = 24 \text{ Vss}; I \leq 20 \text{ mA}$
- Režim NAMUR: pasivní v souladu s EN 60947-5-6
- Další informace o programovatelných provozních stavech viz *Tabulky funkcí* na straně 112.

**Informace!**

Další informace viz *Schémata zapojení vstupů a výstupů* na straně 83 a viz *Technické údaje* na straně 145.

**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

#### 4.10.4 Řídicí vstup



**Informace!**

V závislosti na verzi musí být řídicí vstupy připojeny jako aktivní nebo pasivní nebo podle NAMUR EN 60947-5-6! Verze vstupů/výstupů daného převodníku signálu je uvedena na nálepce uvnitř krytu komory svorkovnice.

- Všechny řídicí vstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
- Všechny provozní parametry a funkce jsou programovatelné.
- Pasivní režim: je zapotřebí vnější napájecí zdroj:  
 $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- Aktivní režim: využívá se vnitřní napájecí zdroj:  
 $U_{\text{nom}} = 24 \text{ Vss}$
- Režim NAMUR: v souladu s EN 60947-5-6  
(Aktivní řídicí vstup podle NAMUR EN 60947-5-6: převodník monitoruje přerušení kabelu a zkratky v souladu s EN 60947-5-6. Chyby jsou indikovány na displeji. Chybová hlášení je možno signalizovat stavovým výstupem.)
- Další informace o programovatelných provozních stavech viz *Tabulky funkcí* na straně 112.



**Informace!**

Další informace viz *Schémata zapojení vstupů a výstupů* na straně 83 a viz *Technické údaje* na straně 145.



**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

## 4.10.5 Proudový vstup

**Informace!**

V závislosti na verzi musí být proudové vstupy připojeny jako aktivní nebo pasivní! Verze vstupů/výstupů daného převodníku signálu je uvedena na nálepce uvnitř krytu komory svorkovnice.

- Všechny proudové vstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.
- Všechny provozní parametry a funkce jsou programovatelné.
- Pasivní režim: je zapotřebí vnější napájecí zdroj:  
 $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- Aktivní režim: využívá se vnitřní napájecí zdroj:  
 $U_{\text{int, nom}} = 24 \text{ Vss}$
- Další informace o programovatelných provozních stavech viz *Tabulky funkcí* na straně 112.

**Informace!**

Další informace viz *Schémata zapojení vstupů a výstupů* na straně 83 a viz *Technické údaje* na straně 145.

**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

## 4.11 Elektrické připojení vstupů a výstupů



### Informace!

Materiál a nástroje pro montáž a kompletaci nejsou součástí dodávky. Použijte vhodný materiál a nástroje v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.


### 4.11.1 Oddělené provedení pro montáž na konzolu, elektrické připojení vstupů a výstupů



### Nebezpečí!

Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.



Obrázek 4-39: Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž na konzolu



- ① Otevřete kryt převodníku
- ② Protáhněte připravený kabel kabelovou vývodkou a připojte příslušné vodiče.
- ③ V případě potřeby připojte stínění.



- Zavřete víko komory svorkovnice.
- Zavřete kryt převodníku.



### Informace!


Při každém otevření krytu přístroje byste měli očistit a namazat jeho závit. Používejte pouze vazelínu neobsahující pryskyřice ani kyseliny. Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.

## 4.11.2 Oddělené provedení pro montáž na zeď, elektrické připojení vstupů a výstupů

**Nebezpečí!**

*Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!*

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC). Stínění musí být elektricky připojeno pomocí zásuvných fastonů 6,3 mm / 0,25" (izolace podle DIN 46245) v komoře svorkovnice pro připojení vstupů/výstupů.
- Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.



Obrázek 4-40: Připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž na zeď



- ① Otevřete kryt převodníku
- ② Protáhněte připravené kabely kabelovou vývodkou a připojte je k zásuvným konektorům ④.
- ③ V případě potřeby připojte stínění.
- ④ Zasuňte konektory s připojenými vodiči do příslušných protikusů.
- ⑤ Zavřete kryt převodníku.

**Informace!**

*Ujistěte se, že těsnění je čisté, nepoškozené a že je správně vloženo.*




### 4.11.3 Oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (28 TE), elektrické připojení vstupů a výstupů



**Nebezpečí!**

*Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!*

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.



Obrázek 4-41: Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž do rámu

① Stínění



- Připojte vodič k vícenásobnému konektoru podle obrázku.
- Stínění signálního kabelu se připojuje ke svorkám S.
- Zasuňte konektor do protikusu.


## 4.11.4 Oddělené provedení pro montáž do rámu 19" (21 TE), elektrické připojení vstupů a výstupů



**Nebezpečí!**

*Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!*

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- Svorka A+ je k dispozici pouze u základní (Basic) verze.




Obrázek 4-42: Svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů u provedení pro montáž do rámu



- Připojte vodiče k vícenásobnému konektoru podle obrázku.
- Zasuňte konektor do protikusu.

## 4.11.5 Správné vedení elektrických kabelů



Obrázek 4-43: Chraňte kryt před prachem a vlhkostí.



- ① Před vývodkou udělejte na kabelu smyčku.
- ② Zašroubujte řádně kabelové vývodky.
- ③ Kabelové vývodky nesmí nikdy směřovat vzhůru.
- ④ Utěsněte nepoužité otvory vhodnými zásepkami.

## 4.12 Schémata zapojení vstupů a výstupů

### 4.12.1 Důležité poznámky



**Informace!**

V závislosti na verzi musí být vstupy/výstupy připojeny jako aktivní nebo pasivní nebo podle NAMUR EN 60947-5-6! Verze vstupů/výstupů daného převodníku signálu je uvedena na nálepce uvnitř krytu komory svorkovnice.

- Všechny skupiny vstupů/výstupů jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních vstupních a výstupních obvodů.
- Pasivní režim provozu: pro provoz (aktivaci) navazujících zařízení je nutný vnější napájecí zdroj ( $U_{ext}$ ).
- Aktivní režim provozu: převodník signálu zajišťuje napájení pro provoz (aktivaci) navazující zařízení, věnujte pozornost max. hodnotám provozních parametrů.
- Nepoužívané svorky by neměly mít žádné vodivé propojení s ostatními elektricky vodivými částmi.










**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

#### Popis použitých zkratk

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| $I_a$    | $I_p$    | Proudový výstup aktivní nebo pasivní   |
| $P_a$    | $P_p$    | Pulzní/frekvenční výstup aktivní nebo pasivní  |
| $P_N$    |          | Pulzní/frekvenční výstup pasivní podle NAMUR EN 60947-5-6  |
| $S_a$    | $S_p$    | Stavový výstup / mezní spínač aktivní nebo pasivní   |
| $S_N$    |          | Stavový výstup / mezní spínač pasivní podle NAMUR EN 60947-5-6   |
| $C_a$    | $C_p$    | Řídicí vstup aktivní nebo pasivní  |
| $C_N$    |          | Řídicí vstup aktivní podle NAMUR EN 60947-5-6:<br>Převodník monitoruje přerušení kabelu a zkraty v souladu s EN 60947-5-6. Chyby jsou indikovány na displeji. Chybová hlášení je možno signalizovat stavovým výstupem. |
| $II_n_a$ | $II_n_p$ | Proudový vstup aktivní nebo pasivní  |

## 4.12.2 Popis elektrických symbolů

|   |  |
|---|--|
|    | miliampérmetr<br>0...20 mA nebo 4...20 mA příp. jiný<br>$R_L$ je vnitřní odpor měřicí smyčky včetně odporu vodičů  |
|    | zdroj stejnosměrného napětí ( $U_{ext}$ ), vnější napájecí zdroj, libovolná polarita připojení   |
|    | zdroj stejnosměrného napětí ( $U_{ext}$ ), dodržujte polaritu připojení v souladu se schématy  |
|    | vnitřní zdroj stejnosměrného napětí  |
|    | řízený vnitřní zdroj proudu  |
|   | elektronické nebo elektromechanické počítadlo<br>Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít pro připojení počítadel stíněné kabely.<br>$R_i$ vnitřní odpor počítadla |
|  | tlačítko, kontakt NO apod.   |

Tabulka 4-1: Popis symbolů


## 4.12.3 Základní vstupy/výstupy (Basic I/O)



*Upozornění!*  
*Dodržujte polaritu připojení.*

Proudový výstup aktivní (HART<sup>®</sup>), základní vstupy/výstupy


- $U_{\text{int, nom}} = 24 \text{ Vss}$  jmenovitých
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $R_L \leq 1 \text{ k}\Omega$



Obrázek 4-44: Proudový výstup aktivní  $I_a$

Proudový výstup pasivní (HART<sup>®</sup>), základní vstupy/výstupy

- $U_{\text{int, nom}} = 24 \text{ Vss}$  jmenovitých
- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $U_0 \geq 1,8 \text{ V}$
- $R_L \leq (U_{\text{ext}} - U_0) / I_{\text{max}}$




Obrázek 4-45: Proudový výstup pasivní  $I_p$

**Informace!**

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- **Kompaktní a oddělené provedení na konzolu (F):** Stínění připojeno přes kabelovou svorku v komoře svorkovnice.
- **Oddělené provedení na zed':** Stínění připojeno pomocí zásuvných fastonů 6,3 mm / 0,25" (izolace podle DIN 46245) v komoře svorkovnice.
- Libovolná polarita připojení.

## Pulzní/frekvenční výstup pasivní, základní vstupy/výstupy

- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $f_{\text{max}}$  nastavená v ovládacím menu na  $f_{\text{max}} \leq 100 \text{ Hz}$ :  
 $I \leq 100 \text{ mA}$   
 rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, \text{max}} = 0,2 \text{ V}$  pro  $I \leq 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 2 \text{ V}$  pro  $I \leq 100 \text{ mA}$
- $f_{\text{max}}$  nastavená v ovládacím menu na  $100 \text{ Hz} < f_{\text{max}} \leq 10 \text{ kHz}$ :  
 $I \leq 20 \text{ mA}$   
 rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, \text{max}} = 1,5 \text{ V}$  pro  $I \leq 1 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 2,5 \text{ V}$  pro  $I \leq 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 5,0 \text{ V}$  pro  $I \leq 20 \text{ mA}$
- Jestliže je překročena níže uvedená hodnota maximálního odporu zátěže  $R_{L, \text{max}}$ , musí být odpor zátěže  $R_L$  odpovídajícím způsobem snížen paralelním připojením odporu  $R$ :  
 $f \leq 100 \text{ Hz}$ :  $R_{L, \text{max}} = 47 \text{ k}\Omega$   
 $f \leq 1 \text{ kHz}$ :  $R_{L, \text{max}} = 10 \text{ k}\Omega$   
 $f \leq 10 \text{ kHz}$ :  $R_{L, \text{max}} = 1 \text{ k}\Omega$
- Minimální odpor zátěže  $R_{L, \text{min}}$  se vypočte z následujícího vzorce:  
 $R_{L, \text{min}} = (U_{\text{ext}} - U_0) / I_{\text{max}}$
- Může být rovněž nastaven jako stavový výstup; elektrické připojení viz schéma připojení stavového výstupu.


Obrázek 4-46: Pulzní/frekvenční výstup pasivní  $P_p$

**Informace!**


- *Libovolná polarita připojení.*

**Stavový výstup / mezní spínač pasivní, základní vstupy/výstupy**

- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 100 \text{ mA}$
- $R_{L, \text{max}} = 47 \text{ k}\Omega$   
 $R_{L, \text{min}} = (U_{\text{ext}} - U_0) / I_{\text{max}}$
- rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, \text{max}} = 0,2 \text{ V}$  pro  $I \leq 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 2 \text{ V}$  pro  $I \leq 100 \text{ mA}$
- Výstup je rozepnutý, když je přístroj vypnut.
- X označuje jedny ze svorek B, C nebo D. Funkce svorek závisí na nastavení viz *Tabulky funkcí* na straně 112.

Obrázek 4-47: Stavový výstup / mezní spínač pasivní  $S_p$ **Řídicí vstup pasivní, základní vstupy/výstupy**

- $8 \text{ V} \leq U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I_{\text{max}} = 6,5 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} \leq 24 \text{ Vss}$   
 $I_{\text{max}} = 8,2 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- Limitní hodnota pro identifikaci stavu kontaktu - "rozepnutý nebo sepnutý":  
 Kontakt rozepnutý (Off):  $U_0 \leq 2,5 \text{ V}$  při  $I_{\text{nom}} = 0,4 \text{ mA}$   
 Kontakt sepnutý (On):  $U_0 \geq 8 \text{ V}$  při  $I_{\text{nom}} = 2,8 \text{ mA}$
- Může být rovněž nastaven jako stavový výstup; elektrické připojení viz schéma připojení stavového výstupu.

Obrázek 4-48: Řídicí vstup pasivní  $C_p$ 

- ① Signál

## 4.12.4 Modulární vstupy/výstupy a sběrnice



*Upozornění!*  
Dodržujte polaritu připojení.




*Informace!*

- Další informace o elektrickém připojení viz Popis vstupů a výstupů na straně 74.
- Údaje o elektrickém připojení provedení se sběrnici najdete v samostatné dokumentaci k příslušnému sběrnícovému systému.

Proudový výstup aktivní (pouze proudový výstup na svorkách C/C- může mít komunikaci HART<sup>®</sup>), modulární vstupy/výstupy


- $U_{int, nom} = 24 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $R_L \leq 1 \text{ k}\Omega$
- X označuje svorky A, B nebo C v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-49: Proudový výstup aktivní  $I_a$

Proudový výstup pasivní (pouze proudový výstup na svorkách C/C- může mít komunikaci HART<sup>®</sup>), modulární vstupy/výstupy

- $U_{ext} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $U_0 \geq 1,8 \text{ V}$
- $R_L \leq (U_{ext} - U_0) / I_{max}$
- X označuje svorky A, B nebo C v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-50: Proudový výstup pasivní  $I_p$




**Informace!**

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- **Kompaktní a oddělené provedení na konzolu (F):** Stínění připojeno přes kabelovou svorku v komoře svorkovnice.  
**Oddělené provedení na zed':** Stínění připojeno pomocí zásuvných fastonů 6,3 mm / 0,25" (izolace podle DIN 46245) v komoře svorkovnice.
- Libovolná polarita připojení.

**Pulzní/frekvenční výstup aktivní, modulární vstupy/výstupy**

- $U_{nom} = 24 \text{ V}_{ss}$
- $f_{max}$  nastavená v ovládacím menu na  $f_{max} \leq 100 \text{ Hz}$ :  
 $I \leq 20 \text{ mA}$   
 rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, nom} = 24 \text{ V}$  pro  $I = 20 \text{ mA}$
- $f_{max}$  nastavená v ovládacím menu na  $100 \text{ Hz} < f_{max} \leq 10 \text{ kHz}$ :  
 $I \leq 20 \text{ mA}$   
 rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, nom} = 22,5 \text{ V}$  pro  $I = 1 \text{ mA}$   
 $U_{0, nom} = 21,5 \text{ V}$  pro  $I = 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, nom} = 19 \text{ V}$  pro  $I = 20 \text{ mA}$
- Jestliže je překročena níže uvedená hodnota maximálního odporu zátěže  $R_{L, max}$ , musí být odpor zátěže  $R_L$  odpovídajícím způsobem snížen paralelním připojením odporu  $R$ :  
 $f \leq 100 \text{ Hz}$ :  $R_{L, max} = 47 \text{ k}\Omega$   
 $f \leq 1 \text{ kHz}$ :  $R_{L, max} = 10 \text{ k}\Omega$   
 $f \leq 10 \text{ kHz}$ :  $R_{L, max} = 1 \text{ k}\Omega$
- Minimální odpor zátěže  $R_{L, min}$  se vypočte z následujícího vzorce:  
 $R_{L, min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$
- X označuje svorky A, B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.


Obrázek 4-51: Pulzní/frekvenční výstup aktivní  $P_a$

**Informace!**

Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).

Pulzní/frekvenční výstup pasivní, modulární vstupy/výstupy

- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $f_{\text{max}}$  nastavená v ovládacím menu na  $f_{\text{max}} \leq 100 \text{ Hz}$ :  
 $I \leq 100 \text{ mA}$   
 rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, \text{max}} = 0,2 \text{ V}$  pro  $I \leq 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 2 \text{ V}$  pro  $I \leq 100 \text{ mA}$
- $f_{\text{max}}$  nastavená v ovládacím menu na  $100 \text{ Hz} < f_{\text{max}} \leq 10 \text{ kHz}$ :  
 rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$   
 sepnutý:  
 $U_{0, \text{max}} = 1,5 \text{ V}$  pro  $I \leq 1 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 2,5 \text{ V}$  pro  $I \leq 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 5 \text{ V}$  pro  $I \leq 20 \text{ mA}$
- Jestliže je překročena níže uvedená hodnota maximálního odporu zátěže  $R_{L, \text{max}}$ , musí být odpor zátěže  $R_L$  odpovídajícím způsobem snížen paralelním připojením odporu  $R$ :  
 $f \leq 100 \text{ Hz}$ :  $R_{L, \text{max}} = 47 \text{ k}\Omega$   
 $f \leq 1 \text{ kHz}$ :  $R_{L, \text{max}} = 10 \text{ k}\Omega$   
 $f \leq 10 \text{ kHz}$ :  $R_{L, \text{max}} = 1 \text{ k}\Omega$
- Minimální odpor zátěže  $R_{L, \text{min}}$  se vypočte z následujícího vzorce:  
 $R_{L, \text{min}} = (U_{\text{ext}} - U_0) / I_{\text{max}}$
- Může být rovněž nastaven jako stavový výstup; viz schéma připojení stavového výstupu.
- X označuje svorky A, B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.




Obrázek 4-52: Pulzní/frekvenční výstup pasivní  $P_p$

**Informace!**

- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- **Kompaktní a oddělené provedení na konzolu (F):** Stínění připojeno přes kabelovou svorku v komoře svorkovnice.
- **Oddělené provedení na zed':** Stínění připojeno pomocí zásuvných fastonů 6,3 mm / 0,25" (izolace podle DIN 46245) v komoře svorkovnice.
- Libovolná polarita připojení.


Pulzní/frekvenční výstup pasivní  $P_N$  NAMUR, modulární vstupy/výstupy

- Připojení podle EN 60947-5-6
- rozepnutý:  
 $I_{nom} = 0,6 \text{ mA}$
- sepnutý:  
 $I_{nom} = 3,8 \text{ mA}$
- X označuje svorky A, B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.

Obrázek 4-53: Pulzní a frekvenční výstup pasivní  $P_N$  podle NAMUR EN 60947-5-6


## Stavový výstup / mezní spínač aktivní, modulární vstupy/výstupy

- Dodržujte polaritu připojení.
- $U_{\text{int}} = 24 \text{ Vss}$
- $I \leq 20 \text{ mA}$
- $R_L \leq 47 \text{ k}\Omega$
- rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$
- sepnutý:  
 $U_{0, \text{nom}} = 24 \text{ V}$  pro  $I = 20 \text{ mA}$
- X označuje svorky A, B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.

Obrázek 4-54: Stavový výstup / mezní spínač aktivní  $S_a$ 


## Stavový výstup / mezní spínač pasivní, modulární vstupy/výstupy

- Libovolná polarita připojení.
- $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 100 \text{ mA}$
- $R_{L, \text{max}} = 47 \text{ k}\Omega$   
 $R_{L, \text{min}} = (U_{\text{ext}} - U_0) / I_{\text{max}}$
- rozepnutý:  
 $I \leq 0,05 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} = 32 \text{ Vss}$
- sepnutý:  
 $U_{0, \text{max}} = 0,2 \text{ V}$  pro  $I \leq 10 \text{ mA}$   
 $U_{0, \text{max}} = 2 \text{ V}$  pro  $I \leq 100 \text{ mA}$
- Výstup je rozepnutý, když je přístroj vypnut.
- X označuje svorky A, B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.

Obrázek 4-55: Stavový výstup / mezní spínač pasivní  $S_p$

Stavový výstup / mezní spínač  $S_N$  NAMUR, modulární vstupy/výstupy

- Libovolná polarita připojení.
- Připojení podle EN 60947-5-6
- rozepnutý:  
 $I_{nom} = 0,6 \text{ mA}$
- sepnutý:  
 $I_{nom} = 3,8 \text{ mA}$
- Výstup je rozepnutý, když je přístroj vypnut.
- X označuje svorky A, B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.

Obrázek 4-56: Stavový výstup / mezní spínač  $S_N$  podle NAMUR EN 60947-5-6




*Upozornění!*  
*Dodržujte polaritu připojení.*

#### Řídicí vstup aktivní, modulární vstupy/výstupy

- $U_{\text{int}} = 24 \text{ Vss}$
- Externí kontakt rozeprnutý:  
 $U_{0, \text{nom}} = 22 \text{ V}$
- Externí kontakt seprnutý:  
 $I_{\text{nom}} = 4 \text{ mA}$
- Limitní hodnota pro identifikaci stavu kontaktu - "rozeprnutý nebo seprnutý":  
Kontakt rozeprnutý (Off):  $U_0 \leq 10 \text{ V}$  při  $I_{\text{nom}} = 1,9 \text{ mA}$   
Kontakt seprnutý (on):  $U_0 \geq 12 \text{ V}$  při  $I_{\text{nom}} = 1,9 \text{ mA}$
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.

#### Řídicí vstup pasivní, modulární vstupy/výstupy

- $3 \text{ V} \leq U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I_{\text{max}} = 9,5 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} \leq 24 \text{ V}$   
 $I_{\text{max}} = 9,5 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ V}$
- Limitní hodnota pro identifikaci stavu kontaktu - "rozeprnutý nebo seprnutý":  
Kontakt rozeprnutý (Off):  $U_0 \leq 2,5 \text{ V}$  při  $I_{\text{nom}} = 1,9 \text{ mA}$   
Kontakt seprnutý (On):  $U_0 \geq 3 \text{ V}$  při  $I_{\text{nom}} = 1,9 \text{ mA}$
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-57: Řídicí vstup pasivní  $C_p$


① Signál



*Upozornění!*  
*Dodržujte polaritu připojení.*

Řídicí vstup aktivní  $C_N$  NAMUR, modulární vstupy/výstupy


- Připojení podle EN 60947-5-6
- Limitní hodnota pro identifikaci stavu kontaktu - "rozeprnutý nebo seprnutý":  
Kontakt rozeprnutý (off):  $U_{0, nom} = 6,3 \text{ V}$  při  $I_{nom} < 1,9 \text{ mA}$   
Kontakt seprnutý (on):  $U_{0, nom} = 6,3 \text{ V}$  při  $I_{nom} > 1,9 \text{ mA}$
- Detekce přerušení kabelu:  
 $U_0 \geq 8,1 \text{ V}$  při  $I \leq 0,1 \text{ mA}$
- Detekce zkratu:  
 $U_0 \leq 1,2 \text{ V}$  při  $I \geq 6,7 \text{ mA}$
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-58: Řídicí vstup aktivní  $C_N$  podle NAMUR EN 60947-5-6

## Proudový vstup aktivní, modulární vstupy/výstupy


- $U_{\text{int, nom}} = 24 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $I_{\text{max}} \leq 26 \text{ mA}$  (elektronicky omezeno)
- $U_{0, \text{min}} = 19 \text{ V}$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$
- **bez HART**
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.

Obrázek 4-59: Proudový vstup aktivní  $IIn_a$ 

- ① Signál
- ② 2vodičový převodník (např. teploty)

## Proudový vstup pasivní, modulární vstupy/výstupy

- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $I_{\text{max}} \leq 26 \text{ mA}$
- $U_{0, \text{max}} = 5 \text{ V}$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.

Obrázek 4-60: Proudový vstup pasivní  $IIn_p$ 

- ① Signál
- ② 2vodičový převodník (např. teploty)



## 4.12.5 Ex i (jiskrově bezpečné) vstupy/výstupy



**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.




**Informace!**

Další informace o elektrickém připojení viz Popis vstupů a výstupů na straně 74.

Proudový výstup aktivní (pouze proudový výstup na svorkách C/C- může mít komunikaci HART<sup>®</sup>), Ex i vstupy/výstupy


- Dodržujte polaritu připojení.
- $U_{int, nom} = 20 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $R_L \leq 450 \Omega$
- X označuje svorky A nebo C v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-61: Proudový výstup aktivní  $I_a$  Exi

Proudový výstup pasivní (pouze proudový výstup na svorkách C/C- může mít komunikaci HART<sup>®</sup>), Ex i vstupy/výstupy

- Libovolná polarita připojení.
- $U_{ext} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $U_0 \geq 4 \text{ V}$
- $R_{L, min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$
- X označuje svorky A nebo C v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-62: Proudový výstup pasivní  $I_p$  Exi

**Nebezpečí!**

Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

**Informace!**


- Pro frekvence nad 100 Hz je nutno použít stíněné kabely, aby se snížil vliv elektromagnetického rušení (EMC).
- **Kompaktní a oddělené provedení na konzolu (F):** Stínění připojeno přes kabelovou svorku v komoře svorkovnice.

**Oddělené provedení na zed':** Stínění připojeno pomocí zásuvných fastonů 6,3 mm / 0,25" (izolace podle DIN 46245) v komoře svorkovnice.

- Libovolná polarita připojení.

Pulzní a frekvenční výstup pasivní P<sub>N</sub> NAMUR, Ex i vstupy/výstupy

- Připojení podle EN 60947-5-6
- rozepnutý:  
 $I_{\text{nom}} = 0,43 \text{ mA}$
- sepnutý:  
 $I_{\text{nom}} = 4,5 \text{ mA}$
- X označuje svorky B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.




Obrázek 4-63: Pulzní a frekvenční výstup pasivní P<sub>N</sub> podle NAMUR EN 60947-5-6 Exi

**Informace!**

- *Libovolná polarita připojení.*

**Stavový výstup / mezní spínač  $S_N$  NAMUR, Ex i vstupy/výstupy**

- Připojení podle EN 60947-5-6
- rozepnutý:  
 $I_{nom} = 0,43 \text{ mA}$
- sepnutý:  
 $I_{nom} = 4,5 \text{ mA}$
- Výstup je sepnutý, když je přístroj vypnut.
- X označuje svorky B nebo D v závislosti na verzi převodníku signálu.



Obrázek 4-64: Stavový výstup / mezní spínač  $S_N$  podle NAMUR EN 60947-5-6 Exi

**Nebezpečí!**


Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

**Informace!**

- Libovolná polarita připojení.

**Řídicí vstup pasivní, Ex i vstupy/výstupy**

- $5,5 \text{ V} \leq U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I_{\text{max}} = 6 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} \leq 24 \text{ V}$   
 $I_{\text{max}} = 6,5 \text{ mA}$  pro  $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ V}$
- Limitní hodnota pro identifikaci stavu kontaktu - "rozeprnutý nebo seprnutý":  
 Kontakt rozeprnutý (off):  $U_0 \leq 3,5 \text{ V}$  při  $I \leq 0,5 \text{ mA}$   
 Kontakt seprnutý (on):  $U_0 \geq 5,5 \text{ V}$  při  $I \geq 4 \text{ mA}$
- X označuje svorky B, pokud jsou k dispozici.




Obrázek 4-65: Řídicí vstup pasivní C<sub>p</sub> Exi

① Signál

### Proudový vstup aktivní, Ex i vstupy/výstupy

- $U_{\text{int, nom}} = 20 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $U_{0, \text{ min}} = 14 \text{ V}$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$
- V případě zkratu se napájení vypne.
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.




Obrázek 4-66: Proudový vstup aktivní  $Iln_a$

- ① Signál
- ② 2vodičový převodník (např. teploty)

### Proudový vstup pasivní, Ex i vstupy/výstupy

- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $I \leq 22 \text{ mA}$
- $U_{0, \text{ max}} = 4 \text{ V}$  pro  $I \leq 22 \text{ mA}$
- X označuje svorky A nebo B v závislosti na verzi převodníku signálu.




Obrázek 4-67: Proudový vstup pasivní  $Iln_p$

- ① Signál
- ② 2vodičový převodník (např. teploty)

4.12.6 Připojení HART<sup>®</sup>*Informace!*

- U základní verze vstupů/výstupů může mít komunikaci HART<sup>®</sup> vždy proudový výstup na svorkách A+/A-/A.
- U modulárních vstupů/výstupů má vždy možnost aktivace komunikace HART<sup>®</sup> pouze proudový výstup na svorkách C/C-.

Připojení HART<sup>®</sup> k aktivnímu výstupu (point-to-point)




Obrázek 4-68: Připojení HART<sup>®</sup> k aktivnímu výstupu ( $I_a$ )

- ① Základní vstupy/výstupy: svorky A a A+
- ② Modulární vstupy/výstupy: svorky C- a C
- ③ Komunikátor HART<sup>®</sup>

Paralelní odpor pro komunikátor HART<sup>®</sup> musí mít hodnotu  $R \geq 230 \Omega$ .

Připojení HART<sup>®</sup> k pasivnímu výstupu (režim Multi-Drop)

- $I: I_{0\%} \geq 4 \text{ mA}$
- Režim Multi-Drop I:  $I_{\text{fix}} \geq 4 \text{ mA} = I_{0\%}$
- $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$
- $R \geq 230 \Omega$

Obrázek 4-69: Připojení HART<sup>®</sup> k pasivnímu výstupu ( $I_p$ )

- ① Základní vstupy/výstupy: svorky A- a A
- ② Modulární vstupy/výstupy: svorky C- a C
- ③ Komunikátor HART<sup>®</sup>
- ④ Jiná zařízení s komunikací HART<sup>®</sup>

## 5.1 Zapnutí napájení

Před připojením k napájecímu zdroji prosím zkontrolujte, zda je průtokoměr správně nainstalován. To znamená:

- Přístroj musí být správně mechanicky namontován v souladu s návodem a platnými předpisy.
- Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s návodem a platnými předpisy.
- Svorkovnice musí být chráněny kryty, které jsou správně zašroubovány.
- Zkontrolujte, zda jsou elektrické parametry přístroje v souladu s napájecím napětím a aplikací.




- Zapnutí napájení

## 5.2 Zapnutí převodníku signálu

Měřicí přístroj tvořený snímačem a převodníkem signálu je dodáván ve stavu připraveném k provozu. Všechny provozní parametry byly ve výrobním závodě nastaveny podle údajů ve vaší objednávce.

Po zapnutí přístroje se provádí vnitřní test. Pak průtokoměr ihned začne měřit a zobrazovat naměřené hodnoty.




Obrázek 5-1: Zobrazení na displeji v režimu měření (příklady pro 2 nebo 3 měřené proměnné) x, y a z představují fyzikální jednotky zobrazených měřených proměnných

Pomocí senzorů  $\uparrow$  a  $\downarrow$  je možno zobrazení na displeji přepínat mezi dvěma stránkami měřených hodnot, grafickou stránkou s trendem a seznamem stavových (chybových) hlášení. Informace o případných stavových hlášeních, jejich významu a příčinách viz *Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace* na straně 136.



## 6.1 Displej a ovládací prvky



Obrázek 6-1: Displej a ovládací prvky (příklad: zobrazení průtoku 2 způsoby)

- ① Indikuje přítomnost stavového (chybového) hlášení v seznamu
- ② Číslo okruhu (tag - zobrazí se pouze v případě, že bylo předtím zadáno uživatelem)
- ③ Indikuje aktivaci optického senzoru (tlačítka)
- ④ 1. měřená proměnná - zobrazení velkými znaky
- ⑤ Grafické zobrazení (sloupcový ukazatel)
- ⑥ Optické senzory (funkce a značky pro jejich zobrazení jsou uvedeny v tabulce níže)
- ⑦ Rozhraní pro sběrnici GDC (není k dispozici u všech verzí převodníku)
- ⑧ Infračervený senzor (není k dispozici u všech verzí převodníku)




### Informace!

- *Aktivační bod 4 optických senzorů je přímo před sklem v místě senzoru. Doporučený způsob aktivace je dotyk přímo zepředu. Dotyk z boku může způsobit chybu.*
- *Po 5 minutách bez aktivity se přístroj automaticky vrátí do režimu měření. Předtím provedené změny parametrů se neuloží.*

| Optický senzor | Režim měření  | Při zobrazení menu   | Při zobrazení funkce  | Při zobrazení a nastavení parametrů  |
|----------------|---|--|---|--|
| >              | Přepnutí z režimu měření do režimu programování; aktivujte (přidržte) senzor po dobu 2,5 s, zobrazí se menu "Quick Start" | Vstup do zobrazeného menu, pak se zobrazí 1. submenu                 | Vstup do zobrazeného submenu nebo funkce                    | U číselných hodnot posun kurzoru (zvýrazněn modře) o jedno místo vpravo                |
| ←              | Reset displeje  | Návrat do režimu měření po dotazu, zda mají být změny hodnot uloženy | Stiskněte 1 – 3x, návrat do menu s uloženými změnami hodnot | Návrat do submenu nebo k funkci, změny hodnot uloženy                                  |
| ↓ nebo ↑       | Přepínání mezi 1. a 2. stránkou měřených hodnot, zobrazením trendu a chybových hlášení                                    | Volba menu   | Volba submenu nebo funkce                                   | Použijte modrý kurzor ke změně číslice, jednotky, parametru a k posunu desetinné tečky |
| Esc (> + ↑)    | -   | -  | Návrat do menu bez uložení změn                             | Návrat k submenu nebo funkci bez uložení změn  |

Tabulka 6-1: Popis funkce optických senzorů


## 6.1.1 Zobrazení na displeji v režimu měření se 2 nebo 3 měřenými proměnnými



Obrázek 6-2: Příklad zobrazení na displeji v režimu měření se 2 nebo 3 měřenými proměnnými

- ① Indikuje přítomnost stavového (chybového) hlášení v seznamu
- ② Číslo okruhu (tag - zobrazí se pouze v případě, že bylo předtím zadáno uživatelem)
- ③ 1. měřená proměnná - zobrazení velkými znaky
- ④ Grafické zobrazení (sloupcový ukazatel)
- ⑤ Zobrazení 3 měřených proměnných současně


## 6.1.2 Zobrazení na displeji při volbě submenu a funkce, 3 řádky



Obrázek 6-3: Zobrazení na displeji při volbě submenu a funkce, 3 řádky

- ① Indikuje přítomnost stavového (chybového) hlášení v seznamu
- ② Název menu, submenu nebo funkce
- ③ Číselné označení vztahující se k bodu ②
- ④ Indikace polohy v seznamu menu, submenu nebo funkcí
- ⑤ Následující menu, submenu nebo funkce  
( \_ \_ \_ na tomto místě znamená konec seznamu)
- ⑥ Právě zvolené menu, submenu nebo funkce
- ⑦ Předcházející menu, submenu nebo funkce  
( \_ \_ \_ na tomto místě znamená začátek seznamu)


### 6.1.3 Zobrazení na displeji pro nastavení parametrů, 4 řádky



Obrázek 6-4: Zobrazení na displeji pro nastavení parametrů, 4 řádky

- ① Právě zvolené menu, submenu nebo funkce
- ② Číselné označení vztahující se k bodu ①
- ③ Označuje nastavení z výrobního závodu
- ④ Označuje přípustný rozsah hodnot
- ⑤ Přípustný rozsah pro číselné hodnoty
- ⑥ Právě nastavená hodnota, jednotka nebo funkce (je-li vybrána, zobrazí se bílým písmem na modrém podkladě)  
Zde je možno změnit nastavené hodnoty.
- ⑦ Právě zvolený parametr (vstup senzorem >)
- ⑧ Nastavení parametru z výrobního závodu (nelze změnit)

### 6.1.4 Zobrazení na displeji při změně parametrů, 4 řádky



Obrázek 6-5: Zobrazení na displeji při změně parametrů, 4 řádky

- ① Právě zvolené menu, submenu nebo funkce
- ② Číselné označení vztahující se k bodu ①
- ③ Označuje změnu parametru (snadná kontrola změn při procházení seznamem)
- ④ Následující parametr
- ⑤ Právě nastavená data z ⑥
- ⑥ Právě zvolený parametr (volba senzorem >; pak viz předcházející kapitola)
- ⑦ Nastavení parametru z výrobního závodu (nelze změnit)


### 6.1.5 Používání infračerveného rozhraní (doplňěk na přání)

Optické infračervené rozhraní slouží jako adaptér pro komunikaci mezi převodníkem a PC bez otevírání krytu přístroje.



**Informace!**

- *Toto vybavení není automaticky součástí dodávky přístroje.*
- *Další podrobnosti o aktivaci funkcí A6 nebo C5.6.6 viz Tabulky funkcí na straně 112.*



Obrázek 6-6: Infračervené rozhraní

- ① Skleněný panel před displejem a optickými senzory
- ② Infračervené rozhraní
- ③ Po aktivaci infračerveného rozhraní se rozsvítí LED
- ④ Přísavky

#### Funkce časového omezení

Po aktivaci infračerveného rozhraní ve Fct. A6 nebo C5.6.6 musí být rozhraní během 60 sekund správně umístěno a připevněno ke krytu převodníku pomocí přísavek. Pokud se tak v uvedeném čase nestane, je možno přístroj znovu ovládat pomocí optických senzorů. Po úspěšné aktivaci se rozsvítí LED ③ a optické senzory nejsou funkční.

## 6.2 Struktura menu



### Informace!

Povšimněte si funkce optických senzorů ve sloupcích menu a mezi nimi.

| Režim měření | Zvolte menu<br>↓<br>↑ | Zvolte menu a/nebo submenu<br>↓<br>↑   | Zvolte funkci a zadejte údaje<br>↓<br>↑<br>>  |
|--------------|-----------------------|--|---|
| ←            | Přidržte<br>> 2,5 s   |  |   |
|              | A quick setup         | > A1 language<br>←<br>A2 Tag<br>A3 reset<br>A4 analogue outputs<br>A5 digital outputs<br>A6 GDC IR interface<br>A7 process input | ><br>A3.1 reset errors<br>A3.2 counter 1<br>A3.3 counter 2<br>A3.4 counter 3<br>A4.1 measurement<br>A4.2 unit<br>A4.3 range<br>A4.4 low flow cutoff<br>A4.5 time constant<br>A5.1 measurement<br>A5.2 pulse value unit<br>A5.3 value p. pulse<br>A5.4 low flow cutoff<br>A7.1 device serial no.<br>A7.2 zero calibration<br>A7.3 size<br>A7.4 GK<br>A7.5 GKL<br>A7.6 coil resistance Rsp<br>A7.7 calib. coil temp.<br>A7.8 target conduct.<br>A7.9 EF electr. factor<br>A7.10 field frequency<br>A7.11 flow direction |
|              | ↓ ↑                   | ↓ ↑  | ↓ ↑ >   |

| Režim měření |                  | Zvolte menu<br>↓<br>↑ | Zvolte menu a/nebo submenu<br>↓<br>↑ | Zvolte funkci a zadejte údaje<br>↓<br>↑<br>>  |
|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| ←            | Přidržte > 2,5 s |                       |                                      |   |
|              | B test           | ><br>←                | B1 simulation                        | ><br>B1.1 flow speed<br>B1.2 volume flow<br>B1.□ current out X<br>B1.□ pulse output X<br>B1.□ frequency out X<br>B1.□ control input X<br>B1.□ limit switch X<br>B1.□ status output X<br>B1.□ current input X<br>B1.7 flow fraction<br>B1.8 level<br><   |
|              |                  |                       | B2 actual values                     | ><br>B2.1 operating hours<br>B2.2 act. flow speed<br>B2.3 act. coil temp.<br>B2.4 electr. temperature<br>B2.5 act. conductivity<br>B2.6 act. electr. noise<br>B2.7 act. flow profile<br>B2.8 act. coil resistance<br>B2.9 current input A<br>B2.10 current input B<br>B2.11 flow fraction<br>B2.12 level<br>< |
|              |                  |                       | B3 information                       | ><br>B3.1 C number<br>B3.2 process input<br>B3.3 SW.REV.MS<br>B3.4 SW.REV.UIS<br>B3.6 Electronic Revision ER<br><   |
|              | ↓ ↑              | ↓ ↑                   | ↓ ↑                                  | ↓ ↑ >   |

| Režim měření |                     | Zvolte menu<br>↓<br>↑ | Zvolte menu a/nebo submenu<br>↓<br>↑ | Zvolte funkci a zadejte údaje<br>↓<br>↑<br>>  |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| ←            | Přidržte<br>> 2,5 s |                       |                                      |   |
|              | C setup             | ><br>←                | C1 process input<br>><br>←           | C1.1 calibration<br>C1.2 filter<br>C1.3 self test<br>C1.4 information<br>C1.5 simulation<br>><br>←  |
| ←            |                     | ><br>←                | C2 I/O (Input/Output)<br>><br>←      | C2.1 hardware<br>C2.□ current out X<br>C2.□ frequency out X<br>C2.□ pulse output X<br>C2.□ status output X<br>C2.□ limit switch X<br>C2.□ control input X<br>C2.□ current input X<br>><br>← |
| ←            |                     | ><br>←                | C3 I/O counter<br>><br>←             | C3.1 counter 1<br>C3.2 counter 2<br>C3.3 counter 3<br>><br>←  |
| ←            |                     | ><br>←                | C4 I/O HART<br>><br>←                | C4.1 PV is<br>C4.2 SV is<br>C4.3 TV is<br>C4.4 4V is<br>C4.5 HART units<br>><br>←   |
| ←            |                     | ><br>←                | C5 device<br>><br>←                  | C5.1 device info<br>C5.2 display<br>C5.3 1. meas. page<br>C5.4 2. meas. page<br>C5.5 graphic page<br>C5.6 special functions<br>C5.7 units<br>C5.8 HART<br>C5.9 quick setup<br>><br>←        |
|              |                     | ↓<br>↑                | ↓<br>↑                               | ↓<br>↑<br>>   |

## 6.3 Tabulky funkcí



### Informace!

V závislosti na provedení přístroje mohou být k dispozici jen některé funkce.

V následujících tabulkách se označení označení "varianta PF" vztahuje pouze ke snímači TIDALFLUX 4000 a "varianta CAP" pouze ke snímači OPTIFLUX 7000.

### 6.3.1 Menu A, quick setup (= rychlé nastavení)

| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

#### A1 language (jazyk)

|    |          |   |
|----|----------|---|
| A1 | language | Volba jazyka pro zobrazení textů závisí na verzi přístroje. |
|----|----------|---|

#### A2 Tag (měřicí okruh)

|    |     |  |
|----|-----|--|
| A2 | Tag | Označení měřicího okruhu (tag) se zobrazí v záhlaví LC displeje. |
|----|-----|--|

#### A3 reset (vymazání / nulování)

|      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| A3   | reset           | -  |
| A3.1 | reset errors    | reset (vymazat chyby)? Zvolte: no (ne)/yes (ano)   |
| A3.2 | reset counter 1 | reset counter (nulovat počítadlo 1)? Zvolte: no (ne)/yes (ano) (funkce se zobrazí, je-li nulování povoleno v C5.9.1) |
| A3.3 | reset counter 2 | reset counter (nulovat počítadlo 2)? Zvolte: no (ne)/yes (ano) (funkce se zobrazí, je-li nulování povoleno v C5.9.2) |
| A3.4 | reset counter 3 | reset counter (nulovat počítadlo 3)? Zvolte: no (ne)/yes (ano) (funkce se zobrazí, je-li nulování povoleno v C5.9.3) |

#### A4 analogue outputs (analogové výstupy - pouze pro HART®)

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| A4   | analogue outputs | Vztahuje se na všechny proudové výstupy (svorky A, B a C), frekvenční výstupy (svorky A, B a D), mezní spínače (svorky A, B, C a/nebo D) a 1. stránku displeje / řádek 1.   |
| A4.1 | measurement      | Měřená proměnná - 1) Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF a CAP) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF)<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? (stejně nastavení se provádí i pro funkce Fct. A4.2...A4.5!)<br>Nastavení: no (použije se pouze pro hlavní proudový výstup) / yes (použije se pro všechny analogové výstupy) |
| A4.2 | unit             | Volba jednotky ze seznamu v závislosti na zvolené měřené proměnné   |
| A4.3 | range            | Rozsah: 1) Nastavení pro hlavní proudový výstup (rozsah: 0...100%)<br>Nastavení: 0...x.xx (formát a jednotka závisí na měřené proměnné, viz A4.1 a A4.2 výše)<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? Zvolte - viz Fct. A4.1 výše.  |
| A4.4 | low flow cutoff  | Potlačení počátku měření: 1) Nastavení pro hlavní proudový výstup (nastavení hodnot na výstupu pod určitou mezí na "0")<br>Nastavení: x.xxx ± x.xxx% (rozsah: 0.0...20%)<br>(1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? Zvolte - viz Fct. A4.1 výše.  |



| Č.   | Funkce        | Nastavení / popis   |
|------|---------------|---|
| A4.5 | time constant | Časová konstanta: 1) Nastavení pro hlavní proudový výstup (platí pro veškeré měření průtoku)<br>Nastavení: xxx.x s (rozsah: 000.1...100 s)<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? Zvolte - viz Fct. A4.1 výše. |

#### A4 station address (adresa přístroje - pouze pro PROFIBUS)

|    |                 |                             |
|----|-----------------|-----------------------------|
| A4 | station address | Nastavení adresy přístroje. |
|----|-----------------|-----------------------------|

#### A4 slave address (adresa přístroje - pouze pro MODBUS)

|    |               |                             |
|----|---------------|-----------------------------|
| A4 | slave address | Nastavení adresy přístroje. |
|----|---------------|-----------------------------|

#### A5 digital outputs (digitální výstupy - pouze pro HART®)

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| A5   | digital outputs  | Vztahuje se na všechny pulzní výstupy (svorky A, B a/nebo D) a počítadlo 1.   |
| A5.1 | measurement      | 1) Zvolte měřenou proměnnou: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok - neplatí pro variantu PF)<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? (stejně nastavení se provádí i pro funkce Fct. A5.2...A5.4!)<br>Nastavení: no (použije se pouze pro pulzní výstup D) / yes (použije se pro všechny digitální výstupy) |
| A5.2 | pulse value unit | Volba jednotky ze seznamu v závislosti na zvolené měřené proměnné   |
| A5.3 | value p. pulse   | Množství na pulz: 1) Nastavení pro pulzní výstup D (hodnota objemu nebo hmotnosti připadající na pulz)<br>Nastavení: xxx.xxx v l/s nebo kg/s<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? Zvolte - viz Fct. A5.1 výše!   |
| A5.4 | low flow cutoff  | Potlačení počátku měření: 1) Nastavení pro pulzní výstup D (nastavení hodnot na výstupu pod určitou mezí na "0")<br>(1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota<br>2) Use for all outputs (použít pro všechny výstupy)? Zvolte - viz Fct. A5.1 výše!  |

#### A6 GDC IR interface (optické rozhraní)

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| A6 | GDC IR interface | Optické rozhraní: po aktivaci této funkce by měl být k displeji připojen optický adaptér GDC. Pokud není adaptér připojen během 60 sekund nebo je odpojen, funkce je ukončena a opět jsou aktivní optické senzory.<br>Zvolte: break (opuštění funkce bez připojení) /<br>activate (aktivovat rozhraní (adaptér) a přerušit funkci optických senzorů) |
|----|------------------|--|

#### A7 process input (vstupní hodnoty)

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| A7.1   | device serial no. | Výrobní číslo průtokoměru.   |
| Následující procedura pro zadání vstupních parametrů je k dispozici pouze v případě, že byl rychlý přístup k parametrům aktivován v menu "setup / device / quick setup". |                   |  |
| A7.2   | zero calibration  | Kalibrace nuly - zobrazení aktuální hodnoty kalibrace nuly.<br>Dotaz: calibrate zero (kalibrovat nulu)?<br>Nastavení: break (návrat stisknutím ←) / standard (nastavení z výroby) / manual (zobrazí poslední hodnotu, lze nastavit novou, rozsah: -1.00...+1 m/s) /<br>rozsah: -1.00...+1 m/s) /<br>automatic (okamžitá hodnota se uloží jako nová hodnota nuly) |
| A7.3   | size              | Jmenovitá světlost - zvolte z tabulky.   |

| Č.    | Funkce              | Nastavení / popis   |
|-------|---------------------|---|
| A7.4  | GK                  | Konstanta snímače: v závislosti na nastavení ve Fct. A7.4 / A7.5, se zobrazí Fct. C1.1.4, 5 nebo 6<br>Zadejte hodnotu ze štítku snímače; rozsah: 0.5...12 (20)  |
| A7.5  | GKL                 |   |
| A7.6  | coil resistance Rsp | Odpor budících cívek při 20°C; rozsah: 10.00...220 Ω  |
| A7.7  | calib. coil temp.   | Kalibrace teploty budících cívek: teplota cívek je odvozena z hodnoty jejich odporu při referenční teplotě.   |
|       |                     | Nastavení teploty cívek:<br>break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (= 20°C)<br>automatic (nastavení okamžité teploty); rozsah: -40.0...+200°C  |
|       |                     | Nastavení odporu cívek:<br>break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (= hodnota funkce Fct. A7.6)<br>automatic (= kalibrace pomocí okamžité hodnoty odporu)   |
| A7.8  | target conduct.     | Předpokládaná vodivost: <b>Neplatí</b> pro variantu CAP!  |
|       |                     | Referenční hodnota pro kalibraci na místě; rozsah: 1.000...50000 μS/cm  |
|       |                     | U varianty PF se toto měření používá pouze pro detekci prázdného potrubí (Fct. C1.1.10).  |
| A7.9  | EF electr. factor   | Koeficient vodivosti - pro výpočet vodivosti na základě impedance elektrod (Fct. C1.1.11).  |
|       |                     | Zvolte: break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (nastavení z výroby) /<br>manual (nastavení požadované hodnoty) /<br>automatic (určení hodnoty na základě nastavení ve Fct. A7.8 nebo Fct. C1.1.10) |
|       |                     | U variant CAP a PF se toto měření používá pouze pro detekci prázdného potrubí (Fct. C1.1.10).   |
| A7.10 | field frequency     | Frekvence buzení: nastavení podle štítku snímače =<br>frekvence sítě x hodnota (z následujícího seznamu):   |
|       |                     | 2; 4/3; 2/3; 1/2; 1/4; 1/6; 1/8; 1/12; 1/18; 1/36; 1/50   |
| A7.11 | flow direction      | Směr proudění - definice polarity průtoku.  |
|       |                     | forwards (v souladu se šipkou na snímači) nebo backwards (v opačném směru než ukazuje šipka)  |

### 6.3.2 Menu B, test

| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

#### B1 simulation (simulace)

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| B1   | simulation  | Simulace zobrazených hodnot.   |
| B1.1 | flow speed  | Simulace rychlosti proudění.   |
|      |             | Zvolte: break (opuštění funkce bez simulace) /<br>set value (nastavení hodnoty, rozsah: -12...+12 m/s; volba jednotek ve Fct. C5.7.7)<br><br>Dotaz: start simulation (spustit simulaci)?<br>Nastavení: no (opuštění funkce bez provedení simulace) / yes (spuštění simulace) |
| B1.2 | volume flow | Simulace objemového průtoku, postup a nastavení stejné jako u B.1.1, viz výše.   |
|      |             | X označuje jedny ze svorek A, B, C nebo D<br><input type="checkbox"/> označuje Fct. no. B1.3...1.6   |

| Č.   | Funkce          | Nastavení / popis   |
|------|-----------------|---|
| B1.□ | current out X   | simulace vstupu/výstupu X<br>X označuje jedny ze svorek A, B, C nebo D<br>Postup a nastavení stejné jako u B.1.1, viz výše.<br>Pro pulzní výstup představuje nastavená hodnota počet pulzů, které budou na výstup vyslány během 1 s!  |
| B1.□ | pulse output X  |   |
| B1.□ | frequency out X |   |
| B1.□ | control input X |   |
| B1.□ | limit switch X  |   |
| B1.□ | status output X |   |
| B1.□ | current input X |   |
| B1.7 | flow fraction   | Simulace zaplnění potrubí: platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Simulace procentuálního zaplnění průřezu pro částečně zaplněná potrubí. Tato hodnota se násobí hodnotou naměřeného průtoku. 100% znamená zcela zaplněné potrubí.<br>Postup a nastavení stejné jako u B.1.1, viz výše. |
| B1.8 | level           | Výška hladiny: platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Simulace výšky hladiny pro částečně zaplněná potrubí.<br>Postup a nastavení stejné jako u B.1.1, viz výše.  |

### B2 actual values (okamžité hodnoty)

|       |                      |  |
|-------|----------------------|--|
| B2    | actual values        | Zobrazení okamžitých měřených hodnot, ukončení funkce stisknutím $\leftarrow$ .  |
| B2.1  | operating hours      | Zobrazení aktuální hodnoty hodin provozu, ukončení funkce stisknutím $\leftarrow$ .  |
| B2.2  | act. flow speed      | Zobrazení okamžité hodnoty rychlosti proudění, ukončení funkce stisknutím $\leftarrow$ .   |
| B2.3  | act. coil temp.      | Okamžitá hodnota teploty cívek - viz také Fct. C1.1.7...C1.1.8   |
| B2.4  | electr. temperature  | Zobrazení okamžité hodnoty teploty elektroniky, ukončení funkce stisknutím $\leftarrow$ .  |
| B2.5  | act. conductivity    | Okamžitá hodnota vodivosti - viz také Fct. C1.3.1...C1.3.2<br>U variant CAP a PF se toto měření používá pouze pro detekci prázdného potrubí (Fct. C1.1.10).  |
| B2.6  | act. electr. noise   | Okamžitá hodnota šumu na elektrodách - viz také Fct. C1.3.13...C1.3.15   |
| B2.7  | act. flow profile    | Okamžitý rychlostní profil: <b>neplatí</b> pro variantu PF!<br>Viz také Fct. C1.1.10...C1.1.12   |
| B2.8  | act. coil resistance | Zobrazení okamžité hodnoty odporu budících cívek v závislosti na jejich teplotě.   |
| B2.9  | current input A      | Zobrazení okamžité hodnoty proudu na proudovém vstupu.   |
| B2.10 | current input B      |  |
| B2.11 | flow fraction        | Procentuální zaplnění průřezu: platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Zobrazení okamžitého procentuálního zaplnění průřezu pro částečně zaplněná potrubí. Tato hodnota se násobí hodnotou naměřeného průtoku. 100% znamená zcela zaplněné potrubí. |
| B2.12 | level                | Výška hladiny: platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Zobrazení okamžité výšky hladiny pro částečně zaplněná potrubí.  |

## B3 information (informace)

|      |                        |  |
|------|------------------------|--|
| B3   | information            | -  |
| B3.1 | C number               | Číslo CG, jen pro čtení (verze vstupů/výstupů)   |
| B3.2 | process input          | Zpracování vstupních hodnot z procesu měření   |
|      |                        | Na displeji se zobrazí:<br>1. řádek: identifikační č. desky plošných spojů<br>2. řádek: verze software<br>3. řádek: datum výroby |
| B3.3 | SW.REV.MS              | Software elektroniky a rozhraní HART®.   |
|      |                        | Na displeji se zobrazí:<br>1. řádek: identifikační č. desky plošných spojů<br>2. řádek: verze software<br>3. řádek: datum výroby |
| B3.4 | SW.REV.UIS             | Uživatelské rozhraní   |
|      |                        | Na displeji se zobrazí:<br>1. řádek: identifikační č. desky plošných spojů<br>2. řádek: verze software<br>3. řádek: datum výroby |
| B3.5 | "bus interface"        | Zobrazuje se pouze pro sběrnice Profibus, Modbus a FF.   |
|      |                        | Na displeji se zobrazí:<br>1. řádek: identifikační č. desky plošných spojů<br>2. řádek: verze software<br>3. řádek: datum výroby |
| B3.6 | Electronic Revision ER | Zobrazuje identifikační číslo, revizi elektroniky a datum výroby; obsahuje všechny změny hardware a software.                    |

## 6.3.3 Menu C, setup (nastavení)

| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

## C1 process input (vstupní hodnoty)

## C1.1 calibration (kalibrace)

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| C1.1   | calibration      | Skupina funkcí týkajících se kalibrace snímače.  |
| C1.1.1 | zero calibration | Kalibrace nuly - zobrazení aktuální hodnoty kalibrace nuly.  |
|        |                  | Dotaz: calibrate zero (kalibrovat nulu)?<br>Nastavení: break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (nastavení z výroby) /<br>manual (zobrazí poslední hodnotu, lze nastavit novou)<br>rozsah: -1.00...+1 m/s) /<br>automatic (okamžitá hodnota se uloží jako nová hodnota nuly)                            |
| C1.1.2 | size             | Jmenovitá světlost - zvolte z tabulky.   |
| C1.1.3 | GK selection     | <b>Neplatí</b> pro variantu PF!  |
|        |                  | Zvolte budicí proud a aktivní hodnoty GKx; zadejte hodnotu GK (viz štítek snímače).<br><br>Zvolte: GK & GKL (obě hodnoty jsou možné / test linearity) /<br>GK (250 mApp) (možná je pouze hodnota GK) /<br>GKL (125 mApp) (možná je pouze hodnota GKL) /<br>GKH (250 mApp) (možná je pouze hodnota GKH) / |
| C1.1.4 | GK               | Funkce Fct. C1.1.4 je k dispozici pouze po příslušné volbě ve Fct. C1.1.3. Zadejte hodnotu ze štítku snímače; rozsah: 0.5...12 (20)  |

| Č.      | Funkce               | Nastavení / popis   |
|---------|----------------------|---|
| C1.1.5  | GKL                  | <b>Neplatí</b> pro variantu PF!   |
|         |                      | Funkce Fct. C1.1.5 je k dispozici pouze po příslušné volbě ve Fct. C1.1.3. Zadejte hodnotu ze štítku snímače; rozsah: 0.5...12 (20)   |
| C1.1.6  | GKH                  | <b>Neplatí</b> pro variantu PF!   |
|         |                      | Funkce Fct. C1.1.6 je k dispozici pouze po příslušné volbě ve Fct. C1.1.3. Zadejte hodnotu ze štítku snímače; rozsah: 0.5...12 (20)   |
| C1.1.7  | coil resistance Rsp  | Odpor budicích cívek při 20°C; rozsah: 10.00...220 Ω  |
| C1.1.8  | calib. coil temp.    | Kalibrace teploty budicích cívek: teplota cívek je odvozena z hodnoty jejich odporu při referenční teplotě.   |
|         |                      | Nastavení teploty cívek:<br>break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (= 20°C) /<br>automatic (nastavení okamžité teploty); rozsah: -40.0...+200°C  |
|         |                      | Nastavení odporu cívek:<br>break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (= hodnota funkce Fct. C1.1.7) /<br>automatic (= kalibrace pomocí okamžité hodnoty odporu)   |
| C1.1.9  | density              | <b>Neplatí</b> pro variantu PF!   |
|         |                      | Hustota pro výpočet hmotnostního průtoku při konstantní hustotě měřeného média; rozsah: 0.1...5 kg/l  |
| C1.1.10 | target conduct.      | Předpokládaná vodivost: referenční hodnota pro kalibraci na místě; rozsah: 1.000...50000 μS/cm  |
|         |                      | U variant CAP a PF se toto měření používá pouze pro detekci prázdného potrubí (Fct. C1.1.10).   |
| C1.1.11 | EF electr. factor    | Koeficient pro výpočet vodivosti na základě impedance elektrod.   |
|         |                      | Zvolte: break (návrat stisknutím ←) /<br>standard (nastavení z výroby) /<br>manual (nastavení požadované hodnoty) /<br>automatic (určení hodnoty na základě nastavení ve Fct. C1.1.10)  |
|         |                      | U variant CAP a PF se toto měření používá pouze pro detekci prázdného potrubí (Fct. C1.1.10).   |
| C1.1.12 | num. of electrodes   | Počet elektrod - zvolte hodnotu podle údajů na štítku snímače:<br>2 electrodes (elektroda pro detekci zaplnění není k dispozici) /<br>3 electrodes (s elektrodou pro detekci zaplnění ale bez zemnicí elektrody) /<br>4 electrodes (s elektrodou pro detekci zaplnění a zemnicí elektrodou) |
|         |                      | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!   |
| C1.1.13 | field frequency      | Frekvence buzení: nastavení podle štítku snímače =<br>frekvence sítě x hodnota (z následujícího seznamu):<br>2; 4/3; 2/3; ½; 1/4; 1/6; 1/8; 1/12; 1/18; 1/36; 1/50  |
|         |                      |   |
| C1.1.14 | select settling      | Ustálení magnetického pole (speciální funkce)   |
|         |                      | Zvolte: standard (neměnná hodnota) /<br>manual (ruční nastavení doby ustálení buzeného magnetického pole)   |
| C1.1.15 | settling time        | Doba ustálení, k dispozici pouze je-li Fct. C1.1.14 nastavena na "manual"; rozsah: 1.0...250 ms   |
| C1.1.16 | line frequency       | Nastavte frekvenci sítě.  |
|         |                      | automatic (měření & nastavení; pevná hodnota 50 Hz pro stejnosměrně buzené systémy)   |
|         |                      | Zvolte: 50 Hz nebo 60 Hz (pevné nastavení)  |
| C1.1.17 | act. coil resistance | Zobrazení okamžité hodnoty odporu budicích cívek pro výpočet teploty.   |

## C1.2 filter (filtr)

|         |                   |   |
|---------|-------------------|---|
| C1.2    | filter            | Skupina funkcí obsahující filtry pro úpravu funkce elektroniky přístroje  |
| C1.2.1  | limitation        | Omezení všech hodnot průtoku před aplikací časové konstanty, ovlivňuje všechny výstupy.   |
|         |                   | Nastavení: -xxx.x / +xxx.x m/s; podmínka: 1. hodnota < 2. hodnota   |
|         |                   | Rozsah 1. hodnoty: -100.0 m/s ≤ hodnota ≤ -0.001 m/s  |
|         |                   | Rozsah 2. hodnoty: +0.001 m/s ≤ hodnota ≤ +100 m/s  |
| C1.2.2  | flow direction    | Směr proudění - definice polarity průtoku.  |
|         |                   | forwards (v souladu se šipkou na snímači) nebo backwards (v opačném směru než ukazuje šipka)  |
| C1.2.3  | time constant     | Časová konstanta - pro všechny hodnoty průtoku a výstupy.   |
|         |                   | xxx.x s; rozsah: 0.0...100 s  |
| C1.2.4  | pulse filter      | Pulzní filtr potlačuje rušení způsobené pevnými částicemi, bublinami vzduchu/plynu a náhlými změnami pH.  |
|         |                   | Zvolte: off (filtr vypnut) / on (se starým pulzním filtrem) / automatic (s novým pulzním filtrem)   |
|         |                   | <b>Pulzní filtr "on"</b> : Změna z jedné měřené hodnoty na další je omezena hodnotou "limitu pulzu" (= pulse limitation) po dobu "trvání pulzu" (= pulse width). Tento filtr umožňuje rychlejší sledování signálu při pomalých změnách hodnot průtoku.  |
|         |                   | <b>Pulzní filtr "automatic"</b> : Naměřené neupravené hodnoty průtoku jsou shromažďovány ve vyrovnávací paměti o délce dvojnásobku doby trvání pulzu (pulse width). Tento filtr se nazývá filtrem "střední hodnoty". Tento filtr umožňuje zlepšit potlačení pulzního rušení (silné rušení způsobené výskytem částic nebo bublin). |
| C1.2.5  | pulse width       | Trvání pulzu - doba trvání rušení, které je nutno potlačit při náhlých změnách průtoku.   |
|         |                   | Je k dispozici pouze v případě, že je pulzní filtr (Fct. C1.2.4) nastaven na "on" nebo "automatic".   |
|         |                   | xx.x s; rozsah: 0.01...10 s   |
| C1.2.6  | pulse limitation  | Dynamický limit změny měřené hodnoty; je funkční pouze v případě, že je pulzní filtr (Fct. C1.2.4) nastaven na "on".  |
|         |                   | xx.x s; rozsah: 0.01...100 m/s  |
| C1.2.7  | noise filter      | Filtr rušení potlačuje rušení způsobené nízkou vodivostí, vysokým obsahem pevných částic, bublinami plynu a vzduchu a chemickou nehomogennou měřeného média.  |
|         |                   | Zvolte: off (filtr vypnut) / on (s filtrem rušení)  |
| C1.2.8  | noise level       | Pásmo rušení - udává rozsah, ve kterém jsou změny považovány za rušení a mimo nějž jsou změny považovány za změny hodnoty průtoku (k dispozici pouze je-li zadáno "on" ve Fct. C1.2.7).   |
|         |                   | xx.xx m/s; rozsah: 0.01...10 m/s  |
| C1.2.9  | noise suppression | Zadejte koeficient potlačení rušení (k dispozici pouze je-li zadáno "on" ve Fct. C1.2.7).   |
|         |                   | Rozsah: 1...10, koeficient potlačení rušení [min = 1...max = 10]  |
| C1.2.10 | low flow cutoff   | Potlačení počátku měření - nastavení hodnot na výstupech pod určitou mezí na "0":   |
|         |                   | x.xxx ± x.xxx m/s (ft/s); rozsah: 0.0...10 m/s  |
|         |                   | (1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota   |

## C1.3 self test (vnitřní test)

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| C1.3   | self test         | Skupina funkcí týkajících se vnitřního testování elektroniky přístroje.   |
| C1.3.1 | empty pipe detect | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!   |
|        |                   | Detekce prázdného potrubí: zapnutí a vypnutí měření vodivosti (měření odporu elektrod).   |
|        |                   | Zvolte: Off (bez měření odporu elektrod, bez měření vodivosti, bez indikace prázdného potrubí) / conductivity (pouze měření vodivosti) / cond. + empty pipe [F] (měření vodivosti a indikace prázdného potrubí, chyba kategorie [F] - aplikace);<br>Hodnota průtoku "= 0", je-li prázdné potrubí / cond. + empty pipe [S] (měření vodivosti a indikace prázdného potrubí, chyba kategorie [S] - měření mimo rozsah);<br>Hodnota průtoku "= 0", je-li prázdné potrubí / cond. + empty pipe [I] (měření vodivosti a indikace prázdného potrubí, chyba kategorie [I] - informace);<br>Hodnota průtoku "= 0", je-li prázdné potrubí |
| C1.3.1 | empty pipe detect | Platí <b>pouze</b> pro varianty CAP a PF!   |
|        |                   | Detekce prázdného potrubí - zvolte: Off (bez měření vodivosti, bez indikace prázdného potrubí) / empty pipe [F] (indikace prázdného potrubí, chyba kategorie [F] - aplikace);<br>Hodnota průtoku "= 0", je-li prázdné potrubí / empty pipe [S] (indikace prázdného potrubí, chyba kategorie [S] - měření mimo rozsah);<br>Hodnota průtoku "= 0", je-li prázdné potrubí / empty pipe [I] (indikace prázdného potrubí, chyba kategorie [I] - informace);<br>Hodnota průtoku "= 0", je-li prázdné potrubí  |
|        |                   |   |
| C1.3.2 | limit empty pipe  | Limit vodivosti pro prázdné potrubí - je k dispozici pouze v případě, že je aktivována detekce prázdného potrubí ve Fct. C1.3.1.  |
|        |                   | Rozsah: 0.0...9999 $\mu$ S (nastavte max. 50% nejnižší vodivosti vyskytující se za provozu. Vodivost pod touto hodnotou = signalizace prázdného potrubí)  |
|        |                   | Pro variantu CAP tato hodnota nepředstavuje vodivost měřeného média!  |
| C1.3.3 | act. conductivity | Je k dispozici pouze v případě, že je aktivována detekce prázdného potrubí ve Fct. C1.3.1.  |
|        |                   | Zobrazení okamžité hodnoty vodivosti. Funkce je aktivována až po opuštění režimu nastavení!   |
|        |                   | U varianty CAP se zobrazí nastavená hodnota pro detekci prázdného potrubí, nejedná se o hodnotu vodivosti měřeného média!   |
| C1.3.4 | full pipe detect  | Pouze pro snímače se 3 (4) elektrodami.   |
|        |                   | Detekce zaplněného potrubí - zvolte: off (bez indikace zaplněného potrubí) / on (detekce zaplněného potrubí pomocí 3. elektrody)  |
| C1.3.5 | limit full pipe   | Je k dispozici pouze v případě, že je aktivována detekce zaplněného potrubí ve Fct. C1.3.4.   |
|        |                   | Limit pro zaplnění potrubí - rozsah: 0.0...9999 $\mu$ S (vodivost nad touto hodnotou = signalizace zaplněného potrubí)  |
| C1.3.6 | linearity         | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!   |
|        |                   | Linearita - je k dispozici pouze je-li nastaveno "GK+GKL" ve Fct. C1.1.3 (kontrola se provádí 2 hodnotami budicího proudu).   |
|        |                   | Zvolte: off (bez kontroly linearity) / on (kontrola linearity aktivována)   |
| C1.3.7 | act linearity     | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!   |
|        |                   | Aktuální stav linearity měření - je k dispozici pouze v případě, že je aktivována kontrola linearity ve Fct. C1.3.6. Rovněž musí být aktivováno měření vodivosti, viz Fct. C1.3.1.  |
|        |                   | Funkce je aktivována až po opuštění režimu nastavení!   |



|         |                     |  |
|---------|---------------------|--|
| C1.3.8  | gain                | Zapnutí / vypnutí automatického testu (gain = zesílení, coil current = budicí proud).  |
| C1.3.9  | coil current        | Zvolte: off (vypnout) / on (zapnout)   |
| C1.3.10 | flow profile        | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!<br>Zapnutí / vypnutí automatického testu rychlostního profilu.<br>Zvolte: off (vypnout) / on (zapnout)   |
| C1.3.11 | limit flow profile  | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!<br>Limit rychlostního profilu - k dispozici pouze je-li zvoleno "on" ve Fct. C1.3.10.<br>Rozsah: 0.000...10 (absolutní hodnoty na tímto limitem budou hlášeny jako chyba kategorie [S])  |
| C1.3.12 | act. flow profile   | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!<br>Aktuální stav rychlostního profilu - je k dispozici pouze v případě, že je nastaveno "on" ve Fct. C1.3.10. Funkce je aktivována až po opuštění režimu nastavení!  |
| C1.3.13 | electrode noise     | Zapnutí / vypnutí automatického testu šumu na elektrodách.<br>Zvolte: off (vypnout) / on (zapnout)   |
| C1.3.14 | limit electr. noise | Limit pro šum na elektrodách - je k dispozici pouze je-li nastaveno "on" ve Fct. C1.3.13.<br>Rozsah: 0.000...12 m/s (šum nad tímto limitem bude hlášen jako chyba kategorie [S])   |
| C1.3.15 | act. electr. noise  | Aktuální stav šumu na elektrodách - je k dispozici pouze v případě, že je nastaveno "on" ve Fct. C1.3.13. Funkce je aktivována až po opuštění režimu nastavení!  |
| C1.3.16 | settling of field   | Zapnutí / vypnutí automatického testu ustálení magnetického pole.<br>Zvolte: off (vypnout) / on (zapnout)  |
| C1.3.17 | diagnosis value     | <b>Neplatí</b> pro varianty CAP a PF!<br>Zvolte diagnostickou funkci (test) pro přenos na různých analogových výstupech.<br>Zvolte:<br>off (bez diagnostiky) / electrode noise (šum na elektrodách - aktivujte Fct. C1.3.13) /<br>flow profile (rychlostní profil - aktivujte Fct. C1.3.10) / linearity (linearita - aktivujte Fct. C1.3.6) /<br>terminal 2 DC (Uss elektrod na svorce 2) / terminal 3 DC (Uss elektrod na svorce 3) |
| C1.3.17 | diagnosis value     | Platí <b>pouze</b> pro variantu CAP!<br>Zvolte diagnostickou funkci (test) pro přenos na různých analogových výstupech.<br>Zvolte: off (bez diagnostiky) / electrode noise (šum na elektrodách - aktivujte Fct. C1.3.13)   |
| C1.3.17 | diagnosis value     | Platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Zvolte diagnostickou funkci (test) pro přenos na různých analogových výstupech.<br>Zvolte:<br>off (bez diagnostiky) / electrode noise (šum na elektrodách - aktivujte Fct. C1.3.13) /<br>terminal 2 DC (Uss elektrod na svorce 2) / terminal 3 DC (Uss elektrod na svorce 3)  |



## C1.4 information (informace)

|        |                     |   |
|--------|---------------------|---|
| C1.4   | information         | Skupina funkcí obsahujících informace o snímači a elektronice.  |
| C1.4.1 | liner               | Materiál výstelky snímače.  |
| C1.4.2 | electr. material    | Materiál elektrod snímače.  |
| C1.4.3 | calibration date    | Datum kalibrace - momentálně není k dispozici.  |
| C1.4.4 | serial no. sensor   | Výrobní číslo snímače.  |
| C1.4.5 | V no. sensor        | Objednací číslo snímače.  |
| C1.4.6 | sensor electr. info | Výrobní číslo, verze software a datum kalibrace základní desky elektroniky.   |
| C1.4.7 | option PF info      | Platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Výrobní číslo, verze software a datum kalibrace základní desky elektroniky pro průtokoměry do částečně zaplněných potrubí. |

## C1.5 simulation (simulace)

|        |               |   |
|--------|---------------|---|
| C1.5   | simulation    | Skupina funkcí sloužících k simulaci měřených hodnot. Tyto simulace mají vliv na všechny výstupy včetně počítadel a displeje. |
| C1.5.1 | flow speed    | Rychlost proudění - viz Fct. B1.1.  |
| C1.5.2 | volume flow   | Objemový průtok - postup viz Fct. B1.2  |
| C1.5.3 | flow fraction | Platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Procentuální zaplnění průřezu - postup viz Fct. B1.3                                   |
| C1.5.4 | level         | Platí <b>pouze</b> pro variantu PF!<br>Výška hladiny - postup viz Fct. B1.4   |

| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

## C2 I/O (Inputs/Outputs - vstupy/výstupy)

## C2.1 hardware

|        |            |   |
|--------|------------|---|
| C2.1   | hardware   | Přiřazení připojovacích svorek v závislosti na verzi převodníku: aktivní / pasivní / NAMUR.   |
| C2.1.1 | terminal A | Svorky A - zvolte: off (vypnuto) / current output (proudový výstup)/ frequency output (frekvenční výstup)/ pulse output (pulzní výstup)/ status output (stavový výstup)/ limit switch (mezní spínač)/ control input (řídící vstup)/ current input (proudový vstup). |
| C2.1.2 | terminal B | Svorky B - zvolte: off (vypnuto) / current output (proudový výstup)/ frequency output (frekvenční výstup)/ pulse output (pulzní výstup)/ status output (stavový výstup)/ limit switch (mezní spínač)/ control input (řídící vstup)/ current input (proudový vstup). |
| C2.1.3 | terminal C | Svorky C - zvolte: off (vypnuto) / current output (proudový výstup)/ status output (stavový výstup)/ limit switch (mezní spínač)  |
| C2.1.4 | terminal D | Svorky D - zvolte: off (vypnuto) / frequency output (frekvenční výstup)/ pulse output (pulzní výstup)/ status output (stavový výstup)/ limit switch (mezní spínač)  |

## C2.□ current out X (proudový výstup X)

|         |                  |   |
|---------|------------------|---|
| C2.□    | current out X    | Proudový výstup X - X označuje jedny ze svorek A, B nebo C<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B) / C2.4 (C)  |
| C2.□.1  | range 0%...100%  | Rozsah proudu pro zvolenou měřenou proměnnou, např. 4...20 mA, odpovídá hodnotě 0...100%<br>xx.x ... xx.x mA; rozsah: 0.00...20 mA<br>(podmínka: 0 mA ≤ 1. hodnota ≤ 2. hodnota ≤ 20 mA)  |
| C2.□.2  | extended range   | Rozšířený rozsah - definice minima a maxima.<br>xx.x ... xx.x mA; rozsah: 03.5...21.5 mA<br>(podmínka: 0 mA ≤ 1. hodnota ≤ 2. hodnota ≤ 21,5 mA)  |
| C2.□.3  | error current    | Proud při chybě.<br>xx.x mA; rozsah: 3...22 mA (podmínka: mimo nastavený rozšířený rozsah)  |
| C2.□.4  | error condition  | Podmínka pro chybu - lze zvolit z následujícího seznamu.<br>Zvolte: error in device (chyba přístroje - kategorie [F]) / application error (chyba aplikace - kategorie [F]) / out of specification (mimo rozsah - kategorie [S])   |
| C2.□.5  | measurement      | Měřená proměnná pro zobrazení na výstupu<br>Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF)   |
| C2.□.6  | range            | Rozsah - 0...100% měřené proměnné zadané ve Fct. C2.□.5<br>0...xx.xx _ _ _ (formát a jednotka závisí na měřené proměnné, viz výše)  |
| C2.□.7  | polarity         | Polarita - nastavte polaritu, věnujte pozornost směru proudění v C1.2.2!<br>Zvolte: both polarities (obě polarity- zobrazí se kladné i záporné hodnoty) / positive polarity (kladná - záporné hodn. = 0) / negative polarity (záporná - kladné hodn. = 0) / absolute value (absolutní hodn.) (použití pro výstup)   |
| C2.□.8  | limitation       | Omezení hodnot před aplikací časové konstanty.<br>±xxx ... ±xxx%; rozsah: -150...+150%  |
| C2.□.9  | low flow cutoff  | Potlačení počátku měření - nastavení hodnot pod určitou mezí na "0"<br>x.xxx ± x.xxx%; rozsah: 0.0...20%<br>(1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota   |
| C2.□.10 | time constant    | Časová konstanta - rozsah: 000.1...100 s  |
| C2.□.11 | special function | Speciální funkce - zvolte: off (vypnout) / automatic range (automatická změna rozsahu, rozšířený dolní rozsah, pro správnou funkci je nutno patřičně naprogramovat i stavový výstup) / external range (změna na rozšířený rozsah se provádí řídicím vstupem, rozšířený dolní rozsah, je nutno aktivovat i řídicí vstup)   |
| C2.□.12 | threshold        | Mezní hodnota pro změnu rozsahu, je k dispozici v případě, že je aktivována Fct. C2.□.11. Rozsah se vždy změní z rozšířeného na normální při dosažení 100% proudu.<br>Horní hodnota hystereze při 100% je pak = 0. Práh se pak v tomto případě rovná hodnotě hystereze, nikoliv hodnotě "práh ± hystereze", jak je uvedeno na displeji.<br>Rozsah: 5,0...80%<br>(1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota |
| C2.□.13 | information      | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.   |
| C2.□.14 | simulation       | Simulace - postup viz B1.□ current out X  |

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| C2.□.15 | 4mA trimming  | Kalibrace proudu na hodnotu 4 mA                        |
|         |               | Nastavení na 4 mA obnoví kalibraci z výrobního závodu.  |
|         |               | Používá se pro nastavení HART®.                         |
| C2.□.16 | 20mA trimming | Kalibrace proudu na hodnotu 20 mA                       |
|         |               | Nastavení na 20 mA obnoví kalibraci z výrobního závodu. |
|         |               | Používá se pro nastavení HART®.                         |

### C2.□ frequency out X (frekvenční výstup X)

|         |                      |   |
|---------|----------------------|---|
| C2.□    | frequency out X      | Frekvenční výstup X - X označuje jedny ze svorek A, B nebo D.<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B) / C2.5 (D)   |
| C2.□.1  | pulse shape          | Určení tvaru pulzu.   |
|         |                      | Zvolte: symmetric (symetrický - cca 50% on (sepnutý) a 50% off (rozepnutý) / automatic (automatický - konstantní šířka pulzu, cca 50% sepnutý a 50% rozepnutý při frekvenci 100%) / fixed (pevná šířka pulzu, nastavení ve Fct. C2.□.2 pulse width)   |
| C2.□.2  | pulse width          | Šířka pulzu - k dispozici pouze v případě, že Fct. C2.□.1 je nastavena na "fixed"   |
|         |                      | Rozsah: 0.05...2000 ms  |
|         |                      | Poznámka: max. nastavená hodnota $T_p$ [ms] $\leq$ 500 / max. frekvence [1/s], dává šířku pulzu = času, kdy je výstup aktivován.  |
| C2.□.3  | 100% pulse rate      | Frekvence pro 100% měřicího rozsahu.  |
|         |                      | Rozsah: 0.0...10000 1/s   |
|         |                      | Omezení: 100% frekvence $\leq$ 100/s: $I_{max} \leq$ 100 mA<br>Omezení: 100% frekvence $>$ 100/s: $I_{max} \leq$ 20 mA  |
| C2.□.4  | measurement          | Měřená proměnná pro zobrazení na výstupu  |
|         |                      | Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF) |
| C2.□.5  | range                | Rozsah - 0...100% měřené proměnné zadané ve Fct. C2.□.4   |
|         |                      | 0...xx.xx _ _ _ (formát a jednotka závisí na měřené proměnné, viz výše)   |
| C2.□.6  | polarity             | Polarita - nastavte polaritu, věnujte pozornost směru proudění v C1.2.2!  |
|         |                      | Zvolte: both polarities (obě polarity- zobrazí se kladné i záporné hodnoty) / positive polarity (kladná - záporné hodn. = 0) / negative polarity (záporná - kladné hodn. = 0) / absolute value (absolutní hodn.) (použití pro výstup)   |
| C2.□.7  | limitation           | Omezení hodnot před aplikací časové konstanty.  |
|         |                      | $\pm$ xxx ... $\pm$ xxx%; rozsah: -150...+150%  |
| C2.□.8  | low flow cutoff      | Potlačení počátku měření - nastavení hodnot pod určitou mezí na "0":  |
|         |                      | x.xxx $\pm$ x.xxx%; rozsah: 0.0...20%   |
|         |                      | (1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota $\leq$ 1. hodnota  |
| C2.□.9  | time constant        | Časová konstanta - rozsah: 000,1...100 s  |
| C2.□.10 | invert signal        | Inverze signálu - zvolte:<br>off (při aktivaci se na výstupu generuje vysoký proud, spínač sepnutý) / on (při aktivaci se na výstupu generuje nízký proud, spínač rozepnutý)  |
| C2.□.11 | phase shift w.r.t. B | Fázový posuv - funkce je k dispozici pouze při konfiguraci výstupu na svorky A nebo D a je-li výstup B frekvenční nebo pulzní. Je-li Fct. C2.5.6 nastavena na "both polarities", je před fázovým posuvem znaménko, např. -90° a +90°.   |
|         |                      | Zvolte: off (bez posuvu) / 0° phase shift (posuv 0° mezi výstupy A nebo D a B, inverze možná) / 90° phase shift (posuv 90° mezi výstupy A nebo D a B, inverze možná) / 180° phase shift (posuv 180° mezi výstupy A nebo D a B, inverze možná)   |

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| C2.3.11 | special functions | Speciální funkce - je k dispozici pouze pro frekvenční výstup na svorkách B. Současně musí být k dispozici 2 frekvenční výstupy:<br>1. výstup na svorkách A nebo D / 2. výstup na svorkách B |
|         |                   | Výstup B je provozován jako výstup závislý, řízený a nastavený prostřednictvím řídicího výstupu A nebo D.  |
|         |                   | Volby: off (bez fázového posuvu) / phase shift w.r.t. D nebo A (závislý výstup B a řídicí výstup D nebo A)   |
| C2.□.12 | information       | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.  |
| C2.□.13 | simulation        | Simulace - postup viz B1.□ frequency out X   |

### C2.□ pulse output X (pulzní výstup X)

|         |                      |   |
|---------|----------------------|---|
| C2.□    | pulse output X       | Pulzní výstup X - X označuje jedny ze svorek A, B nebo D.<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B) / C2.5 (D)   |
| C2.□.1  | pulse shape          | Určení tvaru pulzu.   |
|         |                      | Zvolte: symmetric (symetrický - cca 50% on (sepnutý) a 50% off (rozepnutý) / automatic (automatický - konstantní šířka pulzu, cca 50% sepnutý a 50% rozepnutý při frekvenci 100%) / fixed (pevná šířka pulzu, nastavení ve Fct. C2.□.2 pulse width) |
| C2.□.2  | pulse width          | Šířka pulzu - k dispozici pouze v případě, že Fct. C2.□.1 je nastavena na "fixed"   |
|         |                      | Rozsah: 0.05...2000 ms  |
|         |                      | Poznámka: max. nastavená hodnota $T_p$ [ms] $\leq 500$ / max. frekvence [1/s], dává šířku pulzu = času, kdy je výstup aktivován.  |
| C2.□.3  | max. pulse rate      | Frekvence pro 100% měřicího rozsahu.  |
|         |                      | Rozsah: 0.0...10000 1/s   |
|         |                      | Omezení: 100% frekvence $\leq 100$ /s: $I_{max} \leq 100$ mA<br>Omezení: 100% frekvence $> 100$ /s: $I_{max} \leq 20$ mA  |
| C2.□.4  | measurement          | Měřená proměnná pro zobrazení na výstupu  |
|         |                      | Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok - <b>neplatí</b> pro variantu PF)   |
| C2.□.5  | pulse value unit     | Volba jednotky ze seznamu v závislosti na zvolené měřené proměnné   |
| C2.□.6  | value p. pulse       | Nastavte hodnotu objemu nebo hmotnosti připadající na jeden pulz.   |
|         |                      | xxx.xxx, rozsah v [l] nebo [kg] (objem nebo hmotnost pro proudový výstup C2.□.6)  |
|         |                      | Max. frekvence viz výše - C2.□.3 pulse output.  |
| C2.□.7  | polarity             | Polarita - nastavte polaritu, věnujte pozornost směru proudění v C1.2.2!  |
|         |                      | Zvolte: both polarities (obě polarity- zobrazí se kladné i záporné hodnoty) / positive polarity (kladná - záporné hodn. = 0) / negative polarity (záporná - kladné hodn. = 0) / absolute value (absolutní hodn.) (použití pro výstup)               |
| C2.□.8  | low flow cutoff      | Potlačení počátku měření - nastavení hodnot pod určitou mezí na "0"   |
|         |                      | (1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota $\leq 1$ . hodnota   |
| C2.□.9  | time constant        | Časová konstanta - rozsah: 000.1...100 s  |
| C2.□.10 | invert signal        | Inverze signálu - zvolte:<br>off (při aktivaci se na výstupu generuje vysoký proud, spínač sepnutý) /<br>on (při aktivaci se na výstupu generuje nízký proud, spínač rozepnutý)   |
| C2.□.11 | phase shift w.r.t. B | Fázový posuv - funkce je k dispozici pouze při konfiguraci výstupu na svorky A nebo D a je-li výstup B frekvenční nebo pulzní. Je-li Fct. C2.5.6 nastavena na "both polarities", je před fázovým posuvem znaménko, např. -90° a +90°.               |
|         |                      | Zvolte: off (bez posuvu) / 0° phase shift (posuv 0° mezi výstupy A nebo D a B, inverze možná) / 90° phase shift (posuv 90° mezi výstupy A nebo D a B, inverze možná) / 180° phase shift (posuv 180° mezi výstupy A nebo D a B, inverze možná)       |

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| C2.3.11 | special functions | Speciální funkce - je k dispozici pouze pro pulzní výstup na svorkách B. Současně musí být k dispozici 2 pulzní výstupy:<br>1. výstup na svorkách A nebo D / 2. výstup na svorkách B |
|         |                   | Výstup B je provozován jako výstup závislý, řízený a nastavený prostřednictvím řídicího výstupu A nebo D.  |
|         |                   | Volby: off (bez fázového posuvu) / phase shift w.r.t. D nebo A (závislý výstup B a řídicí výstup D nebo A)   |
| C2.□.12 | information       | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.  |
| C2.□.13 | simulation        | Postup viz B1.□ pulse output X   |

## C2.□ status output X (stavový výstup)

|        |                                  |  |
|--------|----------------------------------|--|
| C2.□   | status output X                  | X (Y) označuje jedny ze svorek A, B, C nebo D.<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B) / C2.4 (C) / C2.5 (D)  |
| C2.□.1 | mode                             | Režim provozu - výstup může signalizovat následující stavy:<br><br>out of specification (= mimo rozsah, výstup je aktivován pro signalizaci chyby out of specification nebo error in device viz <i>Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace</i> na straně 136 /<br>application error (= chyba aplikace, výstup je aktivován pro signalizaci chyby application error nebo error in device viz <i>Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace</i> na straně 136 /<br>polarity flow (polarita okamžitého průtoku) /<br>over range flow (překročení rozsahu průtoku) /<br>counter 1 preset (aktivuje se, když je dosaženo přednastavené hodnoty v počítadle X) /<br>counter 2 preset (aktivuje se, když je dosaženo přednastavené hodnoty v počítadle X) /<br>counter 3 preset (aktivuje se, když je dosaženo přednastavené hodnoty v počítadle X) /<br>output A (aktivován stavem výstupu Y, další podrobnosti o výstupu viz dále) /<br>output B (aktivován stavem výstupu Y, další podrobnosti o výstupu viz dále) /<br>output C (aktivován stavem výstupu Y, další podrobnosti o výstupu viz dále) /<br>output D (aktivován stavem výstupu Y, další podrobnosti o výstupu viz dále) /<br>off (vypnuto) /<br>empty pipe (výstup je aktivován, je-li měřicí trubice prázdná) (zahrnuje i detekci malé výšky hladiny pro variantu PF) /<br>error in device (výstup se aktivuje při výskytu chyby) |
| C2.□.2 | current out Y                    | Proudový výstup Y - funkce je k dispozici pouze v případě, že je "mode" (viz výše) nastaveno na "output A...C" a tento výstup je proudový výstup (current output).<br><br>Zvolte:<br>polarity (signalizuje se polarita) /<br>over range (signalizuje se překročení rozsahu) /<br>automatic range (signalizuje se nižší rozsah)   |
| C2.□.2 | frequency out Y a pulse output Y | Frekvenční a pulzní výstup Y - funkce je k dispozici pouze v případě, že je "mode" (viz výše) nastaveno na "output A, B nebo D" a tento výstup je frekvenční/pulzní výstup (frequency/pulse output).<br><br>Zvolte:<br>polarity (signalizuje se polarita) /<br>over range (signalizuje se překročení rozsahu)  |
| C2.□.2 | status output Y                  | Stavový výstup Y - funkce je k dispozici pouze v případě, že je "mode" (viz výše) nastaveno na "output A...D" a tento výstup je stavový výstup (status output).<br><br>Same signal (stejný signál jako jiný zapojený stavový výstup, signál může být invertován, viz dále)   |
| C2.□.2 | limit switch Y a control input Y | Mezní spínač a řídicí vstup Y - funkce je k dispozici pouze v případě, že je "mode" (viz výše) nastaveno na "output A...D / input A nebo B" a tento výstup/vstup je mezní spínač (limit switch) / řídicí vstup (control input).<br><br>Status off (je zde vždy zvoleno, pokud je stavový výstup X propojen s mezním spínačem / řídicím vstupem Y).   |
| C2.□.2 | off                              | Vypnuto - je k dispozici pouze v případě, že je "mode" (viz výše) nastaveno na "output A...D" a tento výstup je vypnut.  |
| C2.□.3 | invert signal                    | Inverze signálu - zvolte:<br>off (aktivovaný výstup generuje vysoký proud, spínač sepnutý) /<br>on (aktivovaný výstup generuje nízký proud, spínač rozepnutý)  |
| C2.□.4 | information                      | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.  |
| C2.□.5 | simulation                       | Simulace - postup viz B1.□ status output X   |

## C2.□ limit switch X (mezni spinač X)

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| C2.□   | limit switch X | X označuje jedny ze svorek A, B, C nebo D<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B) / C2.4 (C) / C2.5 (D)  |
| C2.□.1 | measurement    | Měřená proměnná - zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF) |
| C2.□.2 | threshold      | Nastavte mezní hodnotu pro sepnutí výstupu s hysterezi<br>xxx.x ±x.xxx (formát a jednotka závisí na měřené proměnné, viz výše)<br>(1. hodnota = mezní hodnota / 2. hodnota = hystereze), podmínka:<br>2. hodnota ≤ 1. hodnota   |
| C2.□.3 | polarity       | Polarita - nastavte polaritu, věnujte pozornost směru proudění v C1.2.2!<br>Zvolte: both polarities (obě polarity- zobrazí se kladné i záporné hodnoty) / positive polarity (kladná - záporné hodn. = 0) / negative polarity (záporná - kladné hodn. = 0) / absolute value (absolutní hodn.) (použití pro výstup)   |
| C2.□.4 | time constant  | Časová konstanta - rozsah: 000.1...100 s  |
| C2.□.5 | invert signal  | Inverze signálu - zvolte:<br>off (při aktivaci se na výstupu generuje vysoký proud, spínač sepnutý) / on (aktivovaný výstup generuje nízký proud, spínač rozepnutý)   |
| C2.□.6 | information    | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.   |
| C2.□.7 | simulation     | Simulace - postup viz B1.□ limit switch X   |

## C2.□ control input X (řídící vstup X)

|        |                 |   |
|--------|-----------------|---|
| C2.□   | control input X | Řídící vstup X - X označuje svorky A nebo B.<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B)   |
| C2.□.1 | mode            | Režim provozu řídicího vstupu - off (řídící vstup vypnutý) / hold all outputs (zachovat okamžité hodnoty na všech výstupech, neovlivní displej ani počítadla) / output Y (zachovat okamžitou hodnotu na výstupu Y) / all outputs to zero (nastavit hodnoty na všech výstupech na 0%, neovlivní displej ani počítadla) / output Y to zero (nastavit výstup Y na 0%) / all counters (nastavit všechna počítadla na hodnotu "0") / counter "Z" reset (nastavit počítadlo 1, 2 nebo 3 na hodnotu "0") / stop all counters (zastavit všechna počítadla) / stop counter "Z" (zastavit počítadlo 1, 2 nebo 3) / zero outp.+stop Cnt. (všechny výstupy na 0%, zastavit všechna počítadla, neovlivní displej) / external range Y (řídící vstup aktivuje změnu rozsahu proudového výstupu Y) - příslušné nastavení proveďte i na proudovém výstupu (current output) Y (kontrola přítomnosti proudového výstupu Y se neprovádí) / error reset (zrušení všech chybových hlášení, která lze vymazat) |
| C2.□.2 | invert signal   | Inverze signálu - zvolte:<br>off (řídící vstup je aktivován, jestliže jím protéká proud vyvolaný vysokým vstupním napětím (u pasivního vstupu) nebo je-li k němu připojen rezistor malé hodnoty (u aktivního vstupu)) / on (řídící vstup je aktivován, jestliže jím neprotéká proud - je na něm nízké vstupní napětí (u pasivního vstupu) nebo je-li k němu připojen rezistor velké hodnoty (u aktivního vstupu))   |
| C2.□.3 | information     | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.   |
| C2.□.4 | simulation      | Simulace - postup viz B1.□ control input X  |



## C2.□ current input X (proudový vstup X)

|        |                 |   |
|--------|-----------------|---|
| C2.□   | current input X | Proudový vstup X - X označuje svorky A nebo B.<br>□ označuje Fct. C2.2 (A) / C2.3 (B)   |
| C2.□.1 | range 0%...100% | Neměnný rozsah proudu (4...20 mA) pro rozsah přiřazené hodnoty; zobrazený rozsah nelze změnit.  |
| C2.□.2 | extended range  | Programovatelný, rozšířený lineární rozsah 3.6...21.0 mA;<br>Rozsahy pro signalizaci chyb: 0.5...<3.6 mA / >21.0...23.0 mA / <0.5 mA open circuit (rozpojený obvod) / >23.0 closed circuit (uzavřený obvod) |
| C2.□.3 | measurement     | Připojený snímač přenáší na proudový vstup hodnoty; možné proměnné: teplota, tlak nebo proud  |
| C2.□.4 | range           | Měřicí rozsah 0...100% v příslušných jednotkách.  |
| C2.□.5 | time constant   | Časová konstanta - rozsah: 000.1...100 s  |
| C2.□.6 | information     | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.   |
| C2.□.7 | simulation      | Simulace - postup viz B1.□ current input X  |
| C2.□.8 | 4mA trimming    | Kalibrace proudu na hodnotu 4 mA<br>Nastavení na 4 mA obnoví kalibraci z výrobního závodu.  |
| C2.□.9 | 20mA trimming   | Kalibrace proudu na hodnotu 20 mA<br>Nastavení na 20 mA obnoví kalibraci z výrobního závodu.  |



| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

## C3 I/O counter (počítadla)

|                                  |                 |   |
|----------------------------------|-----------------|---|
| C3.1                             | counter 1       | Nastavení počítadla <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> označuje 1, 2, 3 (= počítadlo 1, 2, 3)<br>Základní provedení (Basic) má jen 2 počítadla!<br>Tyto funkce jsou k dispozici pouze pro přístroje s komunikací HART®.   |
| C3.2                             | counter 2       |   |
| C3.3                             | counter 3       |   |
| C3. <input type="checkbox"/> .1  | function        | Funkce počítadla - zvolte: sum counter (sčítá kladné a záporné hodnoty) / +counter (sčítá pouze kladné hodnoty) / -counter (sčítá pouze záporné hodnoty) / off (počítadlo je vypnuto)   |
| C3. <input type="checkbox"/> .2  | measurement     | Volba měřené proměnné pro počítadlo <input type="checkbox"/><br>Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok - <b>neplatí</b> pro variantu PF) Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok)  |
| C3. <input type="checkbox"/> .3  | low flow cutoff | Potlačení počátku měření - nastavení hodnot pod určitou mezí na "0"<br>(1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota  |
| C3. <input type="checkbox"/> .4  | time constant   | Časová konstanta - rozsah: 000.1...100 s  |
| C3. <input type="checkbox"/> .5  | preset value    | Předvolená hodnota - po dosažení této hodnoty, kladné nebo záporné, je generován signál, který může být použit pro stavový výstup, na němž musí být nastaveno "preset counter X".<br>Předvolená hodnota (max. 8 míst) x.xxxxx ve zvolených jednotkách, viz C5.7.10 + 13   |
| C3. <input type="checkbox"/> .6  | reset counter   | Nulování počítadla - postup viz Fct. A3.2, A3.3 a A3.4  |
| C3. <input type="checkbox"/> .7  | set counter     | Nastavení počítadla <input type="checkbox"/> na požadovanou hodnotu.<br>Zvolte: break (opuštění funkce) / set value (otevření editoru umožňujícího zadání hodnoty)<br>Dotaz: set counter? (nastavit počítadlo?)<br>Zvolte: no (opuštění funkce bez nastavení hodnoty) / yes (uložení nastavené hodnoty a opuštění funkce) |
| C3. <input type="checkbox"/> .8  | stop counter    | Zastavení počítadla <input type="checkbox"/> - zůstane v něm uložena poslední hodnota.<br>Zvolte: no (opuštění funkce bez zastavení počítadla) / yes (zastavení počítadla a opuštění funkce)  |
| C3. <input type="checkbox"/> .9  | start counter   | Spuštění počítadla <input type="checkbox"/> poté, co bylo zastaveno.<br>Zvolte: no (opuštění funkce bez spuštění počítadla) / yes (spuštění počítadla a opuštění funkce)  |
| C3. <input type="checkbox"/> .10 | information     | Výrobní číslo, číslo verze software a datum kalibrace desky vstupů/výstupů.   |

| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

## C4 I/O HART

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| C4     | I/O HART          | <p>Volba / zobrazení 4 dynamických proměnných (DV) pro komunikaci HART®.</p> <p>Proudový výstup s komunikací HART® (svorky A základní verze vstupů/výstupů nebo svorky C u modulárních vstupů/výstupů) má vždy pevnou vazbu s primární proměnnou (PV). Pevná vazba dalších dynamických proměnných (1-3) je možná pouze v případě, že jsou k dispozici další analogové výstupy (proudový a frekvenční); pokud tomu tak není, je možno zvolit libovolnou měřenou proměnnou z následujícího seznamu: ve Fct. A4.1 "measurement".</p> <p><input type="checkbox"/> označuje 1, 2, 3 nebo 4<br/>X označuje jedny ze svorek A...D</p> |
| C4.1   | PV is             | Proudový výstup (primární proměnná)  |
| C4.2   | SV is             | (sekundární proměnná)  |
| C4.3   | TV is             | (třetí proměnná)   |
| C4.4   | 4V is             | (4. proměnná)  |
| C4.5   | HART units        | <p>Změna jednotek pro zobrazené dynamické proměnné (DV).</p> <p>Break: návrat stisknutím ←</p> <p>HART display®: zkopíruje nastavení pro zobrazené jednotky do nastavení pro dynamické proměnné</p> <p>Standard: nastavení z výrobního závodu pro dynamické proměnné</p>   |
| C4.□.1 | current out X     | Zobrazí se okamžitá analogová hodnota měřené proměnné s vazbou na proudový výstup. Měřenou proměnnou nelze změnit!   |
| C4.□.1 | frequency out X   | Zobrazí se okamžitá analogová hodnota měřené proměnné s vazbou na frekvenční výstup, pokud je k dispozici. Měřenou proměnnou nelze změnit!   |
| C4.□.1 | HART dynamic var. | <p>Volba měřených proměnných pro dynamické proměnné pro komunikaci HART®.</p> <p>Lineární proměnné: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) (<b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) (<b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / level (výška hladiny) (platí (<b>pouze</b> pro variantu PF)</p> <p>Digitální proměnné: counter 1, counter 2, counter 3 (počítadlo 1, 2, 3)/ operating hours (doba provozu).</p>   |

| Č. | Funkce | Nastavení / popis |
|----|--------|-------------------|
|----|--------|-------------------|

## C5 device (nastavení přístroje)

## C5.1 device info

|        |                        |   |
|--------|------------------------|---|
| C5.1   | device info            | Skupina funkcí, které nemají přímý vliv na měřené hodnoty a výstupy.  |
| C5.1.1 | Tag                    | Označení měřicího okruhu - použitelné znaky (max. 8 míst):<br>A...Z; a...z; 0...9; / - , .                              |
| C5.1.2 | C number               | Číslo CG popisující verzi vstupů/výstupů, jen pro čtení.  |
| C5.1.3 | device serial no.      | Výrobní číslo průtokoměru.  |
| C5.1.4 | electronic serial no.  | Výrobní číslo modulu elektroniky, nelze změnit.   |
| C5.1.5 | SW.REV.MS              | Výrobní číslo, číslo verze hlavního software a datum výroby základní desky.   |
| C5.1.6 | Electronic Revision ER | Referenční identifikační číslo, revize elektroniky a datum výroby přístroje; zahrnuje všechny změny hardware a software |

## C5.2 display (displej)

|        |                 |   |
|--------|-----------------|---|
| C5.2   | display         | -   |
| C5.2.1 | language        | Volba jazyka pro zobrazení textů na displeji závisí na verzi přístroje.   |
| C5.2.2 | contrast        | Úprava kontrastu displeje pro extrémní teploty.<br>Nastavení: -9...0...+9   |
|        |                 | Změna se projeví ihned, nikoliv až po opuštění režimu nastavení!  |
| C5.2.3 | default display | Určení výchozí stránky displeje, na kterou se vrací po prodlevě.  |
|        |                 | Zvolte: none (aktivní je vždy aktuální stránka) / 1. meas. page (zobrazí 1. stránku měřených hodnot) / 2. meas. page (zobrazí 2. stránku měřených hodnot) / status page (zobrazí stavová hlášení) / graphic page (grafická stránka - trend 1. měřené proměnné). |
| C5.2.4 | self test       | Vnitřní test - momentálně není k dispozici.   |
| C5.2.5 | SW.REV.UIS      | Výrobní číslo, číslo verze uživatelského software a datum výroby desky.   |

## C5.3 a C5.4 1. meas. page a 2. meas. page (1. a 2. stránka měřených hodnot)

|        |                    |  |
|--------|--------------------|--|
| C5.3   | 1. meas. page      | <input type="checkbox"/> označuje 3 = stránka měřených hodnot 1 a 4 = stránka měřených hodnot 2  |
| C5.4   | 2. meas. page      |  |
| C5.□.1 | function           | Zadejte počet řádků měřených hodnot (velikost písma)   |
|        |                    | Zvolte: one line (1)/ two lines (2)/ three lines (3 řádky)   |
| C5.□.2 | measurement 1.line | Zadejte měřenou proměnnou pro zobrazení na 1. řádku.   |
|        |                    | Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF)  |
| C5.□.3 | range              | Rozsah - 0...100% měřené proměnné zadané ve Fct. C5.□.2  |
|        |                    | 0...xx.xx _ _ _ (formát a jednotka závisí na měřené proměnné)  |
| C5.□.4 | limitation         | Omezení hodnot před aplikací časové konstanty.   |
|        |                    | xxx%; rozsah: -120...+120%   |
| C5.□.5 | low flow cutoff    | Potlačení počátku měření - nastavení hodnot pod určitou mezí na "0"  |
|        |                    | (1. hodnota = bod zapnutí / 2. hodnota = hystereze),<br>podmínka: 2. hodnota ≤ 1. hodnota  |
| C5.□.6 | time constant      | Časová konstanta - rozsah: 000.1...100 s   |
| C5.□.7 | format 1.line      | Formát 1. řádku - uveďte počet desetinných míst.   |
|        |                    | Zvolte: automatic (přizpůsobení se provede automaticky) / X (= žádné deset. místo) ...X.XXXXXXXXXX (max. 8 míst)   |
| C5.□.8 | measurement 2.line | Zadejte měřenou proměnnou pro 2. řádek (je k dispozici pouze v případě, že je 2. řádek aktivován)  |
|        |                    | Zvolte: bar graph (sloupcové zobrazení pro proměnnou na 1. řádku) / volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) / diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / counter 1 / counter 2 / counter 3 (počítadlo 1, 2, 3) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / coil temperature (teplota cívek) / operating hours (doba provozu) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF) |
| C5.□.9 | format 2.line      | Formát 2. řádku - uveďte počet desetinných míst.   |
|        |                    | Zvolte: automatic (přizpůsobení se provede automaticky) / X (= žádné deset. místo) ...X.XXXXXXXXXX (max. 8 míst)   |

|         |                    |  |
|---------|--------------------|--|
| C5.□.10 | measurement 3.line | Zadejte měřenou proměnnou pro 3. řádek (je k dispozici pouze v případě, že je 3. řádek aktivován)  |
|         |                    | Zvolte: volume flow (obj. průtok) / mass flow (hmot. průtok) ( <b>neplatí</b> pro variantu PF) diagnosis value (diagnost. hodnota) / flow speed (rychlost proudění) / coil temperature (teplota cívek) / conductivity (vodivost) ( <b>neplatí</b> pro varianty PF a CAP) / counter 1 / counter 2 / counter 3 (počítadlo 1, 2, 3) / operating hours (doba provozu) / level (výška hladiny) (platí <b>pouze</b> pro variantu PF) / current input A / current input B (proudový vstup A, B) |
| C5.□.11 | format 3.line      | Formát 3.řádku - uveďte počet desetinných míst.  |
|         |                    | Zvolte: automatic (přizpůsobení se provede automaticky) / X (= žádné deset. místo) ...X.XXXXXXXX (max. 8 míst)   |

## C5.5 graphic page (grafická stránka)

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| C5.5   | graphic page | Na grafické stránce se vždy zobrazuje křivka trendu hodnoty zobrazené na 1. stránce / 1. řádku, viz Fct. C5.3.2   |
| C5.5.1 | select range | Volba rozsahu - zvolte: manual (rozsah je nastaven ve Fct. C5.5.2) / automatic (automatické zobrazení na základě měřených hodnot)<br>Ke změně dojde pouze po změně parametru nebo po vypnutí a zapnutí. |
| C5.5.2 | range        | Nastavení dílku stupnice pro osu Y, křivka trendu. Funkce je k dispozici, bylo-li v C5.5.1 zvoleno "manual".  |
|        |              | +xxx ±xxx%; rozsah: -100...+100%<br>(1. hodnota = dolní limit / 2. hodnota = horní limit)<br>Podmínka: 1. hodnota ≤ 2. hodnota  |
| C5.5.3 | time scale   | Nastavení dílku stupnice času pro osu X, křivka trendu.   |
|        |              | xxx min; rozsah: 0...100 min  |

## C5.6 special functions (speciální funkce)

|        |                    |   |
|--------|--------------------|---|
| C5.6   | special functions  | -   |
| C5.6.1 | reset errors       | reset errors (= vymazat chyby)?   |
|        |                    | Zvolte: no (ne)/yes (ano)   |
| C5.6.2 | save settings      | Uložení aktuálního nastavení průtokoměru.<br>Zvolte: break (opuštění funkce bez uložení) / backup 1 (uložení do záložní kopie 1) / backup 2 (uložení do záložní kopie 2)  |
|        |                    | Dotaz: continue copy (kopírovat)? (nelze provést následně)<br>Zvolte: no (opuštění funkce bez uložení) / yes (kopie aktuálního nastavení do zálohy 1 nebo 2).   |
| C5.6.3 | load settings      | Nahrání uloženého nastavení.<br>Zvolte: break (opuštění funkce bez nahrání dat) / factory settings (nahrání nastavení z výrobního závodu) / backup 1 (nahrání dat ze záložní kopie 1) / backup 2 (nahrání dat ze záložní kopie 2) / load sensor data (nastavení kalibračních dat z výrobního závodu). |
|        |                    | Dotaz: continue copy (kopírovat)? (nelze provést následně)<br>Zvolte: no (opuštění funkce bez uložení) / yes (nahrát zvolená data)  |
| C5.6.4 | password quick set | Heslo požadované pro změnu nastavení v menu quick setup.  |
|        |                    | 0000 (= menu Quick setup bez hesla)   |
|        |                    | xxxx (požadované heslo); rozsah 4 číslice: 0001...9999  |
| C5.6.5 | password setup     | Heslo požadované pro změnu nastavení v menu setup.  |
|        |                    | 0000 (= menu setup bez hesla)   |
|        |                    | xxxx (požadované heslo); rozsah 4 číslice: 0001...9999  |

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| C5.6.6 | GDC IR interface | Optické rozhraní: po aktivaci této funkce by měl být k displeji připojen optický adaptér GDC. Pokud není adaptér připojen během 60 sekund nebo je odpojen, funkce je ukončena a opět jsou aktivní optické senzory. |
|        |                  | Zvolte:<br>break (opuštění menu bez připojení) /<br>activate (aktivovat rozhraní (adaptér) a přerušit funkci optických senzorů)  |

## C5.7 units (jednotky)

|         |                             |  |
|---------|-----------------------------|--|
| C5.7    | units                       | -  |
| C5.7.1  | volume flow                 | Objemový průtok: m <sup>3</sup> /h; m <sup>3</sup> /min; m <sup>3</sup> /s; l/h; l/min; l/s (l = litry);<br>ft <sup>3</sup> /h; ft <sup>3</sup> /min; ft <sup>3</sup> /s; gal/h; gal/min; gal/s;<br>IG/h; IG/min; IG/s; cf/h; cf/min; cf/s;<br>free unit (uživatelská jednotka, nastavení viz následující dvě funkce, postup viz dále) |
| C5.7.2  | Text free unit              | Text pro uživatelskou jednotku - podrobnosti k zadávaným textům viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134:   |
| C5.7.3  | [m <sup>3</sup> /s]*factor  | Zadání koeficientu pro přepočítání m <sup>3</sup> /s na požadovanou jednotku:<br>xxx.xxx viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134   |
| C5.7.4  | mass flow                   | Hmotnostní průtok: kg/s; kg/min; kg/h; t/min; t/h; g/s; g/min; g/h;<br>lb/s; lb/min; lb/h; ST/min; ST/h (ST = malá tuna); LT/h (LT = velká tuna);<br>free unit (uživatelská jednotka, nastavení viz následující dvě funkce, postup viz dále)   |
| C5.7.5  | Text free unit              | Text pro uživatelskou jednotku - podrobnosti k zadávaným textům viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134:   |
| C5.7.6  | [kg/s]*factor               | Zadání koeficientu pro přepočítání kg/s na požadovanou jednotku:<br>xxx.xxx viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134  |
| C5.7.7  | flow speed                  | Jednotky rychlosti - m/s; ft/s   |
| C5.7.8  | conductivity                | Jednotky vodivosti - μS/cm; S/cm   |
| C5.7.9  | temperature                 | Jednotky teploty - °C; K; °F   |
| C5.7.10 | volume                      | Jednotky objemu - m <sup>3</sup> ; l (litr); hl; ml; gal; IG; in <sup>3</sup> ; ft <sup>3</sup> ; yd <sup>3</sup> ; cf;<br>free unit (uživatelská jednotka, nastavení viz následující dvě funkce, postup viz dále)   |
| C5.7.11 | Text free unit              | Text pro uživatelskou jednotku - podrobnosti k zadávaným textům viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134:   |
| C5.7.12 | [m <sup>3</sup> ]*factor    | Zadání koeficientu pro přepočítání m <sup>3</sup> na požadovanou jednotku:<br>xxx.xxx viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134  |
| C5.7.13 | mass                        | Jednotky hmotnosti - kg; t; mg; g; lb; ST; LT; oz;<br>free unit (uživatelská jednotka, nastavení viz následující dvě funkce, postup viz dále)  |
| C5.7.14 | Text free unit              | Text pro uživatelskou jednotku - podrobnosti k zadávaným textům viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134:   |
| C5.7.15 | [kg]*factor                 | Zadání koeficientu pro přepočítání kg na požadovanou jednotku:<br>xxx.xxx viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134  |
| C5.7.16 | density                     | Jednotky hustoty - kg/l; kg/m <sup>3</sup> ; lb/cf; lb/gal;<br>free unit (uživatelská jednotka, nastavení viz následující dvě funkce, postup viz dále)   |
| C5.7.17 | Text free unit              | Text pro uživatelskou jednotku - podrobnosti k zadávaným textům viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134:   |
| C5.7.18 | [kg/m <sup>3</sup> ]*factor | Zadání koeficientu pro přepočítání kg/m <sup>3</sup> na požadovanou jednotku:<br>xxx.xxx viz <i>Nastavení uživatelských jednotek</i> na straně 134   |
| C5.7.19 | pressure                    | Jednotky tlaku - Pa; kPa; bar; mbar; psi (žádné uživatelské jednotky);<br>pouze je-li k dispozici proudový vstup.  |

## C5.8 HART

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| C5.8   | HART        | Tato funkce je k dispozici pouze pro přístroje s komunikací HART®!   |
| C5.8.1 | HART        | Zapnutí / vypnutí komunikace HART®:<br>Zvolte:<br>on (HART® je aktivní) proud = 4...20 mA /<br>off (HART® není aktivní) proud = 0...20 mA  |
| C5.8.2 | address     | Zadejte adresu pro komunikaci HART®.<br>Zvolte: 00 (režim point-to-point, proudový výstup má normální funkci, proud = 4...20 mA) / 01...15 (režim Multi-Drop, proudový výstup je nastaven na konstantní hodnotu 4 mA). |
| C5.8.3 | message     | Hlášení - zadejte požadovaný text:<br>A...Z ; a...z ; 0...9 ; / - + , . *  |
| C5.8.4 | description | Popis - zadejte požadovaný text:<br>A...Z ; a...z ; 0...9 ; / - + , . *  |

## C5.9 quick setup (rychlý přístup)

|        |                 |   |
|--------|-----------------|---|
| C5.9   | quick setup     | Aktivace rychlého přístupu do menu quick setup; standardní nastavení: quick setup je aktivní (yes)<br>Zvolte: yes (zapnuto) / no (vypnuto)                    |
| C5.9.1 | reset counter 1 | Reset counter 1 in quick setup menu (Povolit nulování počítadla 1 v menu quick setup)?<br>Zvolte: yes (aktivováno) / no (vypnuto)                             |
| C5.9.2 | reset counter 2 | Reset counter 2 in quick setup menu (Povolit nulování počítadla 2 v menu quick setup)?<br>Zvolte: yes (aktivováno) / no (vypnuto)                             |
| C5.9.3 | reset counter 3 | Reset counter 3 in quick setup menu (Povolit nulování počítadla 3 v menu quick setup)?<br>Zvolte: yes (aktivováno) / no (vypnuto)                             |
| C5.9.4 | process input   | Activate quick access to the important process input parameters (aktivovat rychlý přístup k důležitým parametrům)?<br>Zvolte: yes (aktivováno) / no (vypnuto) |

## 6.3.4 Nastavení uživatelských jednotek

| Uživatelské jednotky (Free units)             | Postupy pro nastavení textů a koeficientů                               |
|---|---|
| <b>Texty</b>                                  |   |
| Objemový průtok, hmotnostní průtok a hustota: | 3 znaky před a za lomítkem<br>xxx/xxx (max. 3 znaky před / za lomítkem) |
| Objem, hmotnost:                              | xxx (max. 3 znaky)  |
| Povolené znaky:                               | A...Z ; a...z ; 0...9 ; / - + , . * ; @ \$ % ~ ( ) [ ] _                |
| <b>Přepočební koeficienty</b>                 |   |
| Požadovaná jednotka                           | = [jednotka viz výše] * přepočební koeficient                           |
| Přepočební koeficient                         | Max. 9 znaků  |
| Posun desetinné tečky (čárky):                | ↑ vlevo a ↓ vpravo  |

## 6.4 Popis funkcí

### 6.4.1 Nulování počítadel v menu "quick setup"



*Informace!*

*Někdy je zapotřebí povolit nulování počítadla v menu "quick setup".*

| Opt. senzor | Zobrazení na displeji | Popis a nastavení   |
|-------------|-----------------------|---|
| >           | quick setup           | Přidržte 2,5 s, pak optický senzor uvolněte.                        |
| >           | language              | -   |
| 2 x ↓       | reset                 | -   |
| >           | reset errors          | -   |
| ↓           | counter 1             | Zvolte požadované počítadlo (counter).<br>(Počítadlo 3 je na přání) |
| ↓           | counter 2             |   |
| ↓           | counter 3             |   |
| >           | reset counter<br>no   | -   |
| ↓ nebo ↑    | reset counter<br>yes  | -   |
| ←           | counter 1, 2 (nebo 3) | Počítadlo bylo vynulováno.  |
| 3 x ←       | Režim měření          | -   |

### 6.4.2 Vymazání chybových hlášení v menu "quick setup"



*Informace!*

*Podrobný popis případných chybových hlášení viz Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace na straně 136.*

| Opt. senzor | Zobrazení na displeji | Popis a nastavení                            |
|-------------|-----------------------|--|
| >           | quick setup           | Přidržte 2,5 s, pak optický senzor uvolněte. |
| >           | language              | -  |
| 2 x ↓       | reset                 | -  |
| >           | reset errors          | -  |
| >           | reset?<br>no          | -  |
| ↓ nebo ↑    | reset?<br>yes         | -  |
| ←           | reset errors          | Chybová hlášení byla vymazána                |
| 3 x ←       | Režim měření          | -  |



## 6.5 Stavová (chybová) hlášení a diagnostické informace

## Provozní chyby přístroje

| Hlášení na displeji                         | Popis  | Činnost  |
|---|--|--|
| Stav: F _ _ _ _ _                           | Provozní chyba (závada) přístroje, proudový výstup $\leq 3.6$ mA nebo je nastaven na proud při chybě (v závislosti na závažnosti chyby), stavový výstup rozeprnutý, pulzní/frekvenční výstup: žádné pulzy                  | Přístroj je nutno opravit.   |
| F error in device                           | Chyba nebo závada přístroje. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.   | Skupina závažných chyb přístroje (může se vyskytnout jedna nebo více chyb současně).   |
| F IO 1                                      | Chyba, provozní závada na desce vstupů/výstupů IO 1. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.   | Nahrejte záložní kopii nastavení (Fct. C4.6.3) (backup 1, backup 2 nebo factory settings). Pokud pak chybové hlášení nezmizí, vyměňte modul elektroniky.                                   |
| F parameter                                 | Chyba, provozní závada správce dat, modulu elektroniky, parametrů nebo hardware. Parametry již nejsou použitelné.  |  |
| F IO 2                                      | Chyba, provozní závada na desce vstupů/výstupů IO 2. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.   |  |
| F configuration (také po výměně modulů)     | Neplatná konfigurace: software displeje, parametry sběrnice nebo hlavní software nejsou v souladu s aktuální konfigurací. Tato chyba se rovněž objevuje po přidání nebo odstranění modulu bez potvrzení změny konfigurace. | Po výměně modulu potvrďte dotaz na změnu konfigurace. Jestliže se konfigurace nezměnila, jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.   |
| F display                                   | Chyba, provozní závada displeje. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.   | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.  |
| F sensor electronic                         | Chyba, provozní závada elektroniky snímače. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.  | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.  |
| F sensor global                             | Chyba všeobecných dat snímače.   | Nahrejte záložní kopii nastavení (Fct. C5.6.3) (backup 1, backup 2 nebo factory settings). Pokud pak chybové hlášení nezmizí, vyměňte modul elektroniky.                                   |
| F sensor local                              | Chyba specifických dat snímače.  | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.  |
| F field current local                       | Chyba dat v části buzení snímače.  | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.  |
| F current in-/output A                      | Chyba, provozní závada proudového vstupu nebo výstupu na svorkách A/B. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.   | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky nebo modul vstupů/výstupů (I/O).  |
| F current in-/output B                      |  |  |
| F current output C                          | Chyba, provozní závada proudového výstupu na svorkách C. Chyba parametrů nebo hardware. Měření není možné.   | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky nebo modul výstupů (I/O).   |
| F software user interface                   | Chyba zjištěná při kontrolním součtu provozního software.  | Vyměňte modul elektroniky.   |
| F hardware settings (také po výměně modulů) | Nastavené parametry hardware neodpovídají zjištěnému hardware. Na displeji se zobrazí příslušný dialog.  | Odpovězte na dotazy, postupujte podle instrukcí.<br>Po výměně modulu potvrďte dotaz na změnu konfigurace. Jestliže se konfigurace nezměnila, jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky. |



| Hlášení na displeji      | Popis  | Činnost   |
|--------------------------|--|---|
| Stav: F _ _ _ _ _        | Provozní chyba (závada) přístroje, proudový výstup $\leq 3.6$ mA nebo je nastaven na proud při chybě (v závislosti na závažnosti chyby), stavový výstup rozepnutý, pulzní/frekvenční výstup: žádné pulzy | Přístroj je nutno opravit.  |
| F hardware detection     | Nelze identifikovat aktuální hardware. Vadné nebo neznámé moduly.  | Vyměňte modul elektroniky.  |
| F RAM/ROM error IO1      | Při kontrolním součtu byla zjištěna chyba RAM nebo ROM.  | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky nebo modul vstupů/výstupů (I/O). |
| F RAM/ROM error IO2      |  |   |
| F Fieldbus               | Špatná funkce rozhraní sběrnice Profibus nebo FF.  | -   |
|                          | Špatná funkce rozhraní sběrnice Modbus/Ethernet (může se rovněž objevit spolu s některými chybami sběrnice Profibus nebo FF).  | -   |
| F PF sensor error        | Špatná funkce snímače výšky hladiny.   | -   |
| F PF sens. communication | Chyba komunikace snímače výšky hladiny. Došlo k přerušení propojení nebo není snímač zapnut.   | -   |

### Chyba aplikace

| Hlášení na displeji        | Popis   | Činnost  |
|----------------------------|---|--|
| Stav: F _ _ _ _ _          | Chyba aplikace, přístroj je v pořádku, ale měřené hodnoty jsou chybou ovlivněny.  | Je nutno provést test nebo zajistit nápravu.   |
| F application error        | Chyba aplikace, přístroj je v pořádku.  | Skupina hlášení týkajících se chyb aplikace (popsaná dále, příp. i jiná).  |
| F empty pipe               | 1 nebo 2 elektrody nejsou v kontaktu s měřeným médiem; měřená hodnota je nastavena na nulu. Měření není možné.  | Měřená trubice není zaplněná; funkce závisí na nastavení ve Fct. C1.3.2.; zkontrolujte instalaci. Nebo jsou elektrody kompletně izolovány, např. povlakem oleje. Vyčistěte je.               |
|                            | Obě chybová hlášení o prázdném potrubí nemohou být zobrazena současně. Rozdíl spočívá v tom, zda je při detekci prázdného potrubí nastavena měřená hodnota na nulu nebo ne. Elektronika přístroje použije jednu nebo druhou funkci (nastavení na nulu nebo pokračování měření) v závislosti na nastavení provedeném uživatelem. |  |
| F flow exceeding limit     | Překročení měřicího rozsahu, nastavení filtru omezuje měřené hodnoty. Zpráva se nezobrazí, je-li potrubí prázdné.   | Zvyšte hodnoty ve Fct. C1.2.1 Limitation.  |
|                            | Pokud se tato chyba občas vyskytuje u médií s obsahem bublin plynu, pevných částic nebo s nízkou vodivostí, pak buď zvyšte limitní hodnoty nebo použijte pulzní filtr, aby se výskyt chyb minimalizoval.  |  |
| F field frequency too high | Frekvence buzení není stabilní, přístroj měří, ale měřené hodnoty nemusí být správné. Zobrazené naměřené hodnoty jsou pravděpodobně příliš nízké. Hlášení se nezobrazí, pokud jsou budicí cívky poškozeny nebo zkratovány.  | Je-li Fct. C1.1.14 settling time nastavena na "manual", zvyšte hodnotu ve Fct. C1.1.15. Je-li zvoleno "standard", zadejte frekvenci buzení ve Fct. C1.1.13 podle údajů na štítku převodníku. |
| F DC offset                | Přesycení AD převodníku způsobené stejnosměrnou složkou. Měření není možné, hodnoty na výstupech jsou nastaveny na nulu. Zpráva se nezobrazí, je-li potrubí prázdné.  | U převodníků v odděleném provedení zkontrolujte připojení signálního kabelu.   |

| Hlášení na displeji | Popis   | Činnost   |
|---------------------|---|---|
| Stav: F _ _ _ _ _   | Chyba aplikace, přístroj je v pořádku, ale měřené hodnoty jsou chybou ovlivněny.                                  | Je nutno provést test nebo zajistit nápravu.  |
| F open circuit A    | Zátěž na proudovém výstupu A/B/C je příliš velká, skutečný proud příliš malý.                                     | Hodnota proudu není správná, smyčka je rozpojená nebo je zátěž příliš velká. Zkontrolujte kabely nebo zmenšete odpor zátěže (na < 1000 Ω).  |
| F open circuit B    |   |   |
| F open circuit C    |   |   |
| F over range A      | Hodnota proudu nebo příslušná měřená hodnota je omezena nastavením filtru.  | Pomocí Fct. C2.1 hardware nebo nálepky uvnitř svorkovnice zjistěte, který výstup je ke svorkám připojen. Jedná-li se o proudový výstup: zvyšte hodnoty ve Fct. C2.x.6 range a Fct. C2.x.8 limitation. Jedná-li se o frekvenční výstup: zvyšte hodnoty ve Fct. C2.x.5 a Fct. C2.x.7. |
| F over range B      |   |   |
| F over range C      |   |   |
| F over range A      | Frekvence nebo příslušná měřená hodnota je omezena nastavením filtru. Nebo je požadovaná frekvence příliš vysoká. | -   |
| F over range B      |   |   |
| F over range C      |   |   |
| F active settings   | Chyba aktivního nastavení zjištěná při kontrolním součtu (CRC).   | Nahrejte hodnoty nastavení z backup 1 nebo backup 2, zkontrolujte je a případně upravte.  |
| F factory settings  | Chyba nastavení z výr. závodu zjištěná při kontrolním součtu (CRC).   | -   |
| F backup 1 settings | Chyba nastavení zjištěná při kontrolním součtu záložní kopie backup 1 nebo 2.                                     | Uložte aktivní nastavení parametrů do záložní kopie (backup) 1 nebo 2.  |
| F backup 2 settings |   |   |
| F wiring A          | Přerušeni nebo zkrat řídicího vstupu A / B. Je k dispozici pouze u aktivních vstupů podle NAMUR.                  | -   |
| F wiring B          |   |   |
| F wiring A          | Proud na proudovém vstupu je nižší než 0,5 mA nebo vyšší než 23 mA.   | -   |
| F wiring B          |   |   |

## Měření mimo rozsah

| Hlášení na displeji     | Popis   | Činnost   |
|-------------------------|---|---|
| Stav: S _ _ _ _ _       | Mimo rozsah, měření pokračuje, přesnost může být nižší.   | Je nutno zjednat nápravu.   |
| S uncertain measurement | Je nutná úprava aplikace nebo nastavení; měřené hodnoty nejsou spolehlivé.  | Skupina hlášení týkajících se chyb popsaných dále, příp. i jiných okolností.  |
| S pipe not full         | Pouze pro snímače se 3 nebo 4 elektrodami. Elektroda pro signalizaci zaplnění potrubí není v kontaktu s měřeným médiem. Zobrazené naměřené hodnoty jsou pravděpodobně příliš vysoké.  | Měřená trubice není zaplněná, funkce závisí na nastavení ve Fct. C1.3.5. Zkontrolujte instalaci. Nebo jsou elektrody kompletně izolovány, např. povlakem oleje. Vyčistěte je.     |
| S empty pipe            | 1 nebo 2 elektrody nejsou v kontaktu s měřeným médiem; měřená hodnota je nastavena na nulu. Měření pokračuje.   | Průtokoměr je zaplněn méně než z 50% nebo jsou elektrody kompletně izolovány. Pokud má být na výstupech "0" při prázdném potrubí, nastavte Fct. C1.3.1 na "cond.+empty pipe [F]". |
|                         | Obě chybová hlášení o prázdném potrubí nemohou být zobrazena současně. Rozdíl spočívá v tom, zda je při detekci prázdného potrubí nastavena měřená hodnota na nulu nebo ne. Elektronika přístroje použije jednu nebo druhou funkci (nastavení na nulu nebo pokračování měření) v závislosti na nastavení provedeném uživatelem. |   |
| S linearity             | Měřené hodnoty nejsou při různých úrovních buzení shodné. Měření pokračuje.   | Přítomnost velmi silného vnějšího magnetického pole, závada v magnetických obvodech snímače nebo ve zpracování signálu.   |
| S flow profile          | Měřená hodnota není nulová v případě, že se jedná o nehomogenní magnetické pole. Měření pokračuje.  | Rovné úseky před a za snímačem nejsou dostatečně dlouhé, potrubí není zaplněno nebo je poškozena výstelka snímače.  |

| Hlášení na displeji        | Popis   | Činnost   |
|----------------------------|---|---|
| Stav: S _ _ _ _ _          | Mimo rozsah, měření pokračuje, přesnost může být nižší.   | Je nutno zjednat nápravu.   |
| S electrode noise          | Příliš silný šum na elektrodách. Měření pokračuje. Zpráva se nezobrazí, je-li potrubí prázdné.  | a) Elektrody jsou silně znečištěné;<br>b) Vodivost je příliš nízká: aktivujte filtr rušení nebo pulzní filtr Fct. C1.2.4, C1.2.7;<br>c) V kapalině jsou bubliny plynu, pevné částice nebo v ní probíhá chemická reakce: aktivujte filtr rušení nebo pulzní filtr Fct. C1.2.4, C1.2.7;<br>d) Koroze elektrod (pokud se hlášení objevuje i při nulovém průtoku): použijte snímač s vhodným materiálem elektrod. |
| S gain error               | Nastavení předzesilovače neodpovídá kalibrovaným hodnotám, zkontrolujte kalibraci. Měření pokračuje.  | Jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.   |
| S electrode symmetry       | Impedance měřicích elektrod není shodná. Měření pokračuje.  | Usazeniny v měřicí trubici nebo zkrat elektrod vůči zemi. Vyčistěte a zkontrolujte měřicí trubici.  |
| S field coil broken        | Odpor budicích cívek je příliš vysoký.  | Zkontrolujte připojení budicích cívek k modulu elektroniky (u odděleného provedení kabel buzení) - zda nejde o přerušení nebo zkrat.  |
| S field coil bridged       | Odpor budicích cívek je příliš nízký.   |   |
| S field current deviation  | Naměřená hodnota budicího proudu neodpovídá kalibrovaným hodnotám. Zkontrolujte kalibraci. Měření pokračuje. Hlášení se nezobrazí, pokud jsou budicí cívky poškozeny nebo zkratovány. | Zkontrolujte připojení buzení. Je-li v pořádku: jedná se o závadu, vyměňte modul elektroniky.   |
| S field frequency too high | Poměr obou měřených signálů není roven 1, magnetické pole není zcela ustálené. Měření pokračuje.  | Je-li Fct. C1.1.14 settling time nastavena na "manual", zvyšte hodnotu ve Fct. C1.1.15. Je-li ve Fct. C1.1.13 zvoleno "standard", zadejte frekvenci buzení ve podle štítku snímače.   |
| S electronic temperature   | Byl překročen horní limit teploty elektroniky.  | Teplota prostředí je příliš vysoká, přístroj je vystaven přímému slunečnímu záření nebo je příliš vysoká provozní teplota (u kompaktního provedení).  |
| S coil temperature         | Byl překročen horní limit teploty budicích cívek. Hlášení se nezobrazí, pokud jsou budicí cívky poškozeny / zkratovány.   | Teplota média nebo prostředí je příliš vysoká.  |
| S overflow counter 1       | Týká se počítadla (counter) 1 nebo FB2 (u verze Profibus). Počítadlo přeteklo a začalo počítat znovu od nuly.   | -   |
| S overflow counter 2       | Týká se počítadla (counter) 2 nebo FB3 (u verze Profibus). Počítadlo přeteklo a začalo počítat znovu od nuly.   | -   |
| S overflow counter 3       | Týká se počítadla (counter) 3 nebo FB4 (u verze Profibus). Není k dispozici u verzí bez 2. modulu vstupů/výstupů. Počítadlo přeteklo a začalo počítat znovu od nuly.                  | -   |
| S backplane invalid        | Data zaznamenaná v paměti snímače jsou neplatná. Chyba zjištěná při kontrolním součtu.  | Ze snímače není možno při výměně elektroniky načíst data. Uložte znovu data do paměti (menu Service).   |
| S error current A          | Špatná hodnota proudu na proudovém vstupu   | -   |
| S error current B          |   | -   |
| S less 10% level           | Snímač výšky hladiny hlásí malou výšku hladiny v měřicí trubici.  | -   |

## Informace

| Hlášení na displeji     | Popis   | Činnost  |
|-------------------------|---|--|
| Stav: I _ _ _ _ _       | Informace (měření probíhá v pořádku)  |  |
| I counter 1 stopped     | Týká se počítadla (counter) 1 nebo FB2 (u verze Profibus). Počítadlo bylo zastaveno.  | Chcete-li pokračovat v počítání, zadejte "yes" ve Fct. C2.y.9 (start counter).   |
| I counter 2 stopped     | Týká se počítadla (counter) 2 nebo FB3 (u verze Profibus). Počítadlo bylo zastaveno.  |  |
| I counter 3 stopped     | Týká se počítadla (counter) 3 nebo FB4 (u verze Profibus). Počítadlo bylo zastaveno.  |  |
| I power fail            | Přístroj byl mimo provoz v neznámém časovém úseku z důvodu vypnutí nebo výpadku napájení. Toto hlášení je pouze informativní. | Dočasný výpadek napájení. Počítadla nebyla při výpadku v provozu.  |
| I control input A act.  | Toto hlášení se objeví, když je řídicí vstup aktivní. Toto hlášení je pouze informativní.                                     | -  |
| I control input B act.  |   |  |
| I over range display 1  | 1. řádek na stránce 1 (2) displeje je omezen nastavením filtru.   | Menu display Fct. C4.3 a/nebo C4.4, zvolte 1. nebo 2. stránku měřených hodnot a zvýšte hodnotu ve funkcích C4.z.3 range a/nebo C4.z.4 limitation.                              |
| I over range display 2  |   |  |
| I backplane sensor      | Data v paměti snímače nejsou použitelná, protože byla generována z nekompatibilní verze.                                      | -  |
| I backplane settings    | Všeobecná nastavení v paměti snímače nejsou použitelná, protože byla generována z nekompatibilní verze.                       | -  |
| I backplane difference  | Byl zjištěn rozdíl dat ve snímači a na displeji. Pokud jsou data použitelná, na displeji se zobrazí příslušný dialog.         | -  |
| I optical interface     | Optické rozhraní je v provozu. Optické senzory na displeji nejsou funkční.  | Optické senzory jsou opět v provozu po cca 60 sekundách od ukončení přenosu dat / vyjmutí optického rozhraní.  |
| I write cycles overfl.  | Byl překročen maximální počet cyklů zápisu do paměti EEPROM nebo FRAMS na desce Profibus DP.                                  | -  |
| I baudrate search       | Hledání rychlosti přenosu rozhraní Profibus DP.   | -  |
| I no data exchange      | Nedochází k výměně dat mezi převodníkem signálu a sítí Profibus.  | -  |
| I conductivity off      | Měření vodivosti je vypnuto.  | Změna nastavení ve Fct. C1.3.1.  |
| I diagnosis channel off | Diagnostická hodnota je vypnuta.  | Změna nastavení ve Fct. C1.3.17.   |
| I empty pipe            | 1 nebo 2 elektrody nejsou v kontaktu s měřeným médiem; měřená hodnota je nastavena na nulu. Měření není možné.                | Měřená trubice není zaplněná; funkce závisí na nastavení ve Fct. C1.3.2.; zkontrolujte instalaci. Nebo jsou elektrody kompletně izolovány, např. povlakem oleje. Vyčistěte je. |

## Simulace měřených hodnot

| Hlášení na displeji   | Popis  | Činnost   |
|-----------------------|--|---|
| Stav: C _ _ _ _ _     | Výstupní hodnoty jsou částečně simulovány nebo pevně nastaveny                                   | Je nutno zjednat nápravu.   |
| C checks in progress  | Režim testování přístroje. Jsou pravděpodobně zobrazeny simulované nebo pevně nastavené hodnoty. | Hlášení závisí na nastavení HART® nebo FDT. Jsou-li výstupy řídicím vstupem zmraženy (zachována poslední hodnota) nebo nastaveny na nulu, zobrazení prostřednictvím displeje. |
| C test sensor         | Testování elektroniky snímače je aktivní.  | -   |
| C simulation fieldbus | Hodnoty zobrazené prostřednictvím rozhraní Foundation Fieldbus jsou simulovány.                  | -   |
| C sensor option PF    | Testování snímače pro částečně zaplněná potrubí je aktivní.                                      | -   |

## 7.1 Dostupnost náhradních dílů

Výrobce se řídí zásadou, že kompatibilní náhradní díly pro každý přístroj nebo jeho důležité příslušenství budou k dispozici po dobu 3 let od ukončení výroby tohoto přístroje.

Toto opatření platí pouze pro ty části přístrojů, které se mohou poškodit nebo zničit za běžného provozu.

## 7.2 Zajištění servisu

Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu. Ta zahrnuje opravy, technickou podporu a školení.



*Informace!*

*Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v naší nejbližší pobočce.*

## 7.3 Opravy

Opravy smí provádět pouze výrobce nebo výrobcem autorizované specializované organizace.

## 7.4 Zaslání přístroje zpět výrobci

### 7.4.1 Základní informace

Tento přístroj byl pečlivě vyroben a vyzkoušen. Při montáži a provozování přístroje v souladu s tímto návodem se mohou problémy vyskytnout jen velmi zřídka.



*Upozornění!*

*Jestliže přesto potřebujete vrátit přístroj k přezkoušení nebo opravě, věnujte, prosím, náležitou pozornost následujícím informacím:*

- Vzhledem k zákonným nařízením na ochranu životního prostředí a předpisům pro bezpečnost a ochranu zdraví může výrobce přijmout k testování nebo opravě pouze ty přístroje, které neobsahují žádné zbytky látek nebezpečných pro osoby nebo životní prostředí.*
- To znamená, že výrobce může provádět servis pouze u přístrojů, ke kterým je přiloženo následující osvědčení (viz dále) potvrzující, že zacházení s přístrojem je bezpečné.*



*Upozornění!*

*Jestliže byl přístroj použit pro měření média jedovatého, žíravého, hořlavého nebo ohrožujícího životní prostředí, postupujte, prosím, následovně:*

- pečlivě zkontrolujte a případně propláchněte nebo neutralizujte vnitřní i vnější povrch přístroje tak, aby neobsahoval žádné nebezpečné látky,*
- přiložte k přístroji osvědčení, ve kterém uvedete měřené médium a potvrdíte, že zacházení s přístrojem je bezpečné.*

## 7.4.2 Formulář (k okopírování) přikládáný k přístrojům zasílaným zpět výrobci

|  |   |         |  |
|--|---|---------|--|
| Společnost:  |   | Adresa: |  |
| Oddělení:  |   | Jméno:  |  |
| Telefon:   |   | Fax:    |  |
| Číslo zakázky výrobce nebo výrobní číslo:  |   |         |  |
| Tento přístroj byl provozován s následujícím médiem:   |   |         |  |
| Toto médium je:  | nebezpečné životnímu prostředí  |         |  |
|  | jedovaté  |         |  |
|  | žíravé  |         |  |
|  | hořlavé   |         |  |
|  | Zkontrolovali jsme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky tohoto média. |         |  |
|  | Přístroj jsme důkladně propláchli a neutralizovali.                   |         |  |
| Potvrzujeme, že přístroj neobsahuje žádné zbytky média, které by mohly ohrozit osoby nebo životní prostředí. |   |         |  |
| Datum:   |   | Podpis: |  |
| Razítko:   |   |         |  |

## 7.5 Nakládání s odpady

**Upozornění!**

*Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.*

## 8.1 Měřicí princip

Elektricky vodivá kapalina proudí elektricky izolovanou trubicí v magnetickém poli. Magnetické pole je vytvářeno párem budicích cívek napájených elektrickým proudem. Pohybem kapaliny v magnetickém poli je generováno napětí  $U$ :

$$U = v * k * B * D$$

kde:


$v$  = střední rychlost proudění

$k$  = konstanta úměrnosti

$B$  = intenzita magnetického pole

$D$  = vnitřní průměr snímače

Napěťový signál  $U$  je snímán elektrodami a je přímo úměrný střední rychlosti proudění  $v$  a tedy i průtoku  $q$ . Převodník signálu pak tento napěťový signál zesílí, filtruje a převede na signály pro načítání, záznam a výstupy.



- ① Napětí (indukované napětí přímo úměrné rychlosti proudění)
- ② Elektrody
- ③ Magnetické pole
- ④ Budicí cívky



## 8.2 Technické údaje



### Informace!

- *Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy.*
- *Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci k přístroji je možno zdarma stáhnout z internetových stránek (Downloadcenter).*

### Měřicí komplet

|                 |   |
|-----------------|---|
| Měřicí princip  | Faradayův zákon magnetické indukce  |
| Rozsah aplikací | Spojité měření okamžitého objemového průtoku, rychlosti proudění, vodivosti, hmotnostního průtoku (při konstantní hustotě), teploty cívek snímače |

### Provedení

|   |  |
|---|--|
| Modulární konstrukce                                      | Měřicí komplet se skládá ze snímače a převodníku signálu.  |
| <b>Snímač</b>   |  |
| OPTIFLUX 1000   | DN10...150 / 3/8...6"  |
| OPTIFLUX 2000   | DN25...3000 / 1...120"   |
| OPTIFLUX 4000   | DN2,5...3000 / 1/10...120"   |
| OPTIFLUX 5000   | Přírubový: DN15...300 / ½...12"<br>Bezpřírubový: DN2,5...100 / 1/10...4"   |
| OPTIFLUX 6000   | DN2,5...150 / 1/10...6"  |
| OPTIFLUX 7000   | Přírubový: DN25...100 / 1...4"<br>Bezpřírubový: DN25...100 / 1...4"  |
|   | Tento kapacitní průtokoměr je k dispozici pouze jako kompaktní provedení (OPTIFLUX 7300 C).  |
| WATERFLUX 3000  | DN25...600 / 1...24"   |
| TIDALFLUX 4000  | DN200...1600 / 8...64"   |
|   | Tento snímač pro měření v částečně zaplněných potrubích je k dispozici pouze jako oddělené provedení s převodníkem pro montáž na konzolu (TIDALFLUX 4300 F). |
|   | Kromě snímačů OPTIFLUX 1000, TIDALFLUX 4000 a WATERFLUX 3000 jsou všechny ostatní snímače k dispozici i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).  |
| <b>Převodník signálu</b>                                  |  |
| Kompaktní provedení (C)                                   | OPTIFLUX x300 C (x = 1, 2, 4, 5, 6, 7) nebo WATERFLUX 3300 C   |
| Provedení pro montáž na konzolu (F) - oddělené provedení  | IFC 300 F  |
| Provedení pro montáž na zeď (W) - oddělené provedení      | IFC 300 W  |
|   | Kompaktní a oddělené provedení pro montáž na konzolu jsou rovněž k dispozici v provedení Ex.   |
| Provedení pro montáž do rámu 19" (R) - oddělené provedení | IFC 300 R  |

| <b>Doplňky</b>                                 |   |
|--|---|
| Výstupy / vstupy                               | Proudový (vč. HART®), pulzní, frekvenční a/nebo stavový výstup, mezní spínač a/nebo řídicí vstup nebo proudový vstup (závisí na variantě vstupů/výstupů)          |
| Počítadlo                                      | 2 (na přání 3) vnitřní počítadla s max. 8 místy (např. pro načítání objemu a/nebo hmotnosti)  |
| Verifikace                                     | Integrovaná verifikace, diagnostické funkce pro průtokoměr, aplikaci a měřené hodnoty, detekce prázdného potrubí, stabilizace výstupů                             |
| Komunikační rozhraní                           | Foundation Fieldbus, Profibus PA a DP, Modbus, HART®  |
| <b>Displej a uživatelské rozhraní</b>          |   |
| Grafický displej                               | LC displej, bíle podsvětlený  |
|  | Rozměry: 128 x 64 pixelů, což odpovídá 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"   |
|  | Displej je možno otáčet v krocích po 90°.   |
|  | Teploty okolního prostředí pod -25°C / -13°F mohou ovlivnit čitelnost displeje.   |
| Ovládací prvky                                 | 4 optické senzory pro ovládání převodníku signálu bez otevírání jeho krytu  |
|  | Infračervené rozhraní pro odečítání a nastavování všech parametrů (na přání) bez otevírání krytu.   |
| Dálkové ovládání                               | PACTware® (vč. Device Type Manager (DTM))   |
|  | Ruční komunikátor HART® od firmy Emerson Process  |
|  | AMS® od firmy Emerson Process   |
|  | PDM® od firmy Siemens   |
|  | Všechny DTM soubory a ovladače jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách výrobce.  |
| <b>Zobrazené funkce</b>                        |   |
| Ovládací menu                                  | Nastavení parametrů na 2 stránkách měřených hodnot, 1 stavová stránka, 1 grafická stránka (měřené hodnoty a grafické zobrazení jsou volně programovatelné)        |
| Jazyk pro zobrazení textů (jako jazyková sada) | Standard: angličtina, francouzština, němčina, holandština, portugalština, španělština, švédština, italština   |
|  | Pro východní Evropu: angličtina, slovinština, čeština, maďarština   |
|  | Pro severní Evropu: angličtina, dánština, polština  |
|  | Pro Čínu: angličtina, němčina, čínština   |
|  | Pro Rusko: angličtina, němčina, ruština   |
| Jednotky                                       | metrické, britské a americké jednotky lze vybírat ze seznamů pro objemový / hmotnostní průtok a počítadla, rychlost proudění, elektrickou vodivost, teplotu, tlak |

### Přesnost měření

|                        |   |
|------------------------|---|
| Referenční podmínky    | Závisí na provedení snímače.  |
|                        | Viz technické údaje příslušného snímače   |
| Maximální chyba měření | ±0,15% z měřené hodnoty ±1 mm/s v závislosti na použitém snímači                      |
|                        | Podrobnosti o přesnosti měření a křivky chyb viz kapitola "Chyby měření".             |
|                        | Elektronika proudového výstupu: ±5 µA   |
| Opakovatelnost         | ±0,06% podle OIML R117;<br>neplatí pro WATERFLUX 3000, OPTIFLUX 7000 a TIDALFLUX 4000 |

## Provozní podmínky

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Teplota</b>                  |  |
| Provozní teplota                | Viz technické údaje příslušného snímače  |
| Teplota prostředí               | Závisí na provedení a kombinaci výstupů.   |
|                                 | Je vhodné chránit převodník před vnějšími zdroji tepla, např. před přímým slunečním zářením, protože při provozu za vyšších teplot klesá životnost elektronických součástí.      |
|                                 | -40...+65°C / -40...+149°F   |
|                                 | Teploty okolního prostředí pod -25°C / -13°F mohou ovlivnit čitelnost displeje.  |
| Teplota při skladování          | -50...+70°C / -58...+158°F   |
| <b>Tlak</b>                     |  |
| Médium                          | Viz technické údaje příslušného snímače  |
| Okolní tlak                     | Atmosférický: nadmořská výška do 2000 m / 6561,7 ft  |
| <b>Chemické vlastnosti</b>      |  |
| Elektrická vodivost             | <b>Standard</b><br>Všechna média kromě vody: $\geq 1 \mu\text{S/cm}$<br>(viz také technické údaje příslušného snímače)<br>Voda: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$                         |
|                                 | <b>TIDALFLUX 4000</b><br>Všechna média: $\geq 50 \mu\text{S/cm}$<br>(viz také technické údaje příslušného snímače)   |
|                                 | <b>OPTIFLUX 7000</b><br>Všechna média kromě vody: $\geq 0,05 \mu\text{S/cm}$<br>(viz také technické údaje příslušného snímače)<br>Voda: $\geq 1 \mu\text{S/cm}$                  |
| Skupenství                      | Vodivá kapalná média   |
| Obsah pevných částic (objemový) | Lze použít až do $\leq 70\%$ se snímači OPTIFLUX a TIDALFLUX   |
|                                 | S rostoucím obsahem pevných částic klesá přesnost měření!  |
| Obsah plynu (objemový)          | Lze použít až do $\leq 5\%$ se snímači OPTIFLUX a TIDALFLUX  |
|                                 | S rostoucím obsahem plynu klesá přesnost měření!   |
| Průtok                          | Podrobnosti viz kapitola "Tabulky hodnot průtoku".   |
| <b>Další podmínky</b>           |  |
| Krytí podle IEC 529 / EN 60529  | C (kompaktní provedení) & F (oddělené provedení - montáž na konzolu):<br>IP66/67 (odpovídá NEMA 4/4X/6)  |
|                                 | W (oddělené provedení - montáž na zeď):<br>IP65/66 (odpovídá NEMA 4/4X)  |
|                                 | R (oddělené provedení - montáž do rámu 19" (28 TE) nebo (21 TE)):<br>IP20 (odpovídá NEMA 1);<br>Použití: umístění pouze uvnitř, úroveň znečištění 2 a relativní vlhkost $< 75\%$ |

## Podmínky pro instalaci

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Montáž                           | Podrobnosti viz kapitola "Podmínky pro instalaci". |
| Rovné úseky před a za přístrojem | Viz technické údaje příslušného snímače            |
| Rozměry a hmotnosti              | Podrobnosti viz kapitola "Rozměry a hmotnosti".    |

## Materiálové provedení

|   |  |
|---|--|
| Kryt (pouzdro) převodníku                         | <b>Standard</b>  |
|   | Provedení C a F: hliníkový odlitek (s polyuretanovým nátěrem)  |
|   | Provedení W: polyamid - polykarbonát   |
|   | Provedení R (28 TE): hliník, plech z hliníku a korozivzdorné oceli, částečně s polyesterovým nátěrem                         |
|   | Provedení R (21 TE): hliník a hliníkový plech, částečně s polyesterovým nátěrem  |
|   | <b>Na přání</b>  |
| Provedení C a F: korozivzdorná ocel 316L (1.4408) |  |
| Snímač  | Informace o materiálovém provedení krytu, připojení, výstelky, elektrod a těsnění - viz technické údaje příslušného snímače. |

## Elektrické připojení

|  |   |
|--|---|
| Základní údaje                                   | Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 1000 "Předpisy pro elektrické instalace s napájením do 1000 V" nebo s příslušným národním ekvivalentem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2). |
| Napájecí napětí                                  | Standard: 100...230 Vstř (-15% / +10%), 50/60 Hz<br>240 Vstř + 5% je součástí pásma tolerance.  |
|  | Varianta na přání 1: 12...24 Vss (-55% / +30%)<br>12 Vss -10% je součástí pásma tolerance.  |
|  | Varianta na přání 2: 24 Vstř/ss (Ustř: -15% / +10%, 50/60 Hz; Uss: -25% / +30%)<br>12 V <b>není</b> součástí pásma tolerance.   |
| Příkon   | Ustř: 22 VA   |
|  | Uss: 12 W   |
| Signální kabel                                   | Pouze pro oddělené provedení.   |
|  | <b>DS 300 (typ A)</b><br>Max. délka: 600 m / 1968 ft (v závislosti na elektrické vodivosti a na provedení snímače)  |
|  | <b>BTS 300 (typ B)</b><br>Max. délka: 600 m / 1968 ft (v závislosti na elektrické vodivosti a na provedení snímače)   |
|  | <b>Typ LIYCY (pouze pro FM, Class 1 Div. 2)</b><br>Max. délka: 100 m / 328 ft (v závislosti na elektrické vodivosti a na provedení snímače)   |
| Komunikační kabel (pouze pro TIDALFLUX)          | <b>Typ LIYCY</b><br>Max. délka: 600 m / 1968 ft (stíněný kabel 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> )   |
| Závity pro vývodky (kromě průtokoměru TIDALFLUX) | Standard: M20 x 1,5 (8...12 mm) pro provedení C, F a W;<br>Pás svorek pro provedení R   |
|  | Na přání: ½" NPT, PF ½ pro provedení C, F a W   |
| Závity pro vývodky (pouze pro TIDALFLUX)         | Standard:<br>Převodník: kovové 2 x M20 x 1,5 + 1 x M20 x 1,5 EMC<br>Snímač: plastové 2 x M20 x 1,5 + kovová 1 x M16 x 1,5 EMC   |
|  | Na přání: NPT   |

## Vstupy a výstupy

|                        |   |                                 |   |
|------------------------|---|---------------------------------|---|
| Základní údaje         | Všechny výstupy jsou galvanicky odděleny od sebe navzájem a od všech ostatních obvodů.  |                                 |   |
|                        | Všechny provozní parametry a výstupní hodnoty jsou programovatelné.   |                                 |   |
| Popis použitých zkratk | $U_{ext}$ = vnější napájení; $R_L$ = zátěž + odpor;<br>$U_0$ = napětí na svorkách; $I_{nom}$ = jmenovitý proud<br>Bezpečné maximální hodnoty (Ex i):<br>$U_i$ = max. vstupní napětí; $I_i$ = max. vstupní proud; $P_i$ = max. příkon;<br>$C_i$ = max. vstupní kapacita; $L_i$ = max. vstupní indukčnost |                                 |   |
| <b>Proudový výstup</b> |   |                                 |   |
| Hodnoty na výstupu     | Objemový průtok, hmotnostní průtok, diagnostická hodnota, rychlost proudění, vodivost, teplota cívek  |                                 |   |
| Nastavení              | <b>Bez komunikace HART®</b>   |                                 |   |
|                        | Q = 0%: 0...15 mA; Q = 100%: 10...20 mA   |                                 |   |
|                        | Signalizace chyb: 3...22 mA   |                                 |   |
|                        | <b>S komunikací HART®</b>   |                                 |   |
|                        | Q = 0%: 4...15 mA; Q = 100%: 10...20 mA   |                                 |   |
|                        | Signalizace chyb: 3,5...22 mA   |                                 |   |
| Provozní údaje         | <b>Základní vstupy/výstupy</b>  | <b>Modulární vstupy/výstupy</b> | <b>Jiskrově bezpečné (Ex i) vstupy/výstupy</b>  |
| Aktivní                | $U_{int, nom} = 24 V_{ss}$  |                                 | $U_{int, nom} = 20 V_{ss}$  |
|                        | $I \leq 22 \text{ mA}$  |                                 | $I \leq 22 \text{ mA}$  |
|                        | $R_L \leq 1 \text{ k}\Omega$  |                                 | $R_L \leq 450 \Omega$   |
|                        |   |                                 | $U_0 = 21 \text{ V}$<br>$I_0 = 90 \text{ mA}$<br>$P_0 = 0,5 \text{ W}$<br>$C_0 = 90 \text{ nF} / L_0 = 2 \text{ mH}$<br>$C_0 = 110 \text{ nF} / L_0 = 0,5 \text{ mH}$<br>Lineární charakteristika |
| Pasivní                | $U_{ext} \leq 32 V_{ss}$  |                                 | $U_{ext} \leq 32 V_{ss}$  |
|                        | $I \leq 22 \text{ mA}$  |                                 | $I \leq 22 \text{ mA}$  |
|                        | $U_0 \geq 1,8 \text{ V}$  |                                 | $U_0 \geq 4 \text{ V}$  |
|                        | $R_L \leq (U_{ext} - U_0) / I_{max}$  |                                 | $R_L \leq (U_{ext} - U_0) / I_{max}$  |
|                        |   |                                 | $U_i = 30 \text{ V}$<br>$I_i = 100 \text{ mA}$<br>$P_i = 1 \text{ W}$<br>$C_i = 10 \text{ nF}$<br>$L_i \sim 0 \text{ mH}$   |

| <b>HART®</b>                               |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Popis                                      | Protokol HART® pro aktivní nebo pasivní proudový výstup   |   |  |
|  | Verze HART®: V5   |   |  |
|  | Univerzální parametry HART®: zcela integrovány  |   |  |
| Zátěž                                      | ≥ 250 Ω v místě připojení převodníku HART®;<br>Pozor na maximální zátěž pro proudový výstup!                            |   |  |
| Provoz v režimu Multi-drop                 | Ano, proudový výstup = 4 mA   |   |  |
|  | Adresa Multi-Drop nastavitelná v ovládacím menu na 1...15   |   |  |
| Ovladače zařízení                          | K dispozici pro FC 375/475 AMS, PDM, FDT/DTM  |   |  |
| Registrace (HART Communication Foundation) | Ano   |   |  |
| <b>Pulzní nebo frekvenční výstup</b>       |   |   |  |
| Hodnoty na výstupu                         | Pulzní výstup: objemový průtok, hmotnostní průtok   |   |  |
|  | Frekvenční výstup: objemový průtok, hmotnostní průtok, diagnostická hodnota, rychlost proudění, vodivost, teplota cívek |   |  |
| Funkce                                     | Programovatelný jako pulzní nebo frekvenční výstup  |   |  |
| Počet pulzů / frekvence                    | Programovatelná výstupní hodnota: 0,01...10000 pulzů/s nebo Hz  |   |  |
| Nastavení                                  | Pulzy na jednotku objemu nebo hmotnosti nebo max. frekvence pro průtok 100%   |   |  |
|  | Šířka pulzu: nastavitelná jako automatická, symetrická nebo pevná (0,05...2000 ms)                                      |   |  |
| Provozní údaje                             | <b>Základní vstupy/výstupy</b>  | <b>Modulární vstupy/výstupy</b>   | <b>Jiskrově bezpečné (Ex i) vstupy/výstupy</b> |
| Aktivní                                    | -   | $U_{nom} = 24 V_{ss}$   | -  |
|  |   | $f_{max}$ nastavená v ovládacím menu na<br>$f_{max} \leq 100 \text{ Hz}$ :<br>$I \leq 20 \text{ mA}$  |  |
|  |   | rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$  |  |
|  |   | sepnutý:<br>$U_{0, nom} = 24 \text{ V}$<br>pro $I = 20 \text{ mA}$  |  |
| -  | -   | $f_{max}$ nastavená v ovládacím menu na<br>$100 \text{ Hz} < f_{max} \leq 10 \text{ kHz}$ :<br>$I \leq 20 \text{ mA}$   | -  |
|  |   | rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$  |  |
|  |   | sepnutý:<br>$U_{0, nom} = 22,5 \text{ V}$<br>pro $I = 1 \text{ mA}$<br>$U_{0, nom} = 21,5 \text{ V}$<br>pro $I = 10 \text{ mA}$<br>$U_{0, nom} = 19 \text{ V}$<br>pro $I = 20 \text{ mA}$ |  |
|  |   |   |  |

| Provozní údaje                  | Základní vstupy/výstupy   | Modulární vstupy/výstupy   | Jiskrově bezpečné (Ex i) vstupy/výstupy  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Pasivní                         | $U_{ext} \leq 32 \text{ VDC}$<br><br>$f_{max}$ nastavená v ovládacím menu na<br>$f_{max} \leq 100 \text{ Hz}$ :<br>$I \leq 100 \text{ mA}$<br><br>$R_{L, max} = 47 \text{ k}\Omega$<br>$R_{L, min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$<br><br>rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$ pro $U_{ext} = 32 \text{ Vss}$<br><br>sepnutý:<br>$U_{0, max} = 0,2 \text{ V}$ pro $I \leq 10 \text{ mA}$<br>$U_{0, max} = 2 \text{ V}$ pro $I \leq 100 \text{ mA}$                                       |  | -  |
|                                 | $f_{max}$ nastavená v ovládacím menu na<br>$100 \text{ Hz} < f_{max} \leq 10 \text{ kHz}$ :<br>$I \leq 20 \text{ mA}$<br><br>$R_{L, max} = 47 \text{ k}\Omega$<br>$R_{L, min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$<br><br>rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$ pro $U_{ext} = 32 \text{ Vss}$<br><br>sepnutý:<br>$U_{0, max} = 1,5 \text{ V}$ pro $I \leq 1 \text{ mA}$<br>$U_{0, max} = 2,5 \text{ V}$ pro $I \leq 10 \text{ mA}$<br>$U_{0, max} = 5,0 \text{ V}$ pro $I \leq 20 \text{ mA}$ |  |  |
| NAMUR                           | -   | Pasivní podle EN 60947-5-6<br><br>rozepnutý:<br>$I_{nom} = 0,6 \text{ mA}$<br><br>sepnutý:<br>$I_{nom} = 3,8 \text{ mA}$ | Pasivní podle EN 60947-5-6<br><br>rozepnutý:<br>$I_{nom} = 0,43 \text{ mA}$<br><br>sepnutý:<br>$I_{nom} = 4,5 \text{ mA}$<br><br>$U_i = 30 \text{ V}$<br>$I_i = 100 \text{ mA}$<br>$P_i = 1 \text{ W}$<br>$C_i = 10 \text{ nF}$<br>$L_i \sim 0 \text{ mH}$ |
| <b>Potlačení počátku měření</b> |   |  |  |
| Funkce                          | Bod sepnutí a hysterezi lze nastavit samostatně pro každý výstup a počítadlo a pro displej  |  |  |
| Bod sepnutí                     | Proudový výstup, frekvenční výstup: 0...20%; nastavitelný v krocích po 0,1<br>Pulzní výstup: jakákoliv jednotka objemového nebo hmotnostního průtoku.   |  |  |
| Hystereze                       |   |  |  |
| <b>Časová konstanta</b>         |   |  |  |
| Funkce                          | Časová konstanta odpovídá času, který uplyne do dosažení 63% výsledné hodnoty při skokové změně   |  |  |
| Nastavení                       | Nastavení v krocích po 0,1.   |  |  |
|                                 | 0...100 s   |  |  |

| <b>Stavový výstup / mezní spínač</b> |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Funkce a nastavení                   | Nastavitelný na automatický přechod mezi měřicími rozsahy, indikaci směru proudění, přetečení počítadla, signalizaci chyb, jako mezní spínač nebo na detekci prázdného potrubí   |   |  |
|                                      | Ovládání ventilu, je-li aktivována funkce dávkování  |   |  |
|                                      | Stavový výstup a/nebo řídicí vstup: ON (zap.) nebo OFF (vyp.)  |   |  |
| Provozní údaje                       | <b>Základní vstupy/výstupy</b>   | <b>Modulární vstupy/výstupy</b>   | <b>Jiskrově bezpečné (Ex i) vstupy/výstupy</b>   |
| Aktivní                              | -  | $U_{int} = 24 \text{ Vss}$<br>$I \leq 20 \text{ mA}$<br>rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$<br>sepnutý:<br>$U_{0, nom} = 24 \text{ V}$<br>pro $I = 20 \text{ mA}$  | -  |
| Pasivní                              | $U_{ext} \leq 32 \text{ Vss}$<br>$I \leq 100 \text{ mA}$<br>$R_{L, max} = 47 \text{ k}\Omega$<br>$R_{L, min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$<br>rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$ pro<br>$U_{ext} = 32 \text{ Vss}$<br>sepnutý:<br>$U_{0, max} = 0,2 \text{ V}$<br>pro $I \leq 10 \text{ mA}$<br>$U_{0, max} = 2 \text{ V}$<br>pro $I \leq 100 \text{ mA}$ | $U_{ext} = 32 \text{ Vss}$<br>$I \leq 100 \text{ mA}$<br>$R_{L, max} = 47 \text{ k}\Omega$<br>$R_{L, min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$<br>rozepnutý:<br>$I \leq 0,05 \text{ mA}$<br>pro $U_{ext} = 32 \text{ Vss}$<br>sepnutý:<br>$U_{0, max} = 0,2 \text{ V}$<br>pro $I \leq 10 \text{ mA}$<br>$U_{0, max} = 2 \text{ V}$<br>pro $I \leq 100 \text{ mA}$ | -  |
| NAMUR                                | -  | Pasivní podle<br>EN 60947-5-6<br>rozepnutý:<br>$I_{nom} = 0,6 \text{ mA}$<br>sepnutý:<br>$I_{nom} = 3,8 \text{ mA}$   | Pasivní podle<br>EN 60947-5-6<br>rozepnutý:<br>$I_{nom} = 0,43 \text{ mA}$<br>sepnutý:<br>$I_{nom} = 4,5 \text{ mA}$<br>$U_i = 30 \text{ V}$<br>$I_i = 100 \text{ mA}$<br>$P_i = 1 \text{ W}$<br>$C_i = 10 \text{ nF}$<br>$L_i = 0 \text{ mH}$ |



| Řídicí vstup   |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| Funkce         | Zachování hodnot na výstupech (např. při čištění), nastavení hodnot na výstupech na "nulu", nulování počítadel, vymazání chyb, změna rozsahu.  |   |  |
|                | Spuštění dávky, je-li aktivována funkce dávkování  |   |  |
| Provozní údaje | Základní vstupy/výstupy  | Modulární vstupy/výstupy  | Jiskrově bezpečné (Ex i) vstupy/výstupy  |
| Aktivní        | -  | $U_{int} = 24 V_{ss}$<br>Vnější kontakt rozepnutý:<br>$U_{0, nom} = 22 V$<br>Vnější kontakt sepnutý:<br>$I_{nom} = 4 mA$<br>Kontakt sepnutý (on):<br>$U_0 \geq 12 V$<br>při $I_{nom} = 1,9 mA$<br>Kontakt rozepnutý (off):<br>$U_0 \leq 10 V$<br>při $I_{nom} = 1,9 mA$   | -  |
| Pasivní        | $8 V \leq U_{ext} \leq 32 V_{ss}$<br>$I_{max} = 6,5 mA$<br>pro $U_{ext} \leq 24 V_{ss}$<br>$I_{max} = 8,2 mA$<br>pro $U_{ext} \leq 32 V_{ss}$<br>Kontakt sepnutý (on):<br>$U_0 \geq 8 V$<br>při $I_{nom} = 2,8 mA$<br>Kontakt rozepnutý (off):<br>$U_0 \leq 2,5 V$<br>při $I_{nom} = 0,4 mA$ | $3 V \leq U_{ext} \leq 32 V_{ss}$<br>$I_{max} = 9,5 mA$<br>pro $U_{ext} \leq 24 V$<br>$I_{max} = 9,5 mA$<br>pro $U_{ext} \leq 32 V$<br>Kontakt sepnutý (on):<br>$U_0 \geq 3 V$<br>při $I_{nom} = 1,9 mA$<br>Kontakt rozepnutý (off):<br>$U_0 \leq 2,5 V$<br>při $I_{nom} = 1,9 mA$  | $U_{ext} \leq 32 V_{ss}$<br>$I \leq 6 mA$ pro $U_{ext} = 24 V$<br>$I \leq 6,6 mA$ pro $U_{ext} = 32 V$<br>On (zap.):<br>$U_0 \geq 5,5 V$ nebo $I \geq 4 mA$<br>Off (vyp.):<br>$U_0 \leq 3,5 V$ nebo<br>$I \leq 0,5 mA$<br>$U_i = 30 V$<br>$I_i = 100 mA$<br>$P_i = 1 W$<br>$C_i = 10 nF$<br>$L_i = 0 mH$ |
| NAMUR          | -  | Aktivní podle<br>EN 60947-5-6<br>Svorky rozpojené:<br>$U_{0, nom} = 8,7 V$<br>Kontakt sepnutý (on):<br>$U_{0, nom} = 6,3 V$<br>pro $I_{nom} > 1,9 mA$<br>Kontakt rozepnutý (off):<br>$U_{0, nom} = 6,3 V$<br>při $I_{nom} < 1,9 mA$<br>Detekce přerušení kabelu:<br>$U_0 \geq 8,1 V$ při $I \leq 0,1 mA$<br>Detekce zkratu:<br>$U_0 \leq 1,2 V$ při $I \geq 6,7 mA$ | -  |

| <b>Proudový vstup</b> |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| Funkce                | Připojený vnější snímač přenáší na proudový vstup hodnoty (teplotu, tlak nebo proud). |  |   |
| Provozní údaje        | Základní vstupy/výstupy   | Modulární vstupy/výstupy   | Jiskrově bezpečné (Ex i) vstupy/výstupy   |
| Aktivní               | -   | $U_{\text{int, nom}} = 24 \text{ Vss}$<br>$I \leq 22 \text{ mA}$<br>$I_{\text{max}} \leq 26 \text{ mA}$<br>(elektronicky omezeno)<br>$U_{0, \text{min}} = 19 \text{ V}$<br>pro $I \leq 22 \text{ mA}$<br>Bez HART® | $U_{\text{int, nom}} = 20 \text{ Vss}$<br>$I \leq 22 \text{ mA}$<br>$U_{0, \text{min}} = 14 \text{ V}$<br>pro $I \leq 22 \text{ mA}$<br>Bez HART® |
|                       |   |  | $U_0 = 24,5 \text{ V}$<br>$I_0 = 99 \text{ mA}$<br>$P_0 = 0,6 \text{ W}$<br>$C_0 = 75 \text{ nF} / L_0 = 0,5 \text{ mH}$<br>Bez HART®             |
| Pasivní               | -   | $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$<br>$I \leq 22 \text{ mA}$<br>$I_{\text{max}} \leq 26 \text{ mA}$<br>(elektronicky omezeno)<br>$U_{0, \text{max}} = 5 \text{ V}$<br>pro $I \leq 22 \text{ mA}$<br>Bez HART®    | $U_{\text{ext}} \leq 32 \text{ Vss}$<br>$I \leq 22 \text{ mA}$<br>$U_{0, \text{max}} = 4 \text{ V}$<br>pro $I \leq 22 \text{ mA}$<br>Bez HART®    |
|                       |   |  | $U_i = 30 \text{ V}$<br>$I_i = 100 \text{ mA}$<br>$P_i = 1 \text{ W}$<br>$C_i = 10 \text{ nF}$<br>$L_i = 0 \text{ mH}$<br>Bez HART®               |


| <b>PROFIBUS DP</b>              |  |
|---------------------------------|--|
| Popis                           | Galvanicky oddělený v souladu s IEC 61158  |
|                                 | Verze profilu: 3.01  |
|                                 | Automatické rozpoznávání rychlosti přenosu dat (max. 12 Mbaud)   |
|                                 | Adresa sběrnice nastavitelná pomocí displeje přístroje   |
| Funkční bloky                   | 5 x analogový vstup, 3 x počítadlo   |
| Hodnoty na výstupu              | Objemový průtok, hmotnostní průtok, počítadlo objemu 1 + 2, počítadlo hmotnosti, rychlost, vodivost, teplota cívek |
| <b>PROFIBUS PA</b>              |  |
| Popis                           | Galvanicky oddělený v souladu s IEC 61158  |
|                                 | Verze profilu: 3.01  |
|                                 | Jmenovitý proud: 10,5 mA   |
|                                 | Povolené napájení sběrnice: 9...32 V; pro aplikace Ex: 9...24 V  |
|                                 | Rozhraní sběrnice s integrovanou ochranou proti přepólování  |
|                                 | Obvyklý chybový proud FDE (Fault Disconnection Electronic): 4,3 mA   |
|                                 | Adresa sběrnice nastavitelná pomocí displeje přístroje   |
| Funkční bloky                   | 5 x analogový vstup, 3 x počítadlo   |
| Hodnoty na výstupu              | Objemový průtok, hmotnostní průtok, počítadlo objemu 1 + 2, počítadlo hmotnosti, rychlost, vodivost, teplota cívek |
| <b>FOUNDATION Fieldbus</b>      |  |
| Popis                           | Galvanicky oddělený v souladu s IEC 61158  |
|                                 | Jmenovitý proud: 10,5 mA   |
|                                 | Povolené napájení sběrnice: 9...32 V; pro aplikace Ex: 9...24 V  |
|                                 | Rozhraní sběrnice s integrovanou ochranou proti přepólování  |
|                                 | Funkce Link Master (LM) podporována  |
|                                 | Testováno pomocí Interoperable Test Kit (ITK) verze 5.1  |
| Funkční bloky                   | 3 x analogový vstup, 2 x sumace, 1 x PID   |
| Hodnoty na výstupu              | Objemový průtok, hmotnostní průtok, rychlost, vodivost, teplota cívek, teplota elektroniky                         |
| <b>Modbus</b>                   |  |
| Popis                           | Modbus RTU, Master / Slave, RS485  |
| Rozmezí pro adresy              | 1...247  |
| Podporované funkční kódy        | 03, 04, 16   |
| Přenos                          | Podporovaný funkčním kódem 16  |
| Podporované přenosové rychlosti | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud   |

## Schválení a certifikáty

|  |   |
|--|---|
| CE   | Tento přístroj splňuje zákonné požadavky směrnic EU. Výrobce potvrzuje splnění těchto požadavků umístěním značky CE na výrobku. |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  | 2004/108/EC spolu s EN 61326-1 (A1, A2)   |
| Evropská směrnice pro tlaková zařízení                                       | PED 97/23 (pouze pro kompaktní provedení)   |
| Normální prostředí (bez Ex)  | Standard  |
| <b>Prostředí s nebezpečím výbuchu</b>  |   |
| <b>Na přání (pouze provedení C)</b>  |   |
| ATEX   | II 2 GD Ex d [ia] IIC T6...T3   |
|  | II 2 GD Ex de [ia] IIC T6...T3  |
|  | II 2 GD Ex e [ia] IIC T6...T3   |
|  | II 3 G Ex nA [nL] IIC T4...T3   |
| <b>Na přání (pouze provedení F (kromě průtokoměru TIDALFLUX))</b>            |   |
| ATEX   | II 2 GD Ex de [ia] IIC T6   |
|  | II 2(1) GD Ex de [ia] IIC T6  |
| NEPSI  | Ex de [ia] IIC T6   |
| <b>Na přání (pouze provedení C a F (kromě průtokoměru TIDALFLUX))</b>        |   |
| FM / CSA   | Class I, Div. 2, Group A, B, C a D  |
|  | Class II, Div. 2, Group F a G   |
| SAA (připravuje se)  | pro Ex zóna 1/2   |
| TIIS (připravuje se)   | Zóna 1/2  |
| <b>Stanovená měřidla (kromě průtokoměrů TIDALFLUX &amp; OPTIFLUX 7300 C)</b> |   |
| Standard   | Není  |
| Na přání   | Studená pitná voda (OIML R 49, KIWA K618, MI-001); kapaliny jiné než voda (OIML R 117-1, MI-005)                                |
| <b>VdS (pouze OPTIFLUX 2300 C, F a W)</b>                                    |   |
| VdS  | Použití v požárních a bezpečnostních systémech  |
|  | Platí pouze pro jmenovité světlosti DN25...250 / 1...10"  |
| <b>Další normy a schválení</b>   |   |
| Odolnost vůči vibracím a otřesům   | IEC 68-2-3  |
| NAMUR  | NE 21, NE 43, NE 53   |

## 8.3 Rozměry a hmotnosti

### 8.3.1 Kryt



- ① Kompaktní provedení (C)  
 ② Oddělené provedení - montáž na konzolu (F)  
 ③ Oddělené provedení - montáž na zeď (W)  
 ④ Oddělené provedení - montáž do rámu 19" (R) 28 TE  
 ⑤ Oddělené provedení - montáž do rámu 19" (R) 21 TE


#### Rozměry a hmotnosti v mm a kg

| Provedení | Rozměry [mm] |            |     |     |     |       |     | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|-----|-----|-----|-------|-----|---------------|
|           | a            | b          | c   | d   | e   | g     | h   |               |
| C         | 202          | 120        | 155 | 260 | 137 | -     | -   | 4,2           |
| F         | 202          | 120        | 155 | -   | -   | 295,8 | 277 | 5,7           |
| W         | 198          | 138        | 299 | -   | -   | -     | -   | 2,4           |
| R         | 142 (28 TE)  | 129 (3 HE) | 195 | -   | -   | -     | -   | 1,2           |
|           | 107 (21 TE)  | 129 (3 HE) | 190 | -   | -   | -     | -   | 0,98          |

#### Rozměry a hmotnosti v inches a lb

| Provedení | Rozměry [inch] |             |       |       |      |       |       | Hmotnost [lb] |
|-----------|----------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|---------------|
|           | a              | b           | c     | d     | e    | g     | h     |               |
| C         | 7,75           | 4,75        | 6,10  | 10,20 | 5,40 | -     | -     | 9,30          |
| F         | 7,75           | 4,75        | 6,10  | -     | -    | 11,60 | 10,90 | 12,60         |
| W         | 7,80           | 5,40        | 11,80 | -     | -    | -     | -     | 5,30          |
| R         | 5,59 (28 TE)   | 5,08 (3 HE) | 7,68  | -     | -    | -     | -     | 2,65          |
|           | 4,21 (21 TE)   | 5,08 (3 HE) | 7,48  | -     | -    | -     | -     | 2,16          |


## 8.3.2 Montážní úchyt (konzola), oddělené provedení pro montáž na konzolu (F)



Rozměry v mm a inch

|   | [mm] | [inch] |
|---|------|--------|
| a | 60   | 2,4    |
| b | 100  | 3,9    |
| c | Ø9   | Ø0,4   |

## 8.3.3 Montážní úchyt, oddělené provedení pro montáž na zeď



Rozměry v mm a inch

|   | [mm] | [inch] |
|---|------|--------|
| a | Ø9   | Ø0,4   |
| b | 64   | 2,5    |
| c | 16   | 0,6    |
| d | 6    | 0,2    |
| e | 63   | 2,5    |
| f | 4    | 0,2    |
| g | 64   | 2,5    |
| h | 98   | 3,85   |

## 8.4 Tabulky hodnot průtoku

Průtok v m/s a m<sup>3</sup>/h

| v [m/s] | Q <sub>100 %</sub> v m <sup>3</sup> /h |                  |          |             |
|---------|--|------------------|----------|-------------|
|         | 0,3                                    | 1                | 3        | 12          |
| DN [mm] | Min. průtok                            | Jmenovitý průtok |          | Max. průtok |
| 2,5     | 0,005                                  | 0,02             | 0,05     | 0,21        |
| 4       | 0,01                                   | 0,05             | 0,14     | 0,54        |
| 6       | 0,03                                   | 0,10             | 0,31     | 1,22        |
| 10      | 0,08                                   | 0,28             | 0,85     | 3,39        |
| 15      | 0,19                                   | 0,64             | 1,91     | 7,63        |
| 20      | 0,34                                   | 1,13             | 3,39     | 13,57       |
| 25      | 0,53                                   | 1,77             | 5,30     | 21,21       |
| 32      | 0,87                                   | 2,90             | 8,69     | 34,74       |
| 40      | 1,36                                   | 4,52             | 13,57    | 54,29       |
| 50      | 2,12                                   | 7,07             | 21,21    | 84,82       |
| 65      | 3,58                                   | 11,95            | 35,84    | 143,35      |
| 80      | 5,43                                   | 18,10            | 54,29    | 217,15      |
| 100     | 8,48                                   | 28,27            | 84,82    | 339,29      |
| 125     | 13,25                                  | 44,18            | 132,54   | 530,15      |
| 150     | 19,09                                  | 63,62            | 190,85   | 763,40      |
| 200     | 33,93                                  | 113,10           | 339,30   | 1357,20     |
| 250     | 53,01                                  | 176,71           | 530,13   | 2120,52     |
| 300     | 76,34                                  | 254,47           | 763,41   | 3053,64     |
| 350     | 103,91                                 | 346,36           | 1039,08  | 4156,32     |
| 400     | 135,72                                 | 452,39           | 1357,17  | 5428,68     |
| 450     | 171,77                                 | 572,51           | 1717,65  | 6870,60     |
| 500     | 212,06                                 | 706,86           | 2120,58  | 8482,32     |
| 600     | 305,37                                 | 1017,90          | 3053,70  | 12214,80    |
| 700     | 415,62                                 | 1385,40          | 4156,20  | 16624,80    |
| 800     | 542,88                                 | 1809,60          | 5428,80  | 21715,20    |
| 900     | 687,06                                 | 2290,20          | 6870,60  | 27482,40    |
| 1000    | 848,22                                 | 2827,40          | 8482,20  | 33928,80    |
| 1200    | 1221,45                                | 3421,20          | 12214,50 | 48858,00    |
| 1400    | 1433,52                                | 4778,40          | 14335,20 | 57340,80    |
| 1600    | 2171,46                                | 7238,20          | 21714,60 | 86858,40    |
| 1800    | 2748,27                                | 9160,9           | 27482,70 | 109930,80   |
| 2000    | 3393,00                                | 11310,00         | 33930,00 | 135720,00   |
| 2200    | 4105,50                                | 13685,00         | 41055,00 | 164220,00   |
| 2400    | 4885,80                                | 16286,00         | 48858,00 | 195432,00   |
| 2600    | 5733,90                                | 19113,00         | 57339,00 | 229356,00   |
| 2800    | 6650,10                                | 22167,00         | 66501,00 | 266004,00   |
| 3000    | 7634,10                                | 25447,00         | 76341,00 | 305364,00   |

Průtok v ft/s a US gallons/min


| v [ft/s]  | Q <sub>100 %</sub> v US gallons/min |                  |           |             |
|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
|           | 1                                   | 3,3              | 10        | 40          |
| DN [inch] | Min. průtok                         | Jmenovitý průtok |           | Max. průtok |
| 1/10      | 0,02                                | 0,09             | 0,23      | 0,93        |
| 1/8       | 0,06                                | 0,22             | 0,60      | 2,39        |
| 1/4       | 0,13                                | 0,44             | 1,34      | 5,38        |
| 3/8       | 0,37                                | 1,23             | 3,73      | 14,94       |
| 1/2       | 0,84                                | 2,82             | 8,40      | 33,61       |
| 3/4       | 1,49                                | 4,98             | 14,94     | 59,76       |
| 1         | 2,33                                | 7,79             | 23,34     | 93,36       |
| 1,25      | 3,82                                | 12,77            | 38,24     | 152,97      |
| 1,5       | 5,98                                | 19,90            | 59,75     | 239,02      |
| 2         | 9,34                                | 31,13            | 93,37     | 373,47      |
| 2,5       | 15,78                               | 52,61            | 159,79    | 631,16      |
| 3         | 23,90                               | 79,69            | 239,02    | 956,09      |
| 4         | 37,35                               | 124,47           | 373,46    | 1493,84     |
| 5         | 58,35                               | 194,48           | 583,24    | 2334,17     |
| 6         | 84,03                               | 279,97           | 840,29    | 3361,17     |
| 8         | 149,39                              | 497,92           | 1493,29   | 5975,57     |
| 10        | 233,41                              | 777,96           | 2334,09   | 9336,37     |
| 12        | 336,12                              | 1120,29          | 3361,19   | 13444,77    |
| 14        | 457,59                              | 1525,15          | 4574,93   | 18299,73    |
| 16        | 597,54                              | 1991,60          | 5975,44   | 23901,76    |
| 18        | 756,26                              | 2520,61          | 7562,58   | 30250,34    |
| 20        | 933,86                              | 3112,56          | 9336,63   | 37346,53    |
| 24        | 1344,50                             | 4481,22          | 13445,04  | 53780,15    |
| 28        | 1829,92                             | 6099,12          | 18299,20  | 73196,79    |
| 32        | 2390,23                             | 7966,64          | 23902,29  | 95609,15    |
| 36        | 3025,03                             | 10082,42         | 30250,34  | 121001,37   |
| 40        | 3734,50                             | 12447,09         | 37346,00  | 149384,01   |
| 48        | 5377,88                             | 17924,47         | 53778,83  | 215115,30   |
| 56        | 6311,60                             | 21038,46         | 63115,99  | 252463,94   |
| 64        | 9560,65                             | 31868,51         | 95606,51  | 382426,03   |
| 72        | 12100,27                            | 40333,83         | 121002,69 | 484010,75   |
| 80        | 14938,92                            | 49795,90         | 149389,29 | 597557,18   |
| 88        | 18075,97                            | 60252,63         | 180759,73 | 723038,90   |
| 96        | 21511,53                            | 71704,38         | 215115,30 | 860461,20   |
| 104       | 25245,60                            | 84151,16         | 252456,02 | 1009824,08  |
| 112       | 29279,51                            | 97597,39         | 292795,09 | 1171180,37  |
| 120       | 33611,93                            | 112038,64        | 336119,31 | 1344477,23  |



## 8.5 Přesnost měření (kromě průtokoměru TIDALFLUX)

### Referenční podmínky

- Médium: voda
- Teplota: 20°C / 68°F
- Tlak: 1 bar / 14,5 psi
- Přímý úsek před měřidlem:  $\geq 5$  DN



X [m/s]: rychlost proudění

Y [%]: odchylka od skutečné měřené hodnoty (mh)


|                             | DN [mm]   | DN [inch] | Chyba měření   | Křivka |
|-----------------------------|-----------|-----------|--|--------|
| OPTIFLUX 5300               | 10...100  | 3/8...4   | 0,15% z mh + 1 mm/s                                  | ①      |
|                             | 150...300 | 6...12    | 0,2% z mh + 1 mm/s                                   | ②      |
| OPTIFLUX 2300 / 4300 / 6300 | 10...1600 | 3/8...80  | 0,2% z mh + 1 mm/s                                   | ②      |
| OPTIFLUX 1300               | 10...150  | 3/8...6   | 0,3% z mh + 2 mm/s                                   | ③      |
| OPTIFLUX 2300 / 4300        | >1600     | >64       | 0,3% z mh + 2 mm/s                                   | ③      |
| OPTIFLUX 4300 / 5300 / 6300 | <10       | <3/8      | 0,3% z mh + 2 mm/s                                   | ③      |
| OPTIFLUX 7300               | 25...100  | 1...4     | $v \geq 1$ m/s / 3,3 ft/s:<br>$\pm 0,5\%$ z mh       | -      |
|                             |           |           | $v < 1$ m/s / 3,3 ft/s:<br>$\pm 0,5\%$ z mh + 5 mm/s |        |
| WATERFLUX 3300              | 25...600  | 1...24    | 0,2% z mh + 1 mm/s                                   | ②      |

## 8.6 Přesnost měření (pouze pro TIDALFLUX)

Přesnost měření v částečně zaplněných potrubích se liší od přesnosti ve zcela zaplněných potrubích. V následujících grafech se předpokládá, že je rychlost při maximálním průtoku minimálně 1 m/s (to je i standard pro kalibraci, který zaručí nejpřesnější měření).


|                        |   |
|------------------------|---|
| Maximální chyba měření | Vztažená k objemovému průtoku (mh = měřená hodnota, FS = maximální hodnota rozsahu) |
|                        | Tyto hodnoty jsou vztaženy k pulznímu / frekvenčnímu výstupu                        |
|                        | Typická přídavná chyba měření pro proudový výstup je $\pm 10 \mu\text{A}$           |
|                        | <b>Částečně zaplněný snímač:</b>  |
|                        | $v \geq 1 \text{ m/s} / 3,3 \text{ ft/s}$ při maximálním průtoku: $\leq 1\%$ z FS   |
|                        | <b>Zcela zaplněný snímač:</b>   |
|                        | $v \geq 1 \text{ m/s} / 3,3 \text{ ft/s}$ : $\leq 1\%$ z mh                         |
|                        | $v < 1 \text{ m/s} / 3,3 \text{ ft/s}$ : $\leq 0,5\%$ z mh + 5 mm/s / 0,2 inch/s    |
|                        | Minimální výška hladiny: 10% vnitřního průměru                                      |

### Zcela zaplněná potrubí



Obrázek 8-1: Maximální chyba měření z měřené hodnoty

## Částečně zaplněná potrubí



Obrázek 8-2: Maximální chyba měření z měřené hodnoty

① Doporučená pracovní oblast

## 9.1 Základní popis

V převodníku signálu je pro komunikaci integrován otevřený protokol HART<sup>®</sup>, který může být používán bezplatně.

Zařízení, která podporují protokol HART<sup>®</sup>, se dělí na řídicí zařízení (Master) a zařízení procesní instrumentace. Co se týče řídicích zařízení, jak ruční komunikátory (Secondary Master), tak počítače - pracovní stanice (Primary Master) jsou používány např. ve velínech.

Zařízení procesní instrumentace HART<sup>®</sup> jsou snímače, převodníky a akční členy. Tato zařízení mohou mít 2vodičové až 4vodičové připojení a mohou být např. v jiskrově bezpečném provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Signály HART<sup>®</sup> jsou superponovány na proudovém výstupu 4...20 mA pomocí modemu FSK. Tím je umožněna vzájemná digitální komunikace mezi připojenými zařízeními pomocí protokolu HART<sup>®</sup> při současném přenosu analogových signálů.

V ručních komunikátorech a zařízeních procesní instrumentace je modem FSK nebo HART<sup>®</sup> integrován. U PC však komunikace probíhá prostřednictvím externího modemu, který musí být připojen k sériovému rozhraní. Kromě toho existují další varianty připojení, které jsou uvedeny na následujících schématech.

## 9.2 Historie software



### Informace!

V tabulce níže je "x" pozice pro případnou vícemístnou alfanumerickou kombinaci v závislosti na konkrétní verzi.

| Datum vydání | Revize elektroniky | SW.REV.UIS | SW.REV.MS     | HART <sup>®</sup> |               |
|--------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
|              |                    |            |               | Revize zařízení   | Revize DD     |
|              |                    | 2.x.x      | 1.x.x         | 1                 | 1 (pouze AMS) |
|              |                    | 2.x.x      | 1.x.x         | 1                 | 2             |
| 13.5.2008    | 3.2.0x             | 3.x.x      | 2.x.x / 3.x.x | 2                 | 1             |

### Identifikační kódy HART<sup>®</sup> a označení revizí

|  |            |
|--|------------|
| ID výrobce:                            | 69 (0x45)  |
| Přístroj:                              | 227 (0xE3) |
| Revize zařízení:                       | 2          |
| Revize DD                              | 1, 2       |
| Univerzální revize HART <sup>®</sup> : | 5          |
| FC 375/475 system SW.Rev.:             | ≥ 1.8      |
| Verze AMS:                             | ≥ 7.0      |
| Verze PDM:                             | ≥ 6.0      |
| Verze FDT:                             | ≥ 1.2      |

### 9.3 Varianty připojení

Převodník signálu je 4vodičové zařízení s proudovým výstupem 4...20 mA a rozhraním HART®. V závislosti na provedení, nastavení a zapojení může být proudový výstup provozován jako pasivní nebo aktivní.

- **Režim Multi-Drop je podporován**

V komunikačním systému Multi-Drop jsou více než 2 zařízení připojena ke společnému přenosovému kabelu.

- **Režim Burst není podporován**

V režimu Burst přenáší zařízení procesní instrumentace (slave) cyklické předdefinované telegramy s odezvou, aby dosáhlo vyšší frekvence přenosu dat.



*Informace!*

*Podrobnější informace o elektrickém připojení převodníku signálu s komunikací HART® viz kapitola "Elektrické připojení".*


Komunikace HART® může být používána dvěma způsoby:

- jako připojení Point-to-Point a
- jako připojení Multi-Drop s 2vodičovým připojením nebo jako připojení Multi-Drop s 3vodičovým připojením.

## 9.3.1 Připojení Point-to-Point - analogově/digitální režim

Připojení Point-to-Point mezi převodníkem signálu a řídicí jednotkou HART® (Master).

Proudový výstup přístroje může být aktivní nebo pasivní.




- ① Primary Master
- ② Modem FSK nebo modem HART®
- ③ Signál HART®
- ④ Analogový ukazatel
- ⑤ Svorčky převodníku A (C)
- ⑥ Svorčky převodníku A- (C-)
- ⑦ Převodník signálu s adresou = 0 a pasivním nebo aktivním proudovým výstupem
- ⑧ Secondary Master
- ⑨ Napájecí zdroj pro zařízení (slave) s pasivním proudovým výstupem
- ⑩ Zátěž  $\geq 250 \Omega$

### 9.3.2 Připojení Multi-Drop (2vodičové připojení)

U připojení Multi-Drop může být připojeno paralelně až 15 zařízení (tento převodník signálu a jiná zařízení HART®).


Proudové výstupy všech zařízení musí být pasivní!



- ① Primary Master
- ② Modem HART®
- ③ Signál HART®
- ④ Jiná zařízení HART® nebo tento převodník signálu (viz také bod ⑦)
- ⑤ Svorky převodníku A (C)
- ⑥ Svorky převodníku A- (C-)
- ⑦ Převodník signálu s adresou > 0 a pasivním proudovým výstupem, připojení max. 15 zařízení (slaves) s výstupem 4...20 mA
- ⑧ Secondary Master
- ⑨ Napájecí napětí
- ⑩ Zátěž  $\geq 250 \Omega$

## 9.3.3 Připojení Multi-Drop (3vodičové připojení)

Připojení 2vodičových a 4vodičových zařízení v jedné síti. Aby mohl proudový výstup převodníku signálu pracovat trvale jako aktivní, musí být přidavný třetí vodič připojen k zařízením ve stejné síti. Tato zařízení musejí být napájena z dvouvodičové smyčky.



- ① Primary Master
- ② Modem HART®
- ③ Signál HART®
- ④ 2vodičová externí zařízení (slaves) s výstupem 4...20 mA, adresami > 0, napájená z proudové smyčky
- ⑤ Svorky převodníku A (C)
- ⑥ Svorky převodníku A- (C-)
- ⑦ Připojení aktivních nebo pasivních 4vodičových zařízení (slaves) s výstupem 4...20 mA, adresy > 0
- ⑧ Zátěž  $\geq 250 \Omega$
- ⑨ Secondary Master
- ⑩ Napájecí napětí



## 9.4 Vstupy/výstupy, dynamické proměnné HART<sup>®</sup> a proměnné přístroje

Převodník je k dispozici s různými kombinacemi vstupů/výstupů.

Přiřazení svorek A...D k dynamickým proměnným HART<sup>®</sup> PV, SV, TV a 4V závisí na provedení přístroje.

PV = primární proměnná; SV = sekundární proměnná; TV = třetí proměnná; 4V = čtvrtá proměnná

| Provedení převodníku signálu            | Dynamická proměnná HART <sup>®</sup> |    |    |    |
|---|--------------------------------------|----|----|----|
|   | PV                                   | SV | TV | 4V |
| Základní vstupy/výstupy, svorky         | A                                    | D  | -  | -  |
| Modulární a Ex i vstupy/výstupy, svorky | C                                    | D  | A  | B  |

Převodník signálu může přenášet až 10 měřených hodnot. Tyto měřené hodnoty jsou přístupné jako tzv. proměnné zařízení HART<sup>®</sup> a mohou být přiřazeny dynamickým proměnným HART<sup>®</sup>. Dostupnost těchto proměnných závisí na provedení přístroje a jeho nastavení.

Kód = kód proměnné zařízení

### Proměnné zařízení

| Proměnná zařízení HART <sup>®</sup>  | Kód | Typ       | Vysvětlivky   |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|
| flow speed (rychlost proud.)         | 20  | lineární  |   |
| volume flow (objemový průtok)        | 21  | lineární  |   |
| mass flow (hmotnost. průtok)         | 22  | lineární  |   |
| conductivity (vodivost)              | 24  | lineární  |   |
| coil temperature (teplota cívek)     | 23  | lineární  |   |
| counter 1 (C) (počítadlo 1)          | 6   | počítadlo | Platí pouze pro variantu Základní vstupy/výstupy (Basic I/O). |
| counter 1 (B) (počítadlo 1)          | 13  | počítadlo | Platí pouze pro varianty Modulární a Ex i vstupy/výstupy.     |
| counter 2 (D) (počítadlo 2)          | 14  | počítadlo |   |
| counter 3 (A) (počítadlo 3)          | 12  | počítadlo | Platí pouze pro varianty Modulární a Ex i vstupy/výstupy.     |
| diagnosis value (diagnostická hodn.) | 25  | lineární  | Funkce a dostupnost závisí na nastavení diagnostické hodnoty. |

Pro dynamické proměnné spojené s lineárními analogovými výstupy - proudovým a/nebo frekvenčním - probíhá přiřazení proměnných zařízení volbou lineární proměnné pro tyto výstupy v příslušném menu převodníku signálu. Dynamické proměnné spojené s proudovým nebo frekvenčním výstupem mohou být přiřazeny pouze lineárním proměnným zařízení HART®.

Dynamická proměnná HART® PV je vždy spojena s proudovým výstupem HART®, který je přiřazen např. objemovému průtoku.

Proměnná zařízení počítadlo tedy nemůže být přiřazena dynamické proměnné PV, protože PV je vždy spojena s proudovým výstupem HART®.

Tyto vazby neexistují pro dynamické proměnné, které nejsou spojeny s lineárními analogovými výstupy. Mohou jim být přiřazeny jak lineární proměnné, tak počítadla.

Počítadlo může být přiřazeno pouze dynamickým proměnným SV, TV a 4V, pokud spojený výstup není proudový nebo frekvenční.

## 9.5 Parametry pro základní konfiguraci

Některé parametry, jako např. counter 1...2 (na přání 3) a výběr diagnostických hodnot vyžadují po změně dat přístroje teplý start, aby došlo k aktualizaci nastavení, např. příslušných jednotek, před zobrazením hodnot.

V závislosti na charakteristice hostitelského systému HART®, např. režimu online/offline, se pak s těmito parametry nakládá různým způsobem. Podrobnosti viz následující kapitola.

## 9.6 Field Communicator 375/475 (FC 375/475)

Field Communicator je ruční komunikátor od firmy Emerson Process Management určený pro konfiguraci zařízení HART<sup>®</sup> a Foundation Fieldbus. Pro integraci různých zařízení do komunikátoru se používají popisy zařízení (Device Descriptions - DD).

### 9.6.1 Instalace

HART<sup>®</sup> Device Description pro převodník signálu se musí nainstalovat do komunikátoru Field Communicator. V opačném případě jsou k dispozici pouze funkce základního DD a úplné ovládání přístroje není možné. Pro instalaci popisu DD do komunikátoru je potřebný program "Field Communicator Easy Upgrade Programming Utility".

Field Communicator musí být vybaven systémovou kartou s "Easy Upgrade Option". Podrobnosti viz návod Field Communicator User's Manual.

### 9.6.2 Provoz



*Informace!*

*Další podrobnosti viz Dodatek A, Struktura menu pro Základní (Basic) DD*

Ovládání převodníku signálu prostřednictvím komunikátoru Field Communicator je velmi podobné ovládání přístroje pomocí optických senzorů.

Omezení: parametry servisního menu přístroje nejsou podporovány a simulace je možná pouze pro proudové výstupy. Návod online pro každý parametr obsahuje číslo funkce a odkaz na displej přístroje.

Ochrana změny parametrů pro fakturační měřidla je shodná s ochranou na displeji přístroje. Další ochranné funkce jako např. hesla pro vstup do menu quick setup a setup nejsou podporovány u komunikace HART<sup>®</sup>.

Field Communicator vždy ukládá kompletní konfiguraci pro výměnu dat s AMS, viz Dodatek A. Při konfiguraci offline a jejím zasílání do přístroje však Field Communicator bere v úvahu pouze částečnou sadu parametrů (jako je standardní konfigurace starého komunikátoru HART<sup>®</sup> Communicator 275).

### 9.6.3 Parametry pro základní konfiguraci

V režimu online je možno programovat nastavení počítadel a diagnostické hodnoty pomocí speciálních metod, viz Dodatek A. V režimu offline jsou tyto parametry pouze pro čtení. Při přenosu konfigurace online jsou však tato data rovněž zapsána do přístroje.

## 9.7 Asset Management Solutions (AMS)

Asset Management Solutions Device Manager (AMS) je program pro PC od firmy Emerson Process Management, který je určen pro konfiguraci a ovládání zařízení HART<sup>®</sup>, PROFIBUS a Foundation-Fieldbus. Pro integraci různých zařízení do AMS se používají popisy zařízení (Device Descriptions - DD).

### 9.7.1 Instalace

Přečtěte si prosím informace v souboru "readme.txt", který je součástí instalační sady Installation Kit.

Pokud Device Description pro převodník ještě není nainstalován do systému AMS, je nutná sada - tzv. Installation Kit HART<sup>®</sup> AMS. Tato sada je k dispozici ke stažení na internetových stránkách nebo na CD ROM.

Pokyny pro instalaci sady Installation Kit jsou uvedeny v příručce "AMS Intelligent Device Manager Books Online" v kapitole "Basic AMS Functionality /Device Configurations / Installing Device Types / Procedures /Install device types from media".

### 9.7.2 Provoz



*Informace!*

*Další podrobnosti viz Dodatek B, Struktura menu pro AMS*

### 9.7.3 Parametry pro základní konfiguraci

Vzhledem k požadavkům a konvencím systému AMS není ovládání převodníku pomocí tohoto systému a pomocí optických senzorů totožné. Parametry servisního menu nejsou podporovány a simulace je možná pouze pro proudové výstupy. Návod online pro každý parametr obsahuje číslo funkce a odkaz na displej přístroje.

Ochrana změny parametrů pro fakturační měřidla je shodná s ochranou na displeji přístroje. Další ochranné funkce jako např. hesla pro vstup do menu quick setup a setup nejsou podporovány u komunikace HART<sup>®</sup>.

V režimu online je možno programovat nastavení počítačů a diagnostické hodnoty pomocí příslušných metod v základním konfiguračním menu. V režimu offline jsou tyto parametry pouze pro čtení.

## 9.8 Field Device Manager (FDM)

Field Device Manager (FDM) je v podstatě program pro PC od firmy Honeywell, který je určen pro konfiguraci zařízení HART<sup>®</sup>, PROFIBUS a Foundation Fieldbus. Pro integraci různých zařízení do FDM se používají popisy zařízení (Device Descriptions - DD).

### 9.8.1 Instalace

Pokud Device Description pro převodník ještě není nainstalován do systému FDM, je vyžadován popis DD v binárním formátu, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách nebo na CD ROM.

Informace o instalaci popisů DD v binárním formátu jsou uvedeny v kapitole Managing DDs v příručce FDM User Guide.

### 9.8.2 Provoz



*Informace!*

*Další podrobnosti viz Dodatek A, Struktura menu pro Základní (Basic) DD*

Ovládání převodníku signálu prostřednictvím FDM je velmi podobné ručnímu ovládání přístroje pomocí optických senzorů.

Omezení: parametry servisního menu přístroje nejsou podporovány a simulace je možná pouze pro proudové výstupy. Návod online pro každý parametr obsahuje číslo funkce a odkaz na displej přístroje.

Ochrana změny parametrů pro fakturační měřidla je shodná s ochranou na displeji přístroje. Další ochranné funkce jako např. hesla pro vstup do menu quick setup a setup nejsou podporovány u komunikace HART<sup>®</sup>.

## 9.9 Process Device Manager (PDM)

Process Device Manager (PDM) je program pro PC od firmy Siemens, který je určen pro konfiguraci zařízení HART<sup>®</sup> a PROFIBUS. Pro integraci různých zařízení do PDM se používají popisy zařízení (Device Descriptions - DD).

### 9.9.1 Instalace

Pokud Device Description pro převodník ještě není nainstalován do systému PDM, je pro převodník vyžadován tzv. Device Install HART<sup>®</sup> PDM. Ten je k dispozici ke stažení na internetových stránkách nebo na CD ROM / disketě.

Pokyny k instalaci v systému PDM V 5.2 viz manuál k PDM, kapitola 11.1 - Install device / Integrate device into SIMATIC PDM with Device Install.

Pokyny k instalaci v systému PDM V 6.0, viz manuál k PDM, kapitola 13 - Integrating devices.

Přečtěte si prosím také informace v souboru "readme.txt", který je rovněž součástí instalační sady Installation Kit.

### 9.9.2 Provoz



*Informace!*

*Další podrobnosti viz Dodatek C, Struktura menu pro PDM.*

Vzhledem k požadavkům a konvencím systému PDM není ovládání převodníku pomocí tohoto systému a pomocí optických senzorů totožné. Parametry servisního menu nejsou podporovány a simulace je možná pouze pro proudové výstupy. Nápověda online pro každý parametr obsahuje číslo funkce a odkaz na displej přístroje.

Ochrana změny parametrů pro fakturační měřidla je shodná s ochranou na displeji přístroje. Další ochranné funkce jako např. hesla pro vstup do menu quick setup a setup nejsou podporovány u komunikace HART®.

### 9.9.3 Parametry pro základní konfiguraci

Parametry počítadel a diagnostické hodnoty je možno nastavit přímo v tabulce PDM offline table. Nastavení příslušných jednotek je aktualizováno automaticky. Automatická aktualizace však není možná v dialogu online v tabulce parametrů PDM.

## 9.10 Field Device Tool / Device Type Manager (FDT / DTM)

Field Device Tool Container (FDT Container) je v podstatě program pro PC, který je určen pro konfiguraci zařízení HART<sup>®</sup>, PROFIBUS a Foundation Fieldbus. Pro přizpůsobení se různým zařízením používá FDT Container tzv. Device Type Manager (DTM).

### 9.10.1 Instalace

Pokud Device Type Manager pro převodník ještě není nainstalován do systému Field Device Tool Container, je vyžadován soubor nastavení (setup), který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách nebo na CD ROM. Informace o instalaci a nastavení DTM jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s přístrojem.

### 9.10.2 Provoz

Ovládání převodníku signálu prostřednictvím DTM je velmi podobné ručnímu ovládání přístroje pomocí optických senzorů. Viz také displej přístroje.

## 9.11 Dodatek A: Struktura menu HART<sup>®</sup> pro Základní (Basic) DD



### *Informace!*

*Číslování v následující tabulce se může měnit v závislosti na provedení převodníku signálu.*

Zkratky používané v následujících tabulkách:

- <sup>Opt</sup> Optional = na přání, závisí na provedení a konfiguraci přístroje
- <sup>Rd</sup> Read only = pouze pro čtení
- <sup>Cust</sup> Custody lock protection = ochrana (uzamčení) fakturačního měřidla
- <sup>Loc</sup> Local = místní, ovlivňuje pouze DD host views

## 9.11.1 Přehled struktury menu pro Základní (Basic) DD (pozice ve struktuře menu)

|                   |                       |                            |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 dynam. variable | 1 measured values     |                            |
|                   | 2 IO (Inputs/Outputs) |                            |
| 2 quick setup     | 1 language            |                            |
|                   | 2 tag                 |                            |
|                   | 3 reset               |                            |
|                   | 4 analogue outputs    |                            |
|                   | 5 digital outputs     |                            |
| 3 test            | 1 simulation          |                            |
|                   | 2 information         |                            |
| 4 setup           | 1 process input       | 1 calibration              |
|                   |                       | 2 filter                   |
|                   |                       | 3 self test                |
|                   |                       | 4 information              |
|                   |                       | 5 sensor limits            |
|                   | 2 I/O                 | 1 hardware                 |
|                   |                       | 2 (terminals) A            |
|                   |                       | 3 (terminals) B            |
|                   |                       | 4 (terminals) C            |
|                   |                       | 5 (terminals) D            |
|                   | 3 I/O counter         | 1 counter 1                |
|                   |                       | 2 counter 2                |
|                   |                       | 3 counter 3 <sup>Opt</sup> |
|                   | 4 I/O HART            | 1 PV is <sup>Rd</sup>      |
|                   |                       | 2 SV is                    |
|                   |                       | 3 TV is                    |
|                   |                       | 4 4V is                    |
|                   |                       | 5 D/A trim                 |
|                   |                       | 6 apply values             |
|                   |                       | 7 HART units               |
|                   | 5 device              | 1 device info              |
|                   |                       | 2 display                  |
|                   |                       | 3 1. meas. page            |
|                   |                       | 4 2. meas. page            |
|                   |                       | 5 graphic page             |
|                   |                       | 6 special functions        |
|                   |                       | 7 units (device)           |
|                   |                       | 8 HART                     |
|                   |                       | 9 circuit board info       |



## 9.11.2 Struktura menu pro Základní (Basic) DD (podrobnosti pro nastavení)

## 1 dynam. variable

|                   |  |
|-------------------|--|
| 1 measured values | 1 volume flow / 2 mass flow / 3 flow speed /<br>4 conductivity / 5 coil temperature / 6 counter 1 <sup>Opt</sup> / 7 counter 2 <sup>Opt</sup> /<br>8 counter 3 <sup>Opt</sup> / 9 diagnosis value <sup>Opt</sup> |
| 2 Inputs/Outputs  | 1 A <sup>Opt</sup> / 2 % range A <sup>Opt</sup> / 3 B <sup>Opt</sup> / 4 % range B <sup>Opt</sup> / 5 C <sup>Opt</sup> /<br>6 % range C <sup>Opt</sup> / 7 D <sup>Opt</sup> / 8 % range D <sup>Opt</sup>         |

## 2 quick setup

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1 language         | -   |
| 2 tag              | -   |
| 3 reset            | 1 reset errors / 2 reset counter 1 <sup>Opt</sup> /<br>3 reset counter 2 <sup>Opt</sup> / 4 reset counter 3 <sup>Opt</sup>  |
| 4 analogue outputs | 1 measurement A/C <sup>Cust</sup> / 2 unit <sup>Cust</sup> / 3 range min A/C <sup>Cust</sup> /<br>4 range max A/C <sup>Cust</sup> / 5 lfc threshold <sup>Cust</sup> / 6 lfc hysteresis <sup>Cust</sup> /<br>7 time constant <sup>Cust</sup> |
| 5 digital outputs  | 1 measurement D <sup>Opt, Cust</sup> / 2 pulse value unit <sup>Opt, Cust</sup> /<br>3 value p. pulse D <sup>Opt, Cust</sup> / 4 lfc threshold <sup>Opt, Cust</sup> / 5 lfc hysteresis <sup>Opt, Cust</sup>                                  |

## 3 test

|               |   |
|---------------|---|
| 1 simulation  | 1 simul. current / frequency A <sup>Opt</sup> / 2 simul. current / frequency B <sup>Opt</sup> /<br>3 simul. current C <sup>Opt</sup> / 4 simul. frequency D |
| 2 information | 1 C number / 2 info process input / 3 info device / 4 info display  |

## 4 setup

|                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1 process input | 1 calibration | 1 autom. zero calib. <sup>Cust</sup> / 2 zero calibration <sup>Cust</sup> /<br>3 size <sup>Cust</sup> / 4 GK selection <sup>Cust</sup> /<br>5 GK / GKH <sup>Opt, Cust</sup> / 6 GKL <sup>Opt, Cust</sup> /<br>7 coil resistance Rsp <sup>Cust</sup> / 8 density <sup>Cust</sup> /<br>9 target conduct. <sup>Cust</sup> / 10 EF electr. factor <sup>Cust</sup> /<br>11 num. of electrodes <sup>Cust</sup> / 12 field frequency <sup>Cust</sup> /<br>13 select settling <sup>Cust</sup> / 14 settling time <sup>Opt, Cust</sup> /<br>15 line frequency <sup>Cust</sup> |
|                 | 2 filter      | 1 limitation min <sup>Cust</sup> / 2 limitation max <sup>Cust</sup> /<br>3 flow direction <sup>Cust</sup> / 4 time constant /<br>5 pulse filter <sup>Cust</sup> / 6 pulse width <sup>Opt, Cust</sup> /<br>7 pulse limitation <sup>Opt, Cust</sup> / 8 noise filter <sup>Cust</sup> /<br>9 noise level <sup>Opt, Cust</sup> / 10 noise suppression <sup>Opt, Cust</sup> /<br>11 lfc threshold <sup>Cust</sup> / 12 lfc hysteresis <sup>Cust</sup>   |
|                 | 3 self test   | 1 empty pipe <sup>Cust</sup> / 2 limit empty pipe <sup>Opt, Cust</sup> /<br>3 full pipe <sup>Opt, Cust</sup> / 4 limit full pipe <sup>Opt, Cust</sup> /<br>5 linearity <sup>Cust</sup> / 6 gain <sup>Cust</sup> /<br>7 coil current <sup>Cust</sup> / 8 flow profile <sup>Cust</sup> /<br>9 limit flow profile <sup>Opt, Cust</sup> /<br>10 electrode noise <sup>Cust</sup> /<br>11 limit electr. noise <sup>Opt, Cust</sup> /<br>12 settling of field <sup>Cust</sup> /<br>13 diagnosis value <sup>Rd</sup> / 14 select diagnosis                                   |

|                    |  |   |               |  |             |              |                |
|--------------------|--|---|---------------|--|-------------|--------------|----------------|
|                    | 4 information  | 1 liner / 2 electr. material /<br>3 serial no. sensor <sup>Rd</sup> / 4 V no. sensor <sup>Rd</sup> /<br>5 sensor electr. info   |               |  |             |              |                |
|                    | 5 sensor limits  | <table border="1"> <tr> <td>1 volume flow</td> <td rowspan="5">1 upper snsr limit<sup>Rd</sup> /<br/>2 lower snsr limit<sup>Rd</sup> /<br/>3 minimum span<sup>Rd</sup></td> </tr> <tr> <td>2 mass flow</td> </tr> <tr> <td>3 flow speed</td> </tr> <tr> <td>4 conductivity</td> </tr> <tr> <td>5 coil temperature</td> </tr> </table>   | 1 volume flow | 1 upper snsr limit <sup>Rd</sup> /<br>2 lower snsr limit <sup>Rd</sup> /<br>3 minimum span <sup>Rd</sup> | 2 mass flow | 3 flow speed | 4 conductivity |
| 1 volume flow      | 1 upper snsr limit <sup>Rd</sup> /<br>2 lower snsr limit <sup>Rd</sup> /<br>3 minimum span <sup>Rd</sup> |   |               |  |             |              |                |
| 2 mass flow        |  |   |               |  |             |              |                |
| 3 flow speed       |  |   |               |  |             |              |                |
| 4 conductivity     |  |   |               |  |             |              |                |
| 5 coil temperature |  |   |               |  |             |              |                |
| 2 I/O              | 1 hardware   | 1 terminals A <sup>Cust</sup> / 2 terminals B <sup>Cust</sup> /<br>3 terminals C <sup>Cust</sup> / 4 terminals D <sup>Cust</sup>  |               |  |             |              |                |
|                    | 2 A  | <p><b>current output<sup>Opt.</sup></b><br/>1 range 0%<sup>Cust</sup> / 2 range 100%<sup>Cust</sup> /<br/>3 extended range min<sup>Cust</sup> / 4 extended range max<sup>Cust</sup> /<br/>5 error current<sup>Cust</sup> / 6 error condition<sup>Cust</sup> /<br/>7 measurement<sup>Cust</sup> / 8 range min<sup>Cust</sup> /<br/>9 range max<sup>Cust</sup> / 10 polarity<sup>Cust</sup> /<br/>11 limitation min<sup>Cust</sup> / 12 limitation max<sup>Cust</sup> /<br/>13 lfc threshold<sup>Cust</sup> / 14 lfc hysteresis<sup>Cust</sup> /<br/>15 time constant<sup>Cust</sup> / 16 special function<sup>Cust</sup> /<br/>17 rc threshold<sup>Opt, Cust</sup> / 18 rc hysteresis<sup>Opt, Cust</sup> /<br/>19 information</p> <p><b>frequency output<sup>Opt.</sup></b><br/>1 pulse shape<sup>Cust</sup> / 2 pulse width<sup>Cust</sup> /<br/>3 100% pulse rate<sup>Cust</sup> / 4 measurement<sup>Cust</sup> /<br/>5 range min<sup>Cust</sup> / 6 range max<sup>Cust</sup> /<br/>7 polarity<sup>Cust</sup> / 8 limitation min<sup>Cust</sup> /<br/>9 limitation max<sup>Cust</sup> / 10 lfc threshold<sup>Cust</sup> /<br/>11 lfc hysteresis<sup>Cust</sup> / 12 time constant<sup>Cust</sup> /<br/>13 invert signal<sup>Cust</sup> / 14 special function<sup>Opt, Cust</sup> /<br/>15 phase shift w.r.t. B<sup>Opt, Cust</sup> / 16 information</p> <p><b>pulse output<sup>Opt.</sup></b><br/>1 pulse shape<sup>Cust</sup> / 2 pulse width<sup>Cust</sup> /<br/>3 max. pulse rate<sup>Cust</sup> / 4 measurement<sup>Cust</sup> /<br/>5 pulse value unit / 6 value p. pulse /<br/>7 polarity<sup>Cust</sup> / 8 lfc threshold<sup>Cust</sup> /<br/>9 lfc hysteresis<sup>Cust</sup> / 10 time constant /<br/>11 invert signal<sup>Cust</sup> / 12 special function<sup>Opt, Cust</sup> /<br/>13 phase shift w.r.t. B<sup>Opt, Cust</sup> / 14 information</p> <p><b>status output<sup>Opt.</sup></b><br/>1 mode / 2 output A<sup>Opt</sup> /<br/>2 output B<sup>Opt</sup> / 2 output C<sup>Opt</sup> /<br/>2 output D<sup>Opt</sup> / 3 invert signal /<br/>4 information</p> <p><b>limit switch<sup>Opt.</sup></b><br/>1 measurement / 2 threshold / 3 hysteresis /<br/>4 polarity / 5 time constant /<br/>6 invert signal / 7 information</p> <p><b>control input<sup>Opt.</sup></b><br/>1 mode<sup>Cust</sup> / 2 invert signal /<br/>3 information</p> |               |  |             |              |                |
|                    | 3 B  |   |               |  |             |              |                |
|                    | 4 C  |   |               |  |             |              |                |
|                    | 5 D  |   |               |  |             |              |                |

|                   |   |   |               |  |
|-------------------|---|---|---------------|--|
| 3 I/O counter     | 1 counter 1   | 1 funct. of counter <sup>Cust</sup> / 2 measurement <sup>Cust</sup> /<br>3 select measurement <sup>Opt, Cust</sup> / 4 lfc threshold <sup>Cust</sup> /<br>5 lfc hysteresis <sup>Cust</sup> / 6 time constant <sup>Cust</sup> /<br>7 preset value <sup>Opt, Cust</sup> / 8 reset counter <sup>Opt, Cust</sup> /<br>9 set counter <sup>Opt, Cust</sup> / 10 information   |               |  |
|                   | 2 counter 2   |   |               |  |
|                   | 3 counter 3 <sup>Opt</sup>  |   |               |  |
| 4 I/O HART        | 1 PV is <sup>Rd</sup> / 2 SV is / 3 TV is / 4 4V is / 5 D/A trim <sup>Cust</sup> / 6 apply values <sup>Cust</sup> |   |               |  |
| 5 device          | 1 device info   | 1 tag / 2 C number <sup>Rd</sup> / 3 device serial no. <sup>Rd</sup> /<br>4 electronic serial no. <sup>Rd</sup> / 5 SW.REV.MS /<br>6 circuit board info   |               |  |
|                   | 2 display   | 1 language / 2 default display / 3 SW.REV.UIS   |               |  |
|                   | 3 1. meas. page<br>4 2. meas. page  | 1 function <sup>Cust</sup> / 2 measurement 1.line <sup>Cust</sup> /<br>3 range min <sup>Cust</sup> / 4 range max <sup>Cust</sup> /<br>5 limitation min / 6 limitation max /<br>7 lfc threshold / 8 lfc hysteresis /<br>9 time constant / 10 format 1.line /<br>11 measurement 2.line <sup>Cust</sup> / 12 format 2.line <sup>Cust</sup> /<br>13 measurement 3.line <sup>Cust</sup> / 14 format 3.line <sup>Cust</sup> |               |  |
|                   | 5 graphic page  | 1 select range / 2 range centre /<br>3 range +/- / 4 time scale   |               |  |
|                   | 6 special functions   | 1 list errors / 2 reset errors / 3 warmstart  |               |  |
|                   | 7 units (device)  | 1 volume flow <sup>Cust</sup> / 2 mass flow <sup>Cust</sup> /<br>3 flow speed <sup>Cust</sup> / 4 conductivity <sup>Cust</sup> /<br>5 temperature <sup>Cust</sup> / 6 volume <sup>Cust</sup> /<br>7 mass <sup>Cust</sup> / 8 density <sup>Cust</sup>  |               |  |
|                   | 8 HART  | 1 address   |               |  |
|                   |   | 2 message   |               |  |
|                   |   | 3 description   |               |  |
|                   |   | 4 units (HART)  | 1 volume flow |  |
| 5 formats (HART)  |   | 2 mass flow   |               |  |
|                   |   | 3 flow speed  |               |  |
|                   |   | 4 conductivity  |               |  |
|                   |   | 5 temperature   |               |  |
|                   |   | 6 counter 1   |               |  |
|                   | 7 counter 2   |   |               |  |
|                   | 8 counter 3 <sup>Opt</sup>  |   |               |  |
| 9 diagnosis value |   |   |               |  |

|                      |  |                    |  |
|----------------------|--|--------------------|--|
|                      |  | 6 device info      | 1 manufacturer <sup>Rd</sup>   |
|                      |  |                    | 2 model <sup>Rd</sup>  |
|                      |  |                    | 3 device ID <sup>Rd</sup>  |
|                      |  |                    | 4 tag  |
|                      |  |                    | 5 date   |
|                      |  |                    | 6 write protect <sup>Rd</sup>  |
|                      |  |                    | 7 final assembly no.   |
|                      |  |                    | 8 sensor serial no.  |
|                      |  |                    | <b>9 revision no.</b><br>1 universal rev. <sup>Rd</sup><br>2 device rev. <sup>Rd</sup><br>3 software rev. <sup>Rd</sup><br>4 hardware rev. <sup>Rd</sup> |
|                      |  | 7 preambles        | 1 request preams <sup>Rd</sup>   |
|                      |  |                    | 2 response preams  |
|                      |  | 8 master reset     |  |
|                      |  | 9 prepare download |  |
| 9 circuit board info |  |                    |  |

## 9.12 Dodatek B: Struktura menu HART<sup>®</sup> pro AMS

Zkratky pro následující tabulky:

- <sup>Opt</sup> Optional - na přání, závisí na provedení a konfiguraci přístroje
- <sup>Rd</sup> Read only - pouze pro čtení
- <sup>Cust</sup> Custody lock protection - ochrana (uzamčení) pro fakturační měřidla
- <sup>Loc</sup> Local AMS - místní pro AMS, ovlivňuje pouze AMS views

### 9.12.1 Přehled menu pro AMS (pozice ve struktuře menu)

|                        |                             |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| configuration          | quick setup                 |  |
|                        | sensor                      |  |
|                        | input calibration           |  |
|                        | input filter                |  |
|                        | self test / info            |  |
|                        | I/O terminals<br>A/B/C/D    | current output                               |
|                        |                             | frequency output                             |
|                        |                             | pulse output                                 |
|                        |                             | status output                                |
|                        |                             | limit switch                                 |
|                        | counter                     | control input                                |
|                        |                             | counter 1                                    |
|                        |                             | counter 2                                    |
|                        | device                      | counter 3                                    |
|                        |                             | 1. meas. page / graphic page / 2. meas. page |
| HART                   |                             |  |
| HART units             |                             |  |
| Compare                |                             |  |
| Clear Offline          |                             |  |
| Status                 | Overview                    |  |
|                        | Failure (device)            |  |
|                        | Failure (application)       |  |
|                        | Out of specification        |  |
|                        | Check request & Information |  |
| Process Variables      | process values              |  |
|                        | counter                     |  |
|                        | outputs                     |  |
|                        | device                      |  |
|                        | HART                        |  |
| Scan Device            |                             |  |
| Calibration Management |                             |  |

|                      |
|----------------------|
| Diagnostics and Test |
| Calibrate            |
| Reset                |
| Basic Configuration  |
| Rename               |
| Unassign             |
| Assign / Replace     |
| Audit Trail          |
| Record Manual Event  |
| Drawings / Notes     |
| Help...              |

## 9.12.2 Struktura menu pro AMS (podrobnosti pro nastavení)

## Configure

|                   |   |  |  |
|-------------------|---|--|--|
| quick setup       | device  | language / tag   |  |
|                   | current output A/C  | measurement A/C <sup>Cust</sup> / unit A/C <sup>Cust</sup> /<br>time constant A/C <sup>Cust</sup> / range max A/C <sup>Cust</sup> /<br>range min A/C <sup>Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> /<br>lfc hysteresis <sup>Cust</sup>   |  |
|                   | pulse output D  | measurement D <sup>Opt, Cust</sup> / pulse value unit <sup>Opt, Cust</sup> /<br>value p. pulse <sup>Opt, Cust</sup> / lfc threshold <sup>Opt, Cust</sup> /<br>lfc hysteresis <sup>Opt, Cust</sup>  |  |
| sensor            | limits for...   | volume flow  | upper snsr limit <sup>Rd</sup> /<br>lower snsr limit <sup>Rd</sup> /<br>minimum span <sup>Rd</sup> |
|                   |   | mass flow  |  |
|                   |   | flow speed   |  |
|                   |   | conductivity   |  |
|                   |   | coil temperature   |  |
| input calibration | zero calibration <sup>Cust</sup> / size <sup>Cust</sup> / GK selection <sup>Cust</sup> / GK / GKH <sup>Opt, Cust</sup> /<br>GKL <sup>Opt, Cust</sup> / coil resistance Rsp <sup>Cust</sup> / density <sup>Cust</sup> / target conduct. <sup>Cust</sup> /<br>EF electr. factor <sup>Cust</sup> / num. of electrodes <sup>Cust</sup> / field frequency <sup>Cust</sup> /<br>select settling <sup>Cust</sup> / settling time <sup>Opt, Cust</sup> / line frequency <sup>Cust</sup> |  |  |
| input filter      | limitation min <sup>Cust</sup> / limitation max <sup>Cust</sup> / flow direction <sup>Cust</sup> /<br>time constant <sup>Cust</sup> / pulse filter <sup>Cust</sup> / pulse width <sup>Cust</sup> / pulse limitation <sup>Cust</sup> /<br>noise filter <sup>Cust</sup> / noise level <sup>Cust</sup> / noise suppression <sup>Opt, Cust</sup> /<br>lfc threshold <sup>Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Cust</sup>  |  |  |
| self test / info  | self test   | empty pipe <sup>Cust</sup> / limit empty pipe <sup>Opt, Cust</sup> /<br>full pipe <sup>Opt, Cust</sup> / limit full pipe <sup>Opt, Cust</sup> /<br>linearity <sup>Cust</sup> / gain <sup>Cust</sup> /<br>coil temperature <sup>Cust</sup> / flow profile <sup>Cust</sup> /<br>limit flow profile <sup>Opt, Cust</sup> /<br>electrode noise <sup>Cust</sup> /<br>limit electr. noise <sup>Opt, Cust</sup> /<br>settling of field <sup>Cust</sup> /<br>diagnosis value <sup>Rd</sup> |  |
|                   | information   | liner / electr. material /<br>serial no. sensor <sup>Rd</sup> / V no. sensor <sup>Rd</sup> /   |  |

|                                      |                                 |   |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| I/O terminals<br>A/B/C/D             | current output <sup>Opt</sup>   | range 0% <sup>Cust</sup> / range 100% <sup>Cust</sup> /<br>extended range min <sup>Cust</sup> / extended range max <sup>Cust</sup> /<br>error current <sup>Cust</sup> / error condition <sup>Cust</sup> /<br>measurement <sup>Cust</sup> / range min <sup>Cust</sup> /<br>range max <sup>Cust</sup> / polarity <sup>Cust</sup> /<br>limitation min <sup>Cust</sup> / limitation max <sup>Cust</sup> /<br>lfc threshold <sup>Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Cust</sup> /<br>time constant <sup>Cust</sup> / special function <sup>Cust</sup> /<br>rc threshold <sup>Opt, Cust</sup> / rc hysteresis <sup>Opt, Cust</sup> |
|                                      | frequency output <sup>Opt</sup> | pulse shape <sup>Cust</sup> / pulse width <sup>Cust</sup> /<br>100% pulse rate <sup>Cust</sup> / measurement <sup>Cust</sup> /<br>range min <sup>Cust</sup> / range max <sup>Cust</sup> /<br>polarity <sup>Cust</sup> / limitation min <sup>Cust</sup> /<br>limitation max <sup>Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> /<br>lfc hysteresis <sup>Cust</sup> / time constant <sup>Cust</sup> /<br>invert signal <sup>Cust</sup> / special function <sup>Opt, Cust</sup> /<br>phase shift w.r.t. B <sup>Opt, Cust</sup>  |
|                                      | pulse output <sup>Opt</sup>     | pulse shape <sup>Cust</sup> / pulse width <sup>Cust</sup> /<br>max. pulse rate <sup>Cust</sup> / measurement <sup>Cust</sup> /<br>pulse value unit / value p. pulse /<br>polarity <sup>Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> /<br>lfc hysteresis <sup>Cust</sup> / time constant /<br>invert signal <sup>Cust</sup> / special function <sup>Opt, Cust</sup> /<br>phase shift w.r.t. B <sup>Opt, Cust</sup>   |
|                                      | status output <sup>Opt</sup>    | mode / output A <sup>Opt</sup> /<br>output B <sup>Opt</sup> / output C <sup>Opt</sup> /<br>output D <sup>Opt</sup> / invert signal  |
|                                      | limit switch <sup>Opt</sup>     | measurement / threshold / hysteresis /<br>polarity / time constant /<br>invert signal   |
|                                      | control input <sup>Opt</sup>    | mode <sup>Cust</sup> / invert signal  |
|                                      | counter                         | counter 1   |
| counter 2                            |                                 | lfc threshold <sup>Opt, Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Opt, Cust</sup> /  |
| counter 3 <sup>Opt</sup>             |                                 | time constant <sup>Opt, Cust</sup> / preset value <sup>Opt, Cust</sup>  |
| device                               | device info                     | tag / C number <sup>Rd</sup> / device serial no. <sup>Rd</sup> /<br>electronic serial no. <sup>Rd</sup>   |
|                                      | display                         | language / default display <sup>Cust</sup>  |
|                                      | units                           | volume flow <sup>Cust</sup> / mass flow <sup>Cust</sup> /<br>flow speed <sup>Cust</sup> / conductivity <sup>Cust</sup> /<br>temperature <sup>Cust</sup> / volume <sup>Cust</sup> /<br>mass <sup>Cust</sup> / density <sup>Cust</sup>  |
| 1. and 2. meas. page<br>graphic page | 1. and 2. meas. page            | function <sup>Cust</sup> / measurement 1.line <sup>Cust</sup> /<br>range min <sup>Cust</sup> / range max <sup>Cust</sup> /<br>limitation min / limitation max /<br>lfc threshold / lfc hysteresis /<br>time constant / format 1.line /<br>measurement 2.line <sup>Cust</sup> / format 2.line <sup>Cust</sup> /<br>measurement 3.line <sup>Cust</sup> / format 3.line <sup>Cust</sup>  |
|                                      | graphic page                    | select range / range centre /<br>range +/- / time scale   |

|            |                   |  |
|------------|-------------------|--|
| HART       | identification    | manufacturer <sup>Rd</sup> / model <sup>Rd</sup> / device ID <sup>Rd</sup> / address / tag / date / message / description / write protect <sup>Rd</sup> / final assembly no. / sensor serial no.   |
|            | revision numbers  | universal rev. <sup>Rd</sup> / device rev. <sup>Rd</sup> / software rev. <sup>Rd</sup> / hardware rev. <sup>Rd</sup>   |
|            | preambles         | request preams <sup>Rd</sup> / response preams   |
|            | dynamic variables | PV is <sup>Rd</sup> / SV is / TV is / 4V is  |
| HART units | display formats   | volume flow <sup>Loc</sup> / mass flow <sup>Loc</sup> / flow speed <sup>Loc</sup> / conductivity <sup>Loc</sup> / temperature <sup>Loc</sup> / counter 1 <sup>Loc</sup> / counter 2 <sup>Loc</sup> / counter 3 <sup>Opt, Loc</sup> / diagnosis value <sup>Opt, Loc</sup> |
|            | units             | volume flow / mass flow / flow speed / conductivity / temperature / counter 1 / counter 2 / counter 3 <sup>Opt</sup>   |

## Compare and Clear Offline

## Status

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Overview                    | Standard   | Primary variable out of limits  |
|                             |  | Non-primary variable out of limits  |
|                             |  | Primary variable analogue output saturated  |
|                             |  | Primary variable analogue output fixed  |
|                             |  | Cold start  |
|                             |  | Field device malfunction  |
|                             |  | Configuration changed   |
| Failure (device)            | F error in device / F IO1 / F parameter / F IO2 / F configuration / F display / F sensor electronic / F sensor global / F sensor local / F field current local / F current in-/output A / F current in-/output B / F current output C / F software user interface / F hardware settings / F hardware detection / F RAM/ROM error IO1 / F RAM/ROM error IO2   |   |
| Failure (application)       | F application error / F empty pipe / F flow rate too high / F field frequency too high / F DC offset / F open circuit A / F open circuit B / F open circuit C / F over range A (current) / F over range B (current) / F over range C (current) / F over range A (pulse) / F over range B (pulse) / F over range C (pulse) / F active settings / F factory settings / F backup 1 settings / F backup 2 settings |   |
| Out of specification        | S out of specification / S pipe not full / S pipe empty / S linearity / S flow profile / S electrode noise / S gain error / S electrode symmetry / S field coil broken / S field coil bridged / S field current deviation / S field frequency too high / S electronic temperature / S coil temperature / S overflow counter 1 / S overflow counter 2 / S overflow counter 3 / S backplane invalid              |   |
| Check request & Information | check request  | C checks in progress / C test sensor  |
|                             | information  | I counter 1 stopped / I counter 2 stopped / I counter 3 stopped / I power fail / I control input A active / I control input B active / I over range display 1 / I over range display 2 / I backplane sensor / I backplane settings / I backplane difference / I optical interface |



## Process Variables

|                |  |
|----------------|--|
| process values | volume flow / mass flow / flow speed / conductivity / coil temperature / diagnosis value <sup>Opt</sup>  |
| counter        | counter 1 <sup>Opt</sup> / counter 2 <sup>Opt</sup> / counter 3 <sup>Opt</sup>   |
| outputs        | A <sup>Opt</sup> / % range A <sup>Opt</sup> / B <sup>Opt</sup> / % range B <sup>Opt</sup> / C <sup>Opt</sup> / % range C <sup>Opt</sup> /<br>D <sup>Opt</sup> / % range D <sup>Opt</sup> / |
| device         | tag <sup>Rd</sup> / description <sup>Rd</sup>  |
| HART           | polling address <sup>Rd</sup> / device ID <sup>Rd</sup>  |

## Scan Device

## Calibration Management

## Diagnostics and Test

|  |   |
|--|---|
|  | simulation A <sup>Opt, Cust</sup> / simulation B <sup>Opt, Cust</sup> / simulation C <sup>Opt, Cust</sup> /<br>simulation D <sup>Opt, Cust</sup> / circuit board info |
|--|---|

## Calibrate

|  |  |
|--|--|
|  | autom. zero calibration <sup>Cust</sup> / D/A trim <sup>Cust</sup> /<br>apply values <sup>Cust</sup> |
|--|--|

## Reset

|  |  |
|--|--|
|  | reset errors / reset configuration changed flag / master reset / warmstart / reset counter 1 <sup>Cust</sup> / set counter 1 <sup>Cust</sup> / reset counter 2 <sup>Cust</sup> / set counter 2 <sup>Cust</sup> / reset counter 3 <sup>Cust</sup> / set counter 3 <sup>Cust</sup> |
|--|--|

## Basic Configuration

|  |   |
|--|---|
|  | select measurement counter 1 / select measurement counter 2 /<br>select measurement counter 3 <sup>Opt</sup> / select diagnosis value |
|--|---|

## Rename

## Unassign

## Assign / Replace

## Audit Trail

## Record Manual Event

## Drawings / Notes

## Help...

### 9.13 Dodatek C: Struktura menu HART<sup>®</sup> pro PDM

Zkratky pro následující tabulky:

- <sup>Opt</sup> Optional - na přání, závisí na provedení a konfiguraci přístroje
- <sup>Rd</sup> Read only - pouze pro čtení
- <sup>Cust</sup> Custody lock protection - ochrana (uzamčení) pro fakturační měřidla
- <sup>Loc</sup> Local PDM místní pro PDM, ovlivňuje pouze PDM views

#### 9.13.1 Přehled menu pro PDM (pozice ve struktuře menu)

Přehled: Menu Device

|                    |
|--------------------|
| Communication Path |
| Load To Device     |
| Load To PG/PC      |
| Set Address        |
| Test               |
| Reset              |
| Calibration        |
| HART               |

Přehled: Menu View

|                    |  |
|--------------------|--|
| display            | display  |
|                    | counter  |
| Yt diagram         |  |
| outputs            | current output/frequency output A <sup>Opt</sup> |
|                    | current output/frequency output B <sup>Opt</sup> |
|                    | current output C <sup>Opt</sup>                  |
|                    | frequency output D <sup>Opt</sup>                |
| Device Status      | Device   |
|                    | HART   |
|                    | Standard (overview)                              |
|                    | Failure (device)                                 |
|                    | Failure (application)                            |
|                    | Out of specification                             |
|                    | Check request                                    |
| Information        |  |
| Circuit board info |  |
| Toolbar            |  |
| Status Bar         |  |
| Update             |  |

## Přehled: PDM parameter table

|                         |                          |                      |  |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| identification          | operation unit           |                      |  |
|                         | device                   |                      |  |
| input                   | calibration              |                      |  |
|                         | filter                   |                      |  |
|                         | self test                |                      |  |
|                         | information              |                      |  |
|                         | measuring limits         | volume flow          |  |
|                         |                          | mass flow            |  |
| flow speed              |                          |                      |  |
| conductivity            |                          |                      |  |
| coil temperature        |                          |                      |  |
| I/O                     | A <sup>Opt</sup>         |                      |  |
|                         | B <sup>Opt</sup>         |                      |  |
|                         | C <sup>Opt</sup>         |                      |  |
|                         | D <sup>Opt</sup>         |                      |  |
|                         | counter 1                |                      |  |
|                         | counter 2                |                      |  |
|                         | counter 3 <sup>Opt</sup> |                      |  |
| Human machine interface | local display            | 1. and 2. meas. page |  |
|                         |                          | graphic page         |  |
|                         | units (device)           |                      |  |
|                         | units (HART)             |                      |  |
| formats (HART)          |                          |                      |  |

## 9.13.2 Struktura menu pro PDM (podrobnosti pro nastavení)

## Menu Device

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Communication Path |   |  |
| Load To Device     |   |  |
| Load To PG/PC      |   |  |
| Set Address        |   |  |
| Test               | simulation current output/frequency output A <sup>Opt, Cust</sup> |  |
|                    | simulation current output/frequency output B <sup>Opt, Cust</sup> |  |
|                    | simulation current output C <sup>Opt, Cust</sup>                  |  |
|                    | simulation frequency output D <sup>Opt, Cust</sup>                |  |
| reset              | <reset errors>  |  |
|                    | <reset configuration changed flag>                                |  |
|                    | <master reset>  |  |
|                    | <warmstart>   |  |
|                    | <reset counter 1> <sup>Cust</sup>                                 |  |
|                    | <set counter 1> <sup>Cust</sup>                                   |  |
|                    | <reset counter 2> <sup>Cust</sup>                                 |  |
|                    | <set counter 2> <sup>Cust</sup>                                   |  |
|                    | <reset counter 3> <sup>Opt, Cust</sup>                            |  |
|                    | <set counter 3> <sup>Opt, Cust</sup>                              |  |
| calibration        | autom. zero calibration <sup>Cust</sup>                           |  |
|                    | D/A trim <sup>Cust</sup>  |  |
|                    | apply values <sup>Cust</sup>                                      |  |
| HART               | preambles   | request preams <sup>Rd</sup> / response preams |
|                    | dynamic variables settings  | PV is <sup>Rd</sup> / SV is / TV is / 4V is    |

## Menu View

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| display               | volume flow / mass flow / flow speed / conductivity / coil temperature / diagnosis value / device status  |   |
| counter               | counter 1 <sup>Opt</sup> / counter 2 <sup>Opt</sup> / counter 3 <sup>Opt</sup> /  |   |
| Yt diagram            | volume flow <sup>Opt</sup> / mass flow <sup>Opt</sup>   |   |
| outputs               | current output /frequency output A <sup>Opt</sup>   | measured value <sup>Opt</sup> /<br>A <sup>Opt</sup> /<br>% range A <sup>Opt</sup>   |
|                       | current output/frequency output B <sup>Opt</sup>  | measured value <sup>Opt</sup> /<br>B <sup>Opt</sup> /<br>% range B <sup>Opt</sup>   |
|                       | current output C <sup>Opt</sup>   | measured value <sup>Opt</sup> /<br>C <sup>Opt</sup> /<br>% range C <sup>Opt</sup>   |
|                       | frequency output D <sup>Opt</sup>   | measured value <sup>Opt</sup> /<br>D <sup>Opt</sup> /<br>% range D <sup>Opt</sup>   |
| Device Status         | device  | C number <sup>Rd</sup> / device serial no. <sup>Rd</sup> / electronic serial no. <sup>Rd</sup>  |
|                       | HART  | tag / manufacturer <sup>Rd</sup> / write protect <sup>Rd</sup> /<br>model <sup>Rd</sup> / device ID / universal rev. <sup>Rd</sup> /<br>device rev. <sup>Rd</sup> / software rev. <sup>Rd</sup> / hardware rev. <sup>Rd</sup> /<br>date <sup>Rd</sup> / final assembly no. <sup>Rd</sup> / sensor serial no. <sup>Rd</sup>  |
|                       | Standard (overview)   | Primary variable out of limits  |
|                       |   | Non-primary variable out of limits  |
|                       |   | Primary variable analogue output saturated  |
|                       |   | Primary variable analogue output fixed  |
|                       |   | Cold start  |
|                       |   | Configuration changed   |
|                       | Failure (device)  | Field device malfunction  |
|                       |   | F error in device / F IO1 / F parameter / F IO2 / F configuration /<br>F display / F sensor electronic / F sensor global / F sensor local /<br>F field current local / F current in-/output A / F current in-/output B /<br>F current output C / F software user interface /<br>F hardware settings / F hardware detection /<br>F RAM/ROM error IO1 / F RAM/ROM error IO2 |
| Failure (application) | F application error / F empty pipe / F flow rate too high /<br>F field frequency too high / F DC offset / F open circuit A /<br>F open circuit B / F open circuit C /<br>F over range A (current) / F over range B (current) /<br>F over range C (current) / F over range A (pulse) /<br>F over range B (pulse) / F over range D (pulse) /<br>F active settings / F factory settings /<br>F backup 1 settings / F backup 2 settings |   |
| Out of specification  | S out of specification / S pipe not full / S pipe empty /<br>S linearity / S flow profile / S electrode noise /<br>S gain error / S electrode symmetry / S field coil broken /<br>S field coil bridged / S field current deviation /<br>S field frequency too high / S electronic temperature /<br>S coil temperature / S overflow counter 1 / S overflow counter 2 /<br>S overflow counter 3 / S backplane invalid                 |   |
| check request         | C checks in progress / C test sensor  |   |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | Information | I counter 1 stopped / I counter 2 stopped /<br>I counter 3 stopped / I power fail /<br>I control input A active / I control input B active /<br>I over range display 1 / I over range display 2 /<br>I backplane sensor / I backplane settings /<br>I backplane difference / I optical interface |
|--|-------------|--|

Circuit board info

Toolbar

Status Bar

Update

PDM parameter table

identification

|                |  |
|----------------|--|
| operation unit | tag / description / message  |
| device         | C number <sup>Rd</sup> / device serial no. <sup>Rd</sup> / electronic serial no. <sup>Rd</sup> / manufacturer <sup>Rd</sup> /<br>model <sup>Rd</sup> / device ID <sup>Rd</sup> / universal rev. <sup>Rd</sup> / device rev. <sup>Rd</sup> /<br>software rev. <sup>Rd</sup> / hardware rev. <sup>Rd</sup> / date / final assembly no. / sensor serial no. |

input

|                          |  |
|--------------------------|--|
| calibration              | zero calibration <sup>Cust</sup> / size <sup>Cust</sup> / GK selection <sup>Cust</sup> / GK / GKH <sup>Opt, Cust</sup> / GKL <sup>Opt, Cust</sup> /<br>density <sup>Cust</sup> / target conductivity <sup>Cust</sup> / EF electr. factor <sup>Cust</sup> / num. of electrodes <sup>Cust</sup> / field<br>frequency <sup>Cust</sup> / select settling <sup>Cust</sup> / settling time <sup>Opt, Cust</sup> / line frequency <sup>Cust</sup>       |
| filter process input     | limitation min <sup>Cust</sup> / limitation max <sup>Cust</sup> / flow direction <sup>Cust</sup> / time constant / pulse filter <sup>Cust</sup> /<br>pulse width <sup>Opt, Cust</sup> / pulse limitation <sup>Opt, Cust</sup> / noise filter <sup>Cust</sup> /<br>noise level <sup>Opt, Cust</sup> / noise suppression <sup>Opt, Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Cust</sup>                                     |
| self test                | empty pipe <sup>Cust</sup> / limit empty pipe <sup>Opt, Cust</sup> / full pipe <sup>Opt, Cust</sup> / limit full pipe <sup>Opt, Cust</sup> / linearity <sup>Cust</sup> /<br>gain <sup>Cust</sup> / coil current <sup>Cust</sup> / flow profile <sup>Cust</sup> /<br>limit flow profile <sup>Opt, Cust</sup> / electrode noise <sup>Cust</sup> / limit electr.noise <sup>Opt, Cust</sup> / settling of field <sup>Cust</sup> /<br>diagnosis value |
| information              | liner / electr. material / serial no. sensor <sup>Rd</sup> / V no. sensor <sup>Rd</sup>  |
| Measuring limits for ... | ... volume flow<br>... mass flow<br>... flow speed<br>... conductivity<br>... coil temperature   |
|                          | upper sensr limit <sup>Rd</sup> / lower sensr limit <sup>Rd</sup> / minimum span <sup>Rd</sup>   |

## I/O

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| I/O                          | terminals A <sup>Cust</sup> / terminals B <sup>Cust</sup> / terminals C <sup>Cust</sup> / terminals D <sup>Cust</sup> |   |   |
| A / B / C / D <sup>Opt</sup> | current output <sup>Opt</sup>   | range 0% <sup>Cust</sup> / range 100% <sup>Cust</sup> / extended range min <sup>Cust</sup> / extended range max <sup>Cust</sup> / error current <sup>Cust</sup> / error condition <sup>Cust</sup> / measurement <sup>Cust</sup> / range min <sup>Cust</sup> / range max <sup>Cust</sup> / polarity <sup>Cust</sup> / limitation min <sup>Cust</sup> / limitation max <sup>Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Cust</sup> / time constant <sup>Cust</sup> / special function <sup>Cust</sup> / rc threshold <sup>Opt, Cust</sup> / rc hysteresis <sup>Opt, Cust</sup> |   |
|                              | frequency output <sup>Opt</sup>   | pulse shape <sup>Cust</sup> / pulse width <sup>Cust</sup> / 100% pulse rate <sup>Cust</sup> / measurement <sup>Cust</sup> / range min <sup>Cust</sup> / range max <sup>Cust</sup> / polarity <sup>Cust</sup> / limitation min <sup>Cust</sup> / limitation max <sup>Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Cust</sup> / time constant / invert signal <sup>Cust</sup> / special function <sup>Opt, Cust</sup> / phase shift w.r.t. B <sup>Opt, Cust</sup>   |   |
|                              | pulse output <sup>Opt</sup>   | pulse shape <sup>Cust</sup> / pulse width <sup>Cust</sup> / max pulse rate <sup>Cust</sup> / measurement <sup>Cust</sup> / pulse value unit / value p. pulse / polarity <sup>Cust</sup> / lfc threshold <sup>Cust</sup> / lfc hysteresis <sup>Cust</sup> / time constant / invert signal <sup>Cust</sup> / special function <sup>Opt, Cust</sup> / phase shift w.r.t. B <sup>Opt, Cust</sup>  |   |
|                              | status output <sup>Opt</sup>  | mode / output A <sup>Opt</sup> / output B <sup>Opt</sup> / output C <sup>Opt</sup> / output D <sup>Opt</sup> / invert signal /  |   |
|                              | limit switch <sup>Opt</sup>   | measurement / threshold / hysteresis / polarity / time constant / invert signal   |   |
|                              | control input <sup>Opt</sup>  | mode <sup>Cust</sup> / invert signal  |   |
|                              | counter   | counter 1   | function <sup>Cust</sup> / measurement <sup>Opt</sup> / lfc threshold <sup>Opt</sup> / lfc hysteresis <sup>Opt</sup> / time constant <sup>Opt</sup> / preset value <sup>Opt</sup> |
|                              |   | counter 2   |   |
| counter 3 <sup>Opt</sup>     |   |   |   |

## Human machine interface

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| local display        | language / default display <sup>Opt</sup>  |   |
| 1. and 2. meas. page | function <sup>Cust</sup> / measurement 1.line <sup>Cust</sup> / range min <sup>Cust</sup> / range max <sup>Cust</sup> / limitation min / limitation max / lfc threshold / lfc hysteresis / time constant / format 1.line / measurement 2.line <sup>Cust</sup> / format 2.line <sup>Cust</sup> / measurement 3.line <sup>Cust</sup> / format 3.line <sup>Cust</sup> |   |
| graphic page         | select range / range centre / range +/- / time scale   |   |
| units (device)       | unit for ...   | volume flow <sup>Cust</sup> / mass flow <sup>Cust</sup> / flow speed / conductivity / temperature / volume <sup>Cust</sup> / mass <sup>Cust</sup> / density <sup>Cust</sup>   |
| units (HART)         | unit for ...   | volume flow / mass flow / flow speed / conductivity / coil temperature / counter 1 / counter 2 / counter 3 <sup>Opt</sup>   |
| formats (HART)       | format for ...   | volume flow <sup>Loc</sup> / mass flow <sup>Loc</sup> / flow speed <sup>Loc</sup> / conductivity <sup>Loc</sup> / coil temperature <sup>Loc</sup> / counter 1 <sup>Loc</sup> / counter 2 <sup>Loc</sup> / counter 3 <sup>Opt, Loc</sup> / diagnosis value <sup>Opt, Loc</sup> |



## Přehled výrobků firmy KROHNE

- Magneticko-indukční průtokoměry
- Plováčkové průtokoměry
- Ultrazvukové průtokoměry
- Hmotnostní průtokoměry
- Vírové průtokoměry
- Proudznaky
- Hladinoměry
- Měření teploty
- Měření tlaku
- Analyzátory
- Měřicí systémy pro petrochemický průmysl
- Měřicí systémy pro námořní tankery

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH  
Ludwig-Krohne-Str.5  
D-47058 Duisburg (Německo)  
Tel.:+49 (0)203 301 0  
Fax:+49 (0)203 301 10389  
info@krohne.de

Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:  
[www.krohne.com](http://www.krohne.com)

**KROHNE**