xantrex

Smart choice for powe

Xantrex LinkPRO Battery Monitor Communication Interface Kit

WARNING: Fire hazard

Read, follow, and save these instructions to reduce the risk of fire hazard, equipment damage, or malfunction. Refer to the LinkPRO Installation Instructions that shipped with your battery monitor in addition to this document.

WARNING

Do not use LinkPRO in connection with life support systems, medical equipment, or where human life or medical property may be at stake

This kit includes

- Isolated LinkPRO to RS232 interface box, including interface cable
- 1.8m SD09M-SD09F serial cable

3. CD-ROM containing Xantrex LinkPRO Battery Monitor software for Windows XP/Vista

Using the kit

The interface box must be connected to the Xantrex LinkPRO Battery Monitor RJ12 expansion port as displayed below. If your battery monitoring system contains an optional temperature sensor too, then this sensor must be connected to the TEMP. SENSOR input of the interface box. The enclosed serial cable connects the RS232 input/output of the interface box to your PC's communication port. To reduce the total power consumption of your battery monitoring system, it is advisable to disconnect the

interface box from your LinkPRO when no communication is neccesary. This is accomplished by removing the LinkPRO interface cable from the LinkPRO expansion port.

Installing the software

- To install the LinkPRO software on your computer system:
- Exit all running Windows programs.
- 2. Insert the LinkPRO CD-Rom into your drive. The Autorun capability of Windows will start the setup process automatically. If it does not, select [START] [RUN] and type : D: \setup.exe where D: is your CD-Rom
- 3. Follow the step-by-step instructions on your screen to complete the software installation. NOTE: When you are not logged on with administrator privileges, Windows may ask you for an administrator password a few times.
- 4. During installation, you may be asked to acknowledge installation of USB drivers twice.
- 5. After the software installation is complete, you can connect the RS232 interface box to a free RS232 port on your PC

Getting started with the LinkPRO software

To start the LinkPRO software after installing

- Click the Windows START button.
- Click PROGRAMS then click LinkPRO.
- Click the LinkPRO icon to launch the software. When your battery monitor is connected to the PC, a corresponding icon will appear in the Device Manager.

If you need any further help with the LinkPRO software, please consult the Readme file.

Technical specifications interface box

Technical Specifications full duplex isolated interface box

Input voltage range	+935 VDC
Input current range	1625 mA
Isolation value	1500 Vrms for 1 sec.
Operating ambient temperature	050 °C
Dimensions (L×W×H)	3 3/8 × 2 9/16 × 1 1/16 in. / 86 × 66 × 27 mm

Xantrex LinkPRO Akku-Monitor-Kommunikationsschnittstellenkit

WARNUNG: Brandgefährdung

Bitte lesen, befolgen und bewahren Sie die Instruktionen und reduzieren Sie damit die Brandgefahr, einen Geräteschaden oder die Funktionsstörung. Beziehen Sie sich die auf LinkPRO Montagevorschriften, die mit Ihrem Batteriemonitor versendeten.

WARNUNG

Der LinkPRO ist nicht zur Verwendung im Zusammenhang mit Lebenserhaltungssystemen oder sonstigen medizinischen Anlagen oder Geräten vorgesehen.

Anmerkung: Die Datenübertragungssoftware ist auf englisch nur vorhanden.

Dieses Kit enthält:

- . LinkPRO für die RS232-Anschlussbox, einschließlich Anschlusskabel
- Serielles Kabel SD09M-SD09F (1,80 m)
- CD-ROM mit Software Xantrex LinkPRO Battery Monitor für Windows XP/Vista

Verwenden des Kits

Die Anschlussbox muss am RJ12-Erweiterungsanschluss des Xantrex LinkPRO Akku-Monitors angeschlossen werden (siehe Abbildung). Wenn Ihre Akku-Überwachungssystem über einen optionalen Temperaturfühler verfügt, muss dieser mit dem Anschluss TEMP. SENSOR der Anschlussbox verbunden werden. Über das beiliegende serielle Kabel wird der RS232-Eingang/Ausgang der Anschlussbox mit dem Kommunikationsanschluss des PC verbunden.

Um den Stromverbrauch des Akkuüberwachungssystems zu verringern, wird empfohlen, die Anschlussbox vom LinkPRO zu trennen, wenn keine Kommunikation erforderlich ist. Ziehen Sie hierzu das LinkPRO-Anschlusskabel vom Erweiterungsanschluss des LinkPROs ab.

Installieren der Software

Für eine ordnungsgemäße Installation der Software LinkPRO auf dem Computersystem Führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

- Beenden Sie alle ausgeführten Windows-Programme.
- 2. Legen Sie die LinkPRO CD-ROM in das Laufwerk ein. Der Installationsvorgang wird von Windows automatisch gestartet. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie [START] [AUSFÜHREN] aus, und geben Sie Folgendes ein: "D:\setup.exe", sofern das CD-ROM-Laufwerk den Buchstaben D: trägt.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen. ANMERKUNG: Wenn Sie nicht mit Administratorberechtigungen angemeldet sind, werden Sie von Windows möglicherweise mehrfach aufgefordert, ein Administratorkennwort einzugeben.
- 4. Während der Installation werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Installation von USB-Treibern zweimal zu bestätigen
- 5. Nachdem die Softwareinstallation abgeschlossen ist, können Sie die RS232-Anschlussbox an einen freien RS232-Anschluss Ihres Computer anschließen.

Erste Schritte mit der Software LinkPRO

Führen Sie folgende Schritte durch, um Software LinkPRO nach der Installation zu starten

- Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche [START]
- Wählen Sie [PROGRAMME] und anschließend [LinkPRO] aus.
- Wählen Sie das Symbol für LinkPRO aus, um die Software zu starten.
- Lesen Sie die Info-Datei, wenn Sie weitere Hilfe bei Ihrer LinkPRO-Software benötigen

Technische Daten der Anschlussbox

Technische Daten der isolierten Vollduplex-Anschlussbox

Eingangsspannungsbereich	+935 V Gleichstrom
Eingangsstrombereich	1625 mA
Isolationswert	1500 Vrms über 1 Sekunde
Betriebsumgebungstemperatur	050 °C
Abmessungen (T \times B \times H)	3 3/8 × 2 9/16 × 1 1/16 Zoll / 86 × 66 × 27 mm

Kit d'interface de communication du moniteur de batterie Xantrex LinkPRO

AVERTISSEMENT : risque d'incendie

AVERTISSEMENT :

Les modèles LinkPRO ne sont pas étudiés pour être branchés sur des appareils de maintien des fonctions vitales ou d'autres équipements ou appareils médicaux.

Note : La logiciel de transmission est disponible en anglais seulement.

- Ce kit contient :
- Câble série 1,8 m SD09M-SD09F

Utilisation du kit

La boîte d'interface doit être connectée au port d'expansion du moniteur de batterie Xantrex LinkPRO RJ12 tel qu'illustré ci-dessous. Si votre moniteur de batterie contient également un capteur de température en option, ce capteur doit être connecté à l'entrée TEMP. SENSOR de la boîte d'interface. Le câble série joint se branche à la prise entrée/sortie RS232 de la boîte d'interface du port de communication de votre ordinateur Pour réduire la consommation électrique totale de votre LinkPRO, il est conseillé de déconnecter la boîte d'interface du moniteur lorsqu'aucune communication n'est nécessaire. Cela se réalise en retirant le câble d'interface du LinkPRO du port d'expansion du système.

Installation du logiciel

votre ordinateur :

- . Quittez tous les programmes Windows ouverts.

- libre de votre ordinateur.

Mise en route du logiciel LinkPRO

- . Cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows.
- Sélectionnez [PROGRAMS] puis [LinkPRO]

Spécifications techniques - Boîte d'interface

Spécifications techniques - Boîte d'interface isolée en duplex intégral

Gamme des tensions d'entrée	+935 V c.c.
Gamme de courant d'entrée	1625 mA
Valeur d'isolation	1500 Vrms pour 1 s
Température ambiante de fonctionnement	050 °C
Dimensions $(L \times L \times H)$	3 3/8 × 2 9/16 × 1 1/16 po / 86 × 66 × 27 mm

Veuillez lire, suivre et garder ce manuel d'utilisation pour réduire les risques d'incendie, de dommages à l'équipement ou de mauvais fonctionnement. Référez-vous aux instructions d'installation de LinkPRO qui se sont transportées avec votre moniteur de batterie.

Boîte d'interface LinkPRO vers RS232 isolée, y compris le câble d'interface 3. CD-Rom contenant le logiciel Xantrex LinkPRO Battery Monitor pour Windows XP/Vista

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous assurer d'une installation correcte du logiciel LinkPRO sur

2. Insérez le CD-Rom LinkPRO dans votre lecteur. La fonctionnalité d'exécution automatique de Windows démarre le processus d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, sélectionnez [Démarrer] [Exécuter] puis tapez : D: \setup.exe où D: représente votre lecteur de CD-Rom.

Suivez les instructions pas à pas sur votre écran afin de terminer l'installation du logiciel.

REMARQUE : si vous n'êtes pas connecté avec des privilèges administrateur, il se peut que Windows vous demande un mot de passe administrateur plusieurs fois.

4. Durant l'installation, le système vous demandera peut-être de confirmer l'installation des pilotes USB deux fois. 5. Une fois l'installation du logiciel terminée, vous pouvez connecter la boîte d'interface RS232 à un port RS232

Pour démarrer le logiciel LinkPRO après l'installation, suivez la procédure ci-dessous

3. Choisissez l'icône LinkPRO pour lancer le logiciel. Une fois votre moniteur de batterie connecté à l'ordinateur une icône correspondante apparaît dans le Gestionnaire de périphériques.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec le logiciel LinkPRO, consultez le fichier Lisez-moi



Configuration complète des communications du moniteur de batterie Xantrex LinkPRO, y compris le capteur de température

Xantrex and Smart Choice For Power are trademarks of Schneider Electric Services International sprl, registered in the U.S. and other countries. Other trademarks, and product names are the property of their respective owners and are used herein for identification purposes only. LinkPRO Battery Monitor Communication Kit Installation Instructions © November 2008 Xantrex Technology Inc.. All rights reserved. Unless specifically agreed to in writing, Xantrex Technology Inc. ("Xantrex"): (a) makes no warranty as to the accuracy, sufficiency or suitability of any technical or other information provided in its manuals or other documentation. (b) assumes no responsibility or liability for losses, damages, costs or expenses, whether special, direct, indirect, consequential or incidental, which might arise out of the use of such information. The use of any such information will be entirely at the user's risk; and (c) reminds you that if this manual is in any language other than English, although steps have been taken to maintain the accuracy of the translation, the accuracy of the translation, the accuracy of the translation is posted at www.xantrex.com.

Xantrex and Smart Choice For Power is in Marke von Schneider Electric Services International spl. Andree Marken, eingetragene Marken, e

Xantrex and Smart Choice For Power sont marques de commerce de Schneider Electric Services International sprl. Les autres marques de commerce, marques de commerce de Schneider Electric Services International sprl. Les autres marques de commerce, marques de coute de l'utilisation de coute de l'utilisati

To PC serial port Zum seriellen Anschluss des PC Vers le port série de l'ordinateur