

Input-Output Power Supply Modules

UK	I	a
Module	Modulo	a
Inputs	Ingressi	b
Type	Tipo	c
Accuracy	Precisione	d
Temperature drift	Deriva termica	e
Min indication	Indicazione minima	f
Max indication	Indicazione massima	g
Impedance	Impedenza	h
Overload (cont.)	Sovraccarico (cont.)	i
Overload (1s)	Sovraccarico (1s)	I
D	F	
Modul	Module	a
Eingänge	Entrées	b
Typ	Type	c
Genaugkeit	Précision	d
Temperaturdrift	Derive de température	e
Min. Anzeige	Indication de minimum	f
Max. Anzeige	Indication de maxi	g
Widerstand	Impédance	h
Überlast (Forts.)	Surcharge (suite)	i
Überlast (1s)	Surcharge (1s)	I
E	DK	
Módulo	Modul	a
Entradas	Indgange	b
Tipo	Type	c
Precisión	Nojagtighed	d
Variación tra.	Termisk drift	e
Indicación min.	Min. indikation	f
Indicación máx.	Maks. indikation	g
Impedancia	Impedans	h
Sobrecarga (cont.)	Overbelastning (fortsat)	i
Sobrecarga (1 s)	Overbelastning (sek)	I

UK (•*) <45Hz, >65Hz: ±(0.5%RDG+3DGT) 0% to 25% FS; ±(0.5%RDG+2DGT) 25% to 110% FS. (■) TRMS (AC, DC) = 0 (•*) <45Hz, >65Hz: ±(0.5%RDG+3DGT) da 0% a 25% FS; ±(0.5%RDG+2DGT) da 25% a 110% FS.
 (■) TRMS (CA, CC) = 0 (D) (•*) <45Hz, >65Hz: ±(0.5%RDG+3DGT) von 0% bis 25% v.Sk.; ±(0.5%RDG+2DGT) von 25% bis 110% v.Sk. (<) echt. Effektivwert (AC, DC) = 0 (F) (•*) <45Hz, >65Hz: ±(0.5% lect.+3chiffres) 0% à 25% p.e.; ±(0.5% lect.+2chiffres) 25% à 110% p.e. (■) TRMS (CA, CC) = 0 (E) (•*) <45Hz, >65Hz: ±(0.5% lectura+3 dígitos) 0% a 25% f.e.; ±(0.5% lectura+2 dígitos) 25% a 110% f.e. (■) TRMS (AC, DC) = 0 (DK) (•*) <45Hz, >65Hz: ±(0.5%RDG+3DGT) 0% til 25% FS; ±(0.5%RDG+2DGT) 25% til 110% FS. (■) TRMS (AC, DC) = 0

ENGLISH
SAFETY PRECAUTIONS
 Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired.

Maintenance: make sure that the mounting of the extractable modules and the relevant connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

WARNING: do not use the programming BUS (10pins, fig. 1) when the measuring input is connected.

ADDITIONAL INFORMATION
BO R4 dual relay output + dual open collector output: the load resistances (Rc) must have a value that makes the short-circuit current lower than 100mA; the VDC voltage must be lower than or equal to 30VDC.

Programmability by means of PC (fig. 1): all the parameters of the instrument may be programmed by means of PC thanks to the special software. The parameters may be uploaded and set in the instrument by means of RS485 network (BR SX). Should the instrument not be provided with RS485 serial module, the programming parameters may be uploaded and set in the instrument by means of auxiliary RS232 serial connection located on the side of the measuring input module (fig. 1 a) using the special connecting cable (available on request). It is furthermore possible to program the instrument using the connector/cable (fig. 1 a) by means of the Hyper Terminal Windows functions of a PC.

ITALIANO
PRECAUZIONI DI SICUREZZA: leggere attentamente il manuale di istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse usato in un modo non specificato dal produttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa.

Manutenzione: Assicurarsi che il montaggio delle module estratti e le connessioni previste siano eseguiti correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. E' necessario scolare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

ATTENZIONE: non usare il BUS (10 pins, Abb. 1) di programmazione quando l'ingresso di misura è collegato.




APPROFONDIMENTI
BO R4 doppia uscita a relè+doppia uscita a collettore aperto: le resistenze di carico (Rc) devono essere dimensionate in modo che la corrente a contatto chiuso sia inferiore a 100mA; la tensione VCC deve essere minore o uguale a 30VCC.
Programmabilità mediante PC (fig. 1): tutti i parametri dello strumento sono programmabili attraverso PC grazie al software dedicato. I parametri possono venire scaricati ed impostati nello strumento tramite rete RS485 (BR SX). Con strumento provvisto di modulo seriale RS485 i parametri di programmazione possono essere scaricati ed impostati nello strumento mediante connessione seriale RS232 auxiliaria posta sul lato del modulo ingressi di misura (fig. 1 a) usando l'apposito cavo di collegamento (disponibile a richiesta). E' inoltre possibile programmare lo strumento usando il connettore/cavo (fig. 1 a) mediante le funzioni HyperTerminal Windows di un PC.

DEUTSCH
SICHERHEITSMASSNAHMEN: Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerät nicht gemäss der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.

Manutenzione: Assicurarsi che il montaggio dei moduli estratti e le connessioni previste siano eseguiti correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. E' necessario scolare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

ATTENZIONE: non usare il BUS di programmazione (10 pins, fig. 1) quando l'entrata di misura è connessa.

NÄHERE ANGABEN
BO R4 zweifach Relaisausgang+zweifach Ausgang mit offenem Kollektor: die Lastwiderstände (Rc) sind so zu bemessen, dass der Strom bei geschlossenem Kontakt kleiner als 100mA ist; die VDC Spannung muss kleiner oder gleich 30VCC sein.
Programmierung über PC (Abb. 1): alle Geräteparameter sind programmierbar über PC mit spezieller Software. Die Parameter werden über das RS485 (BR SX) Netz entladen und im Gerät eingestellt. Bei Geräten ohne serielle Modul RS485 werden die Programmierparameter über den entsprechenden Hilfsanschluss RS232, der sich seitlich am Messeingangsmodul (Abb. 1 a) befindet, mit dem dafür vorgesehenen Anschlusskabel (erhältlich auf Anfrage) geladen und im Gerät eingestellt. Das Gerät kann außerdem unter Verwendung des Verbinders/Kabels (Abb. 1 a) mit den HyperTerminal Windows Funktionen eines PC's programmiert werden.



UK The RS232 auxiliary port is not insulated with reference to the measuring inputs. I La porta RS232 auxiliaire non è isolata rispetto agli ingressi di misura.
 D Die Hilfsschnittstelle RS232 ist den Messeingängen gegenüber nicht isoliert. F La porte RS232 auxiliaire n'est pas isolée par rapport aux entrées de mesure.
 E El puerto auxiliar RS232 no está aislado de las entradas de medida. DK Den ekstra RS232-port er ikke isoleret i forhold til måleindgangene.




Fig. 1 Fig. 2

FRANÇAIS
MEURES DE SECURITE: lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis.

Entretien: S'assurer d'avoir effectué correctement le montage et câblage des modules enfaichables et des relatives connexions afin d'éviter tout malfonctionnement ou endommagement de l'appareil. Pour maintenir propre l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

ATTENTION: ne pas utiliser le BUS de programmation (10 pins, fig. 1) quand l'entrée de mesure est connectée.

INFORMACIÓN ADICIONAL
BO R4, dos salidas de relé + dos salidas de colector abierto: las resistencias de carga (Rc) deben tener un valor que cortocircuite intensidades inferiores a 100 mA, la tensión VCC debe ser inferior o igual a 30 VCC.

Programmable mediante PC (fig. 1): todos los parámetros del equipo pueden programarse mediante PC, gracias al software específico. Los parámetros deben descargarse y configurarse en el equipo mediante el módulo RS485 (BR SX). Si el equipo no está provisto con el módulo serie RS485, los parámetros de programación se deben descargar y configurar en el dispositivo mediante la conexión serie RS485 auxiliar que se encuentra en el lado del módulo de entradas de medida (fig. 1 a) usando el cable de conexión apropiado (disponible a petición). Es igualmente posible programar el dispositivo mediante las funciones de terminal Windows del PC.

DANSK
SIKKERHEDSFORSKRIFTER: Læs brugervejledningen omhyggeligt. Læs instrumentet skal anvende SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Læs brugervejledningen omhyggeligt. Hvis instrumentet skal anvendes på en måde, der ikke er beskrevet af producenten, kan instrumentets beskyttelsesforskrifter ikke opnås. Kontroller, at monteringen af udtrækningerne forstørrelsesstørrelsen er korrekt, så de ikke kan skade instrumentet. Brug en fugtet klud til rengøring af instrumentet. Der må ikke anvendes slike- eller oplosningsmidler. Vi anbefaler, at instrumentet frakobles før rengøring.

ADVARSEL: Måleindgangen skal frakobles når programmeringsforbindelsen (10 ben, fig. 1) skal bruges.

YDERLIGERE INFORMATION

BO R4 2-polet relæudgang + 2-polet åben kollektordugang: Belastningsmodstanden (Rc) skal have en værdi, der gør kortslutningsstrømmen mindre end 100 mA; V DC-spændingen skal være mindre end eller lig med 30 V DC.

Programmerbarhed ved hjælp af pc (fig. 1): Alle instrumentets parametre kan programmeres ved hjælp af en pc, takket være den særlige software. Parametrene kan indlæses og indstilles i instrumentet ved hjælp af et RS485-netværk (BR SX). Hvis instrumentet ikke forsømt med et RS485-seriemodul, kan programmeringsparametrene indlæses og indstilles i instrumentet ved hjælp af en ekstra RS232-seriel tilslutning, som er placeret på siden af måleindgangsmodulet (fig. 1 a), ved hjælp af det særlige tilslutningskabel (leveres på forlængede). Det er endvidere muligt at programmer instrumentet ved hjælp af konnektoren/kabel (fig. 1 a) ved at bruge Windows-funktionen Hyper Terminal i en pc.



Carlo Gavazzi Controls SpA,
Via Safforze, 8 - 32100
Belluno (Italy)
Tel. +39 0437 931000,
Fax +39 0437 931021

UDM-USC CABLE IM ML 03 2006

CARLO GAVAZZI

Automation Components

How to make the RS232 connection cable for UDM-USC

The following material is necessary:

- **A:** 5x2 10 pin female connector.
- **B:** 9-pole flat cable.
- **C:** 9-pole female connector.

The connection to be carried out is a "pin-to-pin" type connection, therefore pin 1 of the (A) connector is to be connected to pin 1 of the (C) connector, pin 2 of the (A) connector is to be connected to pin 2 of the (C) connector and so on up to pin 9.

The length of the cable cannot exceed 150 cm.

The cable can be ordered already assembled using the code "UDM-Cable".

Come assemblare il cavo di comunicazione RS232 per UDM-USC

E' necessario il seguente materiale:

- **A:** connettore 5x2 10 pin femmina per cavo piatto.
- **B:** cavo a piattina 9 poli.
- **C:** connettore a vaschetta 9 poli femmina per cavo piatto.

Il collegamento da eseguire è del tipo "pin to pin", quindi il pin 1 del connettore (A) deve essere collegato al pin 1 del connettore (C) il 2 con il 2 e via di seguito fino al pin 9.

La lunghezza del cavo non deve essere superiore a 150 cm.

Il cavo è ordinabile già assemblato con il codice "UDMCable".

RS232 Verbindung-Kabel für UDM-USC herstellen

Folgendes Material ist notwendig:

- **A:** 5x2 10 pin Stecker (femal).
- **B:** 9-poliger flach Kabel.
- **C:** 9-poliger Stecker (femal).

Der Verbindung ist ein "pin zu pin" Typ, also Pin 1 des Steckers (A) muß an Pin 1 des Steckers (C) verbinden werden, Pin 2 des Steckers (A) an Pin 2 des Steckers (C) und so weiter bis zu Pin 9.

Das Kabel darf nicht länger als 1,5m sein.

Das vorkonfektionierte Kabel kann auch mittels der Bestellnummer "UDMCable" bestellt werden.

Comment composer le câble de communication RS232 pour UDM-USC

Le matériel suivant est nécessaire:

- **A:** connecteur 5x2 10 pin femme.
- **B:** câble llano de 9 polos.
- **C:** connecteur à 9-pôles femme.

Le câblage à faire est du type "pin à pin", par conséquent pin 1 du connecteur (A) doit être connecté au pin 1 du connecteur (C), pin 2 du connecteur (A) doit être connecté au pin 2 du connecteur (C) cette procédure doit être suivie jusqu'au pin 9.

La longueur du câble ne doit pas être supérieure à 150 cm.

Le câble peut être commandé déjà composé avec le code "UDMCable".

Montaje de un cable de comunicación RS232 para UDM-USC

Se necesita el siguiente material:

- **A:** conector 5x2 10 pin hembra.
- **B:** cable llano de 9 polos.
- **C:** conector hembra de 9 polos para cable llano.

La conexión ha de realizarse según el tipo "pin a pin", por eso el pin 1 del conector (A) debe ser conectado al pin 1 del conector (C), el pin 2 del conector (A) debe ser conectado al pin 2 del conector (C), y el mismo hasta el pin 9.

La longitud del cable no debe ser superior a 150 cm.

Se puede solicitar el cable ya montado, código de pedido: "UDMCable".

Sådan laver du et RS232 kabel til UDM & USC

Benyt følgende:

- **A:** 5 x 2 10 pin hunstik
- **B:** 9-pol fladkabel
- **C:** 9-pol SUB-D hunstik

Der skal laves en "pin til pin" forbindelse, fra pin 1 fra stik (A) til pin 1 på stik (C), pin 2 fra stik (A) til pin 2 på stik (C) osv. op til og med pin 9.

Kabellængden må ikke være længere end 150cm.

Et færdig monteret kabel kan bestilles med bestillingsnøglen "UDMCable".

