

Kopfformen Übersicht

						
01	02	03	04	05	06	07
Kegel 90°	abgesetzter Kegel 90°	Kegel 60°	abgesetzter Kegel 60°	abgesetzter Innenkonus	abgesetzte Waffel	abgesetzte 6-fach-Außenkrone 90°
						
08	09	10	11	12	14	15
abgesetzte 6-fach-Außenkrone 60°	abgesetzte 6-fach-Innenkrone 120°	flexible Nadel	Rundkopf	abgesetzter Rundkopf	abgesetzte 4-fach-Krone (selbstreinigend)	abgesetzter Dreikant 45°
						
16	17	18	19	20	21	27
Flachkopf	abgesetzter Flachkopf	Kegel 30°	6-fach-Außenkrone 90°	abgesetzte 4-fach-Krone (selbstreinigend)	4-fach-Krone (selbstreinigend)	Kegel 120°
						
28	29	30	31	32	33	34
abgesetzte 4-fach-Krone	4-fach-Krone	Dreikant 45°	6-fach-Innenkrone 120°	starre Nadel 10°	Vierkant-Lanze 38°	abgesetzte starre Nadel 15°
						
35	36	37	38	39	40	41
abgesetzte 3-fach-Krone (selbstreinigend)	abgesetzte 6-fach-Krone mit vor-eilender Innenspitze	abgesetzte 4-fach-Innenkrone	Vierkant-Lanze 140°	Kegelform 30°	6-fach-Innenkrone	abgesetzte 6-fach-Innenkrone (selbstreinigend)
						
42	43	45	46	50	55	60
abgesetzte 5-fach-Innenkrone	Vierkant-Lanze 90°	Kegel 120° mit exzentrischem Schnitt	W-Profil	abgesetzter Innenkonus mit Bohrung	Innenkonus (selbstreinigend)	abgesetzte 3-fach-Innenkrone
						
61	62	63	64	65	80	81
Kopf für Federleiste	Dreikant 30°	abgesetzte 8-fach-Innenkrone (selbstreinigend)	abgesetzte Mini-Waffel	Kegel 45°	Spaten SpatenØ < KolbenØ	abgesetzter Spaten SpatenØ < KolbenØ
						
82	83	84	85	86	89	90
Spaten SpatenØ = KolbenØ	Spaten SpatenØ > KolbenØ	abgesetzter Spaten SpatenØ > KolbenØ	Vierkant-Spaten	Vierkant-Spaten aus der Mitte	Sondervarianten für Spatenformen	integriertes Kugelement

Sonderversionen

						
(17)H	(17)T	C	SP	PT	IK	IP
H = Kunststoff-Kopf mit Ring	T = Isolierter Cube Kopf	C = Hochstrom (Erkennungsrille)	SP = Tellernadel	PT = Positionstest	IK = Isokappe	IP = Isopin



Übersicht der wichtigsten Kopfformen mit ihren Anwendungen



Flach
Für Lötpads und Bauteilbeinchen gut geeignet.



Rund
Für schonenden Test bei sauberen Kontaktflächen. Hinterlässt keine Abdrücke.



Spitze
Verschiedenste Spitzen in den Winkeln 10°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120° dienen zur Kontaktierung von Lötpads und Durchkontaktierungen.



Federleiste
Dieser Kopf wurde speziell zur Kontaktierung von Federleisten konstruiert.



4-fach Krone
Für Padflächen und Lötanschlüsse. Die scharf geschliffenen Kanten durchdringen auch Flussmittelrückstände und Oxidschichten.



Innenkrone
Für Wire-Wrap-Pfosten. Problemlos auch bei verbogenen Anschlüssen verwendbar.



Außenkrone
Für Durchkontaktierungen, Kontaktflächen und Lötpads. Die scharfen Kanten durchschneiden auch Schmutz- und Oxidschichten.



Waffel, Riffelung
Universelle Kopfform für Anschlussdrähte, Kontaktpfosten, Wire-Wrap-Stifte und Lötpads. Problemlos auch bei verbogenen Anschlüssen verwendbar.



Innenkonus
Für Kontakt- und Wire-Wrap-Pfosten. Fängt auch verbogene Anschlüsse sicher. Bei starker Verschmutzung auch in selbstreinigender Form vorhanden.



Innenkrone mit Spitze
Bietet sicheren Kontakt bei leeren oder mit Lötzinn gefüllten Durchkontaktierungen.



Spaten
Zur Kontaktierung und Abfrage von verdrehgesicherten Steckern.




Tellernadeln
Für Positions- und Tiefenabfrage von Steckern.



Isokappe (IK)
Zur Detektion der korrekten Länge und Geradheit von Anschlüssen.



Isokappe für Positionstest (PT)
Zur Detektion der korrekten Länge und Verdrehesicherung von Rechteckpfosten.



Mehrkant
Für Durchkontaktierungen und Padflächen. Die scharfen Kanten durchdringen auch Flussmittelrückstände und Oxidschichten.



Kugel
Für seitliche Kontaktierungen mit lateral bewegtem Prüfling. Als Kontaktelement dient eine rollende Kugel.