

平成17年7月7日
平成17年8月11日更新
日 東 紡

当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況、健康障害の発生状況について

当社製品の一部におきまして、アスベスト（白石綿）を使用していた時期がありましたので、情報開示を行いました（平成17年7月7日）。8月11日現在の状況を下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当社におけるアスベスト含有製品の製造状況

当社におけるアスベスト含有製品の製造状況は、以下の通りです。

| 製品名 | | 石綿の種類 | 製造時期 | 石綿含有量 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| ロックウール 化粧吸音板 | ソーラトン | クリソタイル （白石綿） | 1971～1981（S46～S56） | 4% |
| | ソーラトン軒天 | クリソタイル （白石綿） | 1975～1981（S50～S56） | 3～5% |
| | | | 1981～1982（S56～S57） | 1% |
| | ソーラトン本実 | クリソタイル （白石綿） | 1976～1981（S51～S56） | 3～4% |
| | | | 1982～1987（S57～S62） | 4%（深彫り品のみ） |
| ミネラートン | クリソタイル （白石綿） | 1968～1969（S43～S44） 上記期間以外は含有なし | 2% | |
| 吹付け ロックウール | スプレーテックス （耐火被覆材乾式工法） | クリソタイル （白石綿） | 1961～1975（S36～S50） | 12～20% |
| | スプレーテックス （断熱・内装材乾式工法） | クリソタイル （白石綿） | 1961～1975（S36～S50） | 15% |
| | | | 1975～1979（S50～S54） | 2～4% |
| | | | 1979～1987（S54～S62） | 2%（カラー品のみ） |
| スプレーウエット （耐火被覆材湿式工法） | クリソタイル （白石綿） | 1974～1987（S49～S62） | 4～5% | |
| ビニル系床材 | ニットータイル | クリソタイル （白石綿） | 1960～1986（S35～S61） | 5～10% |
| | | | 1976～1987（S51～S62） | 12%（スルーフタイルのみ） |
| | | トレモライト※ | 1968～1986（S43～S61） | 10～15%（耐酸タイルのみ） |

※トレモライト：労働安全衛生法施行令での扱いは、クリソタイル（白石綿）と同じ。

※上記アスベスト含有製品の工場別製造状況は別紙の通り。

2. 現在、アスベストは一切使用しておりません。

3. 健康障害者の発生状況について

じん肺法に基づいた定期健康診断を行っており、その結果において現時点までは特に問題は発生していません。

4. 工場周辺からのアスベストに関する問題について

現時点までは、工場周辺地域からのアスベストに関する問題等は起きておりません。

5. お問い合わせ先

日東紡 アスベスト委員会

TEL 03-3514-8895

以上

<別紙>当社におけるアスベスト含有製品の工場別製造状況

| 工場名 | 製品名 | 石綿の種類 | 製造時期 | 石綿含有量 | |
|--------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 千葉工場 | ロックウール 化粧吸音板 | ソーラトン | クリソタイル (白石綿) | 1971～1981 | 4% |
| | | ソーラトン軒天 | クリソタイル (白石綿) | 1975～1981 | 3～5% |
| | | | | 1981～1982 | 1% |
| | | ソーラトン本実 | クリソタイル (白石綿) | 1976～1981 | 3～4% |
| | | | | 1982～1987 | 4%(深彫り品のみ) |
| | ミネラートン | クリソタイル (白石綿) | 1968～1969 | 2% | |
| | | | | | 上記期間以外は含有なし |
| | 吹付け ロックウール | スプレーテックス (耐火被覆材乾式工法) | クリソタイル (白石綿) | 1968～1975 | 12～20% |
| | | スプレーテックス (断熱・内装材乾式工法) | クリソタイル (白石綿) | 1968～1975 | 15% |
| | | | | 1975～1979 | 2～4% |
| | | | | 1979～1987 | 2%(カラー品のみ) |
| | スプレーウエット (耐火被覆材湿式工法) | クリソタイル (白石綿) | 1974～1987 | 4～5% | |
| ビニル系床材 | ニッタータイル | クリソタイル (白石綿) | 1968～1986 | 5～10% | |
| | | | 1976～1987 | 12%(スルーフ [®] タイルのみ) | |
| | | トレモライト※ | 1968～1986 | 10～15%(耐酸タイルのみ) | |
| 旧東京工場 | 吹付け ロックウール | スプレーテックス (耐火被覆材乾式工法) | クリソタイル (白石綿) | 1961～1968 | 12～20% |
| | | スプレーテックス (断熱・内装材乾式工法) | クリソタイル (白石綿) | 1961～1968 | 15% |
| | ビニル系床材 | ニッタータイル | クリソタイル (白石綿) | 1960～1968 | 5～10% |
| 福島工場 | ビニル系床材 | ニッタータイル | クリソタイル (白石綿) | 1961～1968 | 5～10% |

※トレモライト：労働安全衛生法施行令での扱いは、クリソタイル（白石綿）と同じ。

工場所在地 千葉工場：千葉県千葉市

旧東京工場：東京都江東区（S43閉鎖、千葉工場へ製造移管）

福島工場：福島県福島市（S43ビニル系床材製造中止、千葉工場へ製造移管）