



平成17年7月7日

各 位

会社名 日東紡

代表者名 代表取締役社長 南園克己
(コード番号3110 東証・大証第1部)

問合せ先 取締役総務部長 後藤 誠
(TEL. 03 - 3514 - 8670)

当社におけるアスベスト(石綿)の使用状況、健康障害の発生状況について

アスベスト(石綿)問題の重要性にかんがみ、当社製品の一部におきましても、アスベスト(白石綿)を使用していた時期がありますので、当社の現状を下記のとおりお知らせいたします。

記

1 当社におけるアスベスト含有製品の製造状況

当社におけるアスベスト含有製品の製造状況は、以下の通りです。

工場名	製品名		製造時期
千葉工場	ロックウール 化粧吸音板	ソーラトン	S46~S56
		ソーラトン軒天	S50~S57
	吹付け ロックウール	スプレーテックス (耐火被覆用、吸音・断熱用)	S43~S54
		スプレーウエット (耐火被覆用)	S49~S62
	ビニル系床材	ニットータイル	S43~S61
旧東京工場	吹付け ロックウール	スプレーテックス (耐火被覆用、吸音・断熱用)	S36~S43
		ビニル系床材	ニットータイル
福島工場	ビニル系床材	ニットータイル	S36~S43

工場所在地

千葉工場: 千葉県千葉市

旧東京工場: 東京都江東区(S43閉鎖、千葉工場へ製造移管)

福島工場: 福島県福島市(S43ビニル系床材製造中止、千葉工場へ製造移管)

2. 現在、アスベストは一切使用しておりません。

3. 健康障害者の発生状況について

じん肺法に基づいた定期健康診断を行っており、その結果において現時点までは特に問題は発生していません。

4. 工場周辺からのアスベストに関する問題について

現時点までは、工場周辺地域からのアスベストに関する問題は発生していません。

5. アスベスト問題に関する当社の対応について

従来からアスベスト問題に関しましては、法令ならびに関係省庁等の指導を遵守し対応しております。

以上