

Y-ConProfixPlug CAT6_A (IP20) Assembly Instructions



1 Slide strain relief & cap on the cable
Endkappe / Zugentlastung auf Kabel schieben

2 Strip the cable
Kabel gemäss Abbildung abisolieren

3 Select correct wire manager
Gemäß Litzendurchmesser auswählen

4 Insert wires in wire manager
Drähte/Litzen in die Kunststofführung einführen

Insert lower row first
Untere Reihe zuerst einführen

5 Insert all wires before cutting wire ends off
Erst Einzeldrähte einführen, dann bündig abschneiden

Pin	T568				10/100 Base-TX	1000Base-T 10GBase-T
	A	B				
1	W	G	W	O	*	*
2	G	O	W	G	*	*
3	W	O	W	G	*	*
4	BL	BL	BL	BL	*	*
5	W	BL	W	BL	*	*
6	O	G			*	*
7	W	BR	W	BR	*	*
8	BR	BR			*	*
A						
B						

Optional power wires

6 Insert wire manager into die-cast cover
Kunststofführung in den Metalldeckel pressen

First remove sticker
Aufkleber erstentfernen

IMPORTANT
cable shielding must not be outside this area
Wichtig: Abschirmung muss auf Steg aufliegen

7 Press together cover & die-cast base
Gehäusedeckel auf Stecker befestigen

8 Assemble strain relief
Zugentlastung über den Rasthaken schieben

9 Assemble strain relief end cap
Endkappe nach vorn schieben

10 Close strain relief end cap
Zapfen einführen, dann festdrehen

Y-ConProfix Plug assembly is complete
Die Steckermontage ist abgeschlossen



Y-ConProfixPlug CAT6_A (IP20) Dis-assembly Instructions



Y-ConProfixPlug CAT6_A Assembly Instructions



Note:
Only for specified use. Assembly and use only by trained and qualified persons. Subject to technical modifications and amendments. Errors excepted. For more information call +49-89-45109-0 or www.yamaichi.de

Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch. Montage ausschließlich von geschultem Fachpersonal. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter +49-89-45109-0 oder www.yamaichi.de

Signal contacts / Signalkontakte	CAT6, (500MHz, 10GBase-T)
Optional power contacts / Optionale Powerkontakte	50 V, max. 3.1 A (70°C)
Solid wires / Einzeldrähte	AWG 22 - 26
Stranded wires / Litzen	AWG 22 - 26
Outer cable diameter / Kabeldurchmesser	6.8 - 9.25 mm

version 04/2016

1 Open strain relief cap. No.13 spanner is recommended
Öffnen der Endkappe durch Drehen - 13er Gabelschlüssel empfohlen

2 Remove strain relief cover and strain relief
Endkappe und Zugentlastung nach hinten schieben

3 Open the cover using a screwdriver
Gehäusedeckel mittels Schraubendreher seitlich öffnen

4 Pull the cover up
Gehäusedeckel nach oben schieben

5 Remove the wire manager from the cover
Kunststofführung vom Metalldeckel lösen

6 Remove first row of wires
Litzen/Drähte der oberen Reihe lösen

7 Pull on the cable to release wires
Entfernen der Litzen/Drähte der unteren Reihe