

SERVICE-MITTEILUNGEN

VEB RFT INDUSTRIEVERTRIEB RUNDfunk UND FERNSEHEN



radio - television

Ausgabe

1988


2

Seite

1 - 4

Mitteilung aus dem VEB Phonotechnik Pirna

HiFi - Phonocautomat PA 1205



NEU IM ANGEBOT !

Besonderheiten

- Möglichkeit der Titel-Programmierung
- automatische Schallplattenerkennung
- automatische Steuerung aller Tragarmfunktionen

Technische Ausstattung

- Tangential - Langtragarm mit Linearmotor
- Steuerung aller Gerätefunktionen durch Einchip-Mikrorechner
- vierstellige 7-Segment-LED-Anzeige für Betriebsfunktionen und Programmierung
- manuelle Bedienung über frontseitig angeordnete Tipptasten
- magnetisches Abtastsystem VM 2103 (CSSR-Import)
- hoher Wiederholteilegrad zum Gerät PA 1203

Garantiereparaturpauschale:

19,-- Mark

(Für 1 Jahr ab Verkaufsbeginn 1/88 befristet)

HERAUS-
GEBER

VEB RFT INDUSTRIEVERTRIEB RUNDfunk UND FERNSEHEN
BAUSESTRASSE 6, LEIPZIG 7033

TELEFON
47 42 11

Mitteilung aus dem VEB Elektronik Gera

Information zum Gerät Datacord GCC 6025

Das Kassettengerät Datacord GCC 6025 ist eine modifizierte Form des Monokassettengerätes GC 6020 und ist als Hardware für Kleincomputer gedacht.

Die Bauelemente sind mit den des GC 6020 weitestgehend identisch.

Veränderungen gegenüber dem GC 6020 sind:

1. Wegfall von BG bzw. Bauelementen

- Reglerplatte 20, vollst.
- LED VD 2003 mit Vorwiderstand R 2003
- alle Bauelemente der automatischen Pegelregelung
- alle Bauelemente Aussteuerung Unterspannungskontrolle/Pegel
- C 1015
- Einstellwiderstände Löschgenerator/Vormagnetisierung
- Kopfhörerbuchse XB 1002 mit C 1014 und R 1022
- R 1016
- R 1106

2. Zusätzliche Bauelemente

Alle Widerstände, die im Bild 1 mit Schaltbildnummer und ihren Widerstandswert eingezeichnet wurden, sind zusätzlich in der Schaltungskonzeption GCC 6025 enthalten.




Bild 1 Schaltungsauszug GCC 6025

Garantiereparaturpauschale

Die Garantiereparaturpauschale beträgt nach Vorlage dieser SERVICE - MITTEILUNG 13,— Mark.

+

SERVICE - MITTEILUNGEN

- Inhaltsübersicht des Jahres 1987 -Fernsehen Farbe:Ausgabe Nr.

Raduga 706/726/ 730	- eigengefertigte, äquivalente Hochspannungsgleichrichter	3
	- Einsatz äquivalenter Hochspan- nungsgleichrichter im Rahmen sicherheitstechn. Umrüstungen	S 1, 5
	- Versorgung mit Zeilentrafo	2
Raduga 726/730	- Einsatz der HSK 103	2
RC 6073/RC 6075	- Tuner-Austausch	4
Colormat 4506	- Hinweis zum Kundenkartensystem	2
In-Line Bildröhre	- neue Konvergenztoleranzen	5
IR-Fernbedienung	- Ersatzlieferung	6
	- Hinweis zur Servicesicherung	6
Allgemeines	- Reparaturhinweis zum TPE 5/2	1
	- Wechsel von Frontblenden	6

Fernsehen S/W:

Luxomat 2001/ Debüt 1001	- Einsatz des Lautsprechers L 2447	6
-----------------------------	---------------------------------------	---

Rundfunk:

"Tonica" RX 80	- Änderung im UKW-Eingangsteil	3
A 300/310	- Rückkopplungseffekt bei AM	1
A 150	- Bauelementeänderung	1
A 321/331	- Garantiepauschalen	3
A 300/1, 310/1	- Rauschunterdrückung	3
RC 35/85/86	- Unterscheidung der Uhrenmodule	5

Tonband/Phono/Kassette:Ausgabe Nr.

SC 1800, SC 1900	- Übersteuerung bei Aufnahme	1
M 531	- Äquivalent Kombikopf	1
Geracord 6031-33, 6131, BDG 2000	- Ablösung des Sicherungshalters	1
	- Ablösung der Schwungmassen- lagerung	1
	- Einsatzhinweis zum A/W-Kopf X 2 C 71	2
	- Reparatur- und Änderungshin- weise	3
GC 6010	- Brummen bei Batteriebetrieb	2
	- Wechsel des Schaltkreises B 861 D	3
HMK - D 100	- Störstrahlung durch Ortssender	2
	- Störgeräusche bei Aufnahme	2
	- Schaltungsänderung	2
HMK - V 100	- Verzerrungen im unteren NF-Bereich	2
AIWA TPR 300	- Äquivalent für Andruckrolle	2
Elektronika 302	- Äquivalent für Motor	2
SV 3930	- Reparaturhinweis zur Temperatur- sicherung	3
MG 12, MG 30	- Kopfhörer MT-170/B	3
SKR 700/701	- sicherheitstechnischer Hinweis	5
CS 24 S D	- Äquivalent KS 231 SD	1
LT - CS 01	- Gerätevorstellung	2
SP 3930	- Gerätevorstellung	5
Richtlinien u.ä.		
	- Genex-Richtlinie	S 2
	- Behandlungsvorschrift für Kassettenmagnetköpfe	5
	- Halbleiterübersicht	4
	- Garantiereparaturpauschal- sätze (Inland)	7
	- Planung von Transistoren	2