

Caratteristiche tecniche

Hardware: basato su microprocessore.

Tastiera: 3 tasti.

Sistema elettrico: Selezionabile: monofase, bifase, trifase con neutro; trifase senza neutro; trifase ARON.

Display: a LED 3x3 DGT; Altezza digit 14mm (96x96mm) o 9mm (DIN).

Variabili visualizzateV L1-N, V L2-N, V L3-N; V L12, V L23, V L31 A L1, A L2, A L3, An; W L1, W L2, W L3; PF L1, PF L2, PF L3; var L1, var L2, var L3; VA L1, VA L2, VA L3; W_Σ, var_Σ, VA_Σ; Hz, Wmed, Vmed, Wmed max; V LL_Σ, W_Σ, PF_Σ, Amax

Tempo di campionamento: 700ms

Corrente nominale: 5A

Massima corrente di ingresso: 6A (con TA)

Sovraccarico: 36A (6'1max) per 500ms. Tensioni: permanente 1.2 il valore campo di funz. Max.

Tensione nominale

AV5: 660 V L-L 5(6)A

AV6: 208 V L-L 5(6)A

Forma d'onda: onda sinusoidale o distorta.

Metodo di misura: TRMSPrecisione: W-VA: $\pm(1\% \text{ FS} + 1 \text{ DGT})$ da 0,25A a 6A $\pm(1\% \text{ FS} + 7 \text{ DGT})$ da 0,03 a 0,24A; var: $\pm(2\% \text{ FS} + 1 \text{ DGT})$ da 0,25 a 6A $\pm(2\% \text{ FS} + 5 \text{ DGT})$;VLL: $\pm(1.5\% \text{ FS} + 1 \text{ DGT})$; VL-N: $(0.5\% \text{ FS} + 1 \text{ DGT})$; A: $\pm(0.5\% \text{ FS} + 1 \text{ DGT})$ da 0,25 a 6A, $\pm(0.5\% \text{ FS} + 7 \text{ DGT})$ da 0,03 a 0,25A; An: $\pm(1.5\% \text{ FS} + 1 \text{ DGT})$ da 0,25 a 6A, $\pm(1.5\% \text{ FS} + 7 \text{ DGT})$ da 0,03 a 0,25A

Controllo tensione/ An: allarme: due punti di controllo

Fattore di cresta: <3 (10A picco max)

Deriva termica: $\leq 200 \text{ ppm}^{\circ}\text{C}$

Rapporto TA: programmabile da 1 a 999

Rapporto TV: programmabile da 1.0 a 99.9

Impedenza di ingresso

400/660VL-L : 1MΩ (ingresso fase neutro)

100/208VL-L : 453kΩ (ingresso fase neutro)

Potenza media

tempo di integrazione program.: da 1 a 30 min.

Filtro digitale: campo: da 0 a 100;

coefficiente: da 1 a 16

EMC: emissioni: EN50084-1 (residenziale, classe A)

Alimentazione: a trasformatore: 230V, 115V, 24V, 48VCA -15/+10%50-60Hz; 24+48VDC ±20%

Temperatura di funzionamento: da 0 a +50°C

Temperatura di immagazzinamento: da -10 a +60°C

Umidità relativa (non condensante): <90% @40°C

Categoria di installazione (IEC 60664): Cat. III

Isolamento: alimentazione AC, 4kV per 60s tra

ing. di misura e alimentazione e tra alimentazione e RS485, 500V per 60s tra ing. misura e RS485.

Alimentazione DC, 500V tra ing. misura e alimentazione e tra alimentazione e RS485.

Rigidità dielettrica: 4kV per 60s.

Norme di riferimento: EN61010, IEC 60664.

Approvazioni: CE

Connessioni: a carrello, sezione max del cavo: 2,5 mm²

Grado di protezione: frontale: IP50; connessioni: IP20.

Montaggio: guida DIN. Pannello. Materiale: ABS, autotestinguenza: UL94 V-0

Dimensioni: vedere i disegni sotto riportati.

Peso: circa 400g (imballo incluso)

Caratteristiche di uscita

Porta seriale RS485 (opzionale) 2 o 4 fili

Protocollo di comunicazione: MODBUS/ JBUS



Velocità di comunicazione: 9600 baud

Parità: nessuna

Terminalizzazione: mediante ponticello esterno

Polarizzazione: non disponibile Indirizzo: da 1 a 255

Variabili ritrasmesse: tutte le variabili visualizzate.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI**ATTENZIONE:** gli ingressi di corrente possono essere collegati SOLO mediane- te trasformatori amperometrici. La connessione diretta non è permessa.

- A- Connessione da TA 3/4 fili
- B- Connessione da TV 4 fili
- C- Connessione ARON da TA
- D- Connessione ARON da TV
- E- Connessione bifase da TA
- F- RS485 4 fili (i TA devono essere a terra)

PROGRAMMAZIONE**Funzioni della tastiera**

S Accede al modo programmazione e conferma i valori selezionati.

▲ Nel modo misura: passa alla visualizzazione della pagina misura precedente. Nel modo programmazione: passa alla funzione precedente o decrementa i valori.

▼ Nel modo misura: passa alla visualizzazione della pagina misura successiva. Nel modo programmazione: passa alla funzione successiva o incrementa i valori.

Reset e accesso al menù principale

A.R.E : azzerà gli allarmi.

P.R.E : azzerà il valore max della corrente e Wmed.

P.A.S : inserendo il valore di password corretto (di default 0) si accede al menù principale.

Le funzioni del menù principale

n_P : nuova password, personalizza la password.

S.Y.S : sistema elettrico, scegliere il sistema elettrico corretto: 3P.n: trifase con neutro, 3P.A: trifase ARON, 3P: trifase senza neutro, 2P: bifase, 1P: monofase.

C.t.r : rapporto TA: selezionare il valore TA desiderato da 0 a 999. **Esempio:** se il primario del TA ha una corrente di 300A e il secondario di 5A, il rapporto TA corrisponde a 60 (ottenuto eseguendo il seguente calcolo: 300/5).U.t.r : rapporto TV: selezionare il valore TV desiderato da 1.0 a 9.99. **Esempio:** se il primario del TV connesso è di 5kV e il secondario è di 100V il rapporto di TV corrisponderà a 50 (ottenuto eseguendo il calcolo: 5000/100).

P.i.t : potenza media, tempo di integrazione: selezionare il tempo desiderato da 1 a 30 minuti.

A.d.r : indirizzo seriale: da 1 a 255. Se la porta seriale non è presente il menu "A.d.r" non compare.

F.i.s : selezione del campo di intervento del filtro digitale espresso in % del valore di fondo scala.

F.i.c : selezione del coefficiente di filtraggio da 1 a 16. Aumentando il coefficiente aumenta la stabilità e il tempo di assettamento delle misure.


A.L.+: Allarme di massima (V LN), valore massimo della variabile superato il quale l'allarme si attiva.

A.L.-: Allarme di minima (V LN), valore minimo della variabile superato il quale l'allarme si attiva.

Note: se i due valori di allarme sono uguali il controllo della V LN è disattivato. L'allarme è visualizzato mediante un LED lampeggiante.

A.L.n : allarme della corrente di neutro, valore massimo della variabile superato il quale l'allarme si attiva. Impostando il valore a 0 il controllo è disattivato. L'allarme è visualizzato mediante un LED lampeggiante.

E.n.d : per confermare i dati impostati e tornare al modo misura premere [S], o ▲▼ per restare nel menu principale.

**ATTENZIONE**

Con i TA collegati a terra si genera verso terra una corrente di dispersione da 0 a 1,8mA max. dipendente dai valori di impedenza di ingresso, al tipo di connessione ed alla tensione di linea misurata dallo strumento.

Quando sono visualizzate le tensioni fase-fase o le potenze W-var sono generate i punti decimali alla destra del display lampeggiante.

3.59