

KEL-ULTRA flex


Montagehinweise Assembly notes

Hinweise für die Montage

- Eine separate Zugentlastung ist anzubringen!
- Die in der Skizze angegebenen Durchmesser sind die jeweils maximalen Kabeldurchmesser.
- Es ist darauf zu achten, dass die Tülle an der für den Kabeldurchmesser vorgesehenen Stelle gerade abgeschnitten wird. Bitte entnehmen Sie die Schnittkanten den Skizzen.
- icotek empfiehlt einen Durchbruch, der dem maximalen Kabeldurchmesser entspricht + mindestens 30%

Assembly notes

- A separate strain relief has to be installed.
- The diameter specified in the drawing is the maximum cable diameter.
- The insert has to be cut straightly at the position matching the cable diameter. Please find the cutting lines in the drawings below.
- A cut out diameter of cable diameter + minimum 30% is recommended by icotek.



Es gelten unsere AGB.
Our terms and conditions apply.

Bitte beachten Sie das Bohrbild für den Befestigungsring auf der Rückseite!
Please note the drilling pattern for mounting ring on the back!



Bohrbild für den Befestigungsring (nicht als Bohrschablone zu verwenden)
 Drilling pattern for mounting ring (not for use as a template)

